


SCHEDA ILLUSTRATIVA INTERVENTI DI MANUTENZIONE CON ASPORTAZIONE
D.G.R. n. 4-2929 del 5marzo 2021

DESCRIZIONE INTERVENTO	
<i>Lavori di manutenzione idraulica Fiume Sesia nel comune di Serravalle Sesia (NO) asportazione di materiale alluvionale, a valle della passerella stradale Via alla Sesia.</i>	
LOCALIZZAZIONE INTERVENTO	
AIPO-CASALE	Tratto competenza
PROVINCIA	Vercelli
COMUNE	Serravalle Sesia
LOCALITÀ	
CORSO D'ACQUA	FIUME SESIA
VINCOLI	NO – Presenza Derivazione HYDRO e Canale di Scarico exCartiera



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
SEZIONI TIPO SBANCAMENTO E SAVANELLA  SEZIONI TIPO SBANCAMENTO 	

STIMA VOLUMETRIA DA ASPORTARE
A - 10.000,00 (m ³) – Riprofilatura alveo attivo e riapertura di rami inattivi.
Necessità ripascimento - Stima 4.000 mc
<i>LINK DELLA POSIZIONE/COORDINATE 45°41'23.19"N - 8°19'2.19"E</i>

SCHEDA ILLUSTRATIVA INTERVENTI DI MANUTENZIONE CON ASPORTAZIONE
D.G.R. n. 4-2929 del 5 marzo 2021

DESCRIZIONE INTERVENTO	
<i>Lavori di manutenzione idraulica Fiume Sesia nel comune di Serravalle Sesia (NO) asportazione di materiale alluvionale, 300m a valle dalla traversa e a 1000m a monte del ponte stradale SP299.</i>	
LOCALIZZAZIONE INTERVENTO	
AIPO-CASALE	Tratto competenza
PROVINCIA	Vercelli
COMUNE	Serravalle Sesia
LOCALITÀ	
CORSO D'ACQUA	FIUME SESIA
VINCOLI	NO – Presenza di Impianti Idroelettrici


INQUADRAMENTO TERRITORIALE


DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
SEZIONI TIPO SBANCAMENTO E SAVANELLA  SEZIONI TIPO SBANCAMENTO 	

STIMA VOLUMETRIA DA ASPORTARE
10.000,00 (m ³)
<i>LINK DELLA POSIZIONE/COORDINATE 45°40'58.51"N - 8°19'14.17"E</i>

SCHEDA ILLUSTRATIVA INTERVENTI DI MANUTENZIONE CON ASPORTAZIONE
D.G.R. n. 4-2929 del 5 marzo 2021

DESCRIZIONE INTERVENTO	
<i>Lavori di manutenzione idraulica Fiume Sesia. Asportazione di materiale alluvionale nel comune di Romagnano Sesia (NO):</i> 1. 450 (m) a monte del ponte ferroviario; 2. 150 (m) a valle del ponte ferroviario; 3. 900 (m) a valle del ponte ferroviario.	
LOCALIZZAZIONE INTERVENTO	
AIPO-CASALE	Tratto competenza
PROVINCIA	Novara
COMUNE	Romagnano Sesia
LOCALITÀ	
CORSO D'ACQUA	FIUME SESIA
VINCOLI	NO – PRESENZA DERIVAZIONE IRRIGUA




DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
SEZIONI TIPO SBANCAMENTO E SAVANELLA  SEZIONI TIPO SBANCAMENTO 	

STIMA VOLUMETRIA DA ASPORTARE
A - 10.000,00 (m ³)
Necessità ripascimento - Stima 8.000 mc
LINK DELLA POSIZIONE/COORDINATE: 1. 45°38'4.39"N - 8°22'35.21"E 2. 45°37'45.60"N - 8°22'49.66"E 3. 45°37'26.51"N - 8°23'8.25"E

SCHEDA ILLUSTRATIVA INTERVENTI DI MANUTENZIONE CON ASPORTAZIONE
D.G.R. n. 4-2929 del 5 marzo 2021

DESCRIZIONE INTERVENTO	
<i>Lavori di manutenzione idraulica Fiume Sesia, asportazione di materiale alluvionale nel Comune di Romagnano Sesia (NO).</i>	
LOCALIZZAZIONE INTERVENTO	
AIPO-CASALE	Tratto competenza
PROVINCIA	Novara
COMUNE	Romagnano Sesia
LOCALITÀ	
CORSO D'ACQUA	FIUME SESIA
VINCOLI	NO



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
SEZIONI TIPO SBANCAMENTO E SAVANELLA  SEZIONI TIPO SBANCAMENTO 	

STIMA VOLUMETRIA DA ASPORTARE
10.000,00 (m ³)
LINK DELLA POSIZIONE/COORDINATE: 45°36'10.29"N - 8°23'36.55"E

SCHEDA ILLUSTRATIVA INTERVENTI DI MANUTENZIONE CON ASPORTAZIONE
D.G.R. n. 4-2929 del 5 marzo 2021

DESCRIZIONE INTERVENTO	
<i>Lavori di manutenzione idraulica Fiume Sesia asportazione di materiale alluvionale nel comune di Ghemme (NO).</i>	
LOCALIZZAZIONE INTERVENTO	
AIPO-CASALE	Tratto competenza
PROVINCIA	Novara
COMUNE	Ghemme
LOCALITÀ	
CORSO D'ACQUA	FIUME SESIA
VINCOLI	NO – Presenza derivazioni irrigue


INQUADRAMENTO TERRITORIALE	
	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
SEZIONI TIPO SBANCAMENTO E SAVANELLA  SEZIONI TIPO SBANCAMENTO 	

STIMA VOLUMETRIA DA ASPORTARE
A - 10.000,00 (m ³)
Necessità ripascimento - Stima 6.000 mc
LINK DELLA POSIZIONE/COORDINATE: 1. 45°34'38.47"N - 8°23'48.48"E 2. 45°34'9.77"N - 8°23'53.10"E 3. 45°33'50.42"N - 8°23'57.08"E

SCHEDA ILLUSTRATIVA INTERVENTI DI MANUTENZIONE CON ASPORTAZIONE
D.G.R. n. 4-2929 del 5marzo 2021



DESCRIZIONE INTERVENTO	
<i>Lavori di manutenzione idraulica Fiume Sesia mediante asportazione di materiale alluvionale nel tratto in Comune di Gattinara (VC).</i>	
LOCALIZZAZIONE INTERVENTO	
AIPO-CASALE	Tratto competenza
PROVINCIA	VC
COMUNE	Gattinara (VC)
LOCALITÀ	
CORSO D'ACQUA	FIUME SESIA
VINCOLI	NO



STIMA VOLUMETRIA DA ASPORTARE
AREA 1: 10.000,00 (m ³) Intervento con riqualificazione rami inattivi
LINK DELLA POSIZIONE/COORDINATE: 45°35'11.23"N - 8°23'29.03"E

SCHEDA ILLUSTRATIVA INTERVENTI DI MANUTENZIONE CON ASPORTAZIONE
D.G.R. n. 4-2929 del 5 marzo 2021

DESCRIZIONE INTERVENTO	
<i>Lavori di manutenzione idraulica Fiume Sesia mediante asportazione di materiale alluvionale nel tratto in Comune di Lenta (VC):</i>	
LOCALIZZAZIONE INTERVENTO	
AIPO-CASALE	Tratto competenza
PROVINCIA	VC
COMUNE	Lenta (VC)
LOCALITÀ	
CORSO D'ACQUA	FIUME SESIA
VINCOLI	NO




STIMA VOLUMETRIA DA ASPORTARE
AREA 1: 10.000,00 (m ³) Intervento di riapertura rami inattivi, nel tratto ricadente in Comune di Lenta (VC).
LINK DELLA POSIZIONE/COORDINATE: 45°32'55.40"N - 8°23'48.94"E

SCHEDA ILLUSTRATIVA INTERVENTI DI MANUTENZIONE CON ASPORTAZIONE
D.G.R. n. 4-2929 del 5 marzo 2021

DESCRIZIONE INTERVENTO	
<i>Lavori di manutenzione idraulica Fiume Sesia, asportazione di materiale alluvionale nel comune di Carpignano Sesia.</i>	
LOCALIZZAZIONE INTERVENTO	
AIPO-CASALE	Tratto competenza
PROVINCIA	Novara
COMUNE	Carpignano Sesia
LOCALITÀ	
CORSO D'ACQUA	FIUME SESIA
VINCOLI	NO - Presenza derivazione irrigua



INQUADRAMENTO TERRITORIALE


DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
SEZIONI TIPO SBANCAMENTO E SAVANELLA 	
SEZIONI TIPO SBANCAMENTO 	

STIMA VOLUMETRIA DA ASPORTARE
10.000,00 (m ³)
LINK DELLA POSIZIONE/COORDINATE: 45°33'21.98"N - 8°24'0.06"E

SCHEDA ILLUSTRATIVA INTERVENTI DI MANUTENZIONE CON ASPORTAZIONE
D.G.R. n. 4-2929 del 5 marzo 2021


DESCRIZIONE INTERVENTO	
<i>Lavori di manutenzione idraulica Fiume Sesia mediante asportazione di materiale alluvionale nel tratto in Comune di Ghislarengo (VC).</i>	
LOCALIZZAZIONE INTERVENTO	
AIPO-CASALE	Tratto competenza
PROVINCIA	VC
COMUNE	Ghislarengo (VC)
LOCALITÀ	
CORSO D'ACQUA	FIUME SESIA
VINCOLI	NO – Presenza derivazioni irrigue




STIMA VOLUMETRIA DA ASPORTARE
A - 10.000,00 (m ³) – Con riqualificazione rami inattivi e sistemazione alveo
Necessità ripascimento - Stima 9.000 mc
LINK DELLA POSIZIONE/COORDINATE: 45°32'0.90"N - 8°23'42.75"E

SCHEDA ILLUSTRATIVA INTERVENTI DI MANUTENZIONE CON ASPORTAZIONE
D.G.R. n. 4-2929 del 5 marzo 2021

DESCRIZIONE INTERVENTO	
<i>Lavori di manutenzione idraulica Fiume Sesia mediante asportazione di materiale alluvionale nel tratto in Comune di Arborio (VC)</i>	
LOCALIZZAZIONE INTERVENTO	
AIPO-CASALE	Tratto competenza
PROVINCIA	VC
COMUNE	Arborio (VC)
LOCALITÀ	
CORSO D'ACQUA	FIUME SESIA
VINCOLI	NO – Presenza Cavi irrigui – Confine Parco Lama Sesia

INQUADRAMENTO TERRITORIALE


DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
SEZIONI TIPO SBANCAMENTO E SAVANELLA 	
SEZIONI TIPO SBANCAMENTO 	

STIMA VOLUMETRIA DA ASPORTARE
A - 10.000,00 (m ³)
Necessità ripascimento - Stima 18.000 mc
LINK DELLA POSIZIONE/COORDINATE: 45°29'36.87"N - 8°24'2.30"E


SCHEDA ILLUSTRATIVA INTERVENTI DI MANUTENZIONE CON ASPORTAZIONE
D.G.R. n. 4-2929 del 5 marzo 2021

DESCRIZIONE INTERVENTO	
<i>Lavori di manutenzione idraulica Fiume Sesia mediante asportazione di materiale alluvionale nel tratto a monte dell'Autostrada A4 in Comune di Recetto (NO)</i>	
LOCALIZZAZIONE INTERVENTO	
AIPO-CASALE	Tratto competenza
PROVINCIA	NO
COMUNE	Recetto (NO)
LOCALITÀ	
CORSO D'ACQUA	FIUME SESIA
VINCOLI	NO – Presenza Interferenza con infrastrutture stradali, ferroviarie, irrigue



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

SEZIONI TIPO SBANCAMENTO E SAVANELLA



SEZIONI TIPO SBANCAMENTO






STIMA VOLUMETRIA DA ASPORTARE
A - 10.000,00 (m³) - Intervento di riapertura rami inattivi, a monte del ponte autostradale A26.
Necessità ripascimento - Stima 4.000 mc
LINK DELLA POSIZIONE/COORDINATE: 45°28'2.10"N - 8°24'7.19"E

SCHEDA ILLUSTRATIVA INTERVENTI DI MANUTENZIONE CON ASPORTAZIONE
D.G.R. n. 4-2929 del 5 marzo 2021

DESCRIZIONE INTERVENTO	
<i>Lavori di manutenzione idraulica Fiume Sesia mediante asportazione di materiale alluvionale nel tratto in Comune di Greggio (VC):</i>	
LOCALIZZAZIONE INTERVENTO	
AIPO-CASALE	Tratto competenza
PROVINCIA	VC
COMUNE	Greggio (VC)
LOCALITÀ	
CORSO D'ACQUA	FIUME SESIA
VINCOLI	NO - Confine Parco Lama Sesia

INQUADRAMENTO TERRITORIALE


DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
SEZIONI TIPO SBANCAMENTO E SAVANELLA 	
SEZIONI TIPO SBANCAMENTO 	

STIMA VOLUMETRIA DA ASPORTARE
A - 10.000,00 (m ³) - Intervento di riqualificazione sponde, apertura savanella e rami inattivi
LINK DELLA POSIZIONE/COORDINATE: 45°27'10.39"N - 8°23'55.40"E

SCHEDA ILLUSTRATIVA INTERVENTI DI MANUTENZIONE CON ASPORTAZIONE
D.G.R. n. 4-2929 del 5 marzo 2021

DESCRIZIONE INTERVENTO	
<i>Lavori di manutenzione con asportazione di materiale alluvionale nel tratto di confluenza Elvo/Cervo in Comune di Collobiano (VC)</i>	
LOCALIZZAZIONE INTERVENTO	
AIPO-CASALE	Tratto competenza
PROVINCIA	VC
COMUNE	Collobiano (VC)
LOCALITÀ	
CORSO D'ACQUA	Confluenza Torrente Elvo Torrente Cervo - BACINO SESIA
VINCOLI	NO



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
SEZIONI TIPO SBANCAMENTO E SAVANELLA  SEZIONI TIPO SBANCAMENTO 	

STIMA VOLUMETRIA DA ASPORTARE
AREA 1: 10.000,00 (m³) Intervento con adeguamento sponde confluenza Elvo Cervo
LINK DELLA POSIZIONE/COORDINATE: 45°23'12.43"N - 8°21'46.23"E

SCHEDA ILLUSTRATIVA INTERVENTI DI MANUTENZIONE CON ASPORTAZIONE
 D.G.R. n. 4-2929 del 5 marzo 2021

DESCRIZIONE INTERVENTO	
Lavori di manutenzione idraulica Fiume Sesia mediante asportazione di materiale alluvionale nel tratto a monte del ponte RFI nel Comune di Vercelli (VC).	
LOCALIZZAZIONE INTERVENTO	
AIPO-CASALE	Tratto competenza
PROVINCIA	VC
COMUNE	Vercelli (VC)
LOCALITÀ	a monte ponte RFI
CORSO D'ACQUA	FIUME SESIA
VINCOLI	NO - Presenza Infrastrutture attraversamento


INQUADRAMENTO TERRITORIALE	
	



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
SEZIONI TIPO SBANCAMENTO E SAVANELLA  SEZIONI TIPO SBANCAMENTO 	

STIMA VOLUMETRIA DA ASPORTARE
AREA 1: 10.000 m³ Intervento di rimozione deposito ed apertura savanelle, in sponda destra, nel tratto ricadente in Comune di Vercelli (VC).
LINK DELLA POSIZIONE/COORDINATE: a. 45°20'30.29"N - 8°26'12.15"E

SCHEDA ILLUSTRATIVA INTERVENTI DI MANUTENZIONE CON ASPORTAZIONE
D.G.R. n. 4-2929 del 5 marzo 2021

DESCRIZIONE INTERVENTO	
<i>Lavori di manutenzione idraulica Fiume Sesia mediante asportazione di materiale alluvionale nel Concentrico di Vercelli (VC).</i>	
LOCALIZZAZIONE INTERVENTO	
AIPO-CASALE	Tratto competenza
PROVINCIA	VC
COMUNE	Vercelli (VC)
LOCALITÀ	Concentrico
CORSO D'ACQUA	FIUME SESIA
VINCOLI	NO – Area riqualificazione Korczak – Presenza Infrastrutture attraversamento

INQUADRAMENTO TERRITORIALE	
	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
SEZIONI TIPO SBANCAMENTO E SAVANELLA  SEZIONI TIPO SBANCAMENTO 	

STIMA VOLUMETRIA DA ASPORTARE
AREA 1: 10.000 m³ Intervento di rimozione deposito ed apertura savanelle, in sponda sinistra , nel tratto ricadente in Comune di Vercelli (VC).
LINK DELLA POSIZIONE/COORDINATE: a. 45°19'19.43"N - 8°26'18.12"E b. 45°18'41.97"N - 8°26'38.82"E

SCHEDA ILLUSTRATIVA INTERVENTI DI MANUTENZIONE CON ASPORTAZIONE
D.G.R. n. 4-2929 del 5 marzo 2021

DESCRIZIONE INTERVENTO	
<i>Lavori di manutenzione idraulica Fiume Sesia mediante asportazione di materiale alluvionale nel tratto a monte della confluenza Sesia/Po sul tratto di confine Piemonte/Lombardia:</i> Area 1 – A monte del ponte promiscuo, sp. Sx Area 1 – In corrispondenza del ponte promiscuo, sp. Dx	
LOCALIZZAZIONE INTERVENTO	
AIPO-CASALE	Tratto competenza
PROVINCIA	VC- PV
COMUNE	Motta de' Conti (VC) – Candia Lomellina (PV)
LOCALITÀ	
CORSO D'ACQUA	FIUME SESIA
VINCOLI	Ponte promiscuo

INQUADRAMENTO TERRITORIALE


DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
SEZIONI TIPO SBANCAMENTO E SAVANELLA  SEZIONI TIPO SBANCAMENTO 	NB: L'INTERVENTO COMPRENDE UN'AREA GOLENALE CHE AMMINISTRATIVAMENTE RICADE PARZIALMENTE IN REGIONE LOMBARDIA

STIMA VOLUMETRIA DA ASPORTARE
A - 10.000,00 (m³) - Intervento di allargamento sezione dell'alveo attivo, a monte ed in corrispondenza del ponte promiscuo.
Necessità ripascimento – Stima 2.000 mc
LINK DELLA POSIZIONE/COORDINATE: 1. 45°10'43.98"N - 8°32'42.07"E 2. 45°10'28.47"N - 8°33'3.74"E