

Codice A1413D

D.D. 17 ottobre 2025, n. 617

Accreditamento dei Servizi di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale (SIMT), delle Unità di Raccolta associative (UdR) e dei Punti di Raccolta ad essi afferenti ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni Rep. Atti n. 29/CSR del 25/3/2021. Conferma accreditamento strutture della Rete Trasfusionale piemontese.



ATTO DD 617/A1413D/2025

DEL 17/10/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400B - SANITA'

A1413D - Programmazione dei servizi sanitari e socio-sanitari

OGGETTO: Accreditamento dei Servizi di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale (SIMT), delle Unità di Raccolta associative (UdR) e dei Punti di Raccolta ad essi afferenti ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni Rep. Atti n. 29/CSR del 25/3/2021. Conferma accreditamento strutture della Rete Trasfusionale piemontese.

Vista la Legge 21 ottobre 2005 n. 219 recante “Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati” che detta i principi generali per l’organizzazione, autorizzazione ed accreditamento delle strutture trasfusionali, con la finalità di conseguire i più alti livelli di sicurezza e condizioni uniformi del servizio trasfusionale su tutto il territorio nazionale.

Visto il D. Lgs. n. 207 del 9 novembre 2007 che applica le direttive CE riguardanti prescrizioni in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi.

Visto il D. Lgs. n. 208 del 9 novembre 2007 che applica le direttive CE riguardanti le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali.

Visto il D. Lgs. n. 261 del 20 dicembre 2007 riguardante “Norme di qualità e sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti.”

Visto il D.M. del 02/11/2015 recante “Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti” e s.m.i..

Visto il D.M. del 5 novembre 2021 recante “Istituzione e modalità di funzionamento del sistema nazionale di verifica, controllo e certificazione di conformità delle attività e dei prodotti dei servizi trasfusionali.

Vista la D.G.R. n. 31-4610 del 24 settembre 2012 contenente le specifiche dei requisiti minimi

organizzativi, strutturali e tecnologici per l'accreditamento delle strutture del sistema trasfusionale di cui all'Accordo del 16 dicembre 2010, e sue s.m.i.

Vista la D.G.R. n. 46-5884 del 3.06.2013 di recepimento delle Linee guida per l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti di cui all'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano prot. 149/CSR del 25 luglio 2012.

Vista la D.G.R. n. 36-6201 del 29.7.2013 di definizione dei tempi e delle modalità del procedimento di accreditamento dei SIMT e delle UdR e gli afferenti punti di raccolta con la quale, inoltre, è stata incaricata ARPA Piemonte delle attività di verifica sulla rispondenza degli stessi ai requisiti di accreditamento di cui sopra e demandato al Responsabile del Settore competente il rilascio dell'accreditamento.

Vista la D.G.R. n. 16-3927 del 15/10/2021 che reca il recepimento e gli indirizzi per l'attuazione dell'Accordo Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano Rep. n. 29/CSR del 25/3/2021 "Aggiornamento e revisione dell'Accordo S-R 16 dicembre 2010 (242/CSR) sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti e sul modello per le visite di verifica";

Vista la D.D. 607 del 2.10.2017, di approvazione del documento tecnico recante "Guida alla attuazione della convalida per i processi relativi alla catena termica per gli emocomponenti";

Vista la D.D. n. 2279/A1413C del 29/11/2022, che approva la check-list aggiornata contenente le specifiche da utilizzare per le verifiche di accreditamento.

Visto l'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome Rep. Atti n. 197/CSR del 6/09/2023, concernente l'aggiornamento e la revisione dell'allegato B dell'Accordo Stato-Regioni 16 dicembre 2010 (Rep. atti n. 242/CSR) relativo al modello per le visite di verifica dei requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti, recepito con D.G.R. n. 22-8468/2024/XI del 22 aprile 2024.

Considerato che:

- tra il 2023 e il 2024 l'Organismo Tecnicamente Accreditante ARPA Piemonte ha provveduto alla verifica del possesso dei requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici di cui all'Accordo Stato-Regioni Rep. Atti n. 29/CSR del 25/3/2021 da parte di tutti i Servizi Trasfusionali e di tutte le Unità di Raccolta associative operanti nell'ambito della Rete Trasfusionale piemontese, già accreditati con i rispettivi Punti di Raccolta afferenti, mediante le specifiche di cui alla D.D. n. 2279/A1413C del 29/11/2022, senza rilevare in alcuna struttura "Non Conformità" definite critiche ai sensi dell'appendice 3 all'allegato all'Accordo Stato-Regioni n.197/CSR del 6 settembre 2023, tali da richiedere la sospensione dell'accreditamento;
- le risultanze delle verifiche effettuate dall'OTA presso le sedi di SIMT e UdR sono riassunte nel prospetto validato da ARPA Piemonte in data 25.09.2025, allegato alla presente a farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
- laddove sono state rilevate "Non Conformità" non critiche ai sensi dell'appendice 3 all'allegato all'Accordo Stato-Regioni n.197/CSR del 6 settembre 2023, è stata richiesta da parte dell'OTA la predisposizione di Piani di Miglioramento finalizzati al superamento delle stesse;
- i suddetti Piani di Miglioramento sono stati oggetto di monitoraggio e analisi da parte dei gruppi di verifica, composti da esperti dell'OTA e da Valutatori del Sistema Trasfusionale Italiano iscritti nell'apposito registro nazionale di cui al Decreto del Direttore Generale del Centro nazionale

sangue n.0091 del 09/05/2024, i quali hanno rilevato che tutte le strutture, tranne quelle evidenziate nel prospetto allegato, hanno provveduto alla risoluzione delle “non conformità” precedentemente rilevate;

- per le strutture evidenziate sono ancora in corso di attuazione i percorsi di adeguamento previsti dai rispettivi Piani di Miglioramento, considerati congrui dai gruppi di verifica;
- per quanto riguarda i Punti di Raccolta, le risultanze delle verifiche effettuate dall’OTA nel 2024 sono contenute nella “Relazione Attività Verifiche Punti di raccolta”, trasmessa da ARPA Piemonte in data 28/03/2025, nella quale si evidenzia che non sono state rilevate in alcuna struttura “Non Conformità” definite critiche ai sensi dell’appendice 3 all’allegato all’Accordo Stato-Regioni n.197/CSR del 6 settembre 2023, tali da richiedere la sospensione dell’accreditamento. La suddetta relazione viene allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale (Allegato 2). I Piani di Miglioramento relativi alle “Non conformità” maggiori e minori riscontrate nei PdR sono stati richiesti da Arpa nel mese di agosto 2025;
- in aggiunta alle suddette verifiche, nel mese di luglio 2025 l’OTA ha effettuato due separati sopralluoghi presso i Punti di Raccolta di Chieri (TO) afferente al SIMT Banca del Sangue dell’all’AOU Città della Salute e Scienza di Torino e Sommariva Perno (CN) afferente all’UdR FIDAS ADSP ODV di Torino, durante i quali non sono state rilevate “Non Conformità” definite critiche ai sensi dell’appendice 3 all’allegato all’Accordo Stato-Regioni n.197/CSR del 6 settembre 2023, come evidenziato nei rapporti di verifica inviati da ARPA Piemonte in data 28/07/2025, allegati alla presente a farne parte integrante e sostanziale (Allegati 3 e 4).

Ritenuto opportuno, considerato quanto sopra e in previsione della predisposizione di un nuovo calendario di verifiche da parte dell’OTA, confermare l’accreditamento dei SIMT e delle UdR facenti parte della Rete Trasfusionale piemontese, prevedendo l’accreditamento condizionato per le strutture che non hanno ancora concluso i percorsi di adeguamento previsti dai rispettivi Piani di Miglioramento.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all’istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto trattasi di provvedimento che non prevede nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- normativa di matrice europea e nazionale vigente, nonché gli atti di cui sopra;
- artt. 17 e 18 della L.R. 28 luglio 2008 n. 23;
- D.G.R. n. 5-5900 del 21 maggio 2007;
- D.G.R. n. 22-5293 del 3 luglio 2017;
- D.G.R. n. 12-1415 del 23/07/2025 D.D. 1230 del 23/07/2021;

determina

1. di prendere atto del prospetto riassuntivo delle risultanze delle verifiche effettuate dall’OTA sulla

base dei requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici di cui all'Accordo Stato-Regioni Rep. Atti n. 29/CRS del 25/3/2021 - verificati mediante le specifiche declinate con la D.D. n. 2279/A1413C del 29/11/2022, validato da ARPA Piemonte e menzionato in premessa, che della presente determinazione è parte integrante e sostanziale (allegato 1);

2. di prendere atto della “Relazione Attività Verifiche Punti di Raccolta” trasmessa da ARPA Piemonte e menzionata in premessa, che della presente determinazione è parte integrante e sostanziale (allegato 2);
3. di prendere atto dei Rapporti di verifica relativi ai Punti di Raccolta di Chieri (TO) afferente al SIMT Banca del Sangue dell'AOU Città della Salute e Scienza di Torino e Sommariva Perno (CN) afferente all'UdR FIDAS ADSP ODV di Torino, che della presente determinazione sono parti integranti e sostanziali (allegati 3 e 4);
4. di confermare l'accreditamento dei SIMT, delle UdR e degli afferenti Punti di Raccolta operanti nell'ambito della Rete Trasfusionale piemontese, tranne che per le strutture che riportano ancora delle “non conformità”, per le quali l'accreditamento è condizionato alla conclusione dei percorsi di superamento delle criticità evidenziate;
5. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come attestato in premessa.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010 e non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.lgs.33/2013.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

IL DIRIGENTE (A1413D - Programmazione dei servizi sanitari e socio-sanitari)

Firmato digitalmente da Franco Ripa

Allegato

ACCREDITAMENTO TRASFUSIONALE 2023/2024			
STRUTTURA	DATA VERIFICA	ESITO	ESITO FINALE DOPO VALUTAZIONI PDM
SIMT ASL CDT	31/5-1/6/2023	NC	PERMANGONO NC
SIMT AOU CDSS BDS	02/02/2023	CONFORME	CONFORME
SIMT AOU CDSS CPVE	31/01/2023	CONFORME	CONFORME
SIMT AO OIRM	01/02/2023	NC	CONFORME
SIMT ASL TO3	3-4/05/2023	NC	PERMANGONO NC
SIMT ASL TO4	19-20/04/2023	NC	CONFORME
SIMT AOU S. LUIGI	21-22/02/2023	NC	CONFORME
SIMT ASL CN1	13-14/03/2023	NC	PERMANE NC
SIMT ASL CN2	10/05/2023	NC	CONFORME
SIMT AO CN	28/2-1/3/2023	NC	PERMANE NC
SIMT ASL AT	28-29/03/2023	NC	CONFORME
SIMT ASL AL	12-13/04/2023	NC	PERMANE NC
SIMT AOU AL	7-8/06/2023	NC	PERMANGONO NC
SIMT ASL VC	21-22/03/2023	NC	CONFORME
SIMT ASL BI	14-15/02/2023	NC	CONFORME
SIMT ASL NO	17-18/05/2023	CONFORME	CONFORME
SIMT AOU NO	4-5/04/2023	NC	CONFORME
SIMT ASL VCO	7-8/03/2023	NC	CONFORME
UDR AVIS TO	9-10/01/2024	NC	CONFORME
UDR FIDAS ADSP	16-17/01/2024	NC	CONFORME
UDR AVIS AT	21-22/11/2023	NC	CONFORME
UDR AVIS AL	05-06/12/2023	NC	PERMANE NC
UDR AVIS VC	28-29/11/2023	NC	CONFORME
UDR AVIS NO	12-13/12/2023	NC	PERMANGONO NC
UDR AVIS ARONA	19-20/12/2023	NC	CONFORME

Relazione Attività Verifiche Punti di raccolta

Premessa

Le verifiche dei punti di raccolta sono la parte finale di un lungo processo di verifica iniziato nel 2023 con le verifiche dei SIMT e delle Unità di raccolta.

Nel corso del 2023 e nel mese di gennaio 2024 sono stati verificati tutti i Servizi Immunotrasfusionali e le Unità di Raccolta presenti sul territorio piemontese, compresi i punti di raccolta all'interno delle sedi così suddivisi:

Unità di Raccolta / SIMT	punti di raccolta all'interno del SIMT/UDR
SIMT ASL CN1	2
SIMT ASL CN2	0
SIMT AO Cuneo	1
SIMT ASL VCO	2
SIMT ASL BI	1
SIMT ASL AL	2
SIMT Città della Salute e Scienza Banca del Sangue	1
SIMT ASL AT	1
SIMT ASL NO	1
SIMT AOU Maggiore della Carità Novara	1
SIMT AOU S.Luigi Gonzaga Orbassano	0
SIMT ASL TO3	1
SIMT ASL VC	1
SIMT ASL TO4	1
SIMT ASL Città di Torino	1
UDR AVIS Provinciale Alessandria	0
UDR AVIS Novara	1



UNIENISO9001:2015

Arpa Piemonte – Ente di diritto pubblico

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Direzione GeneraleVia Pio VII, 9 – 10135 Torino – Tel. 011/19681120 – Fax 011/19681121 – e-mail: direzione generale@arpa.piemonte.it



UDR AVIS ASTI	0
UDR AVIS Vercelli	0
UDR FIDAS ADSP	1
UDR AVIS Arona	1
UDR AVIS Intecomunale A.Colombo	2

Nel mese di giugno sono state avviate le verifiche presso i punti di raccolta sia in attività che senza. Sono stati verificati i punti di raccolta di Ceva, Saluzzo e Monesiglio afferenti al SIMT ASL CN1. Inoltre, sono stati verificati anche i punti di raccolta di Pecetto, La Morra, Cantalupa e Bagnolo Piemonte.

Nel corso della prima settimana di luglio sono state programmate le verifiche di 250 punti di raccolta, tale pianificazione è stata validata e condivisa nell'ultima settimana di agosto 2024 dapprima con tutti i valutatori del sistema trasfusionale e successivamente con le Unità di Raccolta e SIMT a cui afferivano i punti di raccolta da valutare.

Nell'ottica di una maggior trasparenza e coinvolgimento dei vari attori partecipanti al processo di accreditamento e al fine di approfondire le tematiche relative all'interpretazione dei requisiti di accreditamento, l'OTA – ARPA Piemonte in collaborazione con l'Assessorato alla Sanità ha organizzato un incontro formativo dedicato all'approfondimento delle tematiche riguardanti l'accREDITAMENTO dei Punti di Raccolta delle UdR associative ai sensi dell'Accordo Stato – Regioni del 25/03/2021 n. 29/CRS, recepito con D.G.R. n. 16-3927 del 15 ottobre 2021.

L'evento formativo, svoltosi il 10 settembre 2024, ha visto protagonisti i responsabili delle UdR, i referenti qualità, i referenti associativi e valutatori del sistema trasfusionale OTA.

Durante l'incontro sono state illustrate le modalità di applicazione e interpretazione dei requisiti di accreditamento



UNIENISO9001:2015

Arpa Piemonte – Ente di diritto pubblico
Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017
Direzione Generale

Via Pio VII, 9 – 10135 Torino – Tel. 011/19681120 – Fax 011/19681121 – e-mail: direzionegenerale@arpa.piemonte.it



Attività di verifica e risultanze

Tutte le verifiche programmate sono state espletate rispettando la pianificazione condivisa con l'Assessorato alla Sanità, i SIMT e le Udr. Le verifiche hanno avuto come fine precipuo la rispondenza dei requisiti di accreditamento di cui all'Accordo Stato Regioni n.29 del 25/03/2021 recepito con DGR 16-3927 del 15-10-2021 e sono state svolte in linea con le modalità di verifica definite dall'allegato B di cui all'Accordo Stato Regioni n.197/CSR del 6 settembre 2023 *“modello per le visite di verifica dei requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti”*, recepito con DGR 22-8468 del 22-04-2024.

Oltre a valutare la rispondenza ai requisiti di accreditamento con queste verifiche si è colta l'occasione per effettuare il censimento di tutti i punti di raccolta presenti sul territorio regionale. Censimento necessario perché le ultime verifiche di accreditamento di tutti i punti di raccolta erano state svolte nel 2014.

Data la numerosità dei punti di raccolta da verificare per completare le verifiche in tempo ragionevole, sono stati utilizzati due gruppi di verifica, questo ha consentito di svolgere le verifiche presso i punti di raccolta in due mesi e mezzo, lavorando anche il sabato e le domeniche per valutare i punti di raccolta in attività. Il 17 settembre 2024 si è dato avvio alle verifiche presso i punti di raccolta, il 27 novembre 2024 si sono concluse.

Il numero totale dei punti di raccolta verificati su tutto il territorio regionale è stato di 250 (il numero riportato non tiene conto delle verifiche svolte nel periodo giugno-luglio e dei punti verificati nel 2023/2024). Le verifiche sono state anche un'occasione di formazione attraverso l'erogazione delle “Pillole formative” dove venivano analizzate le singole verifiche con lo scopo di uniformare le metodologie di interpretazione dei requisiti e tracciare le linee guida per la verifica dei punti di raccolta.



UNIENISO9001:2015

Arpa Piemonte – Ente di diritto pubblico
Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017
Direzione Generale

Via Pio VII, 9 – 10135 Torino – Tel. 011/19681120 – Fax 011/19681121 – e-mail: direzionegenerale@arpa.piemonte.it

Arrivo: AOO A1400B, N. Prot. 00008031 del 28/03/2025

I 250 punti di raccolta risultano così suddivisi.

Unità di Raccolta / SIMT	Numero punti di raccolta
UDR AVIS Provinciale Alessandria	22
UDR AVIS Novara	20
UDR AVIS ASTI	3
UDR AVIS Vercelli	7
UDR FIDAS ADSP	106
UDR AVIS Arona	1
UDR AVIS Intecomunale A.Colombo	66
SIMT ASL CN1	3
SIMT AO Cuneo	4
SIMT ASL VCO	2
SIMT ASL BI	2
SIMT ASL AL	5
SIMT Città della Salute e Scienza Banca del Sangue	9


Arrivo: AOO A1400B, N. Prot. 00008031 del 28/03/2025



UNIENISO9001:2015

Arpa Piemonte – Ente di diritto pubblico
Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017
Direzione Generale

Via Pio VII, 9 – 10135 Torino – Tel. 011/19681120 – Fax 011/19681121 – e-mail: direzionegenerale@arpa.piemonte.it



Legenda

Rosso\Nero: NC MAGGIORE

Giallo: NC Minore e
Raccomandazione

Verde: Nessuna NC e
Raccomandazione rilevata

Analisi delle verifiche sintesi

Il report di verifica, qui allegati contengono per le singole UDR, il nome del punto di raccolta e le non conformità riscontrate.

Le “non conformità” sono state classificate come previsto dall’Accordo Stato Regioni n.197/CSR del 6 settembre 2023.



UNIENISO9001:2015

Arpa Piemonte – Ente di diritto pubblico

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Direzione Generale

Via Pio VII, 9 – 10135 Torino – Tel. 011/19681120 – Fax 011/19681121 – e-mail: direzione generale@arpa.piemonte.it

Le non conformità devono essere classificate come segue:

Non conformità critica	Deviazione grave rispetto ai requisiti applicabili, con potenziale impatto diretto sulla sicurezza del donatore o del paziente.
Non conformità maggiore	Deviazione significativa rispetto ai requisiti applicabili, ma senza potenziale impatto diretto sulla sicurezza del donatore o del paziente.
Non conformità minore	Deviazione senza potenziale impatto sulla sicurezza del donatore o del paziente o per la quale l'impatto non possa essere determinato alla luce degli elementi disponibili.

A queste classificazioni sono state aggiunte le raccomandazioni in modo da prevenire l'insorgenza di "non conformità"

1. UDR AVIS Provinciale Alessandria

I Punti di raccolta afferenti all'Unità di Raccolta AVIS Provinciale Alessandria sono stati verificati tra il 17 settembre e il 25 settembre 2024. Le verifiche sono state svolte nelle giornate di martedì e mercoledì.

Tabella elenco punti di raccolta e indirizzi

CASTELLAZZO BORMIDA	Via San Giovanni
ARQUATA SCRIVIA	Via Librana 267
GAVI	Via Garibaldi 29
VOLTAGGIO Non visionato interno scuola	Via C. Anfosso, 40
VALMADONNA	Via Comunale 73
VALENZA	Viale Manzoni 4
TICINETO	Piazza Tabucchi 1
BORGIO SAN MARTINO	Via Roma 2
LU MONFERRATO	Via Onetti 11
SAN SALVATORE MONFERRATO Non visionato interno scuola	P.za Carmagnola 2
CASTELLETTO MONFERRATO Non visionato interno scuola	Via S.Bosco 58



UNIENISO9001:2015

Arpa Piemonte – Ente di diritto pubblico

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Direzione Generale

Via Pio VII, 9 – 10135 Torino – Tel. 011/19681120 – Fax 011/19681121 – e-mail: direzione generale@arpa.piemonte.it

QUATTORDIO	Via Civalieri 13
MASIO	Piazza Italia 1
FELIZZANO	Via Monferrato 37
FUBINE	Via Pietro Longo 95
VIGNALE MONFERRATO Non visionato interno scuola	Piazza del Popolo 6
VALLEGIOLITI	Via Romagnoli 8
ALESSANDRIA	Lungo Tanaro San Martino 4
MONTECASTELLO	Via Umberto I, 13
BASSIGNANA	Via Cavour, 14
CASTELNUOVO SCRIVIA	Via Umberto I, 18
PONTECURONE	Via Emilia, 141

Sono stati verificati 22 punti di raccolta dislocati nella provincia di Alessandria.

- In dieci punti di raccolta sono state riscontrate “non conformità maggiori” (di cui 5 già autoesclusi dall'Unità di raccolta)
- In due punti di raccolta sono state riscontrate “non conformità minori”
- In due punti di raccolta sono state riscontrate “raccomandazioni”
- In sette punti di raccolta non sono state riscontrate “non conformità e raccomandazioni”


La tabella che segue offre un quadro di sintesi di quanto verificato.

UDR AVIS Alessandria Totale Punti di Raccolta 22	NC>	NC<	Racc	OK
	10	2	2	8



UNIENISO9001:2015

Avis Alessandria 22 Punti di raccolta



Analisi delle “non conformità Maggiori”

Dei cinque punti di raccolta non visionati su indicazione dall'Unità di Raccolta, tre sono situati in complessi scolastici. Un altro punto di raccolta non è stato visionato (Vignale). Infine, l'attività presso il punto di raccolta a Montecastello è stata sospesa.

Le non conformità maggiori riscontrate hanno riguardato: la tipologia di locali dove viene allestita la raccolta, come ad esempio: sale dei consigli comunali, saloni polivalenti, l'assenza di locale dedicato alla raccolta accessibile solo a personale autorizzato (l'area di raccolta era ricavata all'interno di un ampio locale attraverso pareti mobili). In altri casi il percorso non si svolgeva in ordine logico e non garantiva la sicurezza del donatore e la minimizzazione degli errori durante lo svolgimento delle operazioni di prelievo.

In alcuni casi è stato riscontrato che il locale destinato al colloquio e alla valutazione delle condizioni generali di salute del donatore per la definizione del giudizio di idoneità alla donazione, non tutelava il diritto del donatore alla privacy e non garantiva la confidenzialità necessaria per una corretta e completa acquisizione delle informazioni anamnestiche rilevanti ai fini della sicurezza del sangue prelevato e a tutela della salute del donatore



UNIENISO9001:2015

Arpa Piemonte – Ente di diritto pubblico
Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017
Direzione Generale

Via Pio VII, 9 – 10135 Torino – Tel. 011/19681120 – Fax 011/19681121 – e-mail: direzionegenerale@arpa.piemonte.it



Un'altra criticità riguardava la tipologia di locali, che a causa degli arredi e della pavimentazione non permettevano una completa sanificazione e disinfezione degli ambienti, rendendo difficile minimizzare il rischio di contaminazione degli emocomponenti prelevati.

Le “non conformità minori” riscontrate riguardavano la carenza del piano di controllo del pest control (protezione contro l'ingresso di insetti e altri animali), carenze documentali presso le sedi o la mancata registrazione dei passaggi di pulizia o dei rilievi microclimatici.

Le “non conformità minori” sono tutte non conformità facilmente risolvibili.

Sono otto i punti di raccolta che non presentano alcuna criticità, tre di questi Valenza, Felizzano e Alessandria, sono ben strutturati e potrebbero esprimere maggiori potenzialità.

Il punto di Quattordio è stato valutato in attività il giorno 13 luglio 2024 nell'ambito di validazione della check list da utilizzare per la verifica dei punti di raccolta in attività.

Durante la verifica del punto di raccolta in attività non sono state riscontrate criticità nel processo di raccolta



UNIENISO9001:2015

2. UDR AVIS Comunale di Novara

I Punti di raccolta afferenti all'Unità di Raccolta AVIS Comunale Novara sono stati verificati tra il 01 ottobre e il 2 ottobre 2024. Il 13 novembre 2024 è stato valutato il punto di raccolta di Romentino in attività

Tabella elenco punti di raccolta e indirizzi

Cressa (NO)	Via Martiri della Libertà 13
Bogogno (NO)	Via Marconi 1
Pisano (NO)	Via Garibaldi 29
Massino (NO)	Via Viotti 2
Lesa (NO)	Via Roma 6
Invorio (NO)	Via Curioni 2
Grignasco (NO)	Via Marconi 20
Ghemme (NO)	Via Al Castello 7
Biandrate (NO)	P.zzale Vassalli (Via Guido Greppi 9)
Cameriano (NO)	Via Matteotti 44
Garbagna (NO)	P.zza Municipio 10
Trecate (NO)	Via Rugiada 20
Cerano (NO)	Via Viotti 2
Galliate (NO)	Via Goffredo Mameli 22
Borgoticino (NO)	Via Valle 4
Varallo Pombia (NO)	Via Pavese 2
Oleggio (NO)	Via Gramsci 33
Bellinzago (NO)	P.zza Mons.Raspini 1
Cameri (NO)	Via Novara 45
Romentino (NO)	Via Paolo Donati 9

Le verifiche sono state svolte nelle giornate di martedì e mercoledì.

Sono stati verificati 20 punti di raccolta dislocati nella provincia di Novara.

- In quindici punti di raccolta sono state riscontrate “non conformità maggiori”
- In quattro punti di raccolta sono state riscontrate “raccomandazioni”
- In un punto di raccolta non sono state riscontrate “non conformità e raccomandazioni”



UNIENISO9001:2015

Arpa Piemonte – Ente di diritto pubblico


Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Direzione Generale

Via Pio VII, 9 – 10135 Torino – Tel. 011/19681120 – Fax 011/19681121 – e-mail: direzionegenerale@arpa.piemonte.it

La tabella che segue offre un quadro di sintesi di quanto verificato.

UDR AVIS Novara Totale Punti di Raccolta 20	NC>	NC<	Racc	OK
	15	0	4	1



Analisi delle “non conformità Maggiori”

Le non conformità maggiori riscontrate hanno riguardato: la tipologia di locali dove viene allestita la raccolta, come ad esempio: scuole, biblioteche, locali parrocchiali, sale comunali consiglieri, l'assenza di un locale dedicato alla raccolta accessibile solo a personale autorizzato (l'area di raccolta era ricavata all'interno di un ampio locale attraverso pareti mobili). In altri casi il percorso non si svolgeva in ordine logico e non garantiva la sicurezza del donatore e la minimizzazione degli errori durante lo svolgimento delle operazioni di prelievo (rischio mix-up nelle operazioni di etichettatura).



UNIENISO9001:2015



Un'altra criticità riguardava la tipologia di locali, che a causa degli arredi e della pavimentazione non permettevano una completa sanificazione e disinfezione degli ambienti, rendendo difficile minimizzare il rischio di contaminazione degli emocomponenti prelevati.

Le “non conformità minori” riscontrate riguardavano la carenza del piano di controllo del pest control (protezione contro l'ingresso di insetti e altri animali), carenze documentali presso le sedi o la mancata registrazione dei passaggi di pulizia o dei rilievi microclimatici.

Le “non conformità minori” sono tutte non conformità facilmente risolvibili.

Nei punti di raccolta visionati in attività sono state riscontrate delle criticità classificate come maggiori. Legate all'utilizzo di lettini da prelievo non idonei alla raccolta. I lettini erano modello “*da campeggio*” e non garantivano le operazioni di emergenza in caso di reazione indesiderata alla donazione. Inoltre, l'infermiere prelevatore doveva inginocchiarsi per effettuare il prelievo.

Il punto di Oleggio è stato valutato in attività il giorno 12 luglio 2024 nell'ambito di validazione della check list da utilizzare per la verifica dei punti di raccolta in attività.

Nei punti di raccolta visionati in attività sono state riscontrate criticità nel processo di raccolta



UNIENISO9001:2015

3. UDR AVIS Comunale di Asti

I Punti di raccolta afferenti all'Unità di Raccolta AVIS Comunale Asti sono stati verificati il giorno 8 ottobre 2024.

Le verifiche sono state svolte nella giornata di martedì.

Sono stati verificati 3 punti di raccolta dislocati nella provincia di Asti.

- Non sono state riscontrate “non conformità maggiori”
- In due punti di raccolta sono state riscontrate “non conformità minori”
- In un punto di raccolta sono state riscontrata “raccomandazioni”

Tabella elenco punti di raccolta e indirizzi

Moncalvo	Via Testa Fochi, 14
Mombaruzzo	P.zza Marconi, 1
San Damiano	Via Garibaldi, 4

Tabella elenco Autoemoteche e luoghi di stazionamento

Autoemoteca BH 031AV	Agliano, Asti, Bubbio, Calamandrana, Calliano, Casorzo, Castell'Alfero, Castello Ann., Cocconato, Dusind, Incisa, Isola, Mombaruzzo, Mombercelli, Moncalvo, Montechiaro, Montegrosso, Montiglio, Nizza, Portacomaro, Rocchetta Tanaro, San Damiano, Villa S. Secondo, Villafranca, Villanova
Autoemoteca BW 314HT	



UNENISO9001:2015

Arpa Piemonte – Ente di diritto pubblico

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017


Direzione Generale

Via Pio VII, 9 – 10135 Torino – Tel. 011/19681120 – Fax 011/19681121 – e-mail: direzionegenerale@arpa.piemonte.it

La tabella che segue offre un quadro di sintesi di quanto verificato.

UDR AVIS ASTI Totale Punti di Raccolta 3	NC>	NC<	Racc	OK
		2	1	

Avis Asti 3 Punti di Raccolta



Le non conformità minori riguardano anche in questo caso la mancanza della registrazione (ad esempio passaggi pulizie o temperature) o l'assenza in situ della procedura specifica.



UNENISO9001:2015

4. UDR AVIS Provinciale di Vercelli

I Punti di raccolta afferenti all'Unità di Raccolta AVIS Provinciale di Vercelli sono stati verificati il giorno 9 ottobre e 10 ottobre 2024. Il giorno 10 ottobre è stato valutato il punto di raccolta di Cigliano in attività.

Tabella elenco punti di raccolta e indirizzi

Gattinara	C.so Vercelli, 159
Borgosesia	Via Duca D'Aosta, 81
Quarona	Via Luigi Pignone, 24
Varallo	Via Vietti n. 11
Cigliano	Vicolo Garavoglia, 13
Santhià	C.so Umberto I, 75
Arborio	Via Dante, 10A

Le verifiche sono state svolte nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì.

Sono stati verificati 7 punti di raccolta dislocati nella provincia di Vercelli

- È stata riscontrata una “non conformità maggiori”
- È stata riscontrata una “non conformità minori”
- Sono state riscontrate due “raccomandazioni”
- In tre punti di raccolta non sono state riscontrate “non conformità” e “raccomandazioni”


La tabella che segue offre un quadro di sintesi di quanto verificato.

UDR AVIS Vercelli Totale Punti di Raccolta 7	NC>	NC<	Racc	OK
	1	1	2	3



UNIENISO9001:2015

Avis Vercelli 4 punti di raccolta



La non conformità maggiore rilevata era relativa alla sicurezza del donatore. L'unico bagno presente era di tipo "turca". Questa tipologia di servizio igienici oltre non essere conforme alla normativa vigente, potrebbe essere fonte di rischio per il donatore che lo utilizza.

Le non conformità minori riguardano anche qua la mancanza della registrazione (ad esempio passaggi pulizie o temperature)

Nei punti di raccolta visionati in attività non sono state riscontrate criticità nel processo di raccolta



UNIENISO9001:2015

5. UDR FIDAS ADSP

I Punti di raccolta afferenti all'Unità di Raccolta FIDAS ADSP sono stati verificati tra il 17 settembre e il 23 ottobre 2024 con una media di 10 punti di raccolta verificati a giornata. Il giorno 18 settembre 2024 è stato valutato in attività il punto di Castiglione T.se, il 25 settembre 2024 è stato valutato in attività il punto di raccolta di Chivasso, il giorno 11 ottobre 2024 è stato valutato in attività il punto di raccolta di Canelli, il 19 ottobre 2024 è stato valutato in attività il punto di raccolta di San Giusto Canavese, il giorno 25 novembre 2024 è stato valutato in attività il punto di Trino Vercellese.

La verifica del punto di raccolta di SOMMARIVA PERNO Loc. Maunera 128 in programma il 15 ottobre 2024 non è stata svolta. I locali concessi dal Comune per allestire la raccolta erano momentaneamente utilizzati dalla scuola elementare, causa lavori di ristrutturazione della stessa.

Le verifiche sono state svolte nelle giornate di martedì e mercoledì.

Tabella elenco punti di raccolta e indirizzi

VEROLENGO	Via C. Battisti 5
CRESCENTINO	P.zza Marconi 2
TRINO	P.zza Martiri dei Lager
ASIGLIANO	Via 55 Caduti 10
LIVORNO FERRARIS	Via C. Battisti 89/91
BUTTIGLIERA D'ASTI	Via Rossi 8
CASTIGLIONE T.se	Piazza IV Novembre 8
GASSINO	Via Don Camillo Ferrero 3
BALDISSERO T.se	via Vittorio Emanuele, 1
ANDEZENO cond. BdS	Strada Cesole 10
SAN MAURO T.se cond. AVIS	via Speranza, 43 bis
SETTIMO T.se cond. AVIS	via Galileo Ferraris, 6
CASTELROSSO	via San Rocco, 1
CASALBORGONE	Corso Luciano Beltramo,7
NICHELINO	via Moncenisio, 24
VILLASTELLONE	via E. Coassolo, 10



UNIENISO9001:2015

SALSASIO (Carmagnola)	via Mussetti, 22
CARMAGNOLA	via Bartolomeo Ronco, 38
SAN BERNARDO DI CARMAGNOLA	via Del porto, 148
VIGONE	via Umberto I, 9
CERCENASCO	via Carducci, 4
NONE cond. con AVIS	via Cesare Beccaria, 3
Chivasso	Via Blatta 30
Montanaro	Via Bertini 1
Front	Via G. Falcone 7
Barbania	Via Andreis 4
Levone	Via Repubblica, 32
Forno C.se	Via Trucchetti, 24
Bosconero	Via Pagliassotti, 16
Feletto	Via R.Bretto 12
Lombardore	Via Vauda, 48
Ciriè	Via Biaune, 23/A
Rocca De Baldi (Trinità) F.z Crava	via Comm. Gastaldi, 22
Carrù	via Ospedale, 14
Bene Vagienna	via Vittorio Emanuele n.96/A
Bossolasco	Corso Paolo della Valle, 20
Lequio Berria	Via Langa, 5
Monforte	via Vallada, 9
Montelupo Albese	Via Umberto I
Diano D'Alba	via Umberto I, 25/27
S.Vittoria D'Alba Frazione Cinzano	Piazza Bertero, 1
Gallo Grinzane	Piazza della Chiesa, 7
Santena cond. AVIS	via San Remigio, 46
Osasio	via Umberto I, 9
Pancalieri	via Vittorio Veneto, 3
Casalgrasso	Piazza Donatori Sangue 7/a
Tarantasca	Via Vittorio Veneto 22
Cardè (CN)	Via Deodata Saluzzo 5
Barge (CN)	Via Bianco 2
Paesana (CN)	Via Reynod 13
Pagno (CN)	Via Roma 1
Brossasco (CN)	P.zza I Morbiducci 1
Rossana (CN)	Via XII Luglio 2



UNIENISO9001:2015

Arpa Piemonte – Ente di diritto pubblico

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Direzione GeneraleVia Pio VII, 9 – 10135 Torino – Tel. 011/19681120 – Fax 011/19681121 – e-mail: direzionegenerale@arpa.piemonte.it

Verzuolo (CN)	Piazza Willy Burgo 4
Borgaretto – Fraz Beinasco	via Martiri della Libertà n.4
Tetti Francesi - fraz RIVALTA	Via Fossano 11
ORBASSANO	via A. De Gasperi, 30/A
VOLVERA	via Ponsati 69/B
BRUINO	via Cordero 8
VILLARBASSE	via Fratelli Vitrani, 9
BUTTIGLIERA ALTA	Piazza del Popolo 5
AVIGLIANA	via Maritano Lino, 22 – fraz. Bertassi
SANT'AMBROGIO DI SUSA	Piazza IV Novembre
CHIUSA DI SAN MICHELE	via EX Combattenti 10/b
SANT'ANTONINO Vaie	Piazza Don Cantore, 5
CONDOVE	via Rodari, 9
VILLAR DORA	via Pelissere 16
ALMESE	via Avigliana 36
CASELLETTE	via Alpignano 115
CANELLI	Piazza Martiri ai Lager
CANALE	Via San Martino, 1
MONTA'	Via Roma 31 (via Torino 56)
CASTELLINALDO	Via Guglielmo Marconi, 21
CASTAGNITO D'ALBA	P.zza Cesare Battisti 4
MONTALDO ROERO	Via Mombassone, 2
BALDISSERO D'ALBA, 9	Via XXV Aprile, 16
SOMMARIVA PERNO	Via Maunera 128
SOMMARIVA PERNO Fraz. San Giuseppe	Via Erta 4
MONTICELLO D'ALBA	Via Mario Nantiat, 1
POCAPAGLIA	Via Cavour, 15
BRA	Via A. Palma di Cesnola, 03
VILLAR PELLICE	via Indiritto, 4
TORRE PELLICE	via Matteo Gay, 34
BIBIANA	via Ospedale, 17
CAMPIGLIONE FENILE	Piazza San Germano, 5
COAZZE	via Matteotti, 4
SAN GIUSTO CANAVESE	Piazza Municipio 9
VARISELLA	via Don Cabodi, 4
CORIO	Piazza Caduti per la Libertà 48
RIVARA	via B. Grassa, 26
FAVRIA	via Barberis, 10

Arrivo: AOO A1400B, N. Prot. 00008031 del 28/03/2025



UNIENISO9001:2015

Arpa Piemonte – Ente di diritto pubblico

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Direzione GeneraleVia Pio VII, 9 – 10135 Torino – Tel. 011/19681120 – Fax 011/19681121 – e-mail: direzionegenerale@arpa.piemonte.it

RIVAROLO C.SE	via Vicolo Castello, 1
OZEGNA	via Vicolo Castello, 1
PERTUSIO	via Forneis, 7
VALPERGA	via Busano, 3
PONT CANAVESE	Via F.O. Roscio 10
LOCANA	via Torino, 31
Costigliole D'Asti	Piazza del Vascello, 2
Castagnole delle Lanze	via Tagliaferro
Castiglione Tinella	via Circonvallazione 7
Calosso	Piazzetta Monsignor Bosio, 2
San Marzano Oliveto	Piazza Giovanni XIII, 7
CMVBA Vesime	Via Luigi Einaudi
Cossano Belbo	Piazza G. Balbo, 1
Santo Stefano Belbo	via Bruno Caccia, 8
Trino Vercellese	Piazza Martiri ai Lager

Sono stati verificati 106 punti di raccolta dislocati nella provincia di Torino, Vercelli, Cuneo e Asti.

- In 61 punti di raccolta sono state riscontrate “non conformità maggiori”
- In 6 punti di raccolta sono state riscontrate “non conformità minori”
- In 24 punti di raccolta sono state riscontrate “raccomandazioni”
- In 15 punti di raccolta non sono state riscontrate “non conformità e raccomandazioni”




UNIENISO9001:2015

Arpa Piemonte – Ente di diritto pubblico
Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017
Direzione Generale

Via Pio VII, 9 – 10135 Torino – Tel. 011/19681120 – Fax 011/19681121 – e-mail: direzionegenerale@arpa.piemonte.it

La tabella che segue offre un quadro di sintesi di quanto verificato.

UDR FIDAS Totale Punti di Raccolta 106	NC>	NC<	Racc	OK
	61	6	24	15



Analisi delle “non conformità Maggiori”

Le non conformità maggiori riscontrate hanno riguardato: la tipologia di locali dove viene allestita la raccolta, come ad esempio: sale comunali consiglieri, scuole primarie, biblioteche, mancanza di locale dedicato alla raccolta accessibile solo a personale autorizzato (la raccolta era ricavata all'interno di un ampio locale attraverso pareti mobili). In altri casi il percorso non si svolgeva in ordine logico e non garantiva la sicurezza del donatore e non la minimizzazione degli errori durante lo svolgimento delle operazioni di prelievo (rischio mix-up nelle operazioni di etichettatura).

In alcuni casi è stato riscontrato che il locale destinato al colloquio e alla valutazione delle condizioni generali di salute del donatore per la definizione del giudizio di idoneità alla donazione, non tutelava il diritto del donatore alla privacy e non garantiva la confidenzialità necessaria per una corretta e completa acquisizione delle informazioni anamnestiche rilevanti ai fini della sicurezza del sangue prelevato e a tutela della salute del donatore



UNIENISO9001:2015

Un'altra criticità riguardava la tipologia di locali, che a causa degli arredi e della pavimentazione non permettevano una completa sanificazione e disinfezione degli ambienti, rendendo difficile minimizzare il rischio di contaminazione degli emocomponenti prelevati. Sempre relativa alla tipologia di locali in alcuni casi l'unico bagno presente era di tipo "turca". Questa tipologia di servizio igienici oltre non essere conforme alla alla normativa vigente, potrebbe essere fonte di rischio per il donatore che lo utilizza

Le "non conformità minori" riscontrate riguardavano la carenza del piano di controllo del pest control (protezione contro l'ingresso di insetti e altri animali), carenze documentali presso le sedi o la mancata registrazione dei passaggi di pulizia o dei rilievi microclimatici.

Un'altra non conformità minore rilevata era relativa all'area dove si esegue la digitopuntura per la rilevazione dell'emoglobina, in alcuni casi era svolta nella sala prelievo con il rischio di interferenza nei percorsi all'interno della sala prelievo, in altri casi in aree limitrofe alla sala prelievo. La digitopuntura per la rilevazione dell'emoglobina dovrebbe essere eseguita nella sala colloquio/visita

Le "non conformità minori" sono tutte non conformità facilmente risolvibili.

Tabella punti di raccolta verificati tra il 2022 e il 2024

Grinzane Gallo	Piazza della Chiesa, 7
Vigone	Via Umberto I ang. Via Arnaldi di Balme
Pino Torinese	Piazza Maria Montessori sn
Cantalupa	Via San Martino, 3
Bagnolo Piemonte	Corso Vittorio Emanuele III, 32

Allegato 1: *Tabella Automoteche e luoghi di stazionamento.*

Le autoemoteche sono state verificate e non presentano "non conformità"



UNIENISO9001:2015

6. AVIS Comunale ARONA

Il punto di raccolta dell'AVIS Comunale di Arona è all'interno della sede dell'UdR. Il punto di raccolta è stato accreditato nel mese di novembre 2024, per tale motivo non si riportano i dati di attività del 2024.

7. Avis Intercomunale A. Colombo di Torino

I Punti di raccolta afferenti all'Unità di Raccolta Avis Intercomunale A. Colombo di Torino sono stati verificati tra il 29 ottobre 2024 e il 27 novembre 2024 con una media di 10 punti di raccolta verificati a giornata. Il giorno 29 ottobre 2024 è stato valutato in attività il punto di raccolta di Venaria, Il giorno 30 ottobre 2024 è stato valutato in attività il punto di raccolta di Alba, il 12 novembre 2024 è stato valutato in attività il punto di raccolta di Vinovo in attività, il giorno 17 novembre 2024 sono stati valutati in attività i punti di raccolta di San Francesco al Campo e Caselle.

Tabella elenco punti di raccolta e indirizzi

Venaria	Viale Buriani 23
San Maurizio Canevese	Via XX Settembre 3
Mathi	Piazza Don Francarlo Novero
Balangero	P.zza X Martiri 5
Lanzo	Via Vittime dei Lager Nazisti
Coassolo	Frazione Vietti 21
Viù	P.zza del Volontario
Alba	Via Margherita di Savoia 10
Cortemilia	C.so Divisione Alpini
Mango	Via dell'Asilo
Priocca	Via Roma n. 2
Corneliano d'alba	Via Castellero 3
Cherasco	Largo Mockmuhl 1
Narzole	Frazione San Nazario n. 142
Leinì	Via Volpiano 38
Oglianico	P.zza Statuto 1
Cuorgnè	Via Garibaldi 9



UNIENISO9001:2015

Arpa Piemonte – Ente di diritto pubblico

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Direzione Generale

Via Pio VII, 9 – 10135 Torino – Tel. 011/19681120 – Fax 011/19681121 – e-mail: direzione generale@arpa.piemonte.it

Rocca Canavese	Via Vanchiglia 35
Germagnano	Via Celso Miglietti 53
Cafasse	Via Villanova 1
Robassomero	Via XXV Aprile
Fiano	Via Roma 53
La Cassa	Via Fila 4
Givoletto	P.zza Concordia 5
Cambiano sede condivisa con Banca del Sangue	Via Mosso 1
Trofarello	Via S. Giovanni Bosco 4
Moncalieri	Via Real Collegio, 20 bis
Nichelino	Via Damiano Chiesa 12
Piobesi	Piazza I Maggio 1
Villastellone	Piazza della libertà 8
Vinovo	P.zza II Giugno, 13
Castagnole Piemonte	L.go Trento, 3/a
Bra	Via Vittorio Emanuele II, 3
Sanfrè	P.zza de Zardo, 1
Sommariva Bosco	Via Cavour, 72
Racconigi	Via Fiume, 20
Volpiano	P.zza Cavour, 1
Brandizzo	Via F. Salerno, 9
Rondissone	Via Marconi, 53/A
Torrazza Piemonte	P.zza del Municipio, 2
San Sebastiano Po	Via Mazzini, 4
San Francesco al campo	St. Militare 1
Caselle	Via Savonarola 12
Bardonecchia	Via Garbaldi 7c
Oulx	Via Vittorio Emanuele 24
SUSA	Via Palazzo di Città 8
Venaus	Via Roma 4
Villar Fioccardo	Via Conte Carroccio 30
Rosta	Via Dante Alighieri 7
Rivoli	Via Balegno 6
Grugliasco	P.zza Matteotti 45
Sangano	Piazza Matta
Giaveno	Viale Regina Elena 19
Cumiana	Via Boselli 19



UNIENISO9001:2015

Arpa Piemonte – Ente di diritto pubblico

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Direzione GeneraleVia Pio VII, 9 – 10135 Torino – Tel. 011/19681120 – Fax 011/19681121 – e-mail: direzionegenerale@arpa.piemonte.it

Osasco	Via Giardini 4
Cavour	Via Giolitti 117
Villafranca	Via Stefano Grande 2
Lombriasco	Via C.Ponte
PRAGELATO-SESTRIERE	Piazza Fraitevi, 1 Sestriere
PEROSA ARGENTINA	Piazza 3° Alpini
POMARETTO	Piazza della Libertà 1
LUSERNA SG	Via Roma 41
FROSSASCO	Via Baisa 9
AGLIE'	Piazza Teatro 4
FOGLIZZO	Via Olivero 21
NOLE	Via Torino 127

Tabella punti di raccolta verificati tra il 2022 e il 2024

Canale	Via S. Martino, 3/b
Pecetto Torinese	Strada Valle Sauglio n°2 c/o Polo della Salute
La Morra	Piazza Vittorio Emanuele snc

Tabella Autoemoteche e sedi di posizionamento (per maggiori dettagli vedasi allegato 1)

TARGA BK930ZK - AUTOEMOTECA 2000	Parco Ruffini – Torino Utilizzata per la raccolta di sangue intero e di plasma
TARGA DC793TF - AUTOEMOTECA 2006	Porta Susa – Torino Utilizzata per la raccolta di sangue intero e di plasma
TARGA CE909VK - AUTOEMOTECA SAN PAOLO	Ospedale San Giovanni Bosco – Torino utilizzata per la raccolta di sangue intero e di plasma
TARGA DP476EZ - AUTOEMOTECA 2008	Utilizzata per la raccolta di solo sangue intero in Torino e Provincia, a seconda delle necessità (scuole/università, caserme, aziende, AOE sprovviste di sede di raccolta idonea ecc.)
TARGA EC044XJ - AUTOEMOTECA 2010	Utilizzata per la raccolta di solo sangue intero in Torino e Provincia,
TARGA EY707KS - AUTOEMOTECA 2015	Utilizzata per la raccolta di solo sangue in Torino e Provincia
TARGA TO69922V - AUTOEMOTECA	Utilizzata per la raccolta di plasma in Provincia di



UNIENISO9001:2015

Arpa Piemonte – Ente di diritto pubblico

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Direzione GeneraleVia Pio VII, 9 – 10135 Torino – Tel. 011/19681120 – Fax 011/19681121 – e-mail: direzionegenerale@arpa.piemonte.it

PLASMA	Torino
TARGA DY959LZ - AUTOEMOTECALA STAMPA	Utilizzata per la raccolta di sangue intero e di plasma in Torino e Provincia
GE866EF - AUTOEMOTECALA	Utilizzata per plasmateresi nell'albesa

Le autoemoteche sono state verificate e non presentano “non conformità”

Su indicazione dell'UdR durante le giornate di verifica il punto di raccolta di Chieri in programma non è stato verificato per chiusura delle stesso da parte dell'Unità di raccolta.

Le verifiche sono state svolte nelle giornate di martedì e mercoledì.

Sono stati verificati 66 punti di raccolta dislocati nella provincia di Torino, Cuneo e Asti.

- In 38 punti di raccolta sono state riscontrate “non conformità maggiori”
- In 3 punti di raccolta sono state riscontrate “non conformità minori”
- In 9 punti di raccolta sono state riscontrate “raccomandazioni”
- In 16 punti di raccolta non sono state riscontrate “non conformità e raccomandazione”


La tabella che segue offre un quadro di sintesi di quanto verificato.

UDR AVIS Torino Totale Punti di Raccolta 65	NC>	NC<	Racc	OK
	38	2	9	16



UNIENISO9001:2015

Avis A.Colombo 65 Punti di raccolta



Analisi delle “non conformità Maggiori”

Le non conformità maggiori riscontrate hanno riguardato: la tipologia di locali dove viene allestita la raccolta, come ad esempio: sale comunali consiglieri, scuole primarie, biblioteche, mancanza di locale dedicato alla raccolta accessibile solo a personale autorizzato (la raccolta era ricavata all'interno di un ampio locale attraverso pareti mobili). In altri casi il percorso non si svolgeva in ordine logico e non garantiva la sicurezza del donatore e non la minimizzazione degli errori durante lo svolgimento delle operazioni di prelievo (rischio mix-up nelle operazioni di etichettatura).

In alcuni casi è stato riscontrato che il locale destinato al colloquio e alla valutazione delle condizioni generali di salute del donatore per la definizione del giudizio di idoneità alla donazione, non tutelava il diritto del donatore alla privacy e non garantiva la confidenzialità necessaria per una corretta e completa acquisizione delle informazioni anamnestiche rilevanti ai fini della sicurezza del sangue prelevato e a tutela della salute del donatore

Un'altra criticità riguardava la tipologia di locali, che a causa degli arredi e della pavimentazione non permettevano una completa sanificazione e disinfezione degli



UNIENISO9001:2015

ambienti, rendendo difficile minimizzare il rischio di contaminazione degli emocomponenti prelevati. Sempre relativa alla tipologia di locali in alcuni casi l'unico bagno presente era di tipo "turca". Questa tipologia di servizio igienici oltre non essere conforme alla alla normativa vigente, potrebbe essere fonte di rischio per il donatore che lo utilizza

Le "non conformità minori" riscontrate riguardavano la carenza del piano di controllo del pest control (protezione contro l'ingresso di insetti e altri animali), carenze documentali presso le sedi o la mancata registrazione dei passaggi di pulizia o dei rilievi microclimatici.

Le "non conformità minori" sono tutte non conformità facilmente risolvibili.

Per i punti di raccolta visionati in attività non sono state riscontrate criticità al processo di raccolta

9. SIMT ASL CN1

I Punti di raccolta afferenti al SIMT ASL CN1 sono stati verificati il giorno 30 ottobre 2024. Le verifiche sono state svolte nella giornata di mercoledì.

Tabella elenco punti di raccolta e indirizzi

Garessio	V.le Paolini, 11
Dogliani	Via Ospedale, 1
Cavallermaggiore	Via Bonino,1


Sono stati verificati 4 punti di raccolta dislocati nella provincia di Cuneo

- In un punto di raccolta è stata riscontrata una "non conformità maggiore"
- In un punto di raccolta è stata riscontrata una "non conformità minore"
- In un punto di raccolta è stata riscontrata una "raccomandazione"
- In un punto di raccolta non sono state riscontrate "non conformità" e "raccomandazioni"



UNIENISO9001:2015

ASL CN1 Totale Punti di Raccolta 3	NC>	NC<	Racc	OK
	1		1	1



La non conformità maggiore ha riguardato l'assenza di un locale destinato alla raccolta del sangue ed emocomponenti e la presenza di elementi che non danno garanzia un'adeguata sanificazione e disinfezione.

Nel mese di giugno 2024 nell'ambito delle pillole formative, per testare i nuovi strumenti di verifica (la check list da utilizzare per le verifiche dei punti di raccolta in attività) sono state svolte le verifiche di accreditamento presso i punti di raccolta di Fossano, Ceva e Saluzzo in attività, dove non sono state rilevate criticità e presso il punto di raccolta di Monesiglio in assenza di attività dove non sono state rilevate criticità.

10. SIMT AO Croce e Carle di Cuneo

I Punti di raccolta afferenti all'Unità di Raccolta afferente al SIMT AO Croce e Carle di Cuneo sono stati verificati il giorno 5 novembre 2024.

Su richiesta del SIMT il punto di raccolta di Verzuolo in programma non è stato verificato.



UNIENISO9001:2015

Le verifiche sono state svolte nella giornata di martedì.

Tabella elenco punti di raccolta e indirizzi

Centallo	Via Ospedale, 42
Costigliole Saluzzo	Via Villafalletto, 1
Boves	Via Castello di Godego, 6
Borgo San Dalmazzo	P.zza dell'Abbazia, 6

Sono stati verificati 4 punti di raccolta dislocati nella provincia di Cuneo

- In un punto di raccolta è stata riscontrata una “non conformità maggiore”
- In un punto di raccolta è stata riscontrata una “non conformità maggiore”
- In un punto di raccolta è stata riscontrata una “raccomandazione”
- In un punto di raccolta non sono state riscontrate “non conformità” e “raccomandazioni”

AO CUNEO Totale Punti di Raccolta 4	NC>	NC<	Racc	OK
	2		1	1




UNIENISO9001:2015

Arpa Piemonte – Ente di diritto pubblico
Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017
Direzione Generale

Via Pio VII, 9 – 10135 Torino – Tel. 011/19681120 – Fax 011/19681121 – e-mail: direzionegenerale@arpa.piemonte.it

AO Cuneo 4 Punti di raccolta



Le non conformità maggiori riscontrate hanno riguardato il percorso del donatore è stato riscontrato che le attività non si svolgevano in ordine logico.

11. SIMT ASLVCO

I Punti di raccolta afferenti al SIMT ASL VCO sono stati verificati il giorno 23 ottobre 2024. Il punto di Stresa è stato valutato in attività e sono state rilevate criticità durante il processo di prelievo (mancaza dell'emoglobinometro di back-up, assenza dell'informativa post-donation e mancato rispetto della procedura di disinfezione della cute).

Tabella elenco punti di raccolta e indirizzi

STRESA Poliambulatorio ASL VCO	Via dei Martiri 20
Omegna Ospedale	C/o Ospedale Madonna Del Popolo

Sono stati verificati 2 punti di raccolta dislocati nella provincia di Verbania

- È stata riscontrata una "raccomandazione" di tipo strutturale
- In un punto di raccolta non sono state riscontrate "non conformità" e "raccomandazioni" di tipo strutturale



UNIENISO9001:2015

ASL VCO Totale Punti di Raccolta 2	NC>	NC<	Racc	OK
			1	1



Nel di raccolta visionato in attività sono state riscontrate criticità al processo di raccolta.

12 - SIMT ASL BI

I Punti di raccolta afferenti al SIMT ASL BI sono stati verificati il giorno 24 ottobre 2024. Il punto di Trivero è stato valutato in attività.

Tabella elenco punti di raccolta e indirizzi

Trivero	Fz.ne Guala, 3
Cavaglià	Via Donatori di Sangue, 1



UNIENISO9001:2015

Sono stati verificati 2 punti di raccolta dislocati nella provincia di Biella

- In due punti di raccolta sono state riscontrate “non conformità minori”

ASL BI Totale Punti di Raccolta 2				
	NC>	NC<	Racc	OK
		2		



Le “non conformità minori” riscontrate hanno riguardato carenze documentali presso le sedi o la mancata registrazione dei passaggi di pulizia o dei rilievi microclimatici

Per il punto di raccolta visionato in attività non sono state riscontrate criticità al processo di raccolta



UNIENISO9001:2015

13 - SIMT ASL AL

I Punti di raccolta afferenti al SIMT ASL AL sono stati verificati il giorno 12 novembre 2024.

Il punto di Novi Ligure è stato valutato in attività.

Tabella elenco punti di raccolta e indirizzi

NOVI LIGURE (AL)	Via Edilio Raggio n. 12
OVADA (AL)	Via Ruffini n. 22
ACQUI TERME (AL)	Via Fatebenefratelli n. 1
SPIGNO MONFERRATO (AL)	Via Achille Airaldi n. 10
SALE (AL)	Via Giordano Bruno, 13

Sono stati verificati 5 punti di raccolta dislocati nella provincia di Alessandria. Tre di questi punti di raccolta si trovano in strutture ospedaliere.

In un punto di raccolta è stata riscontrata una raccomandazione.

ASL AL Totale Punti di Raccolta 5				
	NC>	NC<	Racc	OK
			1	4

Arrivo: AOO A1400B, N. Prot. 00008031 del 28/03/2025



UNIENISO9001:2015


Arpa Piemonte – Ente di diritto pubblico

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Direzione Generale

Via Pio VII, 9 – 10135 Torino – Tel. 011/19681120 – Fax 011/19681121 – e-mail: direzione generale@arpa.piemonte.it

ASL AL 5 Punti di raccolta



Per il punto di raccolta visionato in attività non sono state riscontrate criticità al processo di raccolta.

14 - SIMT AOU Città della Salute e della Scienza – Banca del Sangue

I Punti di raccolta afferenti al SIMT AOU Città della Salute e della Scienza – Banca del Sangue sono stati verificati il giorno 29 ottobre 2024. Il punto di Revello è stato valutato in attività il giorno 9 novembre 2024 e il punto di raccolta di Pavarolo è stato valutato in attività il giorno 24 novembre 2024.

Tabella elenco punti di raccolta e indirizzi

Revello	Piazza Municipio 9
Pavarolo	Piazza Municipio 9
Arignano	Via Gino Lisa, 18
Riva presso Chieri condivisa con FIDAS	P.zza III Millennio, 1
Carignano condivisa con FIDAS	Via San Remigio, 46
Polonghera	Via Parrocchia
Villanova Solaro	P.zza Vittorio Emanuele II
Torre San Giorgio	P.zza Cravero, 2
Candiolo	Via Roma, 12



UNIENISO9001:2015

Arpa Piemonte – Ente di diritto pubblico

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017


Direzione Generale

Via Pio VII, 9 – 10135 Torino – Tel. 011/19681120 – Fax 011/19681121 – e-mail: direzionegenerale@arpa.piemonte.it

Sono stati verificati 9 punti di raccolta dislocati nella provincia di Torino e Cuneo.

- In 8 punti di raccolta sono state riscontrate “non conformità maggiori”
- In 1 punto di raccolta sono state riscontrate “non conformità minori”

Banca Sanguine Totale Punti di Raccolta 9	NC>	NC<	Racc	OK
	8	1		



Analisi delle “non conformità Maggiori”

Le non conformità maggiori riscontrate hanno riguardato: la tipologia di locali dove viene allestita la raccolta, come ad esempio: sale comunali consiglieri, scuole primarie, biblioteche, mancanza di locale dedicato alla raccolta accessibile solo a personale autorizzato (la raccolta era ricavata all'interno di un ampio locale attraverso pareti mobili). In altri casi il percorso non si svolgeva in ordine logico e non garantiva la sicurezza del



UNENISO9001:2015



donatore e non la minimizzazione degli errori durante lo svolgimento delle operazioni di prelievo (rischio mix-up nelle operazioni di etichettatura).

In alcuni casi è stato riscontrato che il locale destinato al colloquio e alla valutazione delle condizioni generali di salute del donatore per la definizione del giudizio di idoneità alla donazione, non tutelava il diritto del donatore alla privacy e non garantiva la confidenzialità necessaria per una corretta e completa acquisizione delle informazioni anamnestiche rilevanti ai fini della sicurezza del sangue prelevato e a tutela della salute del donatore

Un'altra criticità riguardava la tipologia di locali, che a causa degli arredi e della pavimentazione non permettevano una completa sanificazione e disinfezione degli ambienti, rendendo difficile minimizzare il rischio di contaminazione degli emocomponenti prelevati. Sempre relativa alla tipologia di locali in alcuni casi l'unico bagno presente era di tipo "turca". Questa tipologia di servizio igienici oltre non essere conforme alla alla normativa vigente, potrebbe essere fonte di rischio per il donatore che lo utilizza

Le "non conformità minori" riscontrate riguardavano la carenza del piano di controllo del pest control (protezione contro l'ingresso di insetti e altri animali), carenze documentali presso le sedi o la mancata registrazione dei passaggi di pulizia o dei rilievi microclimatici.

Un'altra non conformità minore rilevata era relativa all'area dove si esegue la digitopuntura per la rilevazione dell'emoglobina, in alcuni casi era svolta nella sala prelievo con il rischio di interferenza nei percorsi all'interno della sala prelievo, in altri casi in aree limitrofe alla sala prelievo. La digitopuntura per la rilevazione dell'emoglobina dovrebbe essere eseguita nella sala colloquio/visita

Le "non conformità minori" sono tutte non conformità facilmente risolvibili



UNIENISO9001:2015



Tabella punti di raccolta verificati tra il 2022 e il 2024

Manta	Piazza del popolo n.1
Moretta	Vicolo dell'Oratorio 1
Piasco	Via Mario del Pozzo n. 52
Revello	Piazza Don Bosco 1
Sanfront	Via Trieste n.19

Arrivo: AOO A1400B, N. Prot. 00008031 del 28/03/2025



UNIENISO9001:2015

Arpa Piemonte – Ente di diritto pubblico
Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017
Direzione Generale

Via Pio VII, 9 – 10135 Torino – Tel. 011/19681120 – Fax 011/19681121 – e-mail: direzionegenerale@arpa.piemonte.it



**ORGANISMO TECNICAMENTE
ACCREDITANTE**

*N.. di prot. nell'oggetto del messaggio PEC
Dati di prot. nell'allegato "segnatura.xml"*

Torino lì,
Via pec: sanita@cert.regione.piemonte.it

Alla Direzione "Sanità"

e.p.c. Dott.ssa Mirella Derossi
Settore "Programmazione dei Servizi
Sanitari e socio-sanitari"

Via pec: programmazione.sanitaria@cert.regione.piemonte.it

Via pec: protocollo@pec.cittadellasalute.it

Egr. Resp. S.C. Banca del Sangue e
immunoematologia
AOU Città della Salute e Scienza di
Torino

Oggetto: *AOU Città della Salute e Scienza di Torino S.C. Banca del Sangue e immunoematologia - Trasmissione rapporto di verifica punti di raccolta Chieri (TO).*

Con riferimento alle verifiche effettuate tra il 29 ottobre e il 24 novembre 2024 dei punti di raccolta afferenti all'AOU Città della Salute e Scienza di Torino S.C. Banca del Sangue e immunoematologia, si invia il rapporto di verifica del punto di raccolta in oggetto.

Nel corso della verifica è stata riscontrata una "non conformità" classificata come minore.

Distinti saluti.

Il Dirigente
Ing. Chiara Carpegna

All.: 2025-07-18Chieri (pag 1)



UNIENISO9001:2015

Arpa Piemonte – Ente di diritto pubblico

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Direzione Generale

Via Pio VII, 9 – 10135 Torino – Tel. 011/19681120 – Fax 011/19681121 – e-mail: direzione generale@arpa.piemonte.it



**ORGANISMO TECNICAMENTE
ACCREDITANTE**



Diario della giornata di verifica del 18/07/2025 – SIMT BANCA DEL SANGUE

Luogo	Tipologia di edificio	Plasma	Numero giornate di raccolta annue	Numero unità raccolta a giornata	Giorno raccolta	Note
Pavarolo Piazza Municipio 9	Locali ad uso esclusivo	No	42	26	venerdì	NC Minore

1. Chieri – Punto di raccolta valutato in attività

Gruppo di Verifica	Personale della SIMT
Mariella Gianarda - VSTI Enrico Santo – OTA ARPA Piemonte	Clara Pecoraro – Resp. Prelievo BdS Remigio Roncato – Infermiere BdS

Osservazioni

Il punto di raccolta è al piano terra di locali comunali in concessione all'Associazione. La Sala prelievi è allestita con quattro poltrone in un locale dedicato.

Il punto di raccolta è stato visionato in attività

Al momento del sopralluogo erano prenotati 25 donatori e l'equipe di prelievo era composta da un medico e due infermieri.

Il personale risulta qualificato, sono state visionate le schede di qualificazione del personale sanitario presente durante il sopralluogo.

Durante il sopralluogo erano presenti anche cinque volontari un dipendente della sezione locale di AIDAS (CABS)

Si segnala quanto segue:

- In merito alle dotazioni tecnologiche sono presenti due emoglobinometri di cui uno di back-up,
- Le procedure di prelievo sono presenti sia in forma digitale su PC che in formato cartaceo

- L'area dove viene svolta la digitopuntura per la rilevazione dell'emoglobina viene svolta su un banchetto in prossimità dell'accesso alla sala prelievi, non conformità minore è necessario svolgerla all'interno della sala colloquio/vista.
- Visionato modulo "Foglio di presenza degli operatori e verifica idoneità dei locali" – Mod.Racc08 rev, *si raccomanda* di aggiungere la temperatura con l'ora di fine prelievo.
- Seguito il percorso del donatore il percorso di donazione è avvenuto correttamente in tutte le sue fasi
- Per la disinfezione della cute è utilizzato il Chloraprep sono stati rispettati i tempi previsti per la disinfezione della cute.

Non si rilevano criticità nel percorso di prelievo e Non si rilevano "non conformità" di tipo strutturale.



**ORGANISMO TECNICAMENTE
ACCREDITANTE**

*N.. di prot. nell'oggetto del messaggio PEC
Dati di prot. nell'allegato "segatura.xml"*

Torino lì,
Via pec: sanita@cert.regione.piemonte.it

Alla Direzione "Sanità"

e.p.c. Dott.ssa Mirella Derossi
Settore "Programmazione dei Servizi
Sanitari e socio-sanitari"

Via pec: programmazione.sanitaria@cert.regione.piemonte.it

Via pec: presidenza.fidasdsp@pec.it

Egr. Presidente FIDAS ADSP

Oggetto: *Unità di Raccolta FIDAS ADSP: Trasmissione rapporto di verifica punti di
raccolta Sommariva Perno*

Con riferimento alle verifiche effettuate tra il 17 settembre e il 25 novembre 2024 dei punti di raccolta afferenti all'UDR FIDAS ADSP, si invia il rapporto di verifica del punto di raccolta in oggetto.

Nel corso della verifica non sono state rilevate "non conformità".

Distinti saluti.

Il Dirigente
Ing. Chiara Carpegna

All.: 2025-07-18Sommariva (pag 1)



UNIENISO9001:2015

Arpa Piemonte – Ente di diritto pubblico

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Direzione Generale

Via Pio VII, 9 – 10135 Torino – Tel. 011/19681120 – Fax 011/19681121 – e-mail: direzionegenerale@arpa.piemonte.it



**ORGANISMO TECNICAMENTE
ACCREDITANTE**



Diario della giornata di verifica del 18/07/2025 integrazione del diario del 15/10/2024 -
UdR FIDAS ADSP

Luogo	Tipologia di edificio	Plasma	Numero giornate di raccolta annue	Numero unità raccolta a giornata	Giorno raccolta	Note
SOMMARIVA PERNO Via Maunera 128	Proprietà comunale ad uso non esclusivo	☐	8	35	Sab - Dom	Nessuna NC

1. SOMMARIVA PERNO Loc. Maunera (CN)

Gruppo di Verifica	Personale della Sezione
Mariella Gianarda - VSTI Enrico Santo – OTA ARPA Piemonte	Erika Orlandi – Dir.Tec Udr FIDAS Antonella Novelli – Resp Qualità

Il punto di raccolta è all'interno di locali di proprietà comunale, durante il giro accreditamenti di punti di raccolta del 15 ottobre 2024 i locali era utilizzati dalla scuola materna in attesa del fine lavori di ristrutturazione della sede originaria della stessa. Durante il giro di verifica è stato comunicato al gruppo di verifica l'impossibilità ad accedere all'interno della struttura data la presenza dei bambini.

In data 18/07/2025 è stato effettuato il sopralluogo. Durante il sopralluogo il punto di raccolta non era attivo e **non sono state riscontrate "non conformità"**

Sono stati effettuati i rilievi fotografici.