

Codice DB1402

D.D. 7 luglio 2010, n. 1786

L.R. 06.10.2003 n. 25. D.P.G.R. 09.11.2004 n. 12/R, art. 21. Approvazione del disciplinare di esercizio ed autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio della diga denominata "Salto Isorno" sul T. Isorno in Comune di Montecrestese (VB), di proprietà Idroelettriche Riunite S.p.A. - Codice VB01001.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di autorizzare la Società Idroelettriche Riunite S.p.A. alla prosecuzione dell'esercizio della traversa fluviale in oggetto

- Art. 1 - Si autorizza la Società Idroelettriche Riunite S.p.A. ai sensi dell'art. 21 del Regolamento di attuazione n.12/R del 9/11/2004 della Legge Regionale 25/2003, all'esercizio dell'impianto di sbarramento di ritenuta e relativo bacino di accumulo idrico, della diga denominata "Salto Isorno" Tipologia D Categoria A2 sul T.Isorno in Comune di Montecrestese (VB) - Codice VB01001;
- Art. 2 - L'esercizio dell'impianto è regolato dal rispetto del disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui il proprietario richiedente è vincolato nella gestione dell'opera; gli elaborati tecnici presentati sono depositati presso l'Amministrazione Regionale, Settore competente in materia di sbarramenti;
- Art. 3 - Visti gli atti presentati e visto l'art. V del disciplinare d'esercizio, si individua nella proprietaria, Idroelettriche Riunite S.p.A., la responsabile a tutti gli effetti, sia civili che penali, della corretta e diligente vigilanza dell'impianto;
- Art. 4 - Ai sensi dell'art. 22 del Regolamento di attuazione n.12/R del 9/11/2004 della Legge Regionale 25/2003, il Sindaco del Comune interessato garantisca la tutela della pubblica incolumità, disponendo anche le necessarie visite di controllo e ordinando l'esecuzione degli eventuali lavori di manutenzione, in relazione alle risultanze delle visite;
- Art. 5 - Copia dei verbali per le visite suddette dovranno essere inviati al Settore competente in materia di sbarramenti ed al Settore regionale decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Verbania.

Il Dirigente
Lorenzo Masoero