

Codice A14000

D.D. 22 giugno 2015, n. 395

**A.S.L. VC - Accreditamento Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale (SIMT)  
P.O. di Vercelli - C.so Mario Abbiate 21, ai sensi dell'Accordo Stato Regioni e Province  
Autonome Rep. Atti 242/CSR del 16.12.2010.**

Premesso che:

- come previsto dalla D.G.R. n. 36 – 6201 del 29.7.2013 di definizione dei tempi e delle modalità del procedimento di accreditamento dei Servizi di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale (SIMT), delle Unità di Raccolta (UdR) e degli afferenti punti di raccolta, con D.D. n. 283 del 10.4.2014 è stato accreditato con condizione il SIMT del P.O. di Vercelli in Corso Mario Abbiate 21;
- con note prot. 0024799 del 27.5.2014 e prot. 0038835 del 18.8.2014 l'A.S.L. VC ha presentato il Piano di miglioramento, previsto dalla deliberazione di cui al paragrafo precedente, con indicazione delle attività finalizzate al superamento delle non conformità evidenziate nel Rapporto di verifica dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Arpa Piemonte, incaricata delle attività di verifica di cui all'Accordo Stato Regioni e Province Autonome n. 242/CSR del 16.12.2010;
- con note prot. 53403 del 26.6.2014 e prot. 73752 del 9.9.2014 ARPA Piemonte ha trasmesso all'Azienda in oggetto e al Settore Organizzazione dei Servizi Sanitari Ospedalieri e Territoriali le valutazioni sul Piano di miglioramento e con successiva nota prot. 93849 del 11.11.2014 ha comunicato la data del 15.12.2014 per l'effettuazione della seconda visita ispettiva finalizzata alla verifica delle azioni correttive messe in atto;
- a conclusione della verifica di cui al paragrafo precedente con nota prot. 105861 del 18.12.2014 Arpa Piemonte ha certificato il superamento delle non conformità in precedenza riscontrate per quanto riguarda i requisiti minimi di cui all'Accordo Stato Regioni e Province Autonome n. 242/CSR del 16.12.2010 e rilevato la persistenza della mancanza dell'impianto di rilevazione incendi, di cui al requisito A.S.6 della D.G.R. n. 31-4610 del 24.9.2012 (requisiti strutturali ulteriori rispetto all'Accordo 242/CSR);
- con nota prot. 0019724 del 30.04.2015 l'A.S.L. VC ha comunicato di aver provveduto alla realizzazione dell'impianto di rilevazione incendi di cui sopra;
- il 28.05.2015 ARPA Piemonte ha effettuato un sopralluogo di verifica dei lavori svolti, al termine del quale, con nota prot. 44623 del 29.05.2015, ha certificato il superamento di tutte le "non conformità" precedentemente riscontrate.

Tutto ciò premesso e considerato

IL DIRETTORE

vista la L. 21 ottobre 2005 n. 219;  
visto il D.Lgs n. 191 del 19.8.2005;  
visto il D.Lgs n. 191 del 6.11.2007;

visti i DD.Lgs n 207 e n 208 del 9 novembre 2007,  
visto il D.Lgs n. 261 del 20.12.2007;  
visto il D.Lgs n. 16 del 25.1.2010;  
vista la D.G.R. n. 31-4610 del 24.9.2012;  
vista la D.G.R. n. 46-5884 del 3.6.2013;  
vista la D.G.R. n. 36-6201 del 29.7.2013.

*determina*

- di prendere atto del rapporto di verifica di Arpa Piemonte, di cui alla nota prot. n. 44623 del 29.05.2015, che della presente determinazione è parte integrante e sostanziale (allegato 1), in cui si attesta il superamento delle non conformità ai requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici di cui all'Accordo Stato Regioni e Province Autonome Rep. Atti 242/CSR del 16.12.2010 riscontrate nel corso delle precedenti verifiche;
- di accreditare, ai sensi dell'Accordo di cui sopra, il Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale - SIMT dell'A.S.L. VC con sede in via Corso Mario Abbiate 21 – Vercelli per la durata di anni 5 dalla data del presente provvedimento.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. In entrambi i casi il termine decorre dalla data di piena conoscenza del provvedimento da parte degli interessati.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Direttore Regionale  
Dott. Fulvio MOIRANO