

Codice XST004

D.D. 9 giugno 2017, n. 1722

Servizio di riparazione della Trincia Agrimaster -Mod.KA1250. Procedura di acquisizione sottosoglia ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. 50/2016 fuori dal Mercato elettronico della P.A. Determinazione a contrarre. Spesa presunta di Euro 2.361,76 IVA inclusa. Prenotazione sul Cap. 130730/2017. C.I.G: 78F1EE9232

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1. di procedere mediante affidamento diretto al servizio di riparazione della Trincia Agrimaster, per l'importo massimo stimato di € 1.935,87,+ IVA;
2. di approvare i contenuti della lettera di invito da riportare nella trattativa diretta (Modello 8);
3. di prenotare sul cap. 130730/2017 la somma complessiva di € 2.361,76 di cui € 1.935,8 per la prestazione di cui all'oggetto oltre € 425,89 per IVA, Conto Finanziario U.1.03.02.09.004
4. di individuare il RUP nel dirigente responsabile della Struttura temporanea XST004 dr. Francesco Caruso;

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010 nonché nel sito istituzionale www.regione.piemonte.it, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi degli articoli 23 e 37 del D.lgs. 33/2013 e s.m.i.

Dati di amministrazione trasparente:

Beneficiario: determinabile successivamente

Importo: € 1.935,87+IVA

Dirigente Responsabile: dr. Francesco Caruso

Modalità Individuazione Beneficiario: affidamento sotto soglia procedura ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. 50/2016.

Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo regionale entro 30 giorni dalla conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto dall'art. 120 del Decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del processo amministrativo).

Il Dirigente responsabile
Dott. Francesco Caruso