

Citta' metropolitana di Torino

D.P.G.R. n. 10R/2003 del 29/07/2003 e s.m.i. - pubblicazione di annuncio relativo a: domanda della Società Giacosa 38 S.r.l. di subingresso nella titolarità della concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite n. 2 pozzi di prelievo e contestuale restituzione delle acque emunte in n. 2 pozzi di scarico, in Comune di Torino, ad uso condizionamento (geotermico).

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 18 del T.U. 11.12.1933 n. 1775 sulle Acque Pubbliche, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 2840/2021 del 08/06/2021:

(... omissis ...)

DETERMINA

- 1) di prendere atto che la Società Giacosa 38 S.r.l., con sede legale a Torino (TO), Via Giacosa n. 38, P.I. 12392940016, subentra, fatti salvi i diritti dei terzi, alla FCA Partecipazioni S.p.A., ed è riconosciuta titolare dell'utenza, di cui alla D.D. n. 754-25724, del 25/09/2017, riferita alla concessione di derivazione d'acqua sotterranea da n. 2 pozzi, profondi m. 30, in falda superficiale, con contestuale scarico delle acque prelevate in ulteriori n. 2 pozzi in falda superficiale, in misura di l/s massimi 19, l/s medi 0,93, per complessivi m³ annui 29.299 ad uso condizionamento (geotermico), (Codice Utenza: TO02991 - Pratica Prov: P13121), come di seguito descritti:
 - pozzo di prelievo P1, cod. univoco TO-P-10715, ubicato in Comune di Torino, Via Giacosa n. 38, Foglio n. 1337, Particella n. 93, sub. 4, portata l/s massimi 9,5;
 - pozzo di prelievo P2, cod. univoco TO-P-10716, ubicato in Comune di Torino, Via Giacosa n. 38, Foglio n. 1337, Particella n. 93, sub. 4, portata l/s massimi 9,5;
- 2) che la concessione continuerà ad essere vincolata agli obblighi ed alle condizioni prescritti dalla D.D. n. 754-25724, del 25/09/2017 e dal relativo disciplinare che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 3) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia;
- 4) che l'onere dei canoni rimasti eventualmente insoluti è a carico della Società Giacosa 38 S.r.l.;

(... omissis ...)"