Il Coordinatore della Sicurezza

Geom Dario Cavallero

viaStaffarda 7
12045 fossano (cn)

Allegato al Piano di sicurezza e coordinamento

Villaggio Sportivo S.Bongiovanni S.lucia Manutenzione straordinaria copertura del palazzetto ed inserimento linea vita

Fossano via S.Lucia

Rev 1 - Aprile 2018

Anno 1 - foglio 1 di 1

DIAGRAMMA CRONOLOGICO E PER FASI LAVORATIVE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Giorni utili contrattuali: 69

Inizio lavori

	01/02/2019	08/02/2019	15/02/2019	22/02/2019	01/03/2019	08/03/2019	15/03/2019	22/03/2019	29/03/2019	05/04/2019	12/04/2019	19/04/2019	26/04/2019	03/05/2019	10/05/2019	17/05/2019	24/05/2019	31/05/2019	07/06/2019	14/06/2019	21/06/2019	28/06/2019	05/07/2019	12/07/2019	19/07/2019	26/07/2019	02/08/2019	09/08/2019	16/08/2019	23/08/2019	30/08/2019	06/09/2019	13/09/2019	20/09/2019	27/09/2019
giorni:																																			
1 IMPIANTO DEL CANTIERE																																			
Realizzazione degli accessi al cantiere																																			
Esecuzione degli accessi verticali																																			
2 COPERTURE IMPERMEABILIZZAZIONI E OPERE DI FALDALERIA																																			
montaggio dei punti di aggancio puntuali																																			
montaggio della linea vita																																			
Ripasso del manto di copertura																																			
Ripasso delle faldine laterali e in genere																																			
15 SMOBILIZZO DEL CANTIERE																																			
Smobilizzo del cantiere																																			