

SISTEMA REGIONALE DELLE AREE PROTETTE

PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

Legge Regionale 31 agosto 1979, n. 52 e s.m.i.

PIANO D'AREA

1° VARIANTE

L.R. 22 marzo 1990, n.12 – art. 23

L.R. 21 luglio 1992, n.36 – art.7

PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE



TORINO 2007

REDAZIONE (2004 – 2007)

STUDIONOVI S.a.s. di Bruno – De Paolis – Pagella
Corso Italia n. 48
15067 Novi Ligure – Alessandria
0143/75470

Elaborazioni cartografiche – CSI Piemonte

ELABORATI DI PIANO

Relazione
Norme tecniche di attuazione
Valutazione di Incidenza (Roberto Toffoli, Giorgio Baldizzone)
Relazione geologica (Studio Tecnico Foglino)

ALLEGATI

Piano d'Azione per la conservazione dell'Avifauna (Roberto Toffoli)
Piano d'Azione per la conservazione della Lepidotterofauna (Giorgio Baldizzone)
Piano d'Azione per la conservazione della Chiropterofauna (Roberto Toffoli)
Patrimonio edilizio esistente – Cartografia e Schede descrittive

TAVOLE

| | |
|---|----------------|
| Tav. n. 1 - Vincoli e destinazioni d'uso | scala 1:10.000 |
| Tav. n. 2 - Aree attrezzate di 1° e 2° ordine | |
| Benedica - Capanne di Marcarolo | |
| Capanne superiori | scala 1:5.000 |
| Tav. n. 3 - Carta delle emergenze schedate. | |
| Proposta di riutilizzo delle cascine regionali. Grandi proprietà. | |
| Selezione itinerari. Viabilità principale e secondaria. | scala 1:20.000 |
| Tav. n. 4 - Carta della copertura vegetale | scala 1:25.000 |
| Tav. n. 5 - Carta della biodiversità ornitica | scala 1:25.000 |
| Tav. n. 6 - Carta degli incendi boschivi | scala 1:20.000 |
| Tav. n. 7 - Carta della propensione al dissesto | scala 1:10.000 |

Procedimento, Effetti, Validità ed Attuazione del Piano

Il Piano d'Area del Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo è formato ai sensi dell'Art. 16 della Legge Regionale 31 agosto 1979, n. 52, "Istituzione del Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo", modificato con l'Art. 6 della Legge Regionale 23 gennaio 1989, n.13 e successivamente con l'Art. 1 della Legge Regionale 30 dicembre 1998 n. 45, secondo le disposizioni e le procedure stabilite dall'Art. 23 della Legge Regionale 22 marzo 1990, n. 12 "Nuove norme in materia di Aree Protette" e dall'Art. 7 della Legge Regionale 21 luglio 1992 n. 36, "Adeguamento delle norme regionali in materia di Aree Protette alla Legge 8 giugno 1990, n. 142 ed alla Legge 6 dicembre 1991, n. 394".

Il Piano d'Area costituisce il Piano per il Parco di cui al primo comma dell'Art. 25 della Legge 6 dicembre 1991. n. 294.

Il Piano d'Area a norma dell'Art.2 della Legge Regionale 3 aprile 1989, n. 20, "Norme in materia di beni culturali, ambientali e paesistici", esplica i suoi effetti come strumento di tutela ai sensi degli Art. 143 e 145 del Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio".

Le funzioni amministrative riguardanti il rilascio delle autorizzazioni, di cui all'Art. 146 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, relative agli interventi normati dal Piano, sono subdelegate ai comuni, dotati di Piano Regolatore Generale approvato ai sensi della Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 a norma della Legge Regionale 3 ottobre 1989, n. 20.

Le indicazioni contenute nel Piano d'Area e le relative norme di attuazione sono efficaci e vincolanti dalla data di entrata in vigore della deliberazione del Consiglio Regionale di approvazione; il Piano sostituisce la strumentazione territoriale ed urbanistica di qualsiasi livello, ai sensi dell'Art. 23 della Legge Regionale 22 marzo 1990, n. 12 e s.m.i.

In caso di contrasto o di sovrapposizione con le disposizioni del Piano di Bacino o dei suoi stralci territoriali o funzionali di cui all'Art. 17 della Legge 18 maggio 1989, n. 183, "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo" che hanno anch'esse carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni e gli Enti Pubblici, nonché per i soggetti privati, se dichiarate di tale efficacia dallo stesso Piano di Bacino, si applica la norma più restrittiva, ovvero se ed in quanto incompatibili, le norme sono integrate.

Il Piano ha validità a tempo indeterminato e a esso possono essere apportate periodiche modifiche.

Il Piano è strumento di precisione, guida ed indirizzo per la gestione dell'Area Protetta, e l'Ente di Gestione ha l'obbligo di rendere operative e di far rispettare le indicazioni in esso contenute.

In caso di ritardi od omissioni da parte dell'Ente di Gestione nell'attuazione delle previsioni di Piano, la Giunta Regionale, previo invito a procedere, interviene nominando un commissario straordinario a norma dell'Art. 20 della Legge Regionale 22 marzo 1990, n. 12.

In caso di gravi inadempienze da parte dell'Ente di Gestione, relative alle previsioni contenute nel Piano, la Giunta Regionale interviene a norma dell'Art. 20, comma 2 e 3, della Legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, con lo scioglimento degli Organi dell'Ente di Gestione e con il relativo commissariamento.

Per l'accertamento delle violazioni alla Normativa del presente Piano e per l'applicazione delle relative sanzioni, si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I della Legge 24 novembre 1981, n. 689, "Modifiche al Sistema Penale".

Le violazioni alle norme di carattere urbanistico-territoriale sono punite con le sanzioni di cui al Titolo VII della Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i. e/o con le sanzioni amministrative e penali di cui alla Legge 28 febbraio 1985, n. 47 e s.m.i., "Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, recupero e sanatoria delle opere abusive".

Le violazioni alle norme di carattere ambientale, paesistico e forestale ed agricolo, sono punite con le sanzioni previste dalle leggi di settore.

Le violazioni alla normativa di piano possono comportare altresì l'applicazione delle sanzioni previste dall'Art. 16 della Legge Regionale 3 aprile 1989, n. 20, "Norme in Materia di Beni Culturali, Ambientali e Paesaggistici".

Ai sensi dell'Art. 18 della Legge 8 luglio 1986, n. 349, "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale", qualora la violazione abbia determinato un "danno ambientale", su azione promossa dallo stato o dagli Enti Territoriali, sui quali incidono i beni oggetto del fatto lesivo, esso deve essere risarcito nei confronti dello Stato.

Il Piano d'Area in quanto strumento di attuazione delle finalità dell'Area Protetta, il cui territorio è del tutto incluso nel Sito di Importanza Comunitaria "Capanne di Marcarolo" (Cod. IT1180026), inserito nell'elenco iniziale dei Siti di Importanza Comunitaria per la regione Biogeografia Mediterranea (Decisione Comunità Europea n. 613 del 19 luglio 2006), è stato sviluppato, anche, come strumento di gestione e valorizzazione degli specifici obiettivi di conservazione ed a tal fine, le sue previsioni sono sottoposte a valutazione di incidenza (Art. 5 del D.P.R. 357, 8 settembre 1997). Esso, pertanto, svolge la funzione di Piano di gestione del Sito di Importanza Comunitaria "Capanne di Marcarolo" (Cod. IT1180026), ai sensi dell'Art. 4 del D.P.R. 357, 8 settembre 1997.

INDICE

| | |
|---|-----------------|
| Introduzione | pag. 1 |
| Comune di Bosio, cartografia di riferimento | pag. 3 |
| Comune di Bosio, schede patrimonio edilizio..... | pag. 11 |
| Comune di Casaleggio Boiro, cartografia di riferimento | pag. 233 |
| Comune di Casaleggio Boiro, schede patrimonio edilizio ... | pag. 235 |
| Comune di Lerma, cartografia di riferimento..... | pag. 255 |
| Comune di Lerma, schede patrimonio edilizio | pag. 257 |
| Comune di Mornese, cartografia di riferimento..... | pag. 265 |
| Comune di Mornese, schede patrimonio edilizio | pag. 267 |
| Comune di Tagliolo Monferrato, cartografia di riferimento .. | pag. 275 |
| Comune di Tagliolo Monferrato, schede patrimonio edilizio | pag. 278 |
| Comune di Votaggio, cartografia di riferimento | pag. 376 |
| Comune di Votaggio, schede patrimonio edilizio | pag. 379 |



PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

Legge Regionale 31 agosto 1979, n. 52 e s.m.i.

PIANO D'AREA

1° VARIANTE

L.R. 22 marzo 1990, n.12 – art. 23

L.R. 21 luglio 1992, n.36 – art.7

CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO ALLA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

COMUNE DI BOSIO


LEGENDA

..... Confini del Parco (L.R.23.01.1989 n.13)


..... Confini comuni


"numero" B Localizzazione manufatto


"nome" Denominazione manufatto












PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | | |
|--|---------------------------------------|---|---------------------------------|--|--|
| COMUNE: BOSIO | | LOCALITÀ: BISCIA MORA | | SCHEDA N° 1 B | |
| DENOMINAZIONE C. CARPA | | RIF. CATASTALE: FG 74 MAPP. 17 | | ACCESSIBILITA' VEICOLARE | |
| DESTINAZIONE RESIDENZIALE | CORPI DI FABBRICA DUE O PIU' CORPI | PROPRIETA' PRIVATA | STATO CONSERVAZIONE BUONO | USO STAGIONALE | |
| N.IDENTIFICATIVO 1) Residenza 2) Deposito attrezzi | UTILIZZO RESIDENZA | CONSISTENZA N° PIANI 2 N° APPARTAMENTI 1 N° VANI | | SERVIZI LUCE ELETTRICA FOSSA BIOLOGICA | |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A CAPANNA | | | ZOCCOLATURE | | |
| STRUTTURA TETTO IN LEGNO | | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO | | |
| MANTO DI COPERTURA TEGOLE MARSIGLIESI | | | FINESTRE IN LEGNO | | |
| TIPO DI MURATURA MISTA | | | DAVANZALI IN PIETRA | | |
| INTONACO ESTERNO RUSTICO | | | PORTE DI INGRESSO IN LEGNO | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO BUONO | | | INTERVENTI NECESSARI NESSUNO | | |
| NOTE Il complesso sorge su un terrazzamento naturale, affacciato sul Rio Stura e riparato sul Bricco Biscia Mora. Si compone di due corpi di fabbrica; il principale (n. 1) è utilizzato da gruppi di studenti nella stagione estiva mentre il secondo è un deposito attrezzi agricoli con struttura e tamponamento in legno. | | | ESTRATTO DI MAPPA | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE ANTE 1900 | | | | | |



PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO


| | | | | | |
|--|--|--|--|-----------------------------------|--|
| COMUNE: BOSIO | | LOCALITÀ: STURA | | SCHEDA N° 2 B | |
| DENOMINAZIONE C. SOGGE | | RIF. CATASTALE: FG 73 MAPP 20 | | ACCESSIBILITA' PEDONALE | |
| DESTINAZIONE RESIDENZIALE RURALE | CORPI DI FABBRICA DUE O PIU' CORPI | PROPRIETA' PRIVATA | STATO CONSERVAZIONE RUDERE | USO NON UTILIZZATO | |
| N. IDENTIFICATIVO 1) Abitazione | UTILIZZO RESIDENZA STALLA DEPOSITO | CONSISTENZA N° PIANI 2 N° APPARTAMENTI 1 N° VANI | | SERVIZI | |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A CAPANNA | | | ZOCCOLATURE IN PIETRA | | |
| STRUTTURA TETTO IN LEGNO | | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO | | |
| MANTO DI COPERTURA | | | FINESTRE IN LEGNO | | |
| TIPO DI MURATURA IN PIETRA | | | DAVANZALI | | |
| INTONACO ESTERNO ASSENTE | | | PORTE DI INGRESSO | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO BUONO | | | INTERVENTI NECESSARI RICOSTRUZIONE | | |
| NOTE <p>Dal complesso originario composto da cinque corpi di fabbrica non resta che il principale i cui muri perimetrali, ancora in piedi, indicano la destinazione residenziale su due piani.</p> <p>Gli altri corpi di fabbrica sono crollati completamente da molto tempo non essendo visibile sul terreno alcun segno delle strutture.</p> | | | ESTRATTO DI MAPPA  | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE ANTE 1900 | | | | | |



PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO


| | | | | | |
|---|---------------------------------------|--|-------------------------------|----------------------------|--|
| COMUNE: BOSIO | | LOCALITÀ: STURETTA | | SCHEDA N° 3 B | |
| DENOMINAZIONE C. CA' GIULIA | | RIF. CATASTALE: FG 73 MAPP 31 | | ACCESSIBILITA' PEDONALE | |
| DESTINAZIONE RESIDENZIALE RURALE | CORPI DI FABBRICA DUE O PIU' CORPI | PROPRIETA' PRIVATA | STATO CONSERVAZIONE RUDERE | USO NON UTILIZZATO | |
| N.IDENTIFICATIVO | UTILIZZO | CONSISTENZA N°PIANI N°APPARTAMENTI N°VANI | | SERVIZI | |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO | | ZOCCOLATURE | | | |
| STRUTTURA TETTO | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO | | | |
| MANTO DI COPERTURA | | FINESTRE | | | |
| TIPO DI MURATURA | | DAVANZALI | | | |
| INTONACO ESTERNO | | PORTE DI INGRESSO | | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO | | INTERVENTI NECESSARI | | | |
| <p>NOTE</p> <p>Della cascina composta da due fabbricati attigui ed un essicatoio poco distante non si è trovato nulla.</p> <p>Da fonti locali non dovrebbero essere visibili i ruderi in quanto non se ne ha alcuna notizia da parecchi anni.</p> | | <p>ESTRATTO DI MAPPA</p> | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE | | | | | |

PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | | |
|---|--|--|--------------------------------------|-----------------------------------|--|
| COMUNE: BOSIO | | LOCALITA': PLANI DI PRAGLIA | | SCHEDA N° 4 B | |
| DENOMINAZIONE C. CIAPPI | | RIF. CATASTALE: FG 73 MAPP 5 | | ACCESSIBILITA' PEDONALE | |
| DESTINAZIONE RESIDENZIALE RURALE | CORPI DI FABBRICA DUE O PIU' CORPI | PROPRIETA' PRIVATA | STATO CONSERVAZIONE RUDERE | USO NON UTILIZZATO | |
| N. IDENTIFICATIVO 1) Abitazione 2) Deposito | UTILIZZO RESIDENZA ACCESSORIO | CONSISTENZA N° PIANI N° APPARTAMENTI N° VANI | | SERVIZI | |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO | | ZOCCOLATURE | | | |
| STRUTTURA TETTO | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO | | | |
| MANTO DI COPERTURA | | FINESTRE | | | |
| TIPO DI MURATURA IN PIETRA | | DAVANZALI | | | |
| INTONACO ESTERNO ASSENTE | | PORTE DI INGRESSO | | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO | | INTERVENTI NECESSARI RICOSTRUZIONE | | | |
| NOTE E' un rudere immerso nella vegetazione tra le due strade che conducono rispettivamente alla C. Soggi ed al Monte Ciappi. Il secondo corpo di fabbrica è quasi completamente crollato. | | ESTRATTO DI MAPPA  | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE ANTE 1900 | | | | | |




PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | | |
|--|--|---|--|------------------------------------|--|
| COMUNE: BOSIO | | LOCALITÀ: PIANI DI PRAGLIA | | SCHEDA N° 5 B | |
| DENOMINAZIONE C. FREGEU | | RIF. CATASTALE: FG 72 MAPP 1 | | ACCESSIBILITA' VEICOLARE | |
| DESTINAZIONE RESIDENZIALE RURALE | CORPI DI FABBRICA DUE O PIU' CORPI | PROPRIETA' PRIVATA | STATO CONSERVAZIONE RUDERE | USO NON UTILIZZATO | |
| N.IDENTIFICATIVO 1) Abitazione 2) Deposito | UTILIZZO RESIDENZA ACCESSORIO | CONSISTENZA N°PIANI N°APPARTAMENTI N°VANI | | SERVIZI | |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO | | | ZOCCOLATURE | | |
| STRUTTURA TETTO | | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO | | |
| MANTO DI COPERTURA | | | FINESTRE | | |
| TIPO DI MURATURA IN PIETRA | | | DAVANZALI | | |
| INTONACO ESTERNO ASSENTE | | | PORTE DI INGRESSO | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO | | | INTERVENTI NECESSARI RICOSTRUZIONE | | |
| NOTE Della cascina non restano che alcune parti della muratura perimetrale. Del deposito restano pochi sassi. | | | ESTRATTO DI MAPPA  | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE ANTE 1900 | | | | | |



PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | |
|--|----------------------------|--|-------------------------------|----------------------------|
| COMUNE: BOSIO | | LOCALITÀ: FREGEU DI PIANI DI PRAGLIA | | SCHEDA N° 6 B |
| DENOMINAZIONE ALBERGO | | RIF. CATASTALE: FG 72 MAPP 11 | | ACCESSIBILITA' PEDONALE |
| DESTINAZIONE RURALE | CORPI DI FABBRICA UNICO | PROPRIETA' PRIVATA | STATO CONSERVAZIONE RUDERE | USO NON UTILIZZATO |
| N.IDENTIFICATIVO | UTILIZZO ESSICATOIO | CONSISTENZA N°PIANI N°APPARTAMENTI N°VANI | | SERVIZI |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A CAPANNA | | ZOCCOLATURE | | |
| STRUTTURA TETTO IN LEGNO | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO | | |
| MANTO DI COPERTURA TEGOLE MARSIGLIESI | | FINESTRE | | |
| TIPO DI MURATURA IN PIETRA | | DAVANZALI | | |
| INTONACO ESTERNO RUSTICO | | PORTE DI INGRESSO | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO | | INTERVENTI NECESSARI RICOSTRUZIONE | | |
| NOTE E' un essicatoio ormai senza tetto; muri in pietra con alcune parti intonacate con tinteggiatura esterna rossa. La copertura era in legno con tegole marsigliesi, ora a terra. | | ESTRATTO DI MAPPA <i>Fregeu</i>  | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE ANTE 1900 | | | | |




PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | | |
|---|--|---|--|------------------------------------|--|
| COMUNE: BOSIO | | LOCALITÀ: FREGEU DI PIANI DI PRAGLIA | | SCHEDA N° 7 B | |
| DENOMINAZIONE RUDERI C/O C.FREGEU | | RIF. CATASTALE: FG 72 MAPP 12-24 | | ACCESSIBILITA' VEICOLARE | |
| DESTINAZIONE RESIDENZIALE RURALE | CORPI DI FABBRICA DUE O PIU' CORPI | PROPRIETA' PRIVATA | STATO CONSERVAZIONE RUDERE | USO NON UTILIZZATO | |
| N.IDENTIFICATIVO 1) Fabbricato principale 2) Accessorio | UTILIZZO RESIDENZA ACCESSORIO | CONSISTENZA N°PIANT N°APPARTAMENTI N°VANI | | SERVIZI | |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO | | | ZOCCOLATURE | | |
| STRUTTURA TETTO | | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO | | |
| MANTO DI COPERTURA | | | FINESTRE | | |
| TIPO DI MURATURA IN PIETRA | | | DAVANZALI | | |
| INTONACO ESTERNO ASSENTE | | | PORTE DI INGRESSO | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO | | | INTERVENTI NECESSARI RICOSTRUZIONE | | |
| NOTE Del complesso originario non restano che alcuni brandelli di muratura perimetrale. Del fabbricato accessorio (n. 2) non resta traccia.. | | ESTRATTO DI MAPPA | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE ANTE 1900 | | | | | |



PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|---|-----------------------------------|--|
| COMUNE: BOSIO | | LOCALITA': PRONSADO DI PIANI DI PRAGLIA | | SCHEDA N° 8 B | |
| DENOMINAZIONE ALBERGO C/O C.FREGEU | | RIF. CATASTALE: FG 70 MAPP 15 | | ACCESSIBILITA' PEDONALE | |
| DESTINAZIONE RURALE | CORPI DI FABBRICA UNICO | PROPRIETA' PRIVATA | STATO CONSERVAZIONE BUONO | USO SALTUARIO | |
| N.IDENTIFICATIVO | UTILIZZO ESSICATOIO | CONSISTENZA N°PIANI 1 N°APPARTAMENTI N°VANI | | SERVIZI | |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A CAPANNA | | | ZOCOLATURE | | |
| STRUTTURA TETTO IN LEGNO | | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO | | |
| MANTO DI COPERTURA TEGOLE MARSIGLIESI | | | FINESTRE | | |
| TIPO DI MURATURA MISTA | | | DAVANZALI | | |
| INTONACO ESTERNO ASSENTE | | | PORTE DI INGRESSO | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO BUONO | | | INTERVENTI NECESSARI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA | | |
| NOTE Struttura ad un solo piano con tetto in discrete condizioni, usato forse per l'essiccazione delle castagne. | | ESTRATTO DI MAPPA  | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE ANTE 1900 | | | | | |




PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | | |
|---|--|---|--|---|------------------------------|
| COMUNE: BOSIO | | LOCALITÀ: ADIACENTE STRADA PROV. PIANI DI PRAGLIA | | SCHEDA N° 9 B | |
| DENOMINAZIONE C. SALAGIAONDONA | | RIF. CATASTALE: FG 68 MAPP 19-20 | | ACCESSIBILITA' VEICOLARE | |
| DESTINAZIONE RESIDENZIALE RURALE | CORPI DI FABBRICA DUE O PIU' CORPI | PROPRIETA' PRIVATA | STATO CONSERVAZIONE RUDERE | | USO NON UTILIZZATO |
| N.IDENTIFICATIVO 1) Fabbricato principale 2) Stalla-fienile | | UTILIZZO RESIDENZA ACCESSORIO | | CONSISTENZA N°PIANI N°APPARTAMENTI N°VANI | |
| SERVIZI | | | | | |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO | | | ZOCCOLATURE | | |
| STRUTTURA TETTO | | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO | | |
| MANTO DI COPERTURA | | | FINESTRE | | |
| TIPO DI MURATURA IN PIETRA | | | DAVANZALI | | |
| INTONACO ESTERNO | | | PORTE DI INGRESSO | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO | | | INTERVENTI NECESSARI RICOSTRUZIONE | | |
| NOTE Del complesso originario, composto da due corpi di fabbrica, non restano che poche parti dei muri perimetrali. Area verde nelle adiacenze. Ipotesi di recupero con parcheggio sull'altro lato della Strada Provinciale e riconversione in area attrezzata con ristoro. Il secondo corpo di fabbrica è, sia nello stato di conservazione che nei caratteri tecnici e tipologici, analogo al primo. | | | ESTRATTO DI MAPPA | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE ANTE 1900 | | | | | |



PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | | |
|---|---------------------------------------|--|-------------------------------|----------------------------|--|
| COMUNE: BOSIO | | LOCALITÀ: STRADA PROVINCIALE PIANI DI PRAGLIA | | SCHEDA N° 10 B | |
| DENOMINAZIONE C. ROCCHE | | RIF. CATASTALE: FG 67 MAPP 20-23 | | ACCESSIBILITA' PEDONALE | |
| DESTINAZIONE RESIDENZIALE RURALE | CORPI DI FABBRICA DUE O PIU' CORPI | PROPRIETA' PRIVATA | STATO CONSERVAZIONE RUDERE | USO NON UTILIZZATO | |
| N.IDENTIFICATIVO | UTILIZZO RESIDENZA ACCESSORIO | CONSISTENZA N°PIANI N°APPARTAMENTI N°VANI | | SERVIZI | |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO | | ZOCCOLATURE | | | |
| STRUTTURA TETTO | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO | | | |
| MANTO DI COPERTURA | | FINESTRE | | | |
| TIPO DI MURATURA IN PIETRA | | DAVANZALI | | | |
| INTONACO ESTERNO ASSENTE | | PORTE DI INGRESSO | | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO | | INTERVENTI NECESSARI RICOSTRUZIONE | | | |
| <p>NOTE</p> <p>Del complesso originario non restano che pochi sassi e qualche muro di contenimento, indicanti una presenza ormai remota. Non si distinguono i due corpi di fabbrica presenti sul foglio di mappa.</p> <p>EPOCA DI COSTRUZIONE ANTE 1900</p> | | <p>ESTRATTO DI MAPPA</p>  | | | |




PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | |
|--|--|---|-------------------------------------|---|
| COMUNE: BOSIO | | LOCALITÀ: CAPANNE SUP. | | SCHEDA N° 11 B |
| DENOMINAZIONE C. POGGIO | | RIF. CATASTALE: FG 61 MAPP 3 | | ACCESSIBILITA' VEICOLARE |
| DESTINAZIONE RESIDENZIALE RURALE | CORPI DI FABBRICA UNICO | PROPRIETA' PUBBLICA | STATO CONSERVAZIONE BUONO | USO STAGIONALE |
| N.IDENTIFICATIVO | UTILIZZO RESIDENZA STALLA | CONSISTENZA N°PIANI 1 N°APPARTAMENTI 1 N°VANI 4 | | SERVIZI ACQUEDOTTO LUCE ELETTRICA FOSSA BIOLOGICA |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A CAPANNA | | ZOCCOLATURE | | |
| STRUTTURA TETTO IN LEGNO | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO SCURI AD ANTA PIENA | | |
| MANTO DI COPERTURA TEGOLE MARSIGLIESI | | FINESTRE IN LEGNO | | |
| TIPO DI MURATURA IN PIETRA | | DAVANZALI IN PIETRA | | |
| INTONACO ESTERNO RUSTICO | | PORTE DI INGRESSO IN LEGNO | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO BUONO | | INTERVENTI NECESSARI NESSUNO | | |
| NOTE <p>La cascina si compone di un unico corpo di fabbrica, avente al piano terreno sia la parte residenziale che la stalla, mentre il sotto tetto è adibito a fienile.</p> <p>Oltre alle buone condizioni è da segnalare l'ottimo inserimento che, verso valle si distende in un bel prato, mentre a monte gode dell'ombra di due suggestivi boschetti. E' di proprietà del Comune di Bosio.</p> | | ESTRATTO DI MAPPA | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE ANTE 1900 | | | | |



PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | | |
|--|--|--|--------------------------------------|-----------------------------------|--|
| COMUNE: BOSIO | | LOCALITÀ: MONTE POGGIO | | SCHEDA N° 12 B | |
| DENOMINAZIONE C. MONTE POGGIO | | RIF. CATASTALE: FG 61 MAPP 6 | | ACCESSIBILITA' PEDONALE | |
| DESTINAZIONE RESIDENZIALE RURALE | CORPI DI FABBRICA DUE O PIU' CORPI | PROPRIETA' PUBBLICA | STATO CONSERVAZIONE RUDERE | USO NON UTILIZZATO | |
| N.IDENTIFICATIVO 1) Fabbricato principale 2) Accessorio | UTILIZZO RESIDENZA ACCESSORIO | CONSISTENZA N°PIANI N°APPARTAMENTI N°VANI | | SERVIZI | |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A CAPANNA | | ZOCCOLATURE | | | |
| STRUTTURA TETTO IN LEGNO | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO | | | |
| MANTO DI COPERTURA | | FINESTRE | | | |
| TIPO DI MURATURA IN PIETRA | | DAVANZALI | | | |
| INTONACO ESTERNO ASSENTE | | PORTE DI INGRESSO | | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO | | INTERVENTI NECESSARI RICOSTRUZIONE | | | |
| NOTE Del complesso originario, composto di due corpi di fabbrica, non restano che poche parti di muro del fabbricato principale. Del secondo fabbricato (accessorio) non resta che qualche sasso. E' di proprietà comunale.. | | ESTRATTO DI MAPPA  | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE ANTE 1900 | | | | | |




PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | | |
|--|--|---|---|---|--|
| COMUNE: BOSIO | | LOCALITÀ: CAPANNE SUP. | | SCHEDA N° 13 B | |
| DENOMINAZIONE C. PISCINA | | RIF. CATASTALE: FG 59 MAPP 57 FG 60 MAPP 9 | | ACCESSIBILITA' VEICOLARE | |
| DESTINAZIONE RESIDENZIALE RURALE | CORPI DI FABBRICA DUE O PIU' CORPI | PROPRIETA' PUBBLICA | STATO CONSERVAZIONE CATTIVO | USO PERMANENTE | |
| N. IDENTIFICATIVO 1) Fabbricato principale 2) Fabbricato accessorio | UTILIZZO STALLA ACCESSORIO (2) | CONSISTENZA N°PIANI 2 N°APPARTAMENTI 1 N°VANI | | SERVIZI ACQUEDOTTO FOSSA BIOLOGICA | |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A CAPANNA | | | ZOCCOLATURE | | |
| STRUTTURA TETTO IN LEGNO | | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO | | |
| MANTO DI COPERTURA TEGOLE MARSIGLIESI | | | FINESTRE IN LEGNO | | |
| TIPO DI MURATURA MISTA | | | DAVANZALI | | |
| INTONACO ESTERNO RUSTICO | | | PORTE DI INGRESSO IN LEGNO | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO BUONO | | | INTERVENTI NECESSARI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA | | |
| NOTE Il complesso si compone di due fabbricati; il principale (1) ha la stalla, ancor oggi in funzione, al piano terra. Tramite una bella scala esterna, si accede all'alloggio al 1° piano, oggi in pessime condizioni; nel sottotetto c'è il fienile. Il secondo fabbricato è un deposito, avente caratteristiche analoghe al principale. E' di proprietà comunale. | | | ESTRATTO DI MAPPA | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE ANTE 1900 | | | | | |



PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|--|--|--|
| COMUNE: BOSIO | | LOCALITÀ: GARRONA | | SCHEDA N° 14 B | |
| DENOMINAZIONE C. SARDIGNA | | RIF. CATASTALE: FG 71 MAPP 17 | | ACCESSIBILITA' PEDONALE | |
| DESTINAZIONE RESIDENZIALE RURALE | CORPI DI FABBRICA UNICO | PROPRIETA' PRIVATA | STATO CONSERVAZIONE RUDERE | USO NON UTILIZZATO | |
| N.IDENTIFICATIVO 1) Fabbricato principale 2) Accessorio | | UTILIZZO RESIDENZA STALLA | | CONSISTENZA N° PIANI 2 N° APPARTAMENTI 2 N° VANI | |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A CAPANNA | | | ZOCCOLATURE | | |
| STRUTTURA TETTO IN LEGNO | | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO | | |
| MANTO DI COPERTURA TEGOLE MARSIGLIESI | | | FINESTRE IN LEGNO | | |
| TIPO DI MURATURA MISTA | | | DAVANZALI | | |
| INTONACO ESTERNO RUSTICO | | | PORTE DI INGRESSO | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO BUONO | | | INTERVENTI NECESSARI RESTAURO O RISTRUTTURAZIONE | | |
| NOTE <p>Il corpo di fabbrica principale si compone di due piani e di un sottotetto, con un ampliamento laterale ad un piano. Al piano terreno dovevano essere ubicati, oltre la stalla, diversi vani abitati, mentre il 1° piano doveva essere solo residenziale; il fienile occupava il sottotetto.</p> <p>Viste le dimensioni, la cascina ospitava 2 o 3 unità abitative; il tetto è stato distrutto da un incendio.</p> <p>L'ampliamento, più basso, si compenetra al corpo principale sul lato S.O.</p> <p>Da segnalare un prato stupendo che circonda l'edificio.</p> <p>Il secondo corpo di fabbrica (accessorio) è presente solo sulla carta.</p> | | ESTRATTO DI MAPPA  | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE ANTE 1900 | | | | | |




PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | | |
|---|--|---|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| COMUNE: BOSIO | | LOCALITÀ: GARRONA | | SCHEDA N° 15 B | |
| DENOMINAZIONE C. GARRONA INFERIORE | | RIF. CATASTALE: FG 69 MAPP 28 | | ACCESSIBILITA' VEICOLARE | |
| DESTINAZIONE RESIDENZIALE RURALE EDIFICIO DI CULTO | CORPI DI FABBRICA DUE O PIU' CORPI | PROPRIETA' PRIVATA | STATO CONSERVAZIONE BUONO | USO STAGIONALE | |
| N.IDENTIFICATIVO 1) Fabbricato principale 2) Chiesetta 3) Stalla | UTILIZZO RESIDENZA STALLA | CONSISTENZA N°PIANI 2 N°APPARTAMENTI 2 N°VANI | | SERVIZI | |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A CAPANNA | | ZOCCOLATURE | | | |
| STRUTTURA TETTO IN LEGNO | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO SCURI AD ANTA PIENA | | | |
| MANTO DI COPERTURA TEGOLE MARSIGLIESI | | FINESTRE IN LEGNO | | | |
| TIPO DI MURATURA MISTA | | DAVANZALI | | | |
| INTONACO ESTERNO RUSTICO | | PORTE DI INGRESSO IN LEGNO | | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO BUONO | | INTERVENTI NECESSARI NESSUNO | | | |
| NOTE <p>Il fabbricato principale è formato da tre volumi accorpati a schiera (due dei quali abitati in estate).</p> <p>Visto l'orto nei pressi della casa si suppone che il complesso sia periodicamente frequentato.</p> <p>Il secondo fabbricato è una chiesetta in buone condizioni con caratteristiche analoghe alle abitazioni.</p> <p>Il terzo fabbricato è una stalla con struttura e tamponamento in legno e copertura in tegole marsigliesi.</p> | | ESTRATTO DI MAPPA | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE ANTE 1900 | | | | | |




PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | | |
|---|---|--|--|----------------------------|--|
| COMUNE: BOSIO | | LOCALITÀ: GARRONA | | SCHEDA N° 16 B | |
| DENOMINAZIONE C. GARRONA SUPERIORE | | RIF. CATASTALE: FG 69 MAPP 28-27-26 | | ACCESSIBILITA' PEDONALE | |
| DESTINAZIONE RESIDENZIALE AGRICOLA | CORPI DI FABBRICA DUE O PIU' CORPI | PROPRIETA' PRIVATA | STATO CONSERVAZIONE BUONO (2) RUDERE (1) | USO STAGIONALE | |
| N.IDENTIFICATIVO 1) Fabbricato principale 2) Accessorio 3) Essicatoio | UTILIZZO RESIDENZA DEPOSITO ESSICATOIO | CONSISTENZA N° PIANI 2 N° APPARTAMENTI 1 N° VANI | | SERVIZI | |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A CAPANNA | | ZOCCOLATURE | | | |
| STRUTTURA TETTO IN LEGNO | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO SCURI AD ANTA PIENA | | | |
| MANTO DI COPERTURA TEGOLE MARSIGLIESI | | FINESTRE IN LEGNO | | | |
| TIPO DI MURATURA IN PIETRA | | DAVANZALI IN PIETRA | | | |
| INTONACO ESTERNO RUSTICO | | PORTE DI INGRESSO IN LEGNO | | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO BUONO | | INTERVENTI NECESSARI NESSUNO (2) RICOSTRUZIONE (3-1) | | | |
| NOTE Il complesso si compone di due corpi di fabbrica con annesso un essicatoio (3) ormai crollato. L'edificio principale (1) è un rudere di cui restano poche parti dei muri portanti ed una piccola parte del tetto. Il deposito (2) è in buone condizioni, trasformato in casetta per le vacanze.. | | ESTRATTO DI MAPPA  | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE ANTE 1900 | | | | | |



PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|--------------------------|
| COMUNE: BOSIO | | LOCALITA': CAPANNE SUP. | | SCHEDA N° 17 B | |
| DENOMINAZIONE C. MERLA | | RIF. CATASTALE: FG 50 MAPP 8 | | ACCESSIBILITA' VEICOLARE | |
| DESTINAZIONE RESIDENZIALE | CORPI DI FABBRICA DUE O PIU' CORPI | PROPRIETA' PUBBLICA | STATO CONSERVAZIONE BUONO (1) CATTIVO (2) | | USO STAGIONALE |
| N.IDENTIFICATIVO 1) Fabbricato principale 2) Fienile | UTILIZZO RESIDENZA FIENILE | CONSISTENZA N°PIANI 2 N°APPARTAMENTI 1 N°VANI | | SERVIZI ACQUEDOTTO LUCE ELETTRICA FOSSA BIOLOGICA | |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A CAPANNA | | ZOCCOLATURE | | | |
| STRUTTURA TETTO IN LEGNO | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO SCURI AD ANTA PIENA | | | |
| MANTO DI COPERTURA LASTRE DI ARDESIA (1) TEGOLE MARSIGLIESI (2) | | FINESTRE IN LEGNO | | | |
| TIPO DI MURATURA MISTA | | DAVANZALI IN CLS | | | |
| INTONACO ESTERNO RUSTICO | | PORTE DI INGRESSO IN LEGNO | | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO BUONO | | INTERVENTI NECESSARI NESSUNO (1) RESTAURO O RISTRUTTURAZIONE (2) | | | |
| NOTE Due corpi di fabbrica di cui il principale abitato stagionalmente; è stato ristrutturato da pochi anni dalla Regione (che ne è proprietaria). Viceversa il fienile ha il tetto che è in disfacimento. E' di proprietà della Regione Piemonte. | | ESTRATTO DI MAPPA  | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE ANTE 1900 | | | | | |



PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| COMUNE: BOSIO | | LOCALITÀ: CAPANNE SUP. | | SCHEDA N° 18 B | |
| DENOMINAZIONE CAPANNE SUPERIORI | | RIF. CATASTALE: FG 50 MAPP 35 | | ACCESSIBILITA' VEICOLARE | |
| DESTINAZIONE RESIDENZIALE RURALE | CORPI DI FABBRICA DUE O PIU' CORPI | PROPRIETA' PUBBLICA | STATO CONSERVAZIONE CATTIVO | USO PERMANENTE | |
| N.IDENTIFICATIVO 1) Fabbricato principale 2) Accessori | UTILIZZO RESIDENZA - STALLA (1) ACCESSORIO (2) | CONSISTENZA N°PIANI 2 N°APPARTAMENTI 1 N°VANI | | SERVIZI ACQUEDOTTO LUCE ELETTRICA FOSSA BIOLOGICA | |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A CAPANNA | | | ZOCCOLATURE | | |
| STRUTTURA TETTO IN LEGNO | | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO | | |
| MANTO DI COPERTURA TEGOLE MARSIGLIESI | | | FINESTRE IN LEGNO | | |
| TIPO DI MURATURA IN PIETRA | | | DAVANZALI IN PIETRA | | |
| INTONACO ESTERNO RUSTICO | | | PORTE DI INGRESSO IN LEGNO | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO BUONO | | | INTERVENTI NECESSARI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA | | |
| NOTE E' un fabbricato rurale con stalla al P.T. e scala esterna che porta all'abitazione. Il fabbricato accessorio (2) comprende una chiesetta sconsacrata poi ampliata con un corpo posteriore più alto. E' di proprietà del Comune di Bosio. | | | ESTRATTO DI MAPPA | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE ANTE 1900 | | | | | |



PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | | |
|---|--|---|------------------------------|--|--|
| COMUNE: BOSIO | | LOCALITÀ: CAPANNE SUP. | | SCHEDA N° 19 B | |
| DENOMINAZIONE CAPANNE SUPERIORI | | RIF. CATASTALE: FG 50 MAPP 35 | | ACCESSIBILITA' VEICOLARE | |
| DESTINAZIONE RESIDENZIALE | CORPI DI FABBRICA UNICO | PROPRIETÀ PUBBLICA | STATO CONSERVAZIONE BUONO | USO PERMANENTE | |
| N. IDENTIFICATIVO 1) Fabbicato principale 2-3) Accessori | UTILIZZO RESIDENZA - STALLA (1) ACCESSORIO (2-3) | CONSISTENZA N° PIANI 2 N° APPARTAMENTI 1 N° VANI | | SERVIZI ACQUEDOTTO LUCE ELETTRICA FOSSA BIOLOGICA | |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A CAPANNA | | ZOCCOLATURE | | | |
| STRUTTURA TETTO IN LEGNO | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO SCURI AD ANTA PIENA | | | |
| MANTO DI COPERTURA TEGOLE IN CEMENTO | | FINESTRE IN LEGNO | | | |
| TIPO DI MURATURA | | DAVANZALI IN PIETRA | | | |
| INTONACO ESTERNO RUSTICO | | PORTE DI INGRESSO IN LEGNO | | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO BUONO | | INTERVENTI NECESSARI NESSUNO | | | |
| NOTE E' la seconda abitazione presente nel complesso; ha subito ultimamente una ristrutturazione. Parte del P.T. è garage e stalla mentre il resto è abitazione; nel sottotetto c'è il fienile. Nelle adiacenze sono presenti due baracche in legno coperte in tegole marsigliesi usate come fienile e ricovero attrezzi. E' di proprietà del Comune di Bosio. | | ESTRATTO DI MAPPA | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE ANTE 1900 | | | | | |



PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | | |
|--|--|--|---------------------------------|--|--|
| COMUNE: BOSIO | | LOCALITÀ: CAPANNE SUP | | SCHEDA N° 20 B | |
| DENOMINAZIONE CAPANNE SUPERIORI | | RIF. CATASTALE: FG 50 MAPP 35 | | ACCESSIBILITA' VEICOLARE | |
| DESTINAZIONE RESIDENZIALE RURALE | CORPI DI FABBRICA DUE O PIU' CORPI | PROPRIETA' PUBBLICA | STATO CONSERVAZIONE DISCRETO | USO PERMANENTE | |
| N. IDENTIFICATIVO 1) Fabbricato principale 2) Accessori | UTILIZZO RESIDENZA - STALLA (1) ACCESSORIO (2) | CONSISTENZA N° PIANI 2 N° APPARTAMENTI 1 N° VANI | | SERVIZI ACQUEDOTTO LUCE ELETTRICA FOSSA BIOLOGICA | |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A CAPANNA | | ZOCCOLATURE | | | |
| STRUTTURA TETTO IN LEGNO | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO VENEZIANA | | | |
| MANTO DI COPERTURA TEGOLE MARSIGLIESI | | FINESTRE IN LEGNO | | | |
| TIPO DI MURATURA IN PIETRA | | DAVANZALI IN PIETRA | | | |
| INTONACO ESTERNO RUSTICO | | PORTE DI INGRESSO IN LEGNO | | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO BUONO | | INTERVENTI NECESSARI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA | | | |
| NOTE E' la terza abitazione del complesso, al P.T. si trova ala stalla ed il deposito, al 1° piano, servita da una scala esterna, l'abitazione; nel sottotetto il fienile. L'accessorio è una baracca in lamiera. E' di proprietà del Comune di Bosio. | | ESTRATTO DI MAPPA | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE ANTE 1900 | | | | | |



PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | |
|---|---|---|-------------------------------------|---|
| COMUNE: BOSIO | | LOCALITÀ: CAPANNE SUP. | | SCHEDA N° 21 B |
| DENOMINAZIONE C. SALERA | | RIF. CATASTALE: FG 49 MAPP 90 | | ACCESSIBILITA' VEICOLARE |
| DESTINAZIONE RESIDENZIALE | CORPI DI FABBRICA DUE O PIU' CORPI | PROPRIETA' PRIVATA | STATO CONSERVAZIONE BUONO | USO STAGIONALE |
| N. IDENTIFICATIVO 1) Fabbicato principale 2) Accessorio 3-4) Accessori | UTILIZZO RESIDENZA STALLA FIENILE | CONSISTENZA N° PIANI 2 + sottotetto N° APPARTAMENTI 2 N° VANI 7-8 | | SERVIZI ACQUEDOTTO LUCE ELETTRICA FOSSA BIOLOGICA |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A CAPANNA | | ZOCCOLATURE | | |
| STRUTTURA TETTO IN LEGNO | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO SCURI AD ANTA PIENA | | |
| MANTO DI COPERTURA TEGOLE MARSIGLIESI | | FINESTRE IN LEGNO | | |
| TIPO DI MURATURA | | DAVANZALI IN PIETRA | | |
| INTONACO ESTERNO RUSTICO | | PORTE DI INGRESSO IN LEGNO | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO BUONO (1) IN CONTRASTO PARZ. PER ELEM. SOVRASTRUTT. (2) | | INTERVENTI NECESSARI NESSUNO | | |
| NOTE <p>La cascina è articolata in un corpo principale con un ampliamento che si compenetra sul lato strada; è presente un porticato (2) uso deposito che si sviluppa verso monte (costruzione "precaria"). Al piano terreno ci sono le stalle mentre nel sottotetto è presente il fienile.</p> | | ESTRATTO DI MAPPA | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE TRA 1900 - 1930 | | | | |



PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | | |
|---|----------------------------|---|------------------------------|--|--|
| COMUNE: BOSIO | | LOCALITÀ: CAPANNE SUP. | | SCHEDA N° 22 B | |
| DENOMINAZIONE CHALET VICINO ALLA C. SALERA | | RIF. CATASTALE: FG 49 MAPP 86-88 | | ACCESSIBILITA' VEICOLARE | |
| DESTINAZIONE RESIDENZIALE | CORPI DI FABBRICA UNICO | PROPRIETÀ PRIVATA | STATO CONSERVAZIONE BUONO | USO STAGIONALE | |
| N.IDENTIFICATIVO 1) Fabbicato principale | UTILIZZO RESIDENZA) | CONSISTENZA N° PIANI 1 N° APPARTAMENTI 1 N° VANI 3 | | SERVIZI ACQUEDOTTO LUCE ELETTRICA FOSSA BIOLOGICA | |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A CAPANNA | | ZOCCOLATURE | | | |
| STRUTTURA TETTO IN LEGNO | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO SCURI AD ANTA PIENA | | | |
| MANTO DI COPERTURA LAMIERA | | FINESTRE IN LEGNO | | | |
| TIPO DI MURATURA PANNELLI IN LEGNO | | DAVANZALI IN LEGNO | | | |
| INTONACO ESTERNO ASSENTE | | PORTE DI INGRESSO | | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO IN CONTRASTO TOTALE | | INTERVENTI NECESSARI NESSUNO | | | |
| NOTE E' una costruzione prefabbricata che non si integra in uno dei prati più suggestivi del Parco. | | ESTRATTO DI MAPPA | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE DOPO 1980 | | | | | |



PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| COMUNE: BOSIO | | LOCALITÀ: CAPANNE SUP. | | SCHEDA N° 23 B | |
| DENOMINAZIONE CAPPELLETTA DI MARCAROLO | | RIF. CATASTALE: FG 59 MAPP A | | ACCESSIBILITA' VEICOLARE | |
| DESTINAZIONE EDIFICIO DI CULTO | CORPI DI FABBRICA UNICO | PROPRIETA' PUBBLICA | STATO CONSERVAZIONE BUONO | USO SALTUARIO | |
| N.IDENTIFICATIVO | UTILIZZO | CONSISTENZA N° PIANI N° APPARTAMENTI N° VANI | | SERVIZI | |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A PIU' FALDE | | ZOCCOLATURE | | | |
| STRUTTURA TETTO IN LEGNO | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO | | | |
| MANTO DI COPERTURA | | FINESTRE | | | |
| TIPO DI MURATURA MISTA | | DAVANZALI | | | |
| INTONACO ESTERNO RUSTICO | | PORTE DI INGRESSO IN LEGNO | | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO BUONO | | INTERVENTI NECESSARI NESSUNO | | | |
| NOTE <p>La cappelletta sorge all'incrocio tra la S.P. 167 e la strada vicinale Capanne di Marcarolo – passerella del liscio nei pressi di Capanne Superiori.</p> <p>E' di forma ottagonale con abside semicircolare. Ogni lato dell'ottagono è caratterizzato da uno sfondato ad arco ogivale; ogni arco è tamponato tranne quello che ospita il portone di ingresso.</p> <p>Non è presente alcun campanile.</p> | | ESTRATTO DI MAPPA | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE ANTE 1900 | | | | | |



PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | |
|--|--|--|-------------------------------------|---|
| COMUNE: BOSIO | | LOCALITÀ: CAPANNE SUP. | | SCHEDA N° 24 B |
| DENOMINAZIONE C. MAZZAPELO | | RIF. CATASTALE: FG 59 MAPP 7 | | ACCESSIBILITA' VEICOLARE |
| DESTINAZIONE RESIDENZIALE | CORPI DI FABBRICA DUE O PIU' CORPI | PROPRIETA' PUBBLICA | STATO CONSERVAZIONE BUONO | USO STAGIONALE |
| N. IDENTIFICATIVO 1) Fabbricato principale 2) Accessorio | UTILIZZO RESIDENZA (1) ACCESSORIO (2) | CONSISTENZA N° PIANI 2 N° APPARTAMENTI 2 N° VANI 4 | | SERVIZI ACQUEDOTTO LUCE ELETTRICA FOSSA BIOLOGICA |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A CAPANNA | | ZOCCOLATURE | | |
| STRUTTURA TETTO IN LEGNO | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO SCURI AD ANTA PIENA | | |
| MANTO DI COPERTURA TEGOLE MARSIGLIESI | | FINESTRE IN LEGNO | | |
| TIPO DI MURATURA MISTA | | DAVANZALI IN PIETRA | | |
| INTONACO ESTERNO RUSTICO | | PORTE DI INGRESSO IN FERRO | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO BUONO (1) IN CONTRASTO TOTALE (2) | | INTERVENTI NECESSARI NESSUNO | | |
| NOTE <p>Il fabbricato principale (1) ha il fienile nel sottotetto; esso ha subito un ampliamento sempre su due piani ma con il colmo più basso del corpo originario.</p> <p>Si segnalano inoltre un deposito (2) ad un piano più un sottotetto, con struttura in c.a. e tamponamento del 2° piano in grecate verdi, perline e serramenti di risulta.</p> <p>Inoltre sono presenti due volumi tecnici (pozzo + cisterna) in adiacenza all'abitazione.</p> <p>E' di proprietà comunale</p> | | ESTRATTO DI MAPPA | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE ANTE 1900 | | | | |



PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | | |
|---|--|---|--|------------------------------------|------------|
| COMUNE: BOSIO | | LOCALITÀ: CAPANNE SUP. | | SCHEDA N° 25 B | |
| DENOMINAZIONE C. PORASSA | | RIF. CATASTALE: FG MAPP | | ACCESSIBILITA' VEICOLARE | |
| DESTINAZIONE RESIDENZIALE RURALE | CORPI DI FABBRICA DUE O PIU' CORPI | PROPRIETA' PUBBLICA | STATO CONSERVAZIONE CATTIVO (1) RUDERE (2) | | USO |
| N.IDENTIFICATIVO 1 Abitazione 2 Stalla - Fienile | UTILIZZO RESIDENZA 1 STALLA - FIENILE 2 | CONSISTENZA N°PIANI 2 N°APPARTAMENTI 1 N°VANI 4 | | SERVIZI | |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A CAPANNA | | | ZOCCOLATURE | | |
| STRUTTURA TETTO IN LEGNO | | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO | | |
| MANTO DI COPERTURA TEGOLE MARSIGLIESI | | | FINESTRE IN LEGNO | | |
| TIPO DI MURATURA MISTA | | | DAVANZALI IN PIETRA | | |
| INTONACO ESTERNO RUSTICO | | | PORTE DI INGRESSO IN LEGNO | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO BUONO | | | INTERVENTI NECESSARI RESTAURO O RISTRUTTURAZIONE | | |
| NOTE Il fabbricato ad uso residenziale (1) è in cattive condizioni, quasi sommerso dalla vegetazione, ma recuperabile. Il fabbricato agricolo è senza tetto, al piano terra ospita la stalla mentre il fienile è al piano sottotetto. E' di proprietà della Regione Piemonte. | | ESTRATTO DI MAPPA | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE ANTE 1900 | | | | | |



PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | | |
|---|--|--|---|------------------------------------|--|
| COMUNE: BOSIO | | LOCALITÀ: CAPANNE SUP. | | SCHEDA N° 26 B | |
| DENOMINAZIONE C. MENTA I | | RIF. CATASTALE: FG 53 MAPP 24 | | ACCESSIBILITA' VEICOLARE | |
| DESTINAZIONE RESIDENZIALE | CORPI DI FABBRICA DUE O PIU' CORPI | PROPRIETA' PRIVATA | STATO CONSERVAZIONE DISCRETO | USO SALTUARIO | |
| N.IDENTIFICATIVO 1 Residenza 2 Stalla - Fienile | UTILIZZO RESIDENZA 1 STALLA - FIENILE 2 | CONSISTENZA N°PANI 2 N°APPARTAMENTI 1 N°VANI 3 | | SERVIZI | |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A CAPANNA | | | ZOCCOLATURE | | |
| STRUTTURA TETTO IN LEGNO | | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO | | |
| MANTO DI COPERTURA TEGOLE MARSIGLIESI | | | FINESTRE | | |
| TIPO DI MURATURA MISTA | | | DAVANZALI IN PIETRA | | |
| INTONACO ESTERNO RUSTICO | | | PORTE DI INGRESSO | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO BUONO | | | INTERVENTI NECESSARI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA | | |
| NOTE Ottimo l'inserimento nel paesaggio. Il fienile-stalla è su due livelli senza solaio interpiano. | | ESTRATTO DI MAPPA | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE ANTE 1900 | | | | | |






PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | | |
|---|----------------------------|--|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| COMUNE: BOSIO | | LOCALITA': CAPANNE SUP. | | SCHEDA N° 27 B | |
| DENOMINAZIONE C. SELLA | | RIF. CATASTALE: FG 53 MAPP 36 | | ACCESSIBILITA' PEDONALE | |
| DESTINAZIONE RESIDENZIALE | CORPI DI FABBRICA UNICO | PROPRIETA' PRIVATA | STATO CONSERVAZIONE RUDERE | | USO NON UTILIZZATO |
| N.IDENTIFICATIVO | UTILIZZO | CONSISTENZA N°PIANI N°APPARTAMENTI N°VANI | | SERVIZI | |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO | | ZOCCOLATURE | | | |
| STRUTTURA TETTO | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO | | | |
| MANTO DI COPERTURA | | FINESTRE | | | |
| TIPO DI MURATURA IN PIETRA | | DAVANZALI | | | |
| INTONACO ESTERNO ASSENTE | | PORTE DI INGRESSO | | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO | | INTERVENTI NECESSARI RICOSTRUZIONE | | | |
| <p>NOTE</p> <p>Della cascina non restano che poche parti dei muri perimetrali. La boscaglia ha sommerso quasi interamente la costruzione.</p> <p>EPOCA DI COSTRUZIONE ANTE 1900</p> | | <p>ESTRATTO DI MAPPA</p> | | | |




PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| COMUNE: BOSIO | | LOCALITÀ: CAPANNE SUP. - RIO BADANA | | SCHEDA N° 28 B | |
| DENOMINAZIONE EX ALBERGO RIO BADANA | | RIF. CATASTALE: FG 54 MAPP 11 | | ACCESSIBILITA' PEDONALE | |
| DESTINAZIONE RESIDENZIALE | CORPI DI FABBRICA UNICO | PROPRIETA' PRIVATA | STATO CONSERVAZIONE DISCRETO | USO STAGIONALE | |
| N.IDENTIFICATIVO | UTILIZZO RESIDENZA | CONSISTENZA N°PIANI 1 + sottotetto N°APPARTAMENTI N°VANI | | SERVIZI | |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A CAPANNA | | ZOCCOLATURE | | | |
| STRUTTURA TETTO | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO | | | |
| MANTO DI COPERTURA LAMIERE GRECATE | | FINESTRE IN LEGNO | | | |
| TIPO DI MURATURA IN PIETRA | | DAVANZALI | | | |
| INTONACO ESTERNO ASSENTE | | PORTE DI INGRESSO IN LEGNO | | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO IN CONTRASTO PARZIALE PER ELEM.SOVRASTRUTT. | | INTERVENTI NECESSARI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA | | | |
| NOTE E' un vecchio "albergo" (essicatoio) trasformato in residenza estiva. Gli interventi denotano un uso casuale dei materiali (vedasi tetto in lamiera grecata e traslucido sull'ingresso) che ne penalizza l'inserimento nel paesaggio.. | | ESTRATTO DI MAPPA  | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE TRA 1900 - 1930 | | | | | |



PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------------|--|
| COMUNE: BOSIO | | LOCALITÀ: CAPANNE SUP. | | SCHEDA N° 29 B | |
| DENOMINAZIONE C. MENTA II | | RIF. CATASTALE: FG 55 MAPP 15 | | ACCESSIBILITA' VEICOLARE | |
| DESTINAZIONE RESIDENZIALE | CORPI DI FABBRICA UNICO | PROPRIETA' PUBBLICA | STATO CONSERVAZIONE RUDERE | USO NON UTILIZZATO | |
| N.IDENTIFICATIVO | UTILIZZO | CONSISTENZA N°PIANI N°APPARTAMENTI N°VANI | | SERVIZI | |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO | | ZOCCOLATURE | | | |
| STRUTTURA TETTO | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO | | | |
| MANTO DI COPERTURA | | FINESTRE | | | |
| TIPO DI MURATURA IN PIETRA | | DAVANZALI | | | |
| INTONACO ESTERNO ASSENTE | | PORTE DI INGRESSO | | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO BUONO | | INTERVENTI NECESSARI RICOSTRUZIONE | | | |
| NOTE La cascina è quasi completamente crollata... | | ESTRATTO DI MAPPA  | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE ANTE 1900 | | | | | |




PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|
| COMUNE: BOSIO | | LOCALITÀ: LAGO BADANA | | SCHEDA N° 30 B | |
| DENOMINAZIONE C. BADANA | | RIF. CATASTALE: FG 57 MAPP 5 | | ACCESSIBILITA' VEICOLARE | |
| DESTINAZIONE RESIDENZIALE E GUARDIANA | CORPI DI FABBRICA DUE O PIU' CORPI | PROPRIETA' PRIVATA | STATO CONSERVAZIONE CATTIVO | USO NON UTILIZZATO | |
| N.IDENTIFICATIVO 1) Residenza 2) Volume tecnico 3) Vasca 4) Accessori 5) Accessori | UTILIZZO RESIDENZA ACCESSORIO | CONSISTENZA N°PIANI N°APPARTAMENTI N°VANI | | SERVIZI ACQUEDOTTO LUCE ELETTRICA FOSSA BIOLOGICA | |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A CAPANNA | | | ZOCCOLATURE | | |
| STRUTTURA TETTO IN LEGNO | | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO SCURI AD ANTA PIENA | | |
| MANTO DI COPERTURA TEGOLE MARSIGLIESI | | | FINESTRE IN FERRO | | |
| TIPO DI MURATURA MISTA | | | DAVANZALI IN CLS | | |
| INTONACO ESTERNO RUSTICO | | | PORTE DI INGRESSO IN FERRO | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO BUONO | | | INTERVENTI NECESSARI NESSUNO 2 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA 1-3 RICOSTRUZIONE 4-5- | | |
| NOTE La cascina Badana non svolgendo più funzione di guardiana, è in cattive condizioni; nelle immediate vicinanze un volume tecnico è stato da poco ristrutturato (parete in pietra a vista). Gli altri due volumi accessori sono una vasca in cattive condizioni statiche ed un deposito crollato. Interessante la guardiola nei pressi della diga. Proprietà: De Ferrari Galliera. | | | ESTRATTO DI MAPPA | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE TRA 1900 - 1930 | | | | | |




PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | | |
|--|--------------------------|--|---|--|--|
| COMUNE: BOSIO | | LOCALITÀ: LAGO BADANA | | SCHEDA N° 30 B (bis) | |
| DENOMINAZIONE DIGA | | RIF. CATASTALE: FG 54 MAPP 5 | | ACCESSIBILITA' VEICOLARE | |
| DESTINAZIONE | CORPI DI FABBRICA | PROPRIETA' PRIVATA | STATO CONSERVAZIONE BUONO | USO PERMANENTE | |
| N. IDENTIFICATIVO 1) Diga | UTILIZZO | CONSISTENZA N° PIANI N° APPARTAMENTI N° VANI | | SERVIZI | |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO | | | ZOCCOLATURE | | |
| STRUTTURA TETTO | | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO | | |
| MANTO DI COPERTURA | | | FINESTRE | | |
| TIPO DI MURATURA | | | DAVANZALI | | |
| INTONACO ESTERNO | | | PORTE DI INGRESSO | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO | | | INTERVENTI NECESSARI MANUTENZIONE | | |
| NOTE Questo manufatto è di proprietà dell'Acquedotto De Ferrari Galliera. Pur essendo un'opera che ha modificato la natura del luogo si presenta piacevolmente al visitatore. E' in ottimo stato di manutenzione. | | ESTRATTO DI MAPPA  | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE DOPO 1950 | | | | | |




PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|--|--|------------------------------------|--|
| COMUNE: BOSIO | | LOCALITÀ: LAGO BRUNO | | SCHEDA N° 31 B | |
| DENOMINAZIONE DEPOSITO LAGO BRUNO | | RIF. CATASTALE: FG 57 MAPP 15 | | ACCESSIBILITA' VEICOLARE | |
| DESTINAZIONE DEPOSITO | CORPI DI FABBRICA UNICO | PROPRIETA' PRIVATA | STATO CONSERVAZIONE DISCRETO | USO SALTUARIO | |
| N.IDENTIFICATIVO | UTILIZZO DEPOSITO | CONSISTENZA N°PIANI N°APPARTAMENTI N°VANI | | SERVIZI LUCE ELETTRICA | |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A PIU' FALDE | | ZOCCOLATURE | | | |
| STRUTTURA TETTO IN CLS | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO SCURI AD ANTA PIENA | | | |
| MANTO DI COPERTURA | | FINESTRE IN FERRO | | | |
| TIPO DI MURATURA CLS RIVESTITO IN LASTRE DI PIETRA | | DAVANZALI IN CLS | | | |
| INTONACO ESTERNO ASSENTE | | PORTE DI INGRESSO IN FERRO | | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO IN CONTRASTO TOTALE | | INTERVENTI NECESSARI NESSUNO | | | |
| NOTE <p>E' un volume a pianta rettangolare con testate d'angolo in pietra squadrata a conci; il tamponamento in corsi di pietra irregolare ed il tetto con due falde principali e due altre falde appena accennate, caratterizzano un fabbricato che non si inserisce nell'ambito naturale che lo ospita.</p> | | ESTRATTO DI MAPPA  | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE TRA 1950 - 1970 | | | | | |





PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | | |
|---|--------------------------|--|---|--|--------------------------|
| COMUNE: BOSIO | | LOCALITÀ: LAGO LUNGO | | SCHEDA N° 31 B (bis) | |
| DENOMINAZIONE DIGA | | RIF. CATASTALE: FG 65 MAPP 19 | | ACCESSIBILITA' VEICOLARE | |
| DESTINAZIONE | CORPI DI FABBRICA | PROPRIETA' PRIVATA | STATO CONSERVAZIONE BUONO | | USO PERMANENTE |
| N.IDENTIFICATIVO 1) Diga | UTILIZZO | | CONSISTENZA N°PIANI N°APPARTAMENTI N°VANI | | SERVIZI |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO | | | ZOCCOLATURE | | |
| STRUTTURA TETTO | | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO | | |
| MANTO DI COPERTURA | | | FINESTRE | | |
| TIPO DI MURATURA | | | DAVANZALI | | |
| INTONACO ESTERNO | | | PORTE DI INGRESSO | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO | | | INTERVENTI NECESSARI MANUTENZIONE | | |
| NOTE Questo manufatto, è di proprietà dell'Acquedotto De Ferrari Galliera. Pur essendo un'opera che ha modificato la natura del luogo si presenta piacevolmente al visitatore. E' in ottimo stato di manutenzione. | | ESTRATTO DI MAPPA  | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE DOPO 1950 | | | | | |



PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | | |
|--|--------------------------|--|--|--|--|
| COMUNE: BOSIO | | LOCALITÀ: LAGO BRUNO | | SCHEDA N° 31 B (ter) | |
| DENOMINAZIONE DIGA | | RIF. CATASTALE: FG 57 MAPP 10 | | ACCESSIBILITA' VEICOLARE | |
| DESTINAZIONE | CORPI DI FABBRICA | PROPRIETÀ PRIVATA | STATO CONSERVAZIONE BUONO | USO PERMANENTE | |
| N. IDENTIFICATIVO 1) Diga | UTILIZZO | CONSISTENZA N° PIANI N° APPARTAMENTI N° VANI | | SERVIZI | |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO | | | ZOCCOLATURE | | |
| STRUTTURA TETTO | | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO | | |
| MANTO DI COPERTURA | | | FINESTRE | | |
| TIPO DI MURATURA | | | DAVANZALI | | |
| INTONACO ESTERNO | | | PORTE DI INGRESSO | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO | | | INTERVENTI NECESSARI MANUTENZIONE | | |
| NOTE Questo manufatto è di proprietà dell'Acquedotto De Ferrari Galliera. Pur essendo un'opera che ha modificato la natura del luogo si presenta piacevolmente al visitatore. E' in ottimo stato di manutenzione. | | | ESTRATTO DI MAPPA  | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE DOPO 1950 | | | | | |



PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | | |
|---|----------------------------|--|------------------------------|--|--|
| COMUNE: BOSIO | | LOCALITÀ: STRADA PER CAMPOLIGURE | | SCHEDA N° 32 B | |
| DENOMINAZIONE C. MONTANA | | RIF. CATASTALE: FG 48 MAPP 43 | | ACCESSIBILITA' VEICOLARE | |
| DESTINAZIONE RESIDENZIALE | CORPI DI FABBRICA UNICO | PROPRIETÀ PRIVATA | STATO CONSERVAZIONE BUONO | USO PERMANENTE | |
| N. IDENTIFICATIVO 1) Fabbricato principale | UTILIZZO RESIDENZA | CONSISTENZA N° PIANI 3 N° APPARTAMENTI 2 N° VANI 12 | | SERVIZI ACQUEDOTTO LUCE ELETTRICA FOSSA BIOLOGICA | |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A CAPANNA | | ZOCCOLATURE INTONACO STROLLATO | | | |
| STRUTTURA TETTO | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO SCURI AD ANTA PIENA | | | |
| MANTO DI COPERTURA TEGOLE IN CEMENTO | | FINESTRE IN LEGNO | | | |
| TIPO DI MURATURA | | DAVANZALI IN PIETRA | | | |
| INTONACO ESTERNO | | PORTE DI INGRESSO IN LEGNO | | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO BUONO | | INTERVENTI NECESSARI NESSUNO | | | |
| NOTE E' un complesso recentemente ristrutturato, a tre piani e almeno due appartamenti. In adiacenza al corpo di fabbrica è stato realizzato un box con annesso forno-legnaia. E' stata ristrutturata all'inizio degli anni 1980. | | ESTRATTO DI MAPPA | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE ANTE 1900 | | | | | |



PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|--|---------------------------------------|---|--|
| COMUNE: BOSIO | | LOCALITÀ: STRADA PER CAMPOLIGURE | | SCHEDA N° 33 B | |
| DENOMINAZIONE C. SCHIVAROLO | | RIF. CATASTALE: FG 48 MAPP 22 | | ACCESSIBILITA' VEICOLARE | |
| DESTINAZIONE AGRICOLO RURALE | CORPI DI FABBRICA UNICO | PROPRIETÀ PRIVATA | STATO CONSERVAZIONE CATTIVO | USO STAGIONALE | |
| N.IDENTIFICATIVO 1) Fabbriato principale | UTILIZZO RESIDENZA | CONSISTENZA N°PIANI 2 N°APPARTAMENTI 2 N°VANI 10 | | SERVIZI ACQUEDOTTO LUCE ELETTRICA FOSSA BIOLOGICA | |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A CAPANNA | | ZOCCOLATURE INTONACO STROLLATO | | | |
| STRUTTURA TETTO IN LEGNO | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO SCURI AD ANTA PIENA | | | |
| MANTO DI COPERTURA TEGOLE MARSIGLIESI | | FINESTRE IN LEGNO | | | |
| TIPO DI MURATURA MISTA | | DAVANZALI IN PIETRA | | | |
| INTONACO ESTERNO RUSTICO. | | PORTE DI INGRESSO IN LEGNO | | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO IN CONTRASTO PARZIALE PER ELEM.SOVRASTRUTT. | | INTERVENTI NECESSARI RESTAURO O RISTRUTTURAZIONE | | | |
| NOTE Il fabbricato residenziale è stato diviso in due unità; la parte a monte (al P.T. la stalla) è in cattive condizioni ed è stata puntellata. I corpi di fabbrica adibiti a pertinenza sono crollati. | | ESTRATTO DI MAPPA | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE ANTE 1900 | | | | | |



PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | | |
|---|---------------------------------------|---|--------------------------------|--|--|
| COMUNE: BOSIO | | LOCALITÀ: STRADA PER CAMPOLIGURE | | SCHEDA N° 34 B | |
| DENOMINAZIONE C. CILIEGIA | | RIF. CATASTALE: FG 48 MAPP 56 | | ACCESSIBILITA' VEICOLARE | |
| DESTINAZIONE RURALE | CORPI DI FABBRICA DUE O PIU' CORPI | PROPRIETA' PRIVATA | STATO CONSERVAZIONE CATTIVO | USO PERMANENTE | |
| N. IDENTIFICATIVO 1) Fabbricato residenziale 2) Accessorio | UTILIZZO RESIDENZA STALLA | CONSISTENZA N° PIANI 2 N° APPARTAMENTI 1 N° VANI 6 | | SERVIZI ACQUEDOTTO LUCE ELETTRICA FOSSA BIOLOGICA | |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A PIU' FALDE | | ZOCCOLATURE | | | |
| STRUTTURA TETTO IN LEGNO | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO VENEZIANE | | | |
| MANTO DI COPERTURA TEGOLE MARSIGLIESI | | FINESTRE IN LEGNO | | | |
| TIPO DI MURATURA MISTA | | DAVANZALI IN PIETRA | | | |
| INTONACO ESTERNO RUSTICO | | PORTE DI INGRESSO IN LEGNO | | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO BUONO | | INTERVENTI NECESSARI RESTAURO O RISTRUTTURAZIONE | | | |
| NOTE La cascina a due piani, con scala esterna sul lato lungo, è in cattive condizioni; è abitata da residenti. Il fabbricato accessorio, coperto da lamiera, è una baracca. | | ESTRATTO DI MAPPA | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE ANTE 1900 | | | | | |



PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | |
|---|--|---|---------------------------------------|---|
| COMUNE: BOSIO | | LOCALITÀ: STRADA PER CAMPOLIGURE | | SCHEDA N° 35 B |
| DENOMINAZIONE C. PIAN CERESA | | RIF. CATASTALE: FG 48 MAPP 64 | | ACCESSIBILITA' VEICOLARE |
| DESTINAZIONE AGRICOLO | CORPI DI FABBRICA DUE O PIU' CORPI | PROPRIETA' PUBBLICA | STATO CONSERVAZIONE CATTIVO | USO PERMANENTE |
| N.IDENTIFICATIVO 1 Fabbricato principale 2 Accessorio | UTILIZZO RESIDENZA 1 | CONSISTENZA N°PIANI 2 N°APPARTAMENTI 1 N°VANI 6 | | SERVIZI ACQUEDOTTO LUCE ELETTRICA FOSSA BIOLOGICA |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A CAPANNA | | ZOCCOLATURE | | |
| STRUTTURA TETTO IN LEGNO | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO | | |
| MANTO DI COPERTURA TEGOLE MARSIGLIESI | | FINESTRE IN LEGNO | | |
| TIPO DI MURATURA IN PIETRA | | DAVANZALI IN PIETRA | | |
| INTONACO ESTERNO RUSTICO | | PORTE DI INGRESSO IN LEGNO | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO BUONO | | INTERVENTI NECESSARI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA | | |
| NOTE La cascina è in mediocri condizioni; al P.T. la stalla mentre al 1° piano c'è la residenza. Il deposito è un baracca in legno. E' di proprietà del Comune di Bosio.. | | ESTRATTO DI MAPPA | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE ANTE 1900 | | | | |



PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | |
|---|--|---|---|------------------------------------|
| COMUNE: BOSIO | | LOCALITÀ: STRADA PER CAMPOLIGURE | | SCHEDA N° 36 B |
| DENOMINAZIONE C. BANDIA | | RIF. CATASTALE: FG 47 MAPP 18 | | ACCESSIBILITA' VEICOLARE |
| DESTINAZIONE AGRICOLO | CORPI DI FABBRICA DUE O PIU' CORPI | PROPRIETA' PRIVATA | STATO CONSERVAZIONE DISCRETO | USO PERMANENTE |
| N.IDENTIFICATIVO 1 Fabbricato principale 2-3-4 Accessori | UTILIZZO RESIDENZA | CONSISTENZA N°PIANI 2 N°APPARTAMENTI 2 N°VANI | SERVIZI ACQUEDOTTO LUCE ELETTRICA FOSSA BIOLOGICA | |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A CAPANNA | | ZOCCOLATURE | | |
| STRUTTURA TETTO IN LEGNO | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO SCURI AD ANTA PIENA | | |
| MANTO DI COPERTURA TEGOLE MARSIGLIESI | | FINESTRE IN LEGNO | | |
| TIPO DI MURATURA IN PIETRA | | DAVANZALI IN PIETRA | | |
| INTONACO ESTERNO RUSTICO | | PORTE DI INGRESSO IN LEGNO | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO BUONO | | INTERVENTI NECESSARI NESSUNO | | |
| NOTE Il complesso si compone di un corpo rettangolare con ampliamenti a monte e a valle Nelle immediate adiacenze sono presenti tre baracche in legno. | | ESTRATTO DI MAPPA | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE ANTE 1900 | | | | |



PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | |
|---|--|---|--|---|
| COMUNE: BOSIO | | LOCALITÀ: STRADA PER CAMPOLIGURE | | SCHEDA N° 37 B |
| DENOMINAZIONE C. CERRUTI | | RIF. CATASTALE: FG 58 MAPP 11 | | ACCESSIBILITA' PEDONALE |
| DESTINAZIONE AGRICOLA | CORPI DI FABBRICA DUE O PIU' CORPI | PROPRIETA' PUBBLICA | STATO CONSERVAZIONE DISCRETO | USO STAGIONALE |
| N.IDENTIFICATIVO 1 Fabbricato principale 2 Deposito attrezzi | UTILIZZO RESIDENZA 1 STALLA - FIENILE 2 | CONSISTENZA N° PIANI 2 N° APPARTAMENTI 1 N° VANI | | SERVIZI ACQUEDOTTO FOSSA BIOLOGICA |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A PIU' FALDE | | ZOCCOLATURE | | |
| STRUTTURA TETTO IN LEGNO | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO | | |
| MANTO DI COPERTURA TEGOLE MARSIGLIESI | | FINESTRE IN LEGNO | | |
| TIPO DI MURATURA IN PIETRA | | DAVANZALI IN PIETRA | | |
| INTONACO ESTERNO RUSTICO | | PORTE DI INGRESSO IN LEGNO | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO BUONO | | INTERVENTI NECESSARI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA | | |
| NOTE La cascina è a due piani ubicata in un sito molto bello con una strada a tratti ancora lastricata. Il fienile, poco distante, è stato da pochi anni ripristinato. E' utilizzata come seconda casa. | | ESTRATTO DI MAPPA | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE ANTE 1900 | | | | |



PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | |
|---|--|---|---|--|
| COMUNE: BOSIO | | LOCALITÀ: STRADA PER RIO PONSMA | | SCHEDA N° 38 B |
| DENOMINAZIONE C. CARANTINA | | RIF. CATASTALE: FG 47 MAPP 39-40-42-43-51 | | ACCESSIBILITA' VEICOLARE |
| DESTINAZIONE RESIDENZIALE RURALE | CORPI DI FABBRICA DUE O PIU' CORPI | PROPRIETA' PRIVATA | STATO CONSERVAZIONE BUONO (1-3-6-7) CATTIVO (2-4-5) | USO PERMANENTE |
| N. IDENTIFICATIVO 1) Fabbricato principale 2-3) Depositi 4-5-6) Accessori 7) Pedana con tensostruttura | UTILIZZO RESIDENZA (1) DEPOSITO (2-3) ACCESSORJO (4-5-6-7)) | CONSISTENZA N° PIANI 2-3 N° APPARTAMENTI 1 N° VANI 1 | | SERVIZI ACQUEDOTTO LUCE ELETTRICA FOSSA BIOLOGICA |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A CAPANNA | | ZOCOLATURE IN PIETRA | | |
| STRUTTURA TETTO IN LEGNO | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO | | |
| MANTO DI COPERTURA TEGOLE MARSIGLIESI (1-2) | | FINESTRE IN LEGNO | | |
| TIPO DI MURATURA MISTA | | DAVANZALI IN PIETRA | | |
| INTONACO ESTERNO RUSTICO | | PORTE DI INGRESSO IN LEGNO | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO IN CONTRASTO PARZIALE PER ELEM. SOVRASTRUTT. | | INTERVENTI NECESSARI NESSUNO | | |
| NOTE Il complesso si compone di un fabbricato principale in parte a due piani, in parte a tre piani. La ristrutturazione è stata fatta intonacando la casa non conformemente alle norme di piano. Il fabbricato adiacente (2) è il fienile ora utilizzato come ricovero attrezzi. Il fabbricato 3 è in costruzione e dovrebbe essere un deposito attrezzi. L'accessorio n. 4 è un box metallico mentre il n. 5 è un deposito in cls. fatiscente. L'accessorio n. 6 è un deposito in legno con tetto in lamiera e porticato lungo il lato opposto alla casa padronale. | | ESTRATTO DI MAPPA | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE ANTE 1900 | | | | |



PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | | |
|--|----------------------------|--|------------------------------|--|--|
| COMUNE: BOSIO | | LOCALITÀ: STRADA PER RIO PONSMA | | SCHEDA N° 39 B | |
| DENOMINAZIONE FABBRICATO C/O C. CARANTINA | | RIF. CATASTALE: FG 47 MAPP 44 | | ACCESSIBILITA' SALTUARIO | |
| DESTINAZIONE RESIDENZIALE | CORPI DI FABBRICA UNICO | PROPRIETA' PRIVATA | STATO CONSERVAZIONE BUONO | USO PERMANENTE | |
| N.IDENTIFICATIVO 1) Fabbricato principale | UTILIZZO RESIDENZA | CONSISTENZA N°PIANI 1 N°APPARTAMENTI 1 N°VANI 2 | | SERVIZI ACQUEDOTTO LUCE ELETTRICA FOSSA BIOLOGICA | |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A CAPANNA | | ZOCCOLATURE | | | |
| STRUTTURA TETTO IN LEGNO | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO | | | |
| MANTO DI COPERTURA TEGOLE CANADESI | | FINESTRE IN LEGNO | | | |
| TIPO DI MURATURA PANNELLI DI LEGNO | | DAVANZALI | | | |
| INTONACO ESTERNO ASSENTE | | PORTE DI INGRESSO IN LEGNO | | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO IN CONTRASTO TOTALE | | INTERVENTI NECESSARI NESSUNO | | | |
| NOTE E' una costruzione in legno tipo chalet con tetto aggettante sul fronte e pedana rialzata da terra di 40÷50 cm. | | ESTRATTO DI MAPPA | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE DOPO 1980 | | | | | |



PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | |
|---|----------------------------|---|--|----------------------------|
| COMUNE: BOSIO | | LOCALITA': STRADA PER RIO PONSMA | | SCHEDA N° 40 B |
| DENOMINAZIONE FABBRICATO C/O C. CARANTINA | | RIF. CATASTALE: FG 49 MAPP 76 | | ACCESSIBILITA' PEDONALE |
| DESTINAZIONE RESIDENZIALE | CORPI DI FABBRICA UNICO | PROPRIETA' PRIVATA | STATO CONSERVAZIONE BUONO | USO STAGIONALE |
| N. IDENTIFICATIVO 1) Fabbricato principale | UTILIZZO RESIDENZA | CONSISTENZA N° PIANI 1 N° APPARTAMENTI 1 N° VANI 2 | SERVIZI ACQUEDOTTO LUCE ELETTRICA FOSSA BIOLOGICA | |


DATI TECNICI E TIPOLOGICI

| | |
|--|---------------------------------|
| TIPOLOGIA TETTO A CAPANNA CON ABBAINI | ZOCOLATURE |
| STRUTTURA TETTO IN LEGNO | SERRAMENTI-OSCURAMENTO |
| MANTO DI COPERTURA TEGOLE CANADESI | FINESTRE IN LEGNO |
| TIPO DI MURATURA PANNELLI DI LEGNO | DAVANZALI |
| INTONACO ESTERNO ASSENTE | PORTE DI INGRESSO IN LEGNO |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO IN CONTRASTO TOTALE | INTERVENTI NECESSARI NESSUNO |

NOTE

E' una costruzione tipo chalet con soggiorno aperto su tre lati finestrato e terrazzo a sbalzo su struttura portante in legno.

ESTRATTO DI MAPPA



EPOCA DI COSTRUZIONE
DOPO 1980




PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | | |
|---|---------------------------------------|--|------------------------------|--|--|
| COMUNE: BOSIO | | LOCALITA': STRADA PER RIO PONSMA | | SCHEDA N° 41 B | |
| DENOMINAZIONE FABBRICATO C/O C. CARANTINA | | RIF. CATASTALE: FG 49 MAPP 41 | | ACCESSIBILITA' VEICOLARE | |
| DESTINAZIONE RESIDENZIALE | CORPI DI FABBRICA DUE O PIU' CORPI | PROPRIETA' PRIVATA | STATO CONSERVAZIONE BUONO | USO STAGIONALE | |
| N.IDENTIFICATIVO 1) Fabbricato principale 2) Accessori 3) Forno | UTILIZZO | CONSISTENZA N°PIANI 2 N°APPARTAMENTI 1 N°VANI 3 | | SERVIZI ACQUEDOTTO LUCE ELETTRICA FOSSA BIOLOGICA | |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A CAPANNA | | ZOCCOLATURE IN PIETRA | | | |
| STRUTTURA TETTO IN LEGNO | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO | | | |
| MANTO DI COPERTURA TEGOLE CANADESI | | FINESTRE IN LEGNO | | | |
| TIPO DI MURATURA IN MATTONI | | DAVANZALI IN PIETRA | | | |
| INTONACO ESTERNO RUSTICO | | PORTE DI INGRESSO IN LEGNO | | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO IN CONTRASTO PARZIALE PER ELEM.SOVRASTRUTT. | | INTERVENTI NECESSARI NESSUNO | | | |
| NOTE Questo complesso si compone del fabbricato di civile abitazione con veranda finestrata al P.T. ed aperta al 1° Piano. Nelle adiacenze è presente un forno in muratura ed un deposito attrezzi in legno coperto da canadesi. | | ESTRATTO DI MAPPA | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE DOPO 1980 | | | | | |



PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | | |
|---|--|--|---------------------------------------|------------------------------------|--|
| COMUNE: BOSIO | | LOCALITÀ: CAPANNE SUP. | | SCHEDA N° 42 B | |
| DENOMINAZIONE COLONIA | | RIF. CATASTALE: FG 48 MAPP 17 | | ACCESSIBILITA' VEICOLARE | |
| DESTINAZIONE RESIDENZIALE | CORPI DI FABBRICA DUE O PIU' CORPI | PROPRIETA' PRIVATA | STATO CONSERVAZIONE CATTIVO | USO NON UTILIZZATO | |
| N.IDENTIFICATIVO 1 Fabbricato principale 2 Accessorio | UTILIZZO RESIDENZA | CONSISTENZA N°PIANI 3 N°APPARTAMENTI 1 N°VANI 12 | | SERVIZI | |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A CAPANNA | | ZOCCOLATURE IN PIETRA | | | |
| STRUTTURA TETTO IN LEGNO | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO PERSIANE ALLA GENOVESE. | | | |
| MANTO DI COPERTURA TEGOLE MARSIGLIESI | | FINESTRE IN LEGNO | | | |
| TIPO DI MURATURA IN MATTONI | | DAVANZALI IN PIETRA | | | |
| INTONACO ESTERNO RUSTICO | | PORTE DI INGRESSO IN FERRO | | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO IN CONTRASTO TOTALE | | INTERVENTI NECESSARI RESTAURO O RISTRUTTURAZIONE | | | |
| NOTE Casa a tre piani in pieno disfacimento. Attiguo al corpo principale si trova il garage. | | ESTRATTO DI MAPPA  | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE TRA 1950 - 1970 | | | | | |



PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | | |
|---|--|--|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| COMUNE: BOSIO | | LOCALITÀ: CAPANNE SUP. | | SCHEDA N° 43 B | |
| DENOMINAZIONE C. VACCARILE | | RIF. CATASTALE: FG 48 MAPP 10 | | ACCESSIBILITA' VEICOLARE | |
| DESTINAZIONE AGRICOLO | CORPI DI FABBRICA DUE O PIU' CORPI | PROPRIETA' PRIVATA | STATO CONSERVAZIONE CATTIVO | | USO NON UTILIZZATO |
| N.IDENTIFICATIVO 1 Fabbricato principale 2 Fienile 3 Accessorio | UTILIZZO RESIDENZA 1 STALLA - FIENILE 2 ACCESSORIO 3 | CONSISTENZA N°PIANI 1 + seminterrato N°APPARTAMENTI 1 N°VANI | | SERVIZI | |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A CAPANNA | | ZOCCOLATURE INTONACO STROLLATO | | | |
| STRUTTURA TETTO IN LEGNO | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO SCURI AD ANTA PIENA | | | |
| MANTO DI COPERTURA TEGOLE MARSIGLIESI | | FINESTRE IN LEGNO | | | |
| TIPO DI MURATURA MISTA | | DAVANZALI IN PIETRA | | | |
| INTONACO ESTERNO RUSTICO | | PORTE DI INGRESSO IN LEGNO | | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO BUONO | | INTERVENTI NECESSARI RESTAURO O RISTRUTTURAZIONE | | | |
| NOTE La casa è allo sfascio coperta dalla vegetazione; si dispone su un piano con un piano seminterrato anch'esso abitabile. Il fienile è in cattive condizioni mentre una baracca in adiacenza è crollata.. | | ESTRATTO DI MAPPA | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE ANTE 1900 | | | | | |




PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | | |
|---|--|--|---|------------------------------------|--|
| COMUNE: BOSIO | | LOCALITÀ: PRACABAN | | SCHEDA N° 44 B | |
| DENOMINAZIONE C. GRILLA | | RIF. CATASTALE: FG 38 MAPP 2 | | ACCESSIBILITA' VEICOLARE | |
| DESTINAZIONE AGRICOLO | CORPI DI FABBRICA DUE O PIU' CORPI | PROPRIETA' PRIVATA | STATO CONSERVAZIONE RUDERE | USO NON UTILIZZATO | |
| N.IDENTIFICATIVO 1 Fabbricato principale 2 Stalla - Fienile | | UTILIZZO RESIDENZA 1 STALLA - FIENILE 2 | CONSISTENZA N°PIANI 2 N°APPARTAMENTI 1 N°VANI | SERVIZI | |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A CAPANNA | | | ZOCCOLATURE | | |
| STRUTTURA TETTO IN LEGNO | | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO | | |
| MANTO DI COPERTURA TEGOLE MARSIGLIESI | | | FINESTRE IN LEGNO | | |
| TIPO DI MURATURA IN PIETRA | | | DAVANZALI IN PIETRA | | |
| INTONACO ESTERNO ASSENTE | | | PORTE DI INGRESSO IN LEGNO | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO BUONO | | | INTERVENTI NECESSARI RICOSTRUZIONE | | |
| NOTE <p>Abbiamo due corpi di fabbrica che, in origine, erano coperti da doppia falda con tegole marsigliesi; la caduta di un grosso albero ha causato il crollo della copertura nell'abitazione; il fienile e la stalla sfruttavano un naturale terrazzamento con fienile sulla stradina retrostante la cascina e stalla sulla strada.</p> <p>E' interessante la struttura a travi e pilastri in legno presente nella stalla (soluzione strutturale insolita nella zona).</p> | | | ESTRATTO DI MAPPA | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE ANTE 1900 | | | | | |



PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| COMUNE: BOSIO | | LOCALITA': CAPANNE DI MARCAROLO | | SCHEDA N° 45 B | |
| DENOMINAZIONE DEPOSITO | | RIF. CATASTALE: FG 49 MAPP 185 | | ACCESSIBILITA' VEICOLARE | |
| DESTINAZIONE DEPOSITO | CORPI DI FABBRICA UNICO | PROPRIETA' PRIVATA | STATO CONSERVAZIONE BUONO | USO SALTUARIO | |
| N.IDENTIFICATIVO | UTILIZZO DEPOSITO | CONSISTENZA N° PIANI 1 N° APPARTAMENTI N° VANI 1 | | SERVIZI | |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO | | ZOCCOLATURE IN PIETRA | | | |
| STRUTTURA TETTO | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO SCURI AD ANTA PIENA | | | |
| MANTO DI COPERTURA TEGOLE MARSIGLIESI | | FINESTRE IN LEGNO | | | |
| TIPO DI MURATURA MISTA | | DAVANZALI | | | |
| INTONACO ESTERNO ASSENTE | | PORTE DI INGRESSO IN LEGNO | | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO IN CONTRASTO TOTALE | | INTERVENTI NECESSARI NESSUNO | | | |
| NOTE E' un deposito posto su un piano; un solo vano. All'interno in rivestimento è in legno su un basamento in pietra a vista. Tetto in tegole. Dimensioni 5x6. | | ESTRATTO DI MAPPA  | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE DOPO 1980 | | | | | |



PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | | |
|--|--|---|-------------------------------------|---|--|
| COMUNE: BOSIO | | LOCALITÀ: CAPANNE DI MARCAROLO | | SCHEDA N° 46 B | |
| DENOMINAZIONE FABBRICATO RESIDENZIALE | | RIF. CATASTALE: FG 49 MAPP 183 | | ACCESSIBILITA' VEICOLARE | |
| DESTINAZIONE RESIDENZIALE | CORPI DI FABBRICA DUE O PIU' CORPI | PROPRIETA' PRIVATA | STATO CONSERVAZIONE BUONO | USO STAGIONALE | |
| N.IDENTIFICATIVO 1 Fabbricato residenziale 2 Autorimesse - Depositi 3 Forno | UTILIZZO RESIDENZA | CONSISTENZA N°PIANI 1 N°APPARTAMENTI 1 N°VANI 4 | | SERVIZI ACQUEDOTTO LUCE ELETTRICA FOSSA BIOLOGICA | |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A CAPANNA | | ZOCCOLATURE IN PIETRA | | | |
| STRUTTURA TETTO IN CLS | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO SCURI AD ANTA PIENA | | | |
| MANTO DI COPERTURA | | FINESTRE IN LEGNO | | | |
| TIPO DI MURATURA IN MATTONI | | DAVANZALI IN PIETRA | | | |
| INTONACO ESTERNO CIVILE | | PORTE DI INGRESSO IN LEGNO | | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO IN CONTRASTO TOTALE | | INTERVENTI NECESSARI NESSUNO | | | |
| NOTE Il fabbricato in oggetto ha un porticato anteriore e nelle adiacenze ha due box seminterrati (lato strada). Poco più lontano è presente un forno che meglio si lega con l'ambiente circostante | | ESTRATTO DI MAPPA | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE ANNI 1970 | | | | | |




PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|-------------------------------------|---|--|
| COMUNE: BOSIO | | LOCALITÀ: CAPANNE DI MARCAROLO | | SCHEDA N° 47 B | |
| DENOMINAZIONE FABBRICATO RESIDENZIALE | | RIF. CATASTALE: FG 49 MAPP 208 | | ACCESSIBILITA' VEICOLARE | |
| DESTINAZIONE RESIDENZIALE | CORPI DI FABBRICA UNICO | PROPRIETA' PRIVATA | STATO CONSERVAZIONE BUONO | USO STAGIONALE | |
| N.IDENTIFICATIVO 1) Fabbricato residenziale | UTILIZZO RESIDENZA | CONSISTENZA N°PANI 1 N°APPARTAMENTI 1 N°VANI 4 | | SERVIZI ACQUEDOTTO LUCE ELETTRICA FOSSA BIOLOGICA | |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A CAPANNA | | ZOCCOLATURE IN PIETRA | | | |
| STRUTTURA TETTO IN CLS | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO SCURI AD ANTA PIENA | | | |
| MANTO DI COPERTURA TEGOLE CANADESI | | FINESTRE IN LEGNO | | | |
| TIPO DI MURATURA | | DAVANZALI IN PIETRA | | | |
| INTONACO ESTERNO CIVILE | | PORTE DI INGRESSO IN LEGNO | | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO IN CONTRASTO PARZIALE PER ELEM.SOVRASTRUTT. | | INTERVENTI NECESSARI NESSUNO | | | |
| NOTE E' una tipica villetta con piano seminterrato adibito a garage e cantine e rivestito in lastre di pietra. L'abitazione è al 1° piano, con un paio di camere ubicate al piano mansardato. Bello il contesto ambientale in cui si colloca l'opera in oggetto. | | ESTRATTO DI MAPPA | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE ANNI 1970 | | | | | |




PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---|--|---|--------------------------|
| COMUNE: BOSIO | | LOCALITÀ: CAPANNE DI MARCAROLO | | SCHEDA N° 48 B | |
| DENOMINAZIONE FABBRICATO RESIDENZIALE | | RIF. CATASTALE: FG 49 MAPP 203 | | ACCESSIBILITA' VEICOLARE | |
| DESTINAZIONE RESIDENZIALE | CORPI DI FABBRICA UNICO | PROPRIETA' PRIVATA | STATO CONSERVAZIONE BUONO | | USO STAGIONALE |
| N.IDENTIFICATIVO 1) Fabbricato residenziale | UTILIZZO RESIDENZA | CONSISTENZA N°PIANI 1 N°APPARTAMENTI 1 N°VANI 1 | | SERVIZI ACQUEDOTTO LUCE ELETTRICA FOSSA BIOLOGICA | |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A CAPANNA | | | ZOCCOLATURE | | |
| STRUTTURA TETTO | | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO SCURI AD ANTA PIENA | | |
| MANTO DI COPERTURA TEGOLE IN CEMENTO | | | FINESTRE IN LEGNO | | |
| TIPO DI MURATURA | | | DAVANZALI | | |
| INTONACO ESTERNO | | | PORTE DI INGRESSO IN LEGNO | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO IN CONTRASTO TOTALE | | | INTERVENTI NECESSARI NESSUNO | | |
| NOTE E' una costruzione che riprende gli stili tipici dello chalet di montagna. | | | ESTRATTO DI MAPPA  | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE DOPO 1980 | | | | | |




PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | |
|---|-----------------------------------|--|--|---|
| COMUNE: BOSIO | | LOCALITÀ: CAPANNE DI MARCAROLO | | SCHEDA N° 49 B |
| DENOMINAZIONE SEDE LEGALE PARCO EX SCUOLA ELEMANTARE | | RIF. CATASTALE: FG 49 MAPP 106 | | ACCESSIBILITA' VEICOLARE |
| DESTINAZIONE SERVIZI PUBBLICI | CORPI DI FABBRICA UNICO | PROPRIETA' PUBBLICA | STATO CONSERVAZIONE DISCRETO | USO PERMANENTE |
| N.IDENTIFICATIVO 1) Fabbicato principale | UTILIZZO DEPOSITO | CONSISTENZA N° PIANI 1 + seminterrato N° APPARTAMENTI 1 N° VANI 3 | | SERVIZI ACQUEDOTTO LUCE ELETTRICA FOSSA BIOLOGICA |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A CAPANNA | | ZOCCOLATURE INTONACO STROLLATO | | |
| STRUTTURA TETTO IN CLS | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO TAPPARELLE AVVOLGIBILI | | |
| MANTO DI COPERTURA TEGOLE CANADESI | | FINESTRE IN LEGNO | | |
| TIPO DI MURATURA IN MATTONI | | DAVANZALI IN PIETRA | | |
| INTONACO ESTERNO CIVILE | | PORTE DI INGRESSO IN LEGNO | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO IN CONTRASTO PARZIALE PER ELEM.SOVRASTRUTT. | | INTERVENTI NECESSARI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA | | |
| NOTE L'edificio è nato come scuola elementare ed è diventato, dall'istituzione dell'Ente, la sede legale del Parco. | | ESTRATTO DI MAPPA  | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE TRA 1950 - 1970 | | | | |



PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | |
|--|-----------------------------------|--|-------------------------------------|---|
| COMUNE: BOSIO | | LOCALITÀ: CAPANNE DI MARCAROLO | | SCHEDA N° 50 B |
| DENOMINAZIONE FABBRICATO RESIDENZIALE | | RIF. CATASTALE: FG 49 MAPP 198 | | ACCESSIBILITA' VEICOLARE |
| DESTINAZIONE RESIDENZIALE | CORPI DI FABBRICA UNICO | PROPRIETA' PRIVATA | STATO CONSERVAZIONE BUONO | USO PERMANENTE |
| N.IDENTIFICATIVO | UTILIZZO RESIDENZA | CONSISTENZA N°PIANI 1 N°APPARTAMENTI 1 N°VANI 8 | | SERVIZI ACQUEDOTTO LUCE ELETTRICA FOSSA BIOLOGICA |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A CAPANNA | | ZOCCOLATURE INTONACO STROLLATO | | |
| STRUTTURA TETTO IN CLS | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO SCURI AD ANTA PIENA | | |
| MANTO DI COPERTURA TEGOLE IN CEMENTO | | FINESTRE IN LEGNO | | |
| TIPO DI MURATURA IN MATTONI | | DAVANZALI IN PIETRA | | |
| INTONACO ESTERNO CIVILE | | PORTE DI INGRESSO IN LEGNO IN FERRO (GARAGE) | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO BUONO | | INTERVENTI NECESSARI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA | | |
| NOTE Il complesso si compone di un corpo unico la cui parte seminterrata, depositi e garages, non è stata ultimata (manca la tinteggiatura). Il contesto ambientale è molto bello e l'edificio si riesce ad integrare dignitosamente in questo ambito. | | ESTRATTO DI MAPPA  | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE ANNI 1970 | | | | |




PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | |
|---|-----------------------------------|--|-------------------------------------|---|
| COMUNE: BOSIO | | LOCALITÀ: CAPANNE DI MARCAROLO | | SCHEDA N° 51 B |
| DENOMINAZIONE FABBRICATO RESIDENZIALE | | RIF. CATASTALE: FG 49 MAPP 59 | | ACCESSIBILITA' VEICOLARE |
| DESTINAZIONE RESIDENZIALE | CORPI DI FABBRICA UNICO | PROPRIETA' PRIVATA | STATO CONSERVAZIONE BUONO | USO STAGIONALE |
| N. IDENTIFICATIVO 1) Fabbricato residenziale | UTILIZZO RESIDENZA | CONSISTENZA N° PIANI 1 + semint+mansarda N° APPARTAMENTI 2 N° VANI 4+2 | | SERVIZI ACQUEDOTTO LUCE ELETTRICA FOSSA BIOLOGICA |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A CAPANNA | | ZOCCOLATURE IN PIETRA (seminterrato) INTONACO STROLLATO (1° piano) | | |
| STRUTTURA TETTO IN CLS | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO SCURI AD ANTA PIENA | | |
| MANTO DI COPERTURA TEGOLE IN COTTO ALLA ROMANA | | FINESTRE IN LEGNO | | |
| TIPO DI MURATURA IN MATTONI | | DAVANZALI IN PIETRA | | |
| INTONACO ESTERNO CIVILE | | PORTE DI INGRESSO IN LEGNO | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO IN CONTRASTO PARZIALE PER ELEM. SOVRASTRUTT. | | INTERVENTI NECESSARI NESSUNO | | |
| NOTE Il complesso si compone di un corpo unico la cui parte seminterrata è rivestita in lastre di pietra. Il contesto ambientale è molto bello e l'edificio a monte si sviluppa in un terrazzo ricavato controterra. | | ESTRATTO DI MAPPA | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE ANNI 1970 | | | | |




PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | |
|--|-----------------------------------|--|--|-----------------------------------|
| COMUNE: BOSIO | | LOCALITÀ: CAPANNE DI MARCAROLO | | SCHEDA N° 52 B |
| DENOMINAZIONE BARACCA IN LEGNO | | RIF. CATASTALE: FG 49 MAPP 65 | | ACCESSIBILITA' PEDONALE |
| DESTINAZIONE RESIDENZIALE | CORPI DI FABBRICA UNICO | PROPRIETÀ PRIVATA | STATO CONSERVAZIONE DISCRETO | USO SALTUARIO |
| N. IDENTIFICATIVO 1) Baracca | UTILIZZO ACCESSORIO. | CONSISTENZA N° PIANI 1 N° APPARTAMENTI 1 N° VANI 1 | | SERVIZI |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A FALDA UNICA | | ZOCCOLATURE | | |
| STRUTTURA TETTO IN LEGNO | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO SCURI AD ANTA PIENA | | |
| MANTO DI COPERTURA TEGOLE MARSIGLIESI | | FINESTRE | | |
| TIPO DI MURATURA | | DAVANZALI | | |
| INTONACO ESTERNO ASSENTE | | PORTE DI INGRESSO IN LEGNO | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO IN CONTRASTO PARZIALE PER ELEM.SOVRASTRUTT. | | INTERVENTI NECESSARI NESSUNO | | |
| NOTE Baracca in legno forse utilizzata per alloggiare villeggianti durante la stagione estiva. | | ESTRATTO DI MAPPA  | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE DOPO 1980 | | | | |




PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|--|---|--|
| COMUNE: BOSIO | | LOCALITA': CAPANNE DI MARCAROLO | | SCHEDA N° 53 B | |
| DENOMINAZIONE FABBRICATO IN LEGNO | | RIF. CATASTALE: FG 49 MAPP 65 | | ACCESSIBILITA' PEDONALE | |
| DESTINAZIONE RESIDENZIALE | CORPI DI FABBRICA UNICO | PROPRIETA' PRIVATA | STATO CONSERVAZIONE DISCRETO | USO SALTUARIO | |
| N.IDENTIFICATIVO 1) Fabbricato principale | | UTILIZZO RESIDENZA | CONSISTENZA N°PIANTI 1 N°APPARTAMENTI 1 N°VANI 1 | SERVIZI ACQUEDOTTO FOSSA BIOLOGICA | |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A CAPANNA | | | ZOCCOLATURE | | |
| STRUTTURA TETTO IN LEGNO | | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO SCURI AD ANTA PIENA | | |
| MANTO DI COPERTURA TEGOLE MARSIGLIESI | | | FINESTRE | | |
| TIPO DI MURATURA | | | DAVANZALI | | |
| INTONACO ESTERNO ASSENTE | | | PORTE DI INGRESSO IN LEGNO | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO IN CONTRASTO PARZIALE PER ELEM.SOVRASTRUTT. | | | INTERVENTI NECESSARI NESSUNO | | |
| NOTE Baracca in legno forse utilizzata per alloggiare villeggianti durante la stagione estiva. | | ESTRATTO DI MAPPA  | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE DOPO 1980 | | | | | |



PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|--|--|--|-------------------------|
| COMUNE: BOSIO | | LOCALITA': CAPANNE DI MARCAROLO | | SCHEDA N° 54 B | |
| DENOMINAZIONE DEPOSITO IN LEGNO | | RIF. CATASTALE: FG 49 MAPP 65 | | ACCESSIBILITA' PEDONALE | |
| DESTINAZIONE DEPOSITO | CORPI DI FABBRICA UNICO | PROPRIETA' PRIVATA | STATO CONSERVAZIONE DISCRETO | | USO SALTUARIO |
| N.IDENTIFICATIVO 1) Deposito | | UTILIZZO DEPOSITO | | CONSISTENZA N° PIANI 1 N° APPARTAMENTI N° VANI | |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A UNA FALDA | | | ZOCCOLATURE | | |
| STRUTTURA TETTO IN LEGNO | | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO | | |
| MANTO DI COPERTURA TEGOLE MARSIGLIESI | | | FINESTRE | | |
| TIPO DI MURATURA | | | DAVANZALI | | |
| INTONACO ESTERNO ASSENTE | | | PORTE DI INGRESSO IN LEGNO | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO IN CONTRASTO PARZIALE PER ELEM.SOVRASTRUTT. | | | INTERVENTI NECESSARI | | |
| NOTE Baracca in legno uso deposito.. | | ESTRATTO DI MAPPA  | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE DOPO 1980 | | | | | |



PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|
| COMUNE: BOSIO | | LOCALITÀ: CAPANNE DI MARCAROLO | | SCHEDA N° 55 B | |
| DENOMINAZIONE C. OLM | | RIF. CATASTALE: FG 49 MAPP 67 | | ACCESSIBILITA' VEICOLARE | |
| DESTINAZIONE SERVIZI PUBBLICI | CORPI DI FABBRICA DUE O PIU' CORPI | PROPRIETA' | STATO CONSERVAZIONE | USO | |
| N.IDENTIFICATIVO 1 Ristorante 2 Residenza | UTILIZZO RISTORANTE RESIDENZA | CONSISTENZA N°PIANI 2 N°APPARTAMENTI 2 N°VANI | | SERVIZI ACQUEDOTTO LUCE ELETTRICA FOSSA BIOLOGICA | |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A PIU' FALDE | | | ZOCCOLATURE IN PIETRA | | |
| STRUTTURA TETTO IN LEGNO | | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO SCURI AD ANTA PIENA | | |
| MANTO DI COPERTURA TEGOLE MARSIGLIESI | | | FINESTRE IN LEGNO | | |
| TIPO DI MURATURA IN MATTONI | | | DAVANZALI IN PIETRA | | |
| INTONACO ESTERNO CIVILE | | | PORTE DI INGRESSO IN LEGNO | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO IN CONTRASTO PARZIALE PER ELEM.SOVRASTRUTT. | | | INTERVENTI NECESSARI NESSUNO | | |
| NOTE <p>La cascina oggi adibita a ristorante risale al 1600 e si articola in tre corpi di fabbrica principali con annesso un garage, posto lungo la strada.</p> <p>I due edifici principali sono a due piani fuori terra.</p> <p>Le coperture, in tegole marsigliesi, hanno mantenuto un'inclinazione delle falde (ristorante) molto accentuata, tipica delle costruzioni del luogo.</p> | | | ESTRATTO DI MAPPA | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE ANTE 1900 | | | | | |



PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | |
|---|-----------------------------------|--|-------------------------------------|------------------------------------|
| COMUNE: BOSIO | | LOCALITÀ: CAPANNE DI MARCAROLO | | SCHEDA N° 55 B (bis) |
| DENOMINAZIONE RIPETITORE TELECOM | | RIF. CATASTALE: FG 49 MAPP 54 | | ACCESSIBILITA' VEICOLARE |
| DESTINAZIONE TRALICCI | CORPI DI FABBRICA UNICO | PROPRIETA' PRIVATA | STATO CONSERVAZIONE BUONO | USO PERMANENTE |
| N.IDENTIFICATIVO 1) Ripetitore Telecom | UTILIZZO TRALICCI | CONSISTENZA N° PIANI N° APPARTAMENTI N° VANI | | SERVIZI LUCE ELETTRICA |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO | | ZOCCOLATURE | | |
| STRUTTURA TETTO | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO | | |
| MANTO DI COPERTURA | | FINESTRE | | |
| TIPO DI MURATURA | | DAVANZALI | | |
| INTONACO ESTERNO | | PORTE DI INGRESSO | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO IN CONTRASTO | | INTERVENTI NECESSARI NESSUNO | | |
| NOTE Unico traliccio ubicato sulla cima di un avvallamento. Il manufatto potrebbe essere inserito meglio nel contesto in cui si colloca. | | ESTRATTO DI MAPPA | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE DOPO 1980 | | | | |



PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|--|---|---|--|
| COMUNE: BOSIO | | LOCALITÀ: CAPANNE DI MARCAROLO | | SCHEDA N° 56 B | |
| DENOMINAZIONE CHIESA DI S. CROCE | | RIF. CATASTALE: FG 49 MAPP A | | ACCESSIBILITA' VEICOLARE | |
| DESTINAZIONE SERVIZI PUBBLICI | CORPI DI FABBRICA UNICO | PROPRIETÀ PRIVATA | STATO CONSERVAZIONE BUONO | USO STAGIONALE | |
| N. IDENTIFICATIVO 1) Chiesa e canonica | | UTILIZZO RESIDENZA | CONSISTENZA N° PIANI 3 N° APPARTAMENTI 3 N° VANI 10 | SERVIZI ACQUEDOTTO LUCE ELETTRICA FOSSA BIOLOGICA | |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A CAPANNA | | | ZOCCOLATURE IN PIETRA | | |
| STRUTTURA TETTO IN LEGNO | | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO PERSIANE ALLA GENOVESE | | |
| MANTO DI COPERTURA TEGOLE MARSIGLIESI | | | FINESTRE IN LEGNO | | |
| TIPO DI MURATURA IN MATTONI | | | DAVANZALI IN PIETRA | | |
| INTONACO ESTERNO CIVILE | | | PORTE DI INGRESSO IN LEGNO | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO BUONO | | | INTERVENTI NECESSARI NESSUNO | | |
| NOTE <p>Chiesa del secolo scorso con pianta cruciforme a navata unica con transetto formato da due cappelle laterali; la navata si conclude con un'abside semicircolare.</p> <p>L'interno appare scandito da paraste tuscaniche, collegate trasversalmente da sottarchi, che separano le volte a botte unghiate delle campate, con annessa canonica e due appartamenti abitati da villeggianti.</p> | | | ESTRATTO DI MAPPA | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE ANTE 1900 | | | | | |



PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | |
|--|--|---|-------------------------------------|---|
| COMUNE: BOSIO | | LOCALITÀ: CAPANNE DI MARCAROLO | | SCHEDA N° 57 B |
| DENOMINAZIONE FABBRICATO RESIDENZIALE | | RIF. CATASTALE: FG 49 MAPP 61-62-147 | | ACCESSIBILITA' VEICOLARE |
| DESTINAZIONE RESIDENZIALE | CORPI DI FABBRICA DUE O PIU' CORPI | PROPRIETA' PRIVATA | STATO CONSERVAZIONE BUONO | USO STAGIONALE |
| N.IDENTIFICATIVO 1) Fabbricato principale 2) Accessorio 3) Accessorio | UTILIZZO RESIDENZA (1) ACCESSORIO (2-3) | CONSISTENZA N°PIANI 1 N°APPARTAMENTI 1 N°VANI 2 | | SERVIZI ACQUEDOTTO LUCE ELETTRICA FOSSA BIOLOGICA |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A CAPANNA | | ZOCCOLATURE | | |
| STRUTTURA TETTO IN LEGNO | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO IN LEGNO | | |
| MANTO DI COPERTURA TEGOLE IN CEMENTO | | FINESTRE IN LEGNO | | |
| TIPO DI MURATURA PANNELLI IN LEGNO | | DAVANZALI IN PIETRA | | |
| INTONACO ESTERNO ASSENTE | | PORTE DI INGRESSO IN LEGNO | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO IN CONTRASTO TOTALE | | INTERVENTI NECESSARI NESSUNO | | |
| NOTE E' una costruzione in tipico stile montano (chalet) con tamponamento in legno e porticato anteriore. Nelle adiacenze è presente un ricovero attrezzi in pietra a vista con portone in legno. E' inoltre presente nel prato antistante una tettoia in legno che ospita una roulotte. | | ESTRATTO DI MAPPA | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE DOPO 1980 | | | | |



PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | |
|---|-----------------------------------|--|--|------------------------------------|
| COMUNE: BOSIO | | LOCALITÀ: CAPANNE DI MARCAROLO | | SCHEDA N° 58 B |
| DENOMINAZIONE FABBRICATO RESIDENZIALE | | RIF. CATASTALE: FG 49 MAPP 3-8 | | ACCESSIBILITA' VEICOLARE |
| DESTINAZIONE RESIDENZIALE | CORPI DI FABBRICA UNICO | PROPRIETA' PRIVATA | STATO CONSERVAZIONE DISCRETO | USO STAGIONALE |
| N.IDENTIFICATIVO 1) Fabbicato residenziale | UTILIZZO RESIDENZA | CONSISTENZA N°PIANI 1 + seminterrato N°APPARTAMENTI 1 N°VANI 3 | | SERVIZI |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A CAPANNA | | ZOCCOLATURE | | |
| STRUTTURA TETTO IN LEGNO | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO SCURI AD ANTA PIENA | | |
| MANTO DI COPERTURA | | FINESTRE | | |
| TIPO DI MURATURA MISTA (P. seminterrato) PANNELLI IN LEGNO (P. fuori terra) | | DAVANZALI | | |
| INTONACO ESTERNO ASSENTE | | PORTE DI INGRESSO IN LEGNO | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO IN CONTRASTO TOTALE | | INTERVENTI NECESSARI NESSUNO | | |
| NOTE Il complesso è costituito da un corpo unico avente un piano terreno con struttura in cls. e tamponamento in mattoni; il 1° piano, raggiungibile tramite una scala esterna, ha la struttura in legno ed il tamponamento in pannelli di truciolo pressato. | | ESTRATTO DI MAPPA | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE DOPO 1980 | | | | |



PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | |
|--|-----------------------------------|---|-------------------------------------|---|
| COMUNE: BOSIO | | LOCALITÀ: CAPANNE DI MARCAROLO | | SCHEDA N° 59 B |
| DENOMINAZIONE VILLETTA BIVIO CIMITERO | | RIF. CATASTALE: FG 49 MAPP 220 | | ACCESSIBILITA' VEICOLARE |
| DESTINAZIONE RESIDENZIALE | CORPI DI FABBRICA UNICO | PROPRIETÀ' PRIVATA | STATO CONSERVAZIONE BUONO | USO STAGIONALE |
| N.IDENTIFICATIVO 1) Fabbricato residenziale | UTILIZZO RESIDENZA | CONSISTENZA N°PIANI 2 N°APPARTAMENTI 1 N°VANI | | SERVIZI ACQUEDOTTO LUCE ELETTRICA FOSSA BIOLOGICA |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A CAPANNA | | ZOCCOLATURE IN PIETRA | | |
| STRUTTURA TETTO IN LEGNO | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO SCURI AD ANTA PIENA | | |
| MANTO DI COPERTURA TEGOLE MARSIGLIESI | | FINESTRE IN LEGNO | | |
| TIPO DI MURATURA IN PIETRA (Piano Terra) IN MATTONI (Piano Primo) | | DAVANZALI IN PIETRA | | |
| INTONACO ESTERNO ARENINO | | PORTE DI INGRESSO IN LEGNO | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO BUONO | | INTERVENTI NECESSARI NESSUNO | | |
| NOTE E' una villetta su due piani; il piano terreno è in pietra a vista mentre il 1° piano è intonacato. Nel giardino è presente una stazione di decompressione della SNAM. | | ESTRATTO DI MAPPA | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE ANNI 1970 | | | | |



PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | |
|--|--------------------------|--|--|--|
| COMUNE: BOSIO | | LOCALITÀ: CAPANNE DI MARCAROLO | | SCHEDA N° 59 B (bis) |
| DENOMINAZIONE CIMITERO | | RIF. CATASTALE: FG 49 MAPP B | | ACCESSIBILITA' VEICOLARE |
| DESTINAZIONE SERVIZI PUBBLICI | CORPI DI FABBRICA | PROPRIETA' PUBBLICA | STATO CONSERVAZIONE DISCRETO/CATTIVO | USO |
| N.IDENTIFICATIVO 1) Cimitero | UTILIZZO | CONSISTENZA N° PIANI N° APPARTAMENTI N° VANI | | SERVIZI |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO | | ZOCCOLATURE | | |
| STRUTTURA TETTO | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO | | |
| MANTO DI COPERTURA TEGOLE MARSIGLIESI | | FINESTRE | | |
| TIPO DI MURATURA IN PIETRA | | DAVANZALI | | |
| INTONACO ESTERNO RUSTICO | | PORTE DI INGRESSO | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO IN CONTRASTO PARZIALE | | INTERVENTI NECESSARI RISTRUTTURAZIONE | | |
| NOTE Il Cimitero, costruito in varie fasi successive, si caratterizza per i diversi tipi di costruzioni; oltre al perimetro in muro di pietra a intonaco rustico sono presenti loculi in c.a. poco inseriti nel contesto rurale in cui si collocano. | | ESTRATTO DI MAPPA | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE VARIE | | | | |



PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|
| COMUNE: BOSIO | | LOCALITÀ: CAPANNE DI MARCAROLO | | SCHEDA N° 60 B | |
| DENOMINAZIONE C. NUOVA | | RIF. CATASTALE: FG 49 MAPP 44-94 | | ACCESSIBILITA' VEICOLARE | |
| DESTINAZIONE RESIDENZIALE RURALE | CORPI DI FABBRICA DUE O PIU' CORPI | PROPRIETA' PRIVATA | STATO CONSERVAZIONE DISCRETO | USO PERMANENTE | |
| N.IDENTIFICATIVO 1) Fabbicato principale 2-3) Stalla - Fienile 4) Accessorio | UTILIZZO RESIDENZA (1) STALLA-FIENILE (2-3) ACCESSORIO (4) | CONSISTENZA N°PIANI 2 N°APPARTAMENTI 1 N°VANI | | SERVIZI ACQUEDOTTO LUCE ELETTRICA FOSSA BIOLOGICA | |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A CAPANNA | | ZOCCOLATURE INTONACO STROLLATO | | | |
| STRUTTURA TETTO IN LEGNO | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO SCURI AD ANTA PIENA | | | |
| MANTO DI COPERTURA TEGOLE MARSIGLIESI | | FINESTRE IN LEGNO | | | |
| TIPO DI MURATURA IN MATTONI | | DAVANZALI IN PIETRA | | | |
| INTONACO ESTERNO ARENINO | | PORTE DI INGRESSO IN LEGNO | | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO BUONO | | INTERVENTI NECESSARI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA | | | |
| NOTE Il complesso sorge dietro il Cimitero di Capanne ed è formato dalla casa, con porticato anteriore e corpo scala sul lato, da due fabbricati agricoli, da altre due baracche in legno e lamiera e da un'ultima baracca di lamiera. | | ESTRATTO DI MAPPA | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE ANTE 1900 | | | | | |



PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|-------------------------------------|---|--|
| COMUNE: BOSIO | | LOCALITÀ: CAPANNE DI MARCAROLO | | SCHEDA N° 61 B | |
| DENOMINAZIONE VILLA GEMELLA 1 | | RIF. CATASTALE: FG 49 MAPP 37 | | ACCESSIBILITA' VEICOLARE | |
| DESTINAZIONE RESIDENZIALE | CORPI DI FABBRICA UNICO | PROPRIETÀ PRIVATA | STATO CONSERVAZIONE BUONO | USO STAGIONALE | |
| N. IDENTIFICATIVO 1) Fabbricato residenziale | UTILIZZO RESIDENZA | CONSISTENZA N° PIANI 2 + sottoletto N° APPARTAMENTI N° VANI | | SERVIZI ACQUEDOTTO LUCE ELETTRICA FOSSA BIOLOGICA | |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A CAPANNA | | ZOCCOLATURE IN PIETRA | | | |
| STRUTTURA TETTO IN LEGNO | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO SCURI AD ANTA PIENA | | | |
| MANTO DI COPERTURA TEGOLE MARSIGLIESI | | FINESTRE IN LEGNO | | | |
| TIPO DI MURATURA IN MATTONI | | DAVANZALI IN PIETRA | | | |
| INTONACO ESTERNO ARENINO | | PORTE DI INGRESSO IN LEGNO | | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO IN CONTRASTO PARZIALE PER ELEM. SOVRASTRUTT. | | INTERVENTI NECESSARI NESSUNO | | | |
| NOTE <p>Questa villetta sorge nel concentrico di Capanne, a valle della Strada Provinciale. L'uso della pietra al piano terreno e sulle testate d'angolo costituisce motivo di un infelice inserimento nell'ambiente rurale in cui le due costruzioni vanno a collocarsi.</p> | | ESTRATTO DI MAPPA | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE ANNI 1970 | | | | | |



PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|-------------------------------------|---|--|
| COMUNE: BOSIO | | LOCALITÀ: CAPANNE DI MARCAROLO | | SCHEDA N° 62 B | |
| DENOMINAZIONE VILLA GEMELLA 2 | | RIF. CATASTALE: FG 49 MAPP 38 | | ACCESSIBILITA' VEICOLARE | |
| DESTINAZIONE RESIDENZIALE | CORPI DI FABBRICA UNICO | PROPRIETA' PRIVATA | STATO CONSERVAZIONE BUONO | USO STAGIONALE | |
| N.IDENTIFICATIVO 1) Fabbricato residenziale | UTILIZZO RESIDENZA | CONSISTENZA N°PIANI 2 + sottotetto N°APPARTAMENTI N°VANI | | SERVIZI ACQUEDOTTO LUCE ELETTRICA FOSSA BIOLOGICA | |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A CAPANNA | | ZOCCOLATURE IN PIETRA | | | |
| STRUTTURA TETTO IN LEGNO | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO SCURI AD ANTA PIENA | | | |
| MANTO DI COPERTURA TEGOLE MARSIGLIESI | | FINESTRE IN LEGNO | | | |
| TIPO DI MURATURA IN MATTONI | | DAVANZALI IN PIETRA | | | |
| INTONACO ESTERNO ARENINO | | PORTE DI INGRESSO IN LEGNO | | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO IN CONTRASTO PARZIALE PER ELEM.SOVRASTRUTT. | | INTERVENTI NECESSARI NESSUNO | | | |
| NOTE Questa villetta sorge nel concentrico di Capanne, a valle della Strada Provinciale. L'uso della pietra al piano terreno e sulle testate d'angolo costituisce motivo di un infelice inserimento nell'ambiente rurale in cui le due costruzioni vanno a collocarsi. | | ESTRATTO DI MAPPA | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE ANNI 1970 | | | | | |



PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|
| COMUNE: BOSIO | | LOCALITÀ: CAPANNE DI MARCAROLO | | SCHEDA N° 63 B | |
| DENOMINAZIONE C. DORIA | | RIF. CATASTALE: FG 49 MAPP 26 | | ACCESSIBILITA' VEICOLARE | |
| DESTINAZIONE RESIDENZIALE RURALE | CORPI DI FABBRICA DUE O PIU' CORPI | PROPRIETA' PRIVATA | STATO CONSERVAZIONE DISCRETO (1) RUDERE (2) | USO STAGIONALE | |
| N.IDENTIFICATIVO 1) Fabbricato principale 2) Stalla - Fienile | UTILIZZO RESIDENZA (1) | CONSISTENZA N°PIANI 2 N°APPARTAMENTI 2 N°VANI | | SERVIZI ACQUEDOTTO LUCE ELETTRICA FOSSA BIOLOGICA | |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A CAPANNA | | ZOCCOLATURE INTONACO STROLLATO | | | |
| STRUTTURA TETTO IN LEGNO | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO SCURI AD ANTA PIENA | | | |
| MANTO DI COPERTURA TEGOLE MARSIGLIESI | | FINESTRE IN LEGNO | | | |
| TIPO DI MURATURA IN PIETRA | | DAVANZALI IN PIETRA | | | |
| INTONACO ESTERNO RUSTICO | | PORTE DI INGRESSO IN LEGNO | | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO BUONO | | INTERVENTI NECESSARI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA (1) RICOSTRUZIONE (2) | | | |
| NOTE Il complesso si compone di due corpi di fabbrica. La casa di abitazione ha subito un ampliamento verso valle. Il fienile è quasi crollato; ne restano poche parti di tetto ed i muri portanti in pietra a vista. E' molto bello il contesto. | | ESTRATTO DI MAPPA | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE ANTE 1900 | | | | | |



PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| COMUNE: BOSIO | | LOCALITÀ: CAPANNE DI MARCAROLO | | SCHEDA N° 64 B | |
| DENOMINAZIONE VILLETTA | | RIF. CATASTALE: FG 49 MAPP 135 | | ACCESSIBILITA' VEICOLARE | |
| DESTINAZIONE RESIDENZIALE | CORPI DI FABBRICA DUE O PIU' CORPI | PROPRIETA' PRIVATA | STATO CONSERVAZIONE BUONO | USO STAGIONALE | |
| N.IDENTIFICATIVO 1) Fabbricato principale 2) Legnaia 3) Forno | | UTILIZZO RESIDENZA (1) | | CONSISTENZA N°PIANI 2 + sottotetto N°APPARTAMENTI 1 N°VANI | |
| | | | | SERVIZI ACQUEDOTTO LUCE ELETTRICA FOSSA BIOLOGICA | |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A CAPANNA | | | ZOCOLATURE IN PIETRA | | |
| STRUTTURA TETTO IN LEGNO | | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO SCURI AD ANTA PIENA | | |
| MANTO DI COPERTURA TEGOLE MARSIGLIESI | | | FINESTRE IN LEGNO | | |
| TIPO DI MURATURA IN MATTONI | | | DAVANZALI IN PIETRA | | |
| INTONACO ESTERNO ARENINO | | | PORTE DI INGRESSO IN LEGNO | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO IN CONTRASTO PARZIALE PER ELEM.STRUTTURALI | | | INTERVENTI NECESSARI NESSUNO | | |
| NOTE <p>E' una villetta con piano terra in pietra a vista; l'abitazione si sviluppa al 1° piano, raggiungibile con scala esterna, e nel piano mansardato.</p> <p>E' presente un secondo corpo di fabbrica, ad uso lavanderia, posto di fianco al ruscello.</p> <p>Nelle adiacenze è inoltre presente un forno coperto con tetto a capanna.</p> | | | ESTRATTO DI MAPPA | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE: ANNI 1970 | | | | | |



PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|--|---|---|--|
| COMUNE: BOSIO | | LOCALITÀ: CAPANNE DI MARCAROLO | | SCHEDA N° 65 B | |
| DENOMINAZIONE VILLETTA | | RIF. CATASTALE: FG 49 MAPP 35 | | ACCESSIBILITA' VEICOLARE | |
| DESTINAZIONE RESIDENZIALE | CORPI DI FABBRICA UNICO | PROPRIETÀ PRIVATA | STATO CONSERVAZIONE DISCRETO | USO STAGIONALE | |
| N. IDENTIFICATIVO 1) Fabbricato residenziale | UTILIZZO RESIDENZA | CONSISTENZA N° PIANI 2 N° APPARTAMENTI 1 N° VANI 4 | | SERVIZI ACQUEDOTTO LUCE ELETTRICA FOSSA BIOLOGICA | |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A CAPANNA | | | ZOCCOLATURE | | |
| STRUTTURA TETTO IN LEGNO | | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO SCURI AD ANTA PIENA | | |
| MANTO DI COPERTURA TEGOLE IN CEMENTO | | | FINESTRE IN LEGNO | | |
| TIPO DI MURATURA IN MATTONI (P.T.) PANNELLI IN LEGNO (1° P.) | | | DAVANZALI IN PIETRA | | |
| INTONACO ESTERNO RUSTICO | | | PORTE DI INGRESSO IN LEGNO | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO IN CONTRASTO PARZIALE PER ELEM. STRUTTURALI | | | INTERVENTI NECESSARI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA | | |
| NOTE E' una costruzione atipica per la zona (modello chalet) che si distribuisce su un piano terreno in muratura su cui poggia una parte prefabbricata in legno a pannelli. Bello il contesto ambientale. | | ESTRATTO DI MAPPA | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE DOPO 1980 | | | | | |



PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | | |
|---|---|---|--|------------------------------------|--|
| COMUNE: BOSIO | | LOCALITA': CAPANNE DI MARCAROLO | | SCHEDA N° 66 B | |
| DENOMINAZIONE FABBRICATO RESIDENZIALE | | RIF. CATASTALE: FG 49 MAPP 224-227 | | ACCESSIBILITA' VEICOLARE | |
| DESTINAZIONE DEPOSITI | CORPI DI FABBRICA DUE O PIU' CORPI | PROPRIETA' PRIVATA | STATO CONSERVAZIONE DISCRETO | USO SALTUARIO | |
| N. IDENTIFICATIVO 1) Deposito 2) Accessorio | UTILIZZO DEPOSITO (1) ACCESSORIO (2) | CONSISTENZA N°PLANI N°APPARTAMENTI N°VANI | | SERVIZI | |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A CAPANNA | | ZOCCOLATURE | | | |
| STRUTTURA TETTO IN LAMIERE | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO IN LAMIERE | | | |
| MANTO DI COPERTURA IN LAMIERE | | FINESTRE | | | |
| TIPO DI MURATURA IN LAMIERE | | DAVANZALI | | | |
| INTONACO ESTERNO ASSENTE | | PORTE DI INGRESSO IN LAMIERE | | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO IN CONTRASTO TOTALE | | INTERVENTI NECESSARI NESSUNO | | | |
| NOTE Sono due precari in lamiera poco distanti dalla C.Doria. | | ESTRATTO DI MAPPA | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE DOPO 1980 | | | | | |




PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|
| COMUNE: BOSIO | | LOCALITA': CAPANNE DI MARCAROLO | | SCHEDA N° 67 B | |
| DENOMINAZIONE VILLA GLI AGRIFOGLI | | RIF. CATASTALE: FG 49 MAPP 21 | | ACCESSIBILITA' VEICOLARE | |
| DESTINAZIONE RESIDENZIALE | CORPI DI FABBRICA DUE O PIU' CORPI | PROPRIETA' PRIVATA | STATO CONSERVAZIONE BUONO | USO STAGIONALE | |
| N.IDENTIFICATIVO 1) Fabbriato principale 2) Deposito 3) Forno | UTILIZZO RESIDENZA (1) ACCESSORIO (2-3) | CONSISTENZA N°PANI 1 + seminterrato N°APPARTAMENTI 1 N°VANI | | SERVIZI ACQUEDOTTO LUCE ELETTRICA FOSSA BIOLOGICA | |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A PIU' FALDE | | | ZOCOLATURE | | |
| STRUTTURA TETTO IN CLS | | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO SCURI AD ANTA PIENA | | |
| MANTO DI COPERTURA TEGOLE MARSIGLIESI | | | FINESTRE IN LEGNO | | |
| TIPO DI MURATURA IN MATTONI | | | DAVANZALI IN PIETRA | | |
| INTONACO ESTERNO ARENINO | | | PORTE DI INGRESSO IN LEGNO | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO BUONO | | | INTERVENTI NECESSARI NESSUNO | | |
| NOTE <p>E' una villetta che si articola su un piano rialzato con garage e cantina ubicati nel seminterrato.</p> <p>E' bellissimo il giardino.</p> <p>In un terrazzamento posto al piano nord troviamo un deposito in legno con tetto a due falde in tegole marsigliesi ed un forno a quattro falde (padiglione) con pilastro in legno.</p> | | ESTRATTO DI MAPPA | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE: ANNI 1970 | | | | | |




PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | |
|---|-----------------------------------|--|-------------------------------------|---|
| COMUNE: BOSIO | | LOCALITÀ: CAPANNE DI MARCAROLO | | SCHEDA N° 68 B |
| DENOMINAZIONE VILLETTA TIPO CHALET | | RIF. CATASTALE: FG 49 MAPP 92 | | ACCESSIBILITA' VEICOLARE |
| DESTINAZIONE RESIDENZIALE | CORPI DI FABBRICA UNICO | PROPRIETÀ PRIVATA | STATO CONSERVAZIONE BUONO | USO STAGIONALE |
| N.IDENTIFICATIVO 1) Fabbicato residenziale | UTILIZZO RESIDENZA | CONSISTENZA N° PIANI 1 + seminterrato N° APPARTAMENTI 1 N° VANI | | SERVIZI ACQUEDOTTO LUCE ELETTRICA FOSSA BIOLOGICA |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A CAPANNA | | ZOCCOLATURE | | |
| STRUTTURA TETTO IN LEGNO | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO SCURI AD ANTA PIENA | | |
| MANTO DI COPERTURA TEGOLE CANADESI | | FINESTRE IN LEGNO | | |
| TIPO DI MURATURA PANNELLI DI LEGNO | | DAVANZALI | | |
| INTONACO ESTERNO ASSENTE | | PORTE DI INGRESSO | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO IN CONTRASTO TOTALE | | INTERVENTI NECESSARI NESSUNO | | |
| NOTE E' un corpo unico con caratteristiche tipologiche atipiche per la zona; infatti si ispira ad uno chalet di montagna poggiante su basamento in cls. | | ESTRATTO DI MAPPA  | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE: DOPO 1980 | | | | |



PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | | |
|---|--|--|---|-----------------------------------|--------------------------|
| COMUNE: BOSIO | | LOCALITÀ: CAPANNE DI MARCAROLO | | SCHEDA N° 69 B | |
| DENOMINAZIONE FABBRICATO IN LEGNO | | RIF. CATASTALE: FG 49 MAPP 92 | | ACCESSIBILITA' PEDONALE | |
| DESTINAZIONE RURALE | CORPI DI FABBRICA UNICO | PROPRIETÀ PRIVATA | STATO CONSERVAZIONE DISCRETO | | USO PERMANENTE |
| N.IDENTIFICATIVO 1) Fabbricato in legno | UTILIZZO FIENILE DEPOSITO | CONSISTENZA N°PIANI 1 N°APPARTAMENTI N°VANI | | SERVIZI | |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A CAPANNA | | | ZOCCOLATURE | | |
| STRUTTURA TETTO IN LEGNO | | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO | | |
| MANTO DI COPERTURA TEGOLE MARSIGLIESI | | | FINESTRE | | |
| TIPO DI MURATURA | | | DAVANZALI | | |
| INTONACO ESTERNO | | | PORTE DI INGRESSO | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO BUONO | | | INTERVENTI NECESSARI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA | | |
| NOTE Tutta la struttura è in legno; il tamponamento è in tavole di legno. | | ESTRATTO DI MAPPA  | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE: ANNI 1970 | | | | | |




PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | |
|--|--|---|---|------------------------------------|
| COMUNE: BOSIO | | LOCALITÀ: CAPANNE DI MARCAROLO | | SCHEDA N° 70 B |
| DENOMINAZIONE C. ROSSA | | RIF. CATASTALE: FG 49 MAPP 19 | | ACCESSIBILITA' VEICOLARE |
| DESTINAZIONE RURALE | CORPI DI FABBRICA DUE O PIU' CORPI | PROPRIETA' PUBBLICA | STATO CONSERVAZIONE DISCRETO | USO PERMANENTE |
| N.IDENTIFICATIVO 1) Fabbicato principale 2) Stalla - Fienile | UTILIZZO RESIDENZA (1) STALLA (2) | CONSISTENZA N°PIANI 2 N°APPARTAMENTI 1 N°VANI | SERVIZI ACQUEDOTTO LUCE ELETTRICA FOSSA BIOLOGICA | |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A CAPANNA | | ZOCCOLATURE INTONACO STROLLATO | | |
| STRUTTURA TETTO IN LEGNO | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO SCURI AD ANTA PIENA | | |
| MANTO DI COPERTURA TEGOLE MARSIGLIESI | | FINESTRE | | |
| TIPO DI MURATURA IN PIETRA MISTA | | DAVANZALI IN PIETRA | | |
| INTONACO ESTERNO RUSTICO | | PORTE DI INGRESSO IN LEGNO | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO IN CONTRASTO PARZIALE PER ELEM.SOVRASTRUTT. | | INTERVENTI NECESSARI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA | | |
| NOTE <p>La casa di abitazione è stata ripristinata negli anni '80 (è interessante lo stemma della Marchesa Spinola). Al piano seminterrato è ubicata la stalla.</p> <p>Nelle adiacenze sono ubicati due depositi (fienile e stalla).</p> <p>Lungo la strada di accesso all'abitazione troviamo tre baracche in legno e lamiera con struttura in legno.</p> | | ESTRATTO DI MAPPA | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE: ANTE 1900 | | | | |




PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|--|---|------------------------------------|--|
| COMUNE: BOSIO | | LOCALITÀ: CAPANNE DI MARCAROLO | | SCHEDA N° 71 B | |
| DENOMINAZIONE CABINA ENEL | | RIF. CATASTALE: FG 49 MAPP 9 | | ACCESSIBILITA' VEICOLARE | |
| DESTINAZIONE SERVIZI PUBBLICI | CORPI DI FABBRICA UNICO | PROPRIETA' PUBBLICA | STATO CONSERVAZIONE DISCRETO | USO PERMANENTE | |
| N.IDENTIFICATIVO | UTILIZZO | CONSISTENZA N°PIANI 2 N°APPARTAMENTI N°VANI | | SERVIZI | |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO PIANO | | | ZOCCOLATURE | | |
| STRUTTURA TETTO | | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO | | |
| MANTO DI COPERTURA | | | FINESTRE IN FERRO | | |
| TIPO DI MURATURA IN MATTONI | | | DAVANZALI IN CLS | | |
| INTONACO ESTERNO ARENINO | | | PORTE DI INGRESSO IN FERRO | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO IN CONTRASTO TOTALE | | | INTERVENTI NECESSARI RISTRUTTURAZIONE | | |
| NOTE | | ESTRATTO DI MAPPA  | | | |
| | | | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE: ANNI 1970 | | | | | |




PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | | |
|--|--|--|---------------------------------------|------------------------------------|--|
| COMUNE: BOSIO | | LOCALITÀ: CAPANNE DI MARCAROLO | | SCHEDA N° 72 B | |
| DENOMINAZIONE C. FOI | | RIF. CATASTALE: FG 51 MAPP 88 | | ACCESSIBILITA' VEICOLARE | |
| DESTINAZIONE RURALE | CORPI DI FABBRICA DUE O PIU' CORPI | PROPRIETA' PUBBLICA | STATO CONSERVAZIONE CATTIVO | USO NON UTILIZZATO | |
| N.IDENTIFICATIVO 1) Fabbricato principale 2) Accessori | UTILIZZO RESIDENZA (1) STALLA - FIEBILE (2) | CONSISTENZA N°PANI 1 N°APPARTAMENTI 1 N°VANI 3 | | SERVIZI | |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A CAPANNA | | ZOCCOLATURE | | | |
| STRUTTURA TETTO IN LEGNO | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO SCURI AD ANTA PIENA | | | |
| MANTO DI COPERTURA SCANDOLE (2) TEGOLE MARSIGLIESI (1) | | FINESTRE IN LEGNO | | | |
| TIPO DI MURATURA IN PIETRA | | DAVANZALI IN PIETRA | | | |
| INTONACO ESTERNO RUSTICO | | PORTE DI INGRESSO IN LEGNO | | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO BUONO | | INTERVENTI NECESSARI RESTAURO O RISTRUTTURAZIONE | | | |
| NOTE <p>Il tetto del fabbricato principale è bruciato recentemente.</p> <p>In adiacenza vi è un forno distrutto nella parte superiore (cupola caduta) e una baracca in legno posta al limite dell'area attrezzata in condizioni fatiscenti.</p> <p>E' di proprietà della Regione Piemonte.</p> | | ESTRATTO DI MAPPA  | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE: ANTE 1900 | | | | | |



PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|---|------------------------------------|--------------------------|
| COMUNE: BOSIO | | LOCALITA': CAPANNE DI MARCAROLO | | SCHEDA N° 73 B | |
| DENOMINAZIONE CAPPELLA VOTIVA | | RIF. CATASTALE: FG 51 MAPP 91 | | ACCESSIBILITA' VEICOLARE | |
| DESTINAZIONE EDIFICIO DI CULTO | CORPI DI FABBRICA UNICO | PROPRIETA' PUBBLICA | STATO CONSERVAZIONE BUONO | | USO PERMANENTE |
| N.IDENTIFICATIVO 1) Cappella votiva | | UTILIZZO | CONSISTENZA N°PIANI 1 N°APPARTAMENTI N°VANI | | SERVIZI |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A CAPANNA | | | ZOCCOLATURE | | |
| STRUTTURA TETTO IN LEGNO | | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO | | |
| MANTO DI COPERTURA TEGOLE MARSIGLIESI | | | FINESTRE | | |
| TIPO DI MURATURA MISTA | | | DAVANZALI | | |
| INTONACO ESTERNO ARENINO | | | PORTE DI INGRESSO IN FERRO | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO IN CONTRASTO PARZIALE PER ELEM.SOVRASTRUTT. | | | INTERVENTI NECESSARI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA | | |
| NOTE Si tratta di una cappella votiva.. | | ESTRATTO DI MAPPA  | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE: TRA 1930 - 1950 | | | | | |




PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| COMUNE: BOSIO | | LOCALITÀ: CAPANNE DI MARCAROLO | | SCHEDA N° 74 B |
| DENOMINAZIONE MOLINO | | RIF. CATASTALE: FG 51 MAPP 31-33-29 | | ACCESSIBILITA' PEDONALE |
| DESTINAZIONE ARTIGIANALE | CORPI DI FABBRICA DUE O PIU' CORPI | PROPRIETA' PUBBLICA | STATO CONSERVAZIONE DISCRETO (3) RUDERE (1-2) | USO SALTUARIO (3) NON UTIL. (1-2) |
| N. IDENTIFICATIVO 1) Fabbricato principale 2) Accessori 3) Accessori | UTILIZZO RESID. E ARTIGIANATO (1) RESIDENZA (3) ACCESSORIO (2) | CONSISTENZA N° PIANI 3/2 (fabbr. 1) 1 (fabbr. 2-3) N° APPARTAMENTI (fabbr. 1) N° VANI 6 | | SERVIZI 1 |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A CAPANNA | | ZOCCOLATURE | | |
| STRUTTURA TETTO IN LEGNO | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO SCURI AD ANTA PIENA (3) | | |
| MANTO DI COPERTURA LAMIERA (3) | | FINESTRE IN LEGNO (3) | | |
| TIPO DI MURATURA IN PIETRA | | DAVANZALI | | |
| INTONACO ESTERNO RUSTICO | | PORTE DI INGRESSO IN LEGNO (3) | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO BUONO | | INTERVENTI NECESSARI RESTAURO O RISTRUTTURAZIONE | | |
| NOTE <p>Il tetto dell'edificio principale è in parte crollato (lamiera grecata su orditura in legno). La struttura è recuperabile.</p> <p>Il corpo si articola in pare su tre piani ed in parte su due.</p> <p>Dei due edifici secondari (pertinenze) uno (3) è utilizzato saltuariamente da escursionisti e quindi si trova in migliori condizioni mentre l'altro è un rudere.</p> <p>La strada di accesso è praticamente inesistente e percorribile soltanto a piedi.</p> <p>Manca la ruota del Molino trasferita nel Molino Nuovo.</p> <p>E' di proprietà della Regione Piemonte.</p> | | ESTRATTO DI MAPPA | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE: ANTE 1900 | | | | |




PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | |
|---|--------------------------------|--|---------------------------------|-----------------------------|
| COMUNE: BOSIO | | LOCALITA': CAPANNE DI MARCAROLO | | SCHEDA N° 75 B |
| DENOMINAZIONE MOLINO NUOVO | | RIF. CATASTALE: FG 51 MAPP 54 | | ACCESSIBILITA' VEICOLARE |
| DESTINAZIONE RESIDENZIALE ARTIGIANALE | CORPI DI FABBRICA UNICO | PROPRIETA' PUBBLICA | STATO CONSERVAZIONE DISCRETO | USO STAGIONALE |
| N. IDENTIFICATIVO | UTILIZZO RESIDENZA E MOLINO | CONSISTENZA N° PIANI 2 N° APPARTAMENTI 1 N° VANI 6 | | SERVIZI FOSSA BIOLOGICA |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A CAPANNA | | ZOCCOLATURE | | |
| STRUTTURA TETTO IN LEGNO | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO SCURI AD ANTA PIENA | | |
| MANTO DI COPERTURA TEGOLE MARSIGLIESI | | FINESTRE IN LEGNO | | |
| TIPO DI MURATURA IN MATTONI | | DAVANZALI IN PIETRA | | |
| INTONACO ESTERNO RUSTICO | | PORTE DI INGRESSO IN FERRO | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO BUONO | | INTERVENTI NECESSARI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA | | |
| NOTE La ruota è quella del Vecchio Molino. L'edificio è contrassegnato con lo stemma gentilizio dei Doria. E' di proprietà della Regione Piemonte. | | ESTRATTO DI MAPPA  | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE: TRA 1950 - 1970 | | | | |



PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | | |
|---|--|--|--------------------------------------|------------------------------------|--|
| COMUNE: BOSIO | | LOCALITÀ: CAPANNE DI MARCAROLO | | SCHEDA N° 76 B | |
| DENOMINAZIONE C. SPINOLA | | RIF. CATASTALE: FG 51 MAPP 9 | | ACCESSIBILITA' VEICOLARE | |
| DESTINAZIONE RURALE | CORPI DI FABBRICA DUE O PIU' CORPI | PROPRIETA' PUBBLICA | STATO CONSERVAZIONE RUDERE | USO NON UTILIZZATO | |
| N.IDENTIFICATIVO 1) Fabbricato principale 2) Accessori | UTILIZZO RESIDENZA (1) STALLA - FIENILE (2) | CONSISTENZA N°PIANI N°APPARTAMENTI N°VANI | | SERVIZI | |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO | | ZOCCOLATURE | | | |
| STRUTTURA TETTO | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO | | | |
| MANTO DI COPERTURA | | FINESTRE | | | |
| TIPO DI MURATURA IN PIETRA | | DAVANZALI | | | |
| INTONACO ESTERNO | | PORTE DI INGRESSO | | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO | | INTERVENTI NECESSARI RICOSTRUZIONE | | | |
| NOTE Alcuni ruderi della cascina si intravedono in una cortina di spine ed altra vegetazione. E' di proprietà della Regione Piemonte. | | ESTRATTO DI MAPPA  | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE: ANTE 1900 | | | | | |



PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | |
|--|--|--|---|-----------------------------------|
| COMUNE: BOSIO | | LOCALITÀ: TORRENTE GORZENTE | | SCHEDA N° 77 B |
| DENOMINAZIONE C. ALBERGHI | | RIF. CATASTALE: FG 44 MAPP 48 | | ACCESSIBILITA' PEDONALE |
| DESTINAZIONE RURALE | CORPI DI FABBRICA DUE O PIU' CORPI | PROPRIETA' PUBBLICA | STATO CONSERVAZIONE CATTIVO RUDERE (4) | USO NON UTILIZZATO |
| N. IDENTIFICATIVO 1) Fabbricato principale 2) Stalla - Fienile 3-4) Accessori | UTILIZZO RESIDENZA (1) STALLA - FIENILE (2) ACCESSORIO | CONSISTENZA N° PIANI 2/1 N° APPARTAMENTI 2 N° VANI 8 | | SERVIZI |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A CAPANNA | | ZOCCOLATURE | | |
| STRUTTURA TETTO IN LEGNO | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO | | |
| MANTO DI COPERTURA LAMIERA TEGOLE MARSIGLIESI | | FINESTRE IN LEGNO | | |
| TIPO DI MURATURA IN PIETRA | | DAVANZALI IN PIETRA | | |
| INTONACO ESTERNO RUSTICO | | PORTE DI INGRESSO IN LEGNO | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO BUONO | | INTERVENTI NECESSARI RESTAURO O RISTRUTTURAZIONE | | |
| NOTE Il fabbricato principale è in parte a due piani + sottotetto ed in parte ad un piano + sottotetto con due alloggi; è fatto in lamiera e tegole. La stalla-fienile è ad un piano + sottotetto con tetto in tegole. Il fabbricato di pertinenza è ad un piano in legno in cattive condizioni. La tettoia è un rudere. E' di proprietà della Regione Piemonte. | | ESTRATTO DI MAPPA | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE: ANTE 1900 | | | | |




PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|--|-----------------------------------|--|
| COMUNE: BOSIO | | LOCALITÀ: TORRENTE GORZENTE | | SCHEDA N° 78 B | |
| DENOMINAZIONE C. PREADOGA | | RIF. CATASTALE: FG 45 MAPP 3 | | ACCESSIBILITA' PEDONALE | |
| DESTINAZIONE RESIDENZIALE | CORPI DI FABBRICA UNICO | PROPRIETA' PRIVATA | STATO CONSERVAZIONE DISCRETO (1) | USO SALTUARIO | |
| N.IDENTIFICATIVO 1) Fabbriato principale 2) Accessori | UTILIZZO RESIDENZA | CONSISTENZA N° PIANI 2/1 + sottotetto N° APPARTAMENTI 1 N° VANI 7 | | SERVIZI | |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A CAPANNA | | ZOCCOLATURE | | | |
| STRUTTURA TETTO IN LEGNO | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO SCURI AD ANTA PIENA | | | |
| MANTO DI COPERTURA TEGOLE MARSIGLIESI | | FINESTRE IN LEGNO | | | |
| TIPO DI MURATURA IN PIETRA | | DAVANZALI IN PIETRA | | | |
| INTONACO ESTERNO RUSTICO | | PORTE DI INGRESSO IN LEGNO | | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO BUONO | | INTERVENTI NECESSARI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA | | | |
| NOTE <p>Il fabbricato è in discrete condizioni con piano terreno aperto a tutti gli escursionisti, mentre al 1° piano abbiamo la casa. L'esterno è curato, con molti alberi di frutta. Il secondo edificio (forse la stalla) è crollato ed ora è stato trasformato in un terrazzamento. Poco lontano vi è un piccolo fabbricato ad un piano adibito a ricovero attrezzi. E' di proprietà dell'Acquedotto De Ferrari Galliera.</p> | | ESTRATTO DI MAPPA | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE: ANTE 1900 | | | | | |



PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | | |
|---|---------------------------------------|--|-------------------------------|----------------------------|--|
| COMUNE: BOSIO | | LOCALITÀ: CAPANNE DI MARCAROLO | | SCHEDA N° 79 B | |
| DENOMINAZIONE C. ASTORE | | RIF. CATASTALE: FG 52 MAPP 15 | | ACCESSIBILITA' PEDONALE | |
| DESTINAZIONE RURALE | CORPI DI FABBRICA DUE O PIU' CORPI | PROPRIETA' PUBBLICA | STATO CONSERVAZIONE RUDERE | USO NON UTILIZZATO | |
| N.IDENTIFICATIVO | UTILIZZO RESIDENZA STALLA | CONSISTENZA N°PIANI 2 N°APPARTAMENTI 1 N°VANI | | SERVIZI | |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A CAPANNA | | ZOCCOLATURE | | | |
| STRUTTURA TETTO IN LEGNO | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO | | | |
| MANTO DI COPERTURA TEGOLE MARSIGLIESI | | FINESTRE | | | |
| TIPO DI MURATURA IN PIETRA | | DAVANZALI I | | | |
| INTONACO ESTERNO ASSENTE | | PORTE DI INGRESSO | | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO BUONO | | INTERVENTI NECESSARI RICOSTRUZIONE | | | |
| NOTE I due corpi di fabbrica sono in stato di degrado avanzato. In origine il tetto era a due falde. E' di proprietà della Regione Piemonte. | | ESTRATTO DI MAPPA  | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE: ANTE 1900 | | | | | |



PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | |
|---|---|---|---|------------------------------------|
| COMUNE: BOSIO | | LOCALITÀ: CAPANNE DI MARCAROLO | | SCHEDA N° 80 B |
| DENOMINAZIONE C. PIOTTA | | RIF. CATASTALE: FG 39 MAPP 48 | | ACCESSIBILITA' VEICOLARE |
| DESTINAZIONE RURALE | CORPI DI FABBRICA DUE O PIU' CORPI | PROPRIETA' PUBBLICA | STATO CONSERVAZIONE DISCRETO (1) CATTIVO (2) | USO PERMANENTE |
| N. IDENTIFICATIVO 1) Fabbricato principale 2) Accessori | UTILIZZO RESIDENZA (1) STALLA - FENILE (2) | CONSISTENZA N° PIANI 2 N° APPARTAMENTI 2 N° VANI 8 | SERVIZI ACQUEDOTTO LUCE ELETTRICA FOSSA BIOLOGICA | |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A CAPANNA | | ZOCCOLATURE | | |
| STRUTTURA TETTO IN LEGNO | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO SCURI AD ANTA PIENA | | |
| MANTO DI COPERTURA PIANELLE DI ARDESIA (1) TEGOLE MARSIGLIESI (2) | | FINESTRE IN LEGNO | | |
| TIPO DI MURATURA MISTA | | DAVANZALI IN PIETRA | | |
| INTONACO ESTERNO RUSTICO | | PORTE DI INGRESSO IN LEGNO | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO BUONO | | INTERVENTI NECESSARI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA | | |
| NOTE Vicino al fabbricato si trova un pluviometro. Più a valle si trova una roulotte con annessa una baracca in legno degli anni '70 (3) che sembra ad uso abitazione; tale abitazione potrebbe essere abusiva. E' di proprietà della Regione Piemonte. | | ESTRATTO DI MAPPA | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE: ANTE 1900 | | | | |




PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | |
|---|--|---|---|---|
| COMUNE: BOSIO | | LOCALITA': CAPANNE DI MARCAROLO | | SCHEDA N° 81 B |
| DENOMINAZIONE C. CASCINETTA | | RIF. CATASTALE: FG 40 MAPP 63 | | ACCESSIBILITA' VEICOLARE |
| DESTINAZIONE RESIDENZIALE | CORPI DI FABBRICA DUE O PIU' CORPI | PROPRIETA' PUBBLICA | STATO CONSERVAZIONE DISCRETO CATTIVO | USO STAGIONALE |
| N. IDENTIFICATIVO 1) Fabbicato principale 2) Accessori | UTILIZZO RESIDENZA (1) STALLA - FIENILE (2) | CONSISTENZA N° PIANI 2/1 N° APPARTAMENTI 2 N° VANI 6 | | SERVIZI LUCE ELETTRICA FOSSA BIOLOGICA |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A CAPANNA | | ZOCCOLATURE | | |
| STRUTTURA TETTO IN LEGNO | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO SCURI AD ANTA PIENA | | |
| MANTO DI COPERTURA SCANDOLE IN LEGNO (2) PIANELLE IN ARDESIA (1) | | FINESTRE IN LEGNO | | |
| TIPO DI MURATURA IN PIETRA | | DAVANZALI IN PIETRA | | |
| INTONACO ESTERNO RUSTICO | | PORTE DI INGRESSO IN LEGNO | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO BUONO | | INTERVENTI NECESSARI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RESTAURO | | |
| NOTE La casa è in discrete condizioni a seguito di un restauro eseguito in questi ultimi anni. La cascina (stalla + fienile) è in cattive condizioni con tetto in scandole di legno parzialmente sostituite da lamiere e scandole in laterizio. E' di proprietà della Regione Piemonte. | | ESTRATTO DI MAPPA | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE: ANTE 1900 | | | | |



PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | |
|--|--|--|-------------------------------------|---|
| COMUNE: BOSIO | | LOCALITÀ: CAPANNE DI MARCAROLO | | SCHEDA N° 82 B |
| DENOMINAZIONE C. LEVERATA | | RIF. CATASTALE: FG 40 MAPP 1 | | ACCESSIBILITA' VEICOLARE |
| DESTINAZIONE RURALE | CORPI DI FABBRICA DUE O PIU' CORPI | PROPRIETA' PUBBLICA | STATO CONSERVAZIONE BUONO | USO PERMANENTE |
| N. IDENTIFICATIVO 1) Fabbricato principale 2) Stalla - Fienile 3-4-5-6-7-8) Accessori | UTILIZZO RESIDENZA (1) STALLA (2) ACCESSORIO (3-4-5-6-7-8) | CONSISTENZA N° PIANI 2/1 N° APPARTAMENTI 2 N° VANI 10 | | SERVIZI LUCE ELETTRICA FOSSA BIOLOGICA |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A CAPANNA | | ZOCCOLATURE | | |
| STRUTTURA TETTO IN LEGNO | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO SCURI AD ANTA PIENA | | |
| MANTO DI COPERTURA PIANELLE IN ARDESIA (1) TEGOLE MARSIGLIESI (2-3-4-6) LAMIERE (5-7-8) | | FINESTRE IN LEGNO | | |
| TIPO DI MURATURA IN PIETRA (1-2-6) IN MATTONI (3-4) | | DAVANZALI IN PIETRA | | |
| INTONACO ESTERNO RUSTICO | | PORTE DI INGRESSO IN LEGNO | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO BUONO | | INTERVENTI NECESSARI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RESTAURO O RISTRUTTURAZIONE | | |
| NOTE <p>La cascina si compone di due corpi di fabbrica più alcune baracche ed un forno. L'edificio principale è stato recentemente ristrutturato; è in parte a due piani più seminterrato ed in parte ad un piano più seminterrato.</p> <p>La stalla, con fienile sopra, versa in condizioni mediocri ed ha un tetto in tegole marsigliesi; è ancora oggi usata.</p> <p>Gli altri fabbricati consistono in due garages di recente costruzione (anni 70/80) con tetto ad una falda e coperture in tegole marsigliesi, un forno in muratura di vecchia costruzione e tre baracche con struttura e tamponamento in legno e lamiera e manto di copertura in lamiera.</p> <p>E' di proprietà della Regione Piemonte</p> | | ESTRATTO DI MAPPA  | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE: ANTE 1900 | | | | |




PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | |
|---|---|---|-------------------------------------|---|
| COMUNE: BOSIO | | LOCALITÀ: CAPANNE DI MARCAROLO | | SCHEDA N° 83 B |
| DENOMINAZIONE C. VIOLA | | RIF. CATASTALE: EG 41 MAPP 44 | | ACCESSIBILITA' VEICOLARE |
| DESTINAZIONE RESIDENZIALE | CORPI DI FABBRICA DUE O PIU' CORPI | PROPRIETA' PUBBLICA | STATO CONSERVAZIONE BUONO | USO STAGIONALE |
| N.IDENTIFICATIVO 1) Fabbricato principale 2) Fienile 3) Forno-deposito 4) Baracca in legno | UTILIZZO RESIDENZA FIENILE ACCESSORIO | CONSISTENZA N°PIANI 2 N°APPARTAMENTI 1 N°VANI 6 | | SERVIZI LUCE ELETTRICA FOSSA BIOLOGICA |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A CAPANNA | | ZOCCOLATURE | | |
| STRUTTURA TETTO IN LEGNO | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO SCURI AD ANTA PIENA | | |
| MANTO DI COPERTURA TEGOLE MARSIGLIESI (2) | | FINESTRE IN LEGNO | | |
| TIPO DI MURATURA IN PIETRA (1-3) MISTA (2) IN LEGNO (3-4) | | DAVANZALI IN CLS | | |
| INTONACO ESTERNO RUSTICO | | PORTE DI INGRESSO IN LEGNO | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO BUONO | | INTERVENTI NECESSARI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RESTAURO | | |
| NOTE Casa di abitazione da poco ripristinata con tetto in pianelle. La stalla è conservata meno bene e sono evidenti pessimi lavori di sistemazione eseguiti negli anni '70. Controtterra è presente un deposito-legnaia con forno in adiacenza. Vicino alla stalla si trova una roulotte mentre più a monte è presente una seconda roulotte con annessa baracca probabilmente abusiva. E' presente una stazione meteo con rilevamento sismico avente centralina (forse) con invio automatico. E' di proprietà della Regione Piemonte. | | ESTRATTO DI MAPPA | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE: ANTE 1900 | | | | |



PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | | |
|--|---|---|--|-----------------------------------|--|
| COMUNE: BOSIO | | LOCALITÀ: CAPANNE DI MARCAROLO | | SCHEDA N° 84 B | |
| DENOMINAZIONE C. MERLINA | | RIF. CATASTALE: FG 41 MAPP 13-22 | | ACCESSIBILITA' PEDONALE | |
| DESTINAZIONE RURALE | CORPI DI FABBRICA DUE O PIU' CORPI | PROPRIETA' PUBBLICA | STATO CONSERVAZIONE CATTIVO | USO NON UTILIZZATO | |
| N.IDENTIFICATIVO 1) Fabbricato principale 2) Stalla - Fienile 3) Essicatoio | UTILIZZO RESIDENZA STALLA - FIENILE ESSICATOIO (Rudere) | CONSISTENZA N°PIANI 2 N°APPARTAMENTI 1 N°VANI | | SERVIZI | |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A CAPANNA | | | ZOCCOLATURE | | |
| STRUTTURA TETTO IN LEGNO | | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO | | |
| MANTO DI COPERTURA TEGOLE PIANE IN COTTO (1) TEGOLE MARSIGLIESI (1-2) | | | FINESTRE | | |
| TIPO DI MURATURA IN PIETRA | | | DAVANZALI IN PIETRA | | |
| INTONACO ESTERNO ASSENTE | | | PORTE DI INGRESSO IN LEGNO | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO BUONO | | | INTERVENTI NECESSARI RESTAURO O RISTRUTTURAZIONE | | |
| NOTE La stalla ha una buona struttura anche se il tetto è parzialmente crollato. Il deposito-essicatoio è diroccato. La strada di accesso è in pessime condizioni, si è trasformata in rio. E' di proprietà della Regione Piemonte. | | | ESTRATTO DI MAPPA  | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE: ANTE 1900 | | | | | |



PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | | |
|--|--|---|--|------------------------------------|---|
| COMUNE: BOSIO | | LOCALITÀ: STRADA CAPANNE - LERMA | | SCHEDA N° 85 B | |
| DENOMINAZIONE C. CORNAGLIETTA | | RIF. CATASTALE: FG 32 MAPP 19 | | ACCESSIBILITA' VEICOLARE | |
| DESTINAZIONE RESIDENZIALE RURALE | CORPI DI FABBRICA DUE O PIU' CORPI | PROPRIETA' PUBBLICA | STATO CONSERVAZIONE BUONO (1) CATTIVO (2) | | USO STAGIONALE |
| N.IDENTIFICATIVO 1) Fabbricato principale 2) Fienile | | UTILIZZO RESIDENZA (1) FIENILE (2) | CONSISTENZA N°Piani 2 + sottotetto N°APPARTAMENTI 1 N°VANI | | SERVIZI ACQUEDOTTO LUCE ELETTRICA FOSSA BIOLOGICA |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A CAPANNA | | | ZOCCOLATURE | | |
| STRUTTURA TETTO IN LEGNO | | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO SCURI AD ANTA PIENA | | |
| MANTO DI COPERTURA AREDESIA TEGOLE MARSIGLIESI | | | FINESTRE IN LEGNO | | |
| TIPO DI MURATURA IN PIETRA | | | DAVANZALI IN CLS | | |
| INTONACO ESTERNO RUSTICO | | | PORTE DI INGRESSO IN LEGNO | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO BUONO | | | INTERVENTI NECESSARI NESSUNO (1) MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA (2) | | |
| NOTE La casa è stata recentemente ristrutturata; il tetto è in scandole di ardesia. Particolare il forno ricavato in una delle due facciate corte. Il fienile è in condizioni mediocri con il tetto in tegole marsigliesi. Poco distanti sono presenti due depositi rettangolari in lamiera (2x5 e 4x6). E' di proprietà della Regione Piemonte. | | ESTRATTO DI MAPPA | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE: ANTE 1900 | | | | | |




PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | | |
|---|--|--|--|-----------------------------------|--|
| COMUNE: BOSIO | | LOCALITÀ: PROSECUZIONE STRADA CAPANNE - LERMA | | SCHEDA N° 86 B | |
| DENOMINAZIONE C. NEBBIE | | RIF. CATASTALE: FG 29 MAPP 30 | | ACCESSIBILITA' PEDONALE | |
| DESTINAZIONE RESIDENZIALE RURALE | CORPI DI FABBRICA DUE O PIU' CORPI | PROPRIETA' PUBBLICA | STATO CONSERVAZIONE RUDERE | USO NON UTILIZZATO | |
| N. IDENTIFICATIVO 1) Fabbricato principale 2) Stalla - Fienile | UTILIZZO RESIDENZA (1) STALLA - FIENILE (2) | CONSISTENZA N° PIANI 2 N° APPARTAMENTI 1 N° VANI | | SERVIZI | |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A CAPANNA | | | ZOCCOLATURE | | |
| STRUTTURA TETTO IN LEGNO | | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO | | |
| MANTO DI COPERTURA TEGOLE MARSIGLIESI | | | FINESTRE IN LEGNO | | |
| TIPO DI MURATURA IN PIETRA | | | DAVANZALI IN PIETRA | | |
| INTONACO ESTERNO ASSENTE | | | PORTE DI INGRESSO IN LEGNO | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO BUONO | | | INTERVENTI NECESSARI RICOSTRUZIONE | | |
| NOTE I due corpi di fabbrica sono senza tetto; l'abitazione presenta una copertura in tegole marsigliesi recente (probabilmente posata su una orditura fatiscente poi crollata). Lo stato di conservazione è pessimo. Interessante il prato che si distende sul retro della cascina (già in Comune di Casaleggio). E' di proprietà della Regione Piemonte. | | | ESTRATTO DI MAPPA | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE: ANTE 1900 | | | | | |




PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------------------------|--|
| COMUNE: BOSIO | | LOCALITÀ: LAGHI LAVAGNINA | | SCHEDA N° 87 B | |
| DENOMINAZIONE C. GIASSO SCURO | | RIF. CATASTALE: FG 24 MAPP 18 | | ACCESSIBILITA' PEDONALE | |
| DESTINAZIONE RESIDENZIALE RURALE | CORPI DI FABBRICA UNICO | PROPRIETA' PUBBLICA | STATO CONSERVAZIONE RUDERE | USO NON UTILIZZATO | |
| N.IDENTIFICATIVO | UTILIZZO | CONSISTENZA N°PIANI N°APPARTAMENTI N°VANI | | SERVIZI | |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO | | ZOCCOLATURE | | | |
| STRUTTURA TETTO | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO | | | |
| MANTO DI COPERTURA | | FINESTRE | | | |
| TIPO DI MURATURA IN PIETRA | | DAVANZALI | | | |
| INTONACO ESTERNO | | PORTE DI INGRESSO | | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO | | INTERVENTI NECESSARI | | | |
| NOTE E' un rudere immerso nella vegetazione. E' di proprietà della Regione Piemonte. | | ESTRATTO DI MAPPA  | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE: ANTE 1900 | | | | | |




PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | | |
|---|--|--|--------------------------------------|-----------------------------------|--|
| COMUNE: BOSIO | | LOCALITÀ: TUGELLO | | SCHEDA N° 88 B | |
| DENOMINAZIONE C. TUGELLO | | RIF. CATASTALE: FG 24 MAPP 54-55 | | ACCESSIBILITA' PEDONALE | |
| DESTINAZIONE RESIDENZIALE RURALE | CORPI DI FABBRICA DUE O PIU' CORPI | PROPRIETA' PUBBLICA | STATO CONSERVAZIONE RUDERE | USO NON UTILIZZATO | |
| N.IDENTIFICATIVO | UTILIZZO | CONSISTENZA N°PIANI N°APPARTAMENTI N°VANI | | SERVIZI | |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A CAPANNA | | ZOCCOLATURE | | | |
| STRUTTURA TETTO IN LEGNO | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO | | | |
| MANTO DI COPERTURA TEGOLE MARSIGLIESI | | FINESTRE | | | |
| TIPO DI MURATURA IN PIETRA | | DAVANZALI | | | |
| INTONACO ESTERNO | | PORTE DI INGRESSO | | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO BUONO | | INTERVENTI NECESSARI RICOSTRUZIONE | | | |
| NOTE <p>E' un rudere; abitata fino al 1970 è ora crollata quasi totalmente; doveva ospitare più di una famiglia avendo diversi corpi di fabbrica.</p> <p>I muri (quello che ne resta) sono in pietra a vista, con tetto in legno e coperture in tegole marsigliesi.</p> <p>E' immersa nella vegetazione, quindi non facile da trovare.</p> <p>E' di proprietà della Regione Piemonte.</p> | | ESTRATTO DI MAPPA  | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE: ANTE 1900 | | | | | |




PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| COMUNE: BOSIO | | LOCALITÀ: LAGHI LAVAGNINA | | SCHEDA N° 89 B | |
| DENOMINAZIONE C. BRIGNOLETO | | RIF. CATASTALE: FG 26 MAPP 3 | | ACCESSIBILITA' PEDONALE | |
| DESTINAZIONE RURALE | CORPI DI FABBRICA UNICO | PROPRIETÀ PUBBLICA | STATO CONSERVAZIONE RUDERE | USO NON UTILIZZATO | |
| N. IDENTIFICATIVO | UTILIZZO | CONSISTENZA N° PIANI N° APPARTAMENTI N° VANI | | SERVIZI | |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO | | | ZOCCOLATURE | | |
| STRUTTURA TETTO | | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO | | |
| MANTO DI COPERTURA | | | FINESTRE | | |
| TIPO DI MURATURA | | | DAVANZALI | | |
| INTONACO ESTERNO | | | PORTE DI INGRESSO | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO | | | INTERVENTI NECESSARI RICOSTRUZIONE | | |
| NOTE <p>Questo rudere oggi non presenta che pochi sassi; dalle notizie avute dai residenti in zona era una bella cascina che fu distrutta dai tedeschi nel 1944.</p> <p>Si trova in un bel piano alla confluenza tra il Rio Tugello ed il Gorzente.</p> <p>E' di proprietà della Regione Piemonte.</p> | | | ESTRATTO DI MAPPA  | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE: ANTE 1900 | | | | | |




PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | | |
|--|----------------------------|--|---------------------------------|----------------------------|------------------|
| COMUNE: BOSIO | | LOCALITÀ: MONTE TOBBIO | | SCHEDA N° 90 B | |
| DENOMINAZIONE CHIESA SUL TOBBIO | | RIF. CATASTALE: FG 28 MAPP A | | ACCESSIBILITA' PEDONALE | |
| DESTINAZIONE EDIFICIO DI CULTO | CORPI DI FABBRICA UNICO | PROPRIETA' PUBBLICA | STATO CONSERVAZIONE DISCRETO | | USO SALTUARIO |
| N.IDENTIFICATIVO | UTILIZZO | CONSISTENZA N°PANI N°APPARTAMENTI N°VANI | | SERVIZI | |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A CAPANNA | | ZOCCOLATURE INTONACO STROLLATO | | | |
| STRUTTURA TETTO IN LEGNO | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO SCURI AD ANTIA PIENA | | | |
| MANTO DI COPERTURA TEGOLE MARSIGLIESI | | FINESTRE IN LEGNO | | | |
| TIPO DI MURATURA | | DAVANZALI IN PIETRA | | | |
| INTONACO ESTERNO RUSTICO | | PORTE DI INGRESSO IN LEGNO | | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO BUONO | | INTERVENTI NECESSARI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RESTAURO | | | |
| NOTE L'edificio si compone di un corpo principale a navata unica voltata a botte con campanile posto a lato della facciata. Sul lato est è presente un altro vano (rifugio) comunicante con la chiesa. E' possibile accedere al campanile dall'esterno passando per un terrazzo dal quale si gode di una vista splendida. E' di proprietà della Parrocchia. | | ESTRATTO DI MAPPA  | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE: ANTE 1900 | | | | | |




PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | | |
|---|--|--|---|---|--|
| COMUNE: BOSIO | | LOCALITÀ: MONTE TOBBIO - GORZENTE | | SCHEDA N° 91 B | |
| DENOMINAZIONE C. GORZENTE | | RIF. CATASTALE: FG 34 MAPP 20 | | ACCESSIBILITA' VEICOLARE | |
| DESTINAZIONE RESIDENZIALE RURALE | CORPI DI FABBRICA UNICO | PROPRIETA' PUBBLICA | STATO CONSERVAZIONE BUONO | USO STAGIONALE | |
| N.IDENTIFICATIVO | UTILIZZO RESIDENZA STALLA | CONSISTENZA N°PIANI N°APPARTAMENTI N°VANI | | SERVIZI ACQUEDOTTO LUCE ELETTRICA FOSSA BIOLOGICA | |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A CAPANNA | | | ZOCCOLATURE | | |
| STRUTTURA TETTO IN LEGNO | | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO SCURI AD ANTA PIENA | | |
| MANTO DI COPERTURA TEGOLE MARSIGLIESI | | | FINESTRE IN LEGNO | | |
| TIPO DI MURATURA IN PIETRA | | | DAVANZALI IN PIETRA | | |
| INTONACO ESTERNO RUSTICO | | | PORTE DI INGRESSO IN LEGNO | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO BUONO | | | INTERVENTI NECESSARI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA | | |
| NOTE E' un unico corpo di fabbrica immerso in un contesto notevole con castagni secolari E' di proprietà della Regione Piemonte. | | ESTRATTO DI MAPPA  | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE: ANTE 1900 | | | | | |




PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | | |
|--|---------------------------------------|--|-------------------------------|----------------------------|--|
| COMUNE: BOSIO | | LOCALITÀ: MONTE TOBBIO - GORZENTE | | SCHEDA N° 92 B | |
| DENOMINAZIONE C. NESPOLO | | RIF. CATASTALE: FG 34 MAPP 28 | | ACCESSIBILITA' PEDONALE | |
| DESTINAZIONE RESIDENZIALE RURALE | CORPI DI FABBRICA DUE O PIU' CORPI | PROPRIETA' PUBBLICA | STATO CONSERVAZIONE RUDERE | USO NON UTILIZZATO | |
| N. IDENTIFICATIVO 1) Fabbicato principale 2) Stalla - Fienile | UTILIZZO | CONSISTENZA N° PIANI N° APPARTAMENTI N° VANI | | SERVIZI | |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO | | ZOCCOLATURE | | | |
| STRUTTURA TETTO IN LEGNO | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO | | | |
| MANTO DI COPERTURA | | FINESTRE | | | |
| TIPO DI MURATURA IN PIETRA | | DAVANZALI | | | |
| INTONACO ESTERNO ASSENTE | | PORTE DI INGRESSO | | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO BUONO | | INTERVENTI NECESSARI RICOSTRUZIONE | | | |
| NOTE Due ruderi (l'abitazione è visibile nei muri portanti) distanti 50+60 m. dalla Cascina Gorzente. Notevoli i castagni presenti nei dintorni. E' di proprietà della Regione Piemonte. | | ESTRATTO DI MAPPA  | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE: ANTE 1900 | | | | | |




PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO


| | | | | | |
|--|---|--|-------------------------------|----------------------------|--|
| COMUNE: BOSIO | | LOCALITÀ: MONTE TOBBIO - GORZENTE | | SCHEDA N° 93 B | |
| DENOMINAZIONE C. TOBBIO | | RIF. CATASTALE: FG 34 MAPP 10 | | ACCESSIBILITA' PEDONALE | |
| DESTINAZIONE RURALE | CORPI DI FABBRICA DUE O PIU' CORPI | PROPRIETA' PUBBLICA | STATO CONSERVAZIONE RUDERE | USO NON UTILIZZATO | |
| N.IDENTIFICATIVO 1) Fabbricato principale 2) Fienile | UTILIZZO RESIDENZA STALLA - FIENILE | CONSISTENZA N°PIANI N°APPARTAMENTI N°VANI | | SERVIZI | |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO | | ZOCCOLATURE | | | |
| STRUTTURA TETTO | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO | | | |
| MANTO DI COPERTURA | | FINESTRE | | | |
| TIPO DI MURATURA IN PIETRA | | DAVANZALI | | | |
| INTONACO ESTERNO | | PORTE DI INGRESSO | | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO | | INTERVENTI NECESSARI RICOSTRUZIONE | | | |
| NOTE E' di proprietà della Regione Piemonte. | | ESTRATTO DI MAPPA  | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE: ANTE 1900 | | | | | |



PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | | |
|---|-------------------|--|---------------------|----------------------------|--|
| COMUNE: BOSIO | | LOCALITÀ: GORZENTE | | SCHEDA N° 94 B | |
| DENOMINAZIONE C. PIA REMO | | RIF. CATASTALE: FG 43 MAPP 50 | | ACCESSIBILITA' PEDONALE | |
| DESTINAZIONE | CORPI DI FABBRICA | PROPRIETA' PUBBLICA | STATO CONSERVAZIONE | USO | |
| N.IDENTIFICATIVO | UTILIZZO | CONSISTENZA N° PIANI N° APPARTAMENTI N° VANI | | SERVIZI | |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO | | ZOCOLATURE | | | |
| STRUTTURA TETTO | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO | | | |
| MANTO DI COPERTURA | | FINESTRE | | | |
| TIPO DI MURATURA | | DAVANZALI IN | | | |
| INTONACO ESTERNO | | PORTE DI INGRESSO | | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO | | INTERVENTI NECESSARI | | | |
| NOTE Non rintracciata. E' di proprietà della Regione Piemonte. | | ESTRATTO DI MAPPA  | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE: | | | | | |

PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | | |
|--|--------------------------|--|-------------------------------------|--|-------------------------|
| COMUNE: BOSIO | | LOCALITÀ: GUADO GORZENTE | | SCHEDA N° 94 B (bis) | |
| DENOMINAZIONE AREA ATTREZZATA | | RIF. CATASTALE: FG. 33 MAPP. 5-7 | | ACCESSIBILITA' VEICOLARE | |
| DESTINAZIONE AREA ATTREZZATA | CORPI DI FABBRICA | PROPRIETA' PUBBLICA | STATO CONSERVAZIONE BUONO | | USO SALTUARIO |
| N.IDENTIFICATIVO 1) Fabbricato principale 2) Tettoie 3) Accessorio | UTILIZZO | CONSISTENZA N°PIANI 1 N°APPARTAMENTI N°VANI 3 | | SERVIZI SI | |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A CAPANNA TETTOIE | | ZOCCOLATURE | | | |
| STRUTTURA TETTO IN LEGNO | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO SCURI AD ANTA PIENA | | | |
| MANTO DI COPERTURA COPPI | | FINESTRE IN LEGNO | | | |
| TIPO DI MURATURA IN LEGNO | | DAVANZALI | | | |
| INTONACO ESTERNO | | PORTE DI INGRESSO IN LEGNO | | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO DISCRETO | | INTERVENTI NECESSARI | | | |
| NOTE Case e tettoie in legno trattato di recente costruzione. | | ESTRATTO DI MAPPA  | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE: 1990-2000 | | | | | |



PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | |
|--|--|---|-------------------------------------|---|
| COMUNE: BOSIO | | LOCALITÀ: BENEDICTA | | SCHEDA N° 95 B |
| DENOMINAZIONE C. MERIGO | | RIF. CATASTALE: FG 42 MAPP 21 | | ACCESSIBILITA' VEICOLARE |
| DESTINAZIONE RESIDENZIALE RURALE | CORPI DI FABBRICA DUE O PIU' CORPI | PROPRIETA' PUBBLICA | STATO CONSERVAZIONE BUONO | USO PERMANENTE |
| N. IDENTIFICATIVO 1) Fabbricato principale 2) Deposito - Stalla 3) Fienile | UTILIZZO RESIDENZA (1) | CONSISTENZA N° PIANI 2 N° APPARTAMENTI 1 N° VANI | | SERVIZI ACQUEDOTTO LUCE ELETTRICA FOSSA BIOLOGICA |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO | | ZOCCOLATURE | | |
| STRUTTURA TETTO IN LEGNO | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO SCURI AD ANTA PIENA | | |
| MANTO DI COPERTURA TEGOLE IN CEMENTO (COPPI) | | FINESTRE IN LEGNO | | |
| TIPO DI MURATURA IN PIETRA | | DAVANZALI IN PIETRA | | |
| INTONACO ESTERNO RUSTICO | | PORTE DI INGRESSO IN LEGNO | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO BUONO | | INTERVENTI NECESSARI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA | | |
| NOTE L'abitazione è stata ripristinata da poco tempo ed è in buone condizioni; la copertura è in coppi di cemento. La stalla è ancora utilizzata (ci sono due mucche). Il deposito è stato ampliato ed arriva ad unire i due corpi di fabbrica principali. Intorno ci sono prati stupendi e qualche baracca. E' di proprietà della Regione Piemonte. | | ESTRATTO DI MAPPA | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE: ANTE 1900 | | | | |




PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | | |
|--|--|--|--|----------------------------------|--|
| COMUNE: BOSIO | | LOCALITÀ: BENEDICTA | | SCHEDA N° 96 B | |
| DENOMINAZIONE C. MOGLIONI | | RIF. CATASTALE: FG 42 MAPP 8 | | ACCESSIBILITÀ PEDONALE | |
| DESTINAZIONE RURALE | CORPI DI FABBRICA DUE O PIU' CORPI | PROPRIETÀ PUBBLICA | STATO CONSERVAZIONE CATTIVO | USO NON UTILIZZATO | |
| N. IDENTIFICATIVO 1) Fabbricato principale 2) Stalla - Fienile | | UTILIZZO RESIDENZA (1) STALLA - FIENILE (2) | CONSISTENZA N° PIANI 2 N° APPARTAMENTI 1 N° VANI 6 | SERVIZI | |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A CAPANNA | | | ZOCCOLATURE | | |
| STRUTTURA TETTO IN LEGNO | | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO SCURI AD ANTA PIENA | | |
| MANTO DI COPERTURA SCANDOLE IN LEGNO (1) TEGOLE PIANE IN COTTO (2) TEGOLE MARSIGLIESI (1) | | | FINESTRE IN LEGNO | | |
| TIPO DI MURATURA IN PIETRA | | | DAVANZALI IN PIETRA | | |
| INTONACO ESTERNO RUSTICO | | | PORTE DI INGRESSO IN LEGNO | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO BUONO | | | INTERVENTI NECESSARI RESTAURO O RISTRUTTURAZIONE | | |
| NOTE L'abitazione (1) ha il tetto che è, parzialmente, in scandole in legno (corpo alto) ed in parte in tegole marsigliesi. La stalla è coperta da scandole di laterizio. Bello il contesto con castagno secolare e portico con pilastri in pietra ora crollato. E' di proprietà della Regione Piemonte. | | ESTRATTO DI MAPPA | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE: ANTE 1900 | | | | | |




PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | | |
|---|----------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------|--|
| COMUNE: BOSIO | | LOCALITÀ: BENEDICTA | | SCHEDA N° 97 B | |
| DENOMINAZIONE C. BENEDICTA | | RIF. CATASTALE: FG 42 MAPP 60 | | ACCESSIBILITA' VEICOLARE | |
| DESTINAZIONE RESIDENZIALE RURALE | CORPI DI FABBRICA UNICO | PROPRIETÀ PUBBLICA | STATO CONSERVAZIONE RUDERE | USO NON UTILIZZATO | |
| N.IDENTIFICATIVO | UTILIZZO | CONSISTENZA N°PIANI N°APPARTAMENTI N°VANI | | SERVIZI | |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO | | ZOCCOLATURE | | | |
| STRUTTURA TETTO IN LEGNO | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO | | | |
| MANTO DI COPERTURA | | FINESTRE | | | |
| TIPO DI MURATURA IN PIETRA | | DAVANZALI | | | |
| INTONACO ESTERNO ASSENTE | | PORTE DI INGRESSO | | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO BUONO | | INTERVENTI NECESSARI RICOSTRUZIONE | | | |
| NOTE Ex monastero benedettino (XII sec.) oggi rudere in quanto incendiato nel 1944. Nelle adiacenze cappella con sacrario a ricordo della battaglia avvenuta durante la 2° guerra mondiale. E' di proprietà della Regione Piemonte. | | ESTRATTO DI MAPPA  | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE: ANTE 1900 | | | | | |




PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | | |
|--|--------------------------|--|-------------------------------|------------------------------------|------------|
| COMUNE: BOSIO | | LOCALITÀ: BENEDICTA | | SCHEDA N° 97 B (bis) | |
| DENOMINAZIONE SACRARIO DELLA BENEDICTA | | RIF. CATASTALE: FG 42 MAPP A | | ACCESSIBILITA' VEICOLARE | |
| DESTINAZIONE | CORPI DI FABBRICA | PROPRIETA' PUBBLICA | STATO CONSERVAZIONE | | USO |
| N.IDENTIFICATIVO 1) Sacratio | UTILIZZO | CONSISTENZA N°PIANI N°APPARTAMENTI N°VANI | | SERVIZI | |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO | | | ZOCCOLATURE | | |
| STRUTTURA TETTO | | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO | | |
| MANTO DI COPERTURA | | | FINESTRE | | |
| TIPO DI MURATURA | | | DAVANZALI | | |
| INTONACO ESTERNO | | | PORTE DI INGRESSO | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO | | | INTERVENTI NECESSARI | | |
| NOTE Costruito negli anni '60 per ricordare l'eccidio nel 1944 dei partigiani. | | ESTRATTO DI MAPPA  | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE: ANNI '60 | | | | | |




PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | | |
|--|--------------------------|--|-------------------------------|------------------------------------|------------|
| COMUNE: BOSIO | | LOCALITÀ: BENEDICTA | | SCHEDA N° 97 B (ter) | |
| DENOMINAZIONE CAPPELLETTA VOTIVA BENEDICTA | | RIF. CATASTALE: FG 41 MAPP A | | ACCESSIBILITA' VEICOLARE | |
| DESTINAZIONE | CORPI DI FABBRICA | PROPRIETA' PUBBLICA | STATO CONSERVAZIONE | | USO |
| N.IDENTIFICATIVO 1) Cappelletta votiva | UTILIZZO | CONSISTENZA N° PIANI N° APPARTAMENTI N° VANI | | SERVIZI | |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO | | | ZOCCOLATURE | | |
| STRUTTURA TETTO | | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO | | |
| MANTO DI COPERTURA | | | FINESTRE | | |
| TIPO DI MURATURA | | | DAVANZALI | | |
| INTONACO ESTERNO | | | PORTE DI INGRESSO | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO DISCRETO | | | INTERVENTI NECESSARI | | |
| NOTE Edificato per ricordare il luogo della fucilazione di alcuni partigiani. | | ESTRATTO DI MAPPA  | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE: ANNI '50 | | | | | |



PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | | |
|--|--|---|--|------------------------------------|------------------------------|
| COMUNE: BOSIO | | LOCALITÀ: BENEDICTA | | SCHEDA N° 98 B | |
| DENOMINAZIONE C. PIZZO | | RIF. CATASTALE: FG 41 MAPP 48 | | ACCESSIBILITA' VEICOLARE | |
| DESTINAZIONE RESIDENZIALE RURALE | CORPI DI FABBRICA DUE O PIU' CORPI | PROPRIETA' PUBBLICA | STATO CONSERVAZIONE CATTIVO (1) RUDERE (2) | | USO NON UTILIZZATO |
| N.IDENTIFICATIVO 1) Fabbricato principale 2) Stalla - Fienile | UTILIZZO RESIDENZA (1) | CONSISTENZA N°PIANI 2 N°APPARTAMENTI 1 N°VANI | | SERVIZI | |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A CAPANNA | | | ZOCCOLATURE | | |
| STRUTTURA TETTO IN LEGNO | | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO | | |
| MANTO DI COPERTURA | | | FINESTRE | | |
| TIPO DI MURATURA IN PIETRA | | | DAVANZALI | | |
| INTONACO ESTERNO ASSENTE | | | PORTE DI INGRESSO | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO BUONO | | | INTERVENTI NECESSARI RICOSTRUZIONE | | |
| NOTE L'abitazione è quasi un rudere con solai e tetto crollati. La stalla era già crollata nel '51 (il foglio del Catasto la segnala tratteggiata) ed ora restano pochi segni dei muri perimetrali. Molto bello il contesto, da segnalare un orto curato. E' di proprietà della Regione Piemonte. | | | ESTRATTO DI MAPPA  | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE: ANTE 1900 | | | | | |




PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | | |
|---|---|---|-------------------------------|----------------------------|--|
| COMUNE: BOSIO | | LOCALITÀ: PRACABAN | | SCHEDA N° 99 B | |
| DENOMINAZIONE C. ALBERGHINO | | RIF. CATASTALE: FG 35 MAPP 10 | | ACCESSIBILITA' PEDONALE | |
| DESTINAZIONE RURALE | CORPI DI FABBRICA UNICO | PROPRIETÀ PRIVATA | STATO CONSERVAZIONE RUDERE | USO NON UTILIZZATO | |
| N. IDENTIFICATIVO | UTILIZZO RESIDENZA STALLA - FIENILE | CONSISTENZA N° PIANI 2 N° APPARTAMENTI 1 N° VANI | | SERVIZI | |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A CAPANNA | | ZOCCOLATURE | | | |
| STRUTTURA TETTO IN LEGNO | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO | | | |
| MANTO DI COPERTURA TEGOLE MARSIGLIESI | | FINESTRE | | | |
| TIPO DI MURATURA IN PIETRA | | DAVANZALI | | | |
| INTONACO ESTERNO RUSTICO | | PORTE DI INGRESSO | | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO | | INTERVENTI NECESSARI RICOSTRUZIONE | | | |
| <p>NOTE</p> <p>L'uni corpo di fabbrica ha un portico-fienile sul lato corto (senza tamponamento con pilastri in cls.). Il tetto è parzialmente sfondato. La struttura è in precarie condizioni di stabilità.</p> <p>EPOCA DI COSTRUZIONE: ANTE 1900</p> | | <p>ESTRATTO DI MAPPA</p> | | | |



PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | | |
|--|---------------------------------------|--|-------------------------------|----------------------------|--|
| COMUNE: BOSIO | | LOCALITÀ: PRACABAN | | SCHEDA N° 100 B | |
| DENOMINAZIONE C. FALDI | | RIF. CATASTALE: FG 36 MAPP 61 | | ACCESSIBILITA' PEDONALE | |
| DESTINAZIONE RESIDENZIALE RURALE | CORPI DI FABBRICA DUE O PIU' CORPI | PROPRIETA' PRIVATA | STATO CONSERVAZIONE RUDERE | USO NON UTILIZZATO | |
| N. IDENTIFICATIVO 1) Fabbricato principale 2) Stalla - Fienile | UTILIZZO | CONSISTENZA N° PIANI 2 N° APPARTAMENTI 1 N° VANI | | SERVIZI | |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO | | ZOCCOLATURE | | | |
| STRUTTURA TETTO IN LEGNO | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO | | | |
| MANTO DI COPERTURA | | FINESTRE | | | |
| TIPO DI MURATURA IN PIETRA | | DAVANZALI | | | |
| INTONACO ESTERNO | | PORTE DI INGRESSO | | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO BUONO | | INTERVENTI NECESSARI RICOSTRUZIONE | | | |
| NOTE Si trova in uno slargo con una densità di alberi meno folta del bosco vero e proprio. E' un rudere: due corpi di fabbrica ormai quasi a terra con travi inchiodate. Da molti anni è fatiscente. | | ESTRATTO DI MAPPA  | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE: ANTE 1900 | | | | | |



PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | | |
|---|--|--|---------------------------------------|-----------------------------------|--|
| COMUNE: BOSIO | | LOCALITA': PRACABAN | | SCHEDA N° 101 B | |
| DENOMINAZIONE C. CORSARINO | | RIF. CATASTALE: FG 36 MAPP 23 | | ACCESSIBILITA' PEDONALE | |
| DESTINAZIONE RURALE | CORPI DI FABBRICA DUE O PIU' CORPI | PROPRIETA' PRIVATA | STATO CONSERVAZIONE CATTIVO | USO NON UTILIZZATO | |
| N. IDENTIFICATIVO 1) Fabbricato principale 2) Deposito | UTILIZZO RESIDENZA STALLA - FIENILE ESSICATOIO | CONSISTENZA N° PIANI 2/1 N° APPARTAMENTI 3/2 N° VANI | | SERVIZI | |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A CAPANNA | | | ZOCCOLATURE | | |
| STRUTTURA TETTO IN LEGNO | | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO | | |
| MANTO DI COPERTURA TEGOLE MARSIGLIESI | | | FINESTRE | | |
| TIPO DI MURATURA | | | DAVANZALI | | |
| INTONACO ESTERNO | | | PORTE DI INGRESSO | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO | | | INTERVENTI NECESSARI | | |
| NOTE La cascina, ormai in avanzato stato di degrado, si trova in un bel pianaro di frassini. Il tetto sta crollando. Nelle adiacenze è presente un pollaio. | | ESTRATTO DI MAPPA | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE: ANTE 1900 | | | | | |




PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|--------------------------------------|------------------------------------|--|
| COMUNE: BOSIO | | LOCALITÀ: LOC. PIANTAMBURO | | SCHEDA N° 102 B | |
| DENOMINAZIONE C. FONTANASSI | | RIF. CATASTALE: FG 35 MAPP 24 | | ACCESSIBILITA' VEICOLARE | |
| DESTINAZIONE RESIDENZIALE RURALE | CORPI DI FABBRICA UNICO | PROPRIETÀ PRIVATA | STATO CONSERVAZIONE RUDERE | USO NON UTILIZZATO | |
| N.IDENTIFICATIVO | UTILIZZO | CONSISTENZA N°PIANI N°APPARTAMENTI N°VANI | | SERVIZI | |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO | | ZOCCOLATURE | | | |
| STRUTTURA TETTO | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO | | | |
| MANTO DI COPERTURA | | FINESTRE | | | |
| TIPO DI MURATURA IN PIETRA | | DAVANZALI | | | |
| INTONACO ESTERNO ASSENTE | | PORTE DI INGRESSO | | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO BUONO | | INTERVENTI NECESSARI RICOSTRUZIONE | | | |
| NOTE La cascina si compone di due fabbricati: la casa (in Comune di Bosio) ed il fienile (in Comune di Tagliolo). In piedi ci sono soltanto pochi brandelli di muro. Molto bello il contesto; è un'area verde molto comoda per la sosta, il parcheggio o altro. | | ESTRATTO DI MAPPA | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE: ANTE 1900 | | | | | |



PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | | |
|---|-------------------|--|-------------------------------|----------------------------|-----|
| COMUNE: BOSIO | | LOCALITA': PRACABAN | | SCHEDA N° 103 B | |
| DENOMINAZIONE ROCCHIE | | RIF. CATASTALE: FG 38 MAPP 16 | | ACCESSIBILITA' PEDONALE | |
| DESTINAZIONE | CORPI DI FABBRICA | PROPRIETA' PRIVATA | STATO CONSERVAZIONE RUDERE | | USO |
| N.IDENTIFICATIVO | UTILIZZO | CONSISTENZA N°PANI N°APPARTAMENTI N°VANI | | SERVIZI | |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO | | ZOCCOLATURE | | | |
| STRUTTURA TETTO | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO | | | |
| MANTO DI COPERTURA | | FINESTRE | | | |
| TIPO DI MURATURA | | DAVANZALI | | | |
| INTONACO ESTERNO | | PORTE DI INGRESSO | | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO | | INTERVENTI NECESSARI | | | |
| NOTE Probabilmente un essicatoio già crollato nel 1951. Non è stato possibile rilevarlo. | | ESTRATTO DI MAPPA  | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE: ANTE 1900 | | | | | |



PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

Legge Regionale 31 agosto 1979, n. 52 e s.m.i.

PIANO D'AREA 1° VARIANTE





L.R. 22 marzo 1990, n.12 – art. 23

L.R. 21 luglio 1992, n.36 – art.7


CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO ALLA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

COMUNE DI CASALEGGIO BOIRO

LEGENDA


| | |
|---|---|
|  | Confini del Parco (L.R.23.01.1989 n.13) |
|  | Confini comuni |
|  | Localizzazione manufatto |
|  | Denominazione manufatto |

PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | | |
|--|--|--|-------------------------------------|---|--|
| COMUNE: CASALEGGIO BOIRO | | LOCALITA': LAVAGNINA | | SCHEDA N° 1 C | |
| DENOMINAZIONE CASA SULLA DIGA | | RIF. CATASTALE: FG 8 MAPP 26 | | ACCESSIBILITA' VEICOLARE | |
| DESTINAZIONE RESIDENZIALE | CORPI DI FABBRICA DUE O PIU' CORPI | PROPRIETA' PRIVATA | STATO CONSERVAZIONE BUONO | USO PERMANENTE | |
| N. IDENTIFICATIVO 1) Fabbricato principale 2-3) Volumi tecnici | UTILIZZO RESIDENZA | CONSISTENZA N°PLANI 3 + sottotetto N°APPARTAMENTI 1 N°VANI 12 | | SERVIZI ACQUEDOTTO LUCE ELETTRICA FOSSA BIOLOGICA | |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A PIU' FALDE | | ZOCCOLATURE INTONACO STROLLATO | | | |
| STRUTTURA TETTO IN CLS | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO PERSIANE ALLA GENOVESE | | | |
| MANTO DI COPERTURA LASTRE DI FIBROCEMENTO | | FINESTRE IN LEGNO | | | |
| TIPO DI MURATURA IN MATTONI | | DAVANZALI IN PIETRA | | | |
| INTONACO ESTERNO A CIVILE | | PORTE DI INGRESSO IN LEGNO | | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO IN CONTRASTO PARZIALE PER ELEM. STRUTTURALI | | INTERVENTI NECESSARI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA | | | |
| NOTE Il corpo di fabbrica principale ha un tetto a quattro falde con due semitimpani sui lati corti. Forno esterno e due baracche. La casa è coperta in lastre di fibrocemento che non si integrano con il paesaggio rurale circostante. E' di proprietà dell'Acquedotto De Ferrari Galliera. | | ESTRATTO DI MAPPA  | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE: TRA 1900 - 1930 | | | | | |




PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | | |
|--|--------------------------|--|---|---|--|
| COMUNE: CASALEGGIO BOIRO | | LOCALITÀ: LAGO LA VAGNINA | | SCHEDA N° 1 C (bis) | |
| DENOMINAZIONE DIGA | | RIF. CATASTALE: FG 10 MAPP 3 | | ACCESSIBILITA' VEICOLARE | |
| DESTINAZIONE | CORPI DI FABBRICA | PROPRIETA' PRIVATA | STATO CONSERVAZIONE BUONO | USO PERMANENTE | |
| N.IDENTIFICATIVO 1) Diga | UTILIZZO | CONSISTENZA N° PIANI N° APPARTAMENTI N° VANI | | SERVIZI | |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO | | | ZOCCOLATURE | | |
| STRUTTURA TETTO | | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO | | |
| MANTO DI COPERTURA | | | FINESTRE | | |
| TIPO DI MURATURA | | | DAVANZALI | | |
| INTONACO ESTERNO | | | PORTE DI INGRESSO | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO | | | INTERVENTI NECESSARI MANUTENZIONE | | |
| NOTE Questo manufatto è stato costruito nei primi anni del secolo al fine di fornire energia elettrica alla città di Genova. Attualmente l'elettrodotto non è utilizzato. | | ESTRATTO DI MAPPA  | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE TRA 1900-1930 | | | | | |



PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | | |
|---|--|---|--|----------------------------------|--|
| COMUNE: CASALEGGIO BOIRO | | LOCALITÀ: FERRIERE | | SCHEDA N° 2 C | |
| DENOMINAZIONE C.FERRIERE DI SOTTO | | RIF. CATASTALE: FG 10 MAPP 17 | | ACCESSIBILITÀ PEDONALE | |
| DESTINAZIONE RESIDENZIALE RURALE | CORPI DI FABBRICA DUE O PIU' CORPI | PROPRIETÀ PRIVATA | STATO CONSERVAZIONE RUDERE | USO NON UTILIZZATO | |
| N.IDENTIFICATIVO 1) Fabbicato principale 2) Stalla | UTILIZZO RESIDENZA (1) STALLA (2) | CONSISTENZA N°PIANI 2 N°APPARTAMENTI 1 N°VANI | | SERVIZI | |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A CAPANNA | | | ZOCCOLATURE | | |
| STRUTTURA TETTO IN LEGNO | | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO | | |
| MANTO DI COPERTURA TEGOLE MARSIGLIESI | | | FINESTRE | | |
| TIPO DI MURATURA IN PIETRA | | | DAVANZALI | | |
| INTONACO ESTERNO ASSENTE | | | PORTE DI INGRESSO | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO BUONO | | | INTERVENTI NECESSARI RICOSTRUZIONE | | |
| NOTE La cascina è in uno stato di degrado avanzato mentre la stalla è già un rudere. | | | ESTRATTO DI MAPPA  | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE: ANTE 1900 | | | | | |




PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|---|---|--|
| COMUNE: CASALEGGIO BOIRO | | LOCALITA': FERRIERE | | SCHEDA N° 3 C | |
| DENOMINAZIONE C. ALBERGO | | RIF. CATASTALE: FG 10 MAPP 82 | | ACCESSIBILITA' PEDONALE | |
| DESTINAZIONE RESIDENZIALE | CORPI DI FABBRICA UNICO | PROPRIETA' PUBBLICA | STATO CONSERVAZIONE DISCRETO | USO SALTUARIO | |
| N.IDENTIFICATIVO | UTILIZZO | CONSISTENZA N°PANI 2 N°APPARTAMENTI 1 N°VANI | | SERVIZI ACQUEDOTTO FOSSA BIOLOGICA | |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A PIU' FALDA | | | ZOCCOLATURE | | |
| STRUTTURA TETTO IN LEGNO | | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO SCURI AD ANTA PIENA | | |
| MANTO DI COPERTURA TEGOLE MARSIGLIESI | | | FINESTRE IN LEGNO | | |
| TIPO DI MURATURA IN PIETRA | | | DAVANZALI IN PIETRA | | |
| INTONACO ESTERNO RUSTICO | | | PORTE DI INGRESSO IN LEGNO | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO BUONO | | | INTERVENTI NECESSARI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA | | |
| NOTE Casa in discrete condizioni; scala esterna e tetto a tre falde in tegole marsigliesi. Sul lato corto il tetto è stato prolungato su un corpo aperto con struttura (travi, solaio, pilastri) in legno. E' di proprietà della Regione Piemonte. | | | ESTRATTO DI MAPPA | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE: ANTE 1900 | | | | | |




PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | |
|---|--|--|--|---|
| COMUNE: CASALEGGIO BOIRO | | LOCALITÀ: FERRIERE | | SCHEDA N° 4 C |
| DENOMINAZIONE C. FERRIERE DI MEZZO | | RIF. CATASTALE: FG 10 MAPP 33 | | ACCESSIBILITA' VEICOLARE |
| DESTINAZIONE RESIDENZIALE RURALE | CORPI DI FABBRICA DUE O PIU' CORPI | PROPRIETA' PRIVATA | STATO CONSERVAZIONE DISCRETO | USO STAGIONALE |
| N.IDENTIFICATIVO 1) Fabbricato principale 2) Fienile - Stalla | UTILIZZO RESIDENZA (1) STALLA - FIENILE (2) | CONSISTENZA N°PIANI 2 + sottotetto N°APPARTAMENTI 1 N°VANI | | SERVIZI ACQUEDOTTO LUCE ELETTRICA FOSSA BIOLOGICA |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A CAPANNA | | ZOCCOLATURE | | |
| STRUTTURA TETTO IN LEGNO | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO | | |
| MANTO DI COPERTURA TEGOLE MARSIGLIESI | | FINESTRE IN LEGNO | | |
| TIPO DI MURATURA IN PIETRA | | DAVANZALI IN PIETRA | | |
| INTONACO ESTERNO RUSTICO | | PORTE DI INGRESSO IN LEGNO | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO BUONO | | INTERVENTI NECESSARI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA | | |
| NOTE Due corpi di fabbrica in fase di ristrutturazione. L'abitazione è due piani con il tetto rifatto da poco. Il fienile con deposito è stato ampliato in altezza (mattoni) e sul lato verso monte (muratura in blocchetti). | | ESTRATTO DI MAPPA  | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE: ANTE 1900 | | | | |




PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | | |
|--|--|--|--|------------------------------------|--|
| COMUNE: CASALEGGIO BOIRO | | LOCALITA': FERRIERE | | SCHEDA N° 5 C | |
| DENOMINAZIONE C. FERRIERE SUPERIORE | | RIF. CATASTALE: FG 14 MAPP 2 | | ACCESSIBILITA' VEICOLARE | |
| DESTINAZIONE RESIDENZIALE RURALE | CORPI DI FABBRICA DUE O PIU' CORPI | PROPRIETA' PUBBLICA | STATO CONSERVAZIONE RUDERE | USO NON UTILIZZATO | |
| N. IDENTIFICATIVO 1) Fabbicato principale 2) Fienile | UTILIZZO RESIDENZA (1) STALLA (2) | CONSISTENZA N° PIANI 2 N° APPARTAMENTI 1 N° VANI | | SERVIZI | |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A CAPANNA | | | ZOCCOLATURE | | |
| STRUTTURA TETTO IN LEGNO | | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO | | |
| MANTO DI COPERTURA TEGOLE MARSIGLIESI | | | FINESTRE IN LEGNO | | |
| TIPO DI MURATURA IN PIETRA | | | DAVANZALI IN PIETRA | | |
| INTONACO ESTERNO RUSTICO | | | PORTE DI INGRESSO IN LEGNO | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO BUONO | | | INTERVENTI NECESSARI RICOSTRUZIONE | | |
| NOTE <p>E' un rudere in avanzato stato di degrado con i due corpi attaccati sul lato più corto. Aveva la scala esterna ora in parziale decadimento. Il corpo scala è coperto dal prolungamento del tetto aperto sui lati e con i pilastri in pietra a vista secondo una tipologia ricorrente in queste costruzioni rurali. Il tetto, o meglio ciò che ne resta, è in tegole marsigliesi. E' di proprietà della Regione Piemonte.</p> | | ESTRATTO DI MAPPA  | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE: ANTE 1900 | | | | | |




PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | |
|--|--|--|-------------------------------------|---|
| COMUNE: CASALEGGIO BOIRO | | LOCALITÀ: STRADA CAPANNE - MONDOVILE | | SCHEDA N° 6 C |
| DENOMINAZIONE C. LOMBARDO | | RIF. CATASTALE: FG 14 MAPP 10 | | ACCESSIBILITA' VEICOLARE |
| DESTINAZIONE RESIDENZIALE RURALE | CORPI DI FABBRICA DUE O PIU' CORPI | PROPRIETA' PRIVATA | STATO CONSERVAZIONE BUONO | USO STAGIONALE |
| N. IDENTIFICATIVO 1) Fabbricato principale 2) Accessorio | UTILIZZO RESIDENZA (1) ACCESSORIO (2) | CONSISTENZA N° PIANI 2 N° APPARTAMENTI 1 N° VANI | | SERVIZI ACQUEDOTTO FOSSA BIOLOGICA |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A CAPANNA | | ZOCCOLATURE | | |
| STRUTTURA TETTO IN LEGNO | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO | | |
| MANTO DI COPERTURA TEGOLE MARSIGLIESI | | FINESTRE IN LEGNO | | |
| TIPO DI MURATURA IN PIETRA | | DAVANZALI IN PIETRA | | |
| INTONACO ESTERNO RUSTICO | | PORTE DI INGRESSO IN LEGNO | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO BUONO | | INTERVENTI NECESSARI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA | | |
| NOTE E' stata da poco ristrutturata; tetto a due falde in tegole marsigliesi. Verso strada la stalla con sopra il fienile, mentre la casa si affaccia sul campo. Il secondo corpo di fabbrica è un rudere. | | ESTRATTO DI MAPPA  | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE: ANTE 1900 | | | | |




PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | | |
|--|--|--|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| COMUNE: CASALEGGIO BOIRO | | LOCALITA': STRADA CAPANNE - MONDOVILE | | SCHEDA N° 7 C | |
| DENOMINAZIONE C. MAGGE | | RIF. CATASTALE: FG 13 MAPP 7 | | ACCESSIBILITA' VEICOLARE | |
| DESTINAZIONE RESIDENZIALE RURALE | CORPI DI FABBRICA DUE O PIU' CORPI | PROPRIETA' PRIVATA | STATO CONSERVAZIONE RUDERE | | USO NON UTILIZZATO |
| N.IDENTIFICATIVO | UTILIZZO | CONSISTENZA N°PANI N°APPARTAMENTI N°VANI | | SERVIZI | |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A CAPANNA | | ZOCCOLATURE | | | |
| STRUTTURA TETTO IN LEGNO | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO | | | |
| MANTO DI COPERTURA | | FINESTRE | | | |
| TIPO DI MURATURA IN PIETRA | | DAVANZALI | | | |
| INTONACO ESTERNO ASSENTE | | PORTE DI INGRESSO | | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO BUONO | | INTERVENTI NECESSARI RICOSTRUZIONE | | | |
| NOTE Due corpi di fabbrica in stato di avanzato degrado. | | ESTRATTO DI MAPPA  | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE: ANTE 1900 | | | | | |




PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | |
|--|--|--|--------------------------------------|-----------------------------------|
| COMUNE: CASALEGGIO BOIRO | | LOCALITÀ: STRADA CAPANNE - LERMA | | SCHEDA N° 8 C |
| DENOMINAZIONE C. CAPPELLANA DI SOPRA | | RIF. CATASTALE: FG 13 MAPP 23 | | ACCESSIBILITA' PEDONALE |
| DESTINAZIONE RESIDENZIALE RURALE | CORPI DI FABBRICA DUE O PIU' CORPI | PROPRIETA' PRIVATA | STATO CONSERVAZIONE RUDERE | USO NON UTILIZZATO |
| N.IDENTIFICATIVO | UTILIZZO | CONSISTENZA N°PIANI 1 + sottotetto N°APPARTAMENTI N°VANI | | SERVIZI |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A CAPANNA | | ZOCCOLATURE | | |
| STRUTTURA TETTO IN LEGNO | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO | | |
| MANTO DI COPERTURA TEGOLE MARSIGLIESI | | FINESTRE | | |
| TIPO DI MURATURA IN PIETRA | | DAVANZALI | | |
| INTONACO ESTERNO ASSENTE | | PORTE DI INGRESSO | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO BUONO | | INTERVENTI NECESSARI RICOSTRUZIONE | | |
| NOTE Il corpo più piccolo è senza tetto (in piedi solo i pilastri) mentre l'abitazione è quasi un rudere col tetto parzialmente crollato (tegole marsigliesi). | | ESTRATTO DI MAPPA  | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE: ANTE 1900 | | | | |



PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | |
|---|--|--|---------------------------------------|---|
| COMUNE: CASALEGGIO BOIRO | | LOCALITÀ: STRADA CAPANNE - LERMA | | SCHEDA N° 9 C |
| DENOMINAZIONE C. CAPPELLANA DI SOTTO | | RIF. CATASTALE: FG 13 MAPP 15 | | ACCESSIBILITA' VEICOLARE |
| DESTINAZIONE RESIDENZIALE RURALE | CORPI DI FABBRICA DUE O PIU' CORPI | PROPRIETA' PRIVATA | STATO CONSERVAZIONE CATTIVO | USO NON UTILIZZATO |
| N. IDENTIFICATIVO 1) Fabbricato principale 2) Stalla - Fienile | UTILIZZO RESIDENZA (1) STALLA - FIENILE (2) | CONSISTENZA N° PIANI 3/2 N° APPARTAMENTI 1 N° VANI | | SERVIZI ACQUEDOTTO LUCE ELETTRICA FOSSA BIOLOGICA |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A CAPANNA | | ZOCOLATURE | | |
| STRUTTURA TETTO IN LEGNO | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO | | |
| MANTO DI COPERTURA TEGOLE MARSIGLIESI | | FINESTRE IN LEGNO | | |
| TIPO DI MURATURA IN PIETRA | | DAVANZALI IN PIETRA | | |
| INTONACO ESTERNO RUSTICO | | PORTE DI INGRESSO IN LEGNO | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO IN CONTRASTO PARZIALE PER ELEM. SOVRASTRUTT. | | INTERVENTI NECESSARI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA | | |
| NOTE La casa è in fase di ristrutturazione (tetto rifatto con tegole in cemento) con scala esterna da ripristinare. La sagoma è in parte a due ed in parte a tre piani. La stalla-fienile è stata ripristinata (anche il tetto) finendo i muri con un mattone che poco lega con le pietre costituenti i muri. | | ESTRATTO DI MAPPA  | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE: ANTE 1900 | | | | |



PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

Legge Regionale 31 agosto 1979, n. 52 e s.m.i.

PIANO D'AREA

1° VARIANTE





L.R. 22 marzo 1990, n.12 – art. 23


L.R. 21 luglio 1992, n.36 – art.7

CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO ALLA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

COMUNE DI LERMA

LEGENDA

| | |
|---|---|
|  | Confini del Parco (L.R.23.01.1989 n.13) |
|  | Confini comuni |
|  | Localizzazione manufatto |
|  | Denominazione manufatto |



PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | |
|--|--|--|---------------------------------------|------------------------------------|
| COMUNE: LERMA | | LOCALITA': STRADA CAPANNE - LERMA | | SCHEDA N° 1 L |
| DENOMINAZIONE C. CORNAGLIA | | RIF. CATASTALE: FG 17 MAPP 16 | | ACCESSIBILITA' VEICOLARE |
| DESTINAZIONE RURALE | CORPI DI FABBRICA DUE O PIU' CORPI | PROPRIETA' PUBBLICA | STATO CONSERVAZIONE CATTIVO | USO NON UTILIZZATO |
| N.IDENTIFICATIVO 1) Fabbricato principale 2) Stalla - Fienile | UTILIZZO RESIDENZA | CONSISTENZA N°PIANI 1 + sottotetto N°APPARTAMENTI 2 N°VANI 8 | | SERVIZI |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A CAPANNA | | ZOCCOLATURE | | |
| STRUTTURA TETTO IN LEGNO | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO SCURI AD ANTA PIENA | | |
| MANTO DI COPERTURA TEGOLE PIANE IN COTTO (1) TEGOLE MARSIGLIESI (2) | | FINESTRE IN LEGNO | | |
| TIPO DI MURATURA IN PIETRA | | DAVANZALI IN PIETRA | | |
| INTONACO ESTERNO RUSTICO | | PORTE DI INGRESSO IN LEGNO | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO BUONO | | INTERVENTI NECESSARI RESTAURO O RISTRUTTURAZIONE RICOSTRUZIONE | | |
| NOTE La stalla - fienile ha il tetto crollato (in tegole) mentre quello della casa è in un degrado preoccupante (scandole di cotto). Molto vicino ad una strada comunale di facile accesso. E' di proprietà della Regione Piemonte. | | ESTRATTO DI MAPPA | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE: ANTE 1900 | | | | |



PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | |
|--|--|---|--------------------------------------|-----------------------------------|
| COMUNE: LERMA | | LOCALITÀ: STRADA CAPANNE - LERMA | | SCHEDA N° 2 L |
| DENOMINAZIONE C. TENDIVERE | | RIF. CATASTALE: FG 16 MAPP 25 | | ACCESSIBILITA' PEDONALE |
| DESTINAZIONE RURALE | CORPI DI FABBRICA DUE O PIU' CORPI | PROPRIETA' PUBBLICA | STATO CONSERVAZIONE RUDERE | USO NON UTILIZZATO |
| N. IDENTIFICATIVO 1) Fabbricato principale 2) Stalla | UTILIZZO RESIDENZA (1) STALLA (2) | CONSISTENZA N°PIANI N°APPARTAMENTI N°VANI | | SERVIZI |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO | | ZOCOLATURE | | |
| STRUTTURA TETTO | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO | | |
| MANTO DI COPERTURA | | FINESTRE | | |
| TIPO DI MURATURA IN PIETRA MISTA | | DAVANZALI | | |
| INTONACO ESTERNO ASSENTE | | PORTE DI INGRESSO | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO | | INTERVENTI NECESSARI RICOSTRUZIONE | | |
| NOTE Due corpi di fabbrica diroccati; nell'abitazione sono evidenti gli interventi relativamente recenti (pilastri in cls e travi in c.s., pignatte). E' interessante lo spazio intorno all'immobile: area verde in prossimità della strada principale, possibile anche un parcheggio. E' di proprietà della Regione Piemonte. | | ESTRATTO DI MAPPA | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE: ANTE 1900 | | | | |




PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | |
|--|---|--|-------------------------------------|---|
| COMUNE: LERMA | | LOCALITÀ: STRADA CAPANNE - LERMA | | SCHEDA N° 3 L |
| DENOMINAZIONE C. FUITA | | RIF. CATASTALE: FG 17 MAPP 29-30-31 | | ACCESSIBILITA' VEICOLARE |
| DESTINAZIONE RESIDENZIALE RURALE | CORPI DI FABBRICA DUE O PIU' CORPI | PROPRIETA' PRIVATA | STATO CONSERVAZIONE BUONO | USO PERMANENTE |
| N. IDENTIFICATIVO 1) Fabbriato principale 2) Stalla 3) Deposito | UTILIZZO RESIDENZA(1) STALLA (2) DEPOSITO (3) | CONSISTENZA N°PIANI 2 + sottotetto N°APPARTAMENTI 2 N°VANI | | SERVIZI ACQUEDOTTO LUCE ELETTRICA FOSSA BIOLOGICA |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A CAPANNA | | ZOCCOLATURE | | |
| STRUTTURA TETTO IN LEGNO | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO SCURI AD ANTA PIENA | | |
| MANTO DI COPERTURA TEGOLE MARSIGLIESI | | FINESTRE IN LEGNO | | |
| TIPO DI MURATURA IN PIETRA | | DAVANZALI IN PIETRA | | |
| INTONACO ESTERNO RUSTICO | | PORTE DI INGRESSO IN LEGNO | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO BUONO | | INTERVENTI NECESSARI NESSUNO | | |
| NOTE La casa di abitazione ha due appartamenti (in uno solo abitano due persone ivi residenti); è in buone condizioni. Il tetto è in tegole. La stalla non è più in funzione, è a due piani (con fienile) coperta da tegole marsigliesi. Forno in adiacenza alla casa e deposito vicino alla stalla. | | ESTRATTO DI MAPPA | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE: ANTE 1900 | | | | |



PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | |
|---|-----------------------------------|--|-------------------------------------|---|
| COMUNE: LERMA | | LOCALITA': S'TRADA CAPANNE - LERMA | | SCHEDA N° 4L |
| DENOMINAZIONE C. PALAZZO | | RIF. CATASTALE: FG 16 MAPP 3 | | ACCESSIBILITA' VEICOLARE |
| DESTINAZIONE RESIDENZIALE | CORPI DI FABBRICA UNICO | PROPRIETA' PRIVATA | STATO CONSERVAZIONE BUONO | USO PERMANENTE |
| N.IDENTIFICATIVO | UTILIZZO | CONSISTENZA N°PIANI 2 N°APPARTAMENTI 1 N°VANI 5 | | SERVIZI ACQUEDOTTO LUCE ELETTRICA FOSSA BIOLOGICA |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A PIU' FALDE | | ZOCCOLATURE | | |
| STRUTTURA TETTO IN LEGNO | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO SCURI AD ANTA PIENA | | |
| MANTO DI COPERTURA SCANDOLE | | FINESTRE IN LEGNO | | |
| TIPO DI MURATURA IN PIETRA | | DAVANZALI IN PIETRA | | |
| INTONACO ESTERNO ASSENTE | | PORTE DI INGRESSO IN LEGNO | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO BUONO | | INTERVENTI NECESSARI NESSUNO | | |
| NOTE La vecchia cascina è stata completamente ristrutturata forse con un ampliamento basso (un solo piano). Il tetto è in scandole (forse in legno) da poco rifatto. Gli altri corpi di fabbrica, presenti in mappa non esistono più mentre è presente un piccolo deposito in legno. | | ESTRATTO DI MAPPA  | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE: ANTE 1900 | | | | |



PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

Legge Regionale 31 agosto 1979, n. 52 e s.m.i.

PIANO D'AREA 1° VARIANTE

L.R. 22 marzo 1990, n.12 – art. 23

L.R. 21 luglio 1992, n.36 – art.7

CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO ALLA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

COMUNE DI MORNESE

LEGENDA


..... Confini del Parco (L.R.23.01.1989 n.13)

..... Confini comuni

"numero" B Localizzazione manufatto


"nome" Denominazione manufatto


PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | |
|--|-----------------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------------|
| COMUNE: MORNESE | | LOCALITA': LAVAGNINA | | SCHEDA N° 1 M |
| DENOMINAZIONE CASA BARACCA | | RIF. CATASTALE: FG 13 MAPP 83 | | ACCESSIBILITA' VEICOLARE |
| DESTINAZIONE RESIDENZIALE RURALE | CORPI DI FABBRICA UNICO | PROPRIETA' PRIVATA | STATO CONSERVAZIONE RUDERE | USO NON UTILIZZATO |
| N.IDENTIFICATIVO | UTILIZZO | CONSISTENZA N°PIANI 2 N°APPARTAMENTI 1 N°VANI | | SERVIZI |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A CAPANNA | | ZOCCOLATURE | | |
| STRUTTURA TETTO IN LEGNO | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO | | |
| MANTO DI COPERTURA COPPI | | FINESTRE IN LEGNO | | |
| TIPO DI MURATURA IN PIETRA | | DAVANZALI IN PIETRA | | |
| INTONACO ESTERNO RUSTICO | | PORTE DI INGRESSO | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO BUONO | | INTERVENTI NECESSARI RESTAURO O RISTRUTTURAZIONE | | |
| NOTE E' un corpo di fabbrica pericolante con il tetto in parte coperto da coppi ed in parte cadente. E' di proprietà dell'Acquedotto De Ferrari Galliera. | | ESTRATTO DI MAPPA  | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE: ANTE 1900 | | | | |




PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | |
|--|--------------------------|--|--|------------------------------------|
| COMUNE: MORNESE | | LOCALITÀ: LAGO LAVAGNINA | | SCHEDA N° 1 M (bis) |
| DENOMINAZIONE DIGA | | RIF. CATASTALE: FG 14 MAPP 1 | | ACCESSIBILITA' VEICOLARE |
| DESTINAZIONE | CORPI DI FABBRICA | PROPRIETÀ PRIVATA | STATO CONSERVAZIONE DISCRETO | USO PERMANENTE |
| N.IDENTIFICATIVO 1) Diga | UTILIZZO | CONSISTENZA N° PIANI N° APPARTAMENTI N° VANI | | SERVIZI |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO | | ZOCCOLATURE | | |
| STRUTTURA TETTO | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO | | |
| MANTO DI COPERTURA | | FINESTRE | | |
| TIPO DI MURATURA | | DAVANZALI | | |
| INTONACO ESTERNO | | PORTE DI INGRESSO | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO | | INTERVENTI NECESSARI MANUTENZIONE | | |
| NOTE Questo manufatto è stato costruito nei primi anni del secolo al fine di fornire energia elettrica alla città di Genova. Attualmente l'elettrodotto non è utilizzato. | | ESTRATTO DI MAPPA  | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE TRA 1900-1930 | | | | |




PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | |
|--|--|--|--------------------------------------|-----------------------------------|
| COMUNE: MORNESE | | LOCALITÀ: LAVAGNINA | | SCHEDA N° 2 M |
| DENOMINAZIONE PALAZZO ROBERTO | | RIF. CATASTALE: FG 15 MAPP 4 | | ACCESSIBILITA' PEDONALE |
| DESTINAZIONE RESIDENZIALE | CORPI DI FABBRICA DUE O PIU' CORPI | PROPRIETA' PRIVATA | STATO CONSERVAZIONE RUDERE | USO NON UTILIZZATO |
| N. IDENTIFICATIVO 1) Fabbicato principale 2) Cantina 3) Pozzo | UTILIZZO RESIDENZA (1) ACCESSORIO (2-3) | CONSISTENZA N° PIANI 2 N° APPARTAMENTI N° VANI | | SERVIZI |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO | | ZOCCOLATURE INTONACO STROLLATO | | |
| STRUTTURA TETTO IN LEGNO | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO | | |
| MANTO DI COPERTURA | | FINESTRE | | |
| TIPO DI MURATURA IN PIETRA | | DAVANZALI IN PIETRA | | |
| INTONACO ESTERNO ASSENTE | | PORTE DI INGRESSO | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO BUONO | | INTERVENTI NECESSARI RICOSTRUZIONE | | |
| NOTE E' un rudere di grosse dimensioni, resti di pertinenza (pozzo e cantina). Interno con intonaco ed esterno con intonaco allo zoccolo. E' in un buco quasi a livello del lago. E' di proprietà dell'Acquedotto De Ferrari Galliera | | ESTRATTO DI MAPPA  | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE: TRA 1900 - 1930 | | | | |



PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---|--|-----------------------------------|--|
| COMUNE: MORNESE | | LOCALITÀ: LAVAGNINA | | SCHEDA N° 3 M | |
| DENOMINAZIONE C. MONCALERO | | RIF. CATASTALE: FG 16 MAPP 2 | | ACCESSIBILITA' PEDONALE | |
| DESTINAZIONE RESIDENZIALE RURALE | CORPI DI FABBRICA UNICO | PROPRIETÀ PRIVATA | STATO CONSERVAZIONE RUDERE | USO NON UTILIZZATO | |
| N.IDENTIFICATIVO | UTILIZZO | CONSISTENZA N°PIANI 2 N°APPARTAMENTI 1 N°VANI 4 | | SERVIZI | |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A CAPANNA | | | ZOCCOLATURE | | |
| STRUTTURA TETTO IN LEGNO | | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO | | |
| MANTO DI COPERTURA TEGOLE MARSIGLIESI | | | FINESTRE IN LEGNO | | |
| TIPO DI MURATURA IN PIETRA | | | DAVANZALI IN PIETRA | | |
| INTONACO ESTERNO RUSTICO | | | PORTE DI INGRESSO IN LEGNO | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO BUONO | | | INTERVENTI NECESSARI RICOSTRUZIONE | | |
| NOTE E' un rudere; tetto a due falde in tegole marsigliesi, portico su due livelli lunghi con struttura in legno, ora quasi crollato; fienile nel sottotetto. Strada di arrivo in selciato. Tetto sfondato. E' di proprietà dell'Acquedotto De Ferrari Galliera | | | ESTRATTO DI MAPPA  | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE: ANTE 1900 | | | | | |



PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

Legge Regionale 31 agosto 1979, n. 52 e s.m.i.

PIANO D'AREA

1° VARIANTE





L.R. 22 marzo 1990, n.12 – art. 23


L.R. 21 luglio 1992, n.36 – art.7

CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO ALLA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA


COMUNE DI TAGLIOLO

LEGENDA

| | |
|---|---|
|  | Confini del Parco (L.R.23.01.1989 n.13) |
|  | Confini comuni |
|  | Localizzazione manufatto |
|  | Denominazione manufatto |




PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|--|--|------------------------------------|------------------------------|
| COMUNE: TAGLIOLO M.TO | | LOCALITÀ: PIANTAMBURO | | SCHEDA N° 1 T | |
| DENOMINAZIONE C. FONTANASSI | | RIF. CATASTALE: FG 29 MAPP 15 | | ACCESSIBILITA' VEICOLARE | |
| DESTINAZIONE RESIDENZIALE RURALE | CORPI DI FABBRICA UNICO | PROPRIETÀ PRIVATA | STATO CONSERVAZIONE RUDERE | | USO NON UTILIZZATO |
| N.IDENTIFICATIVO | UTILIZZO | CONSISTENZA N°PANI N°APPARTAMENTI N°VANI | | SERVIZI | |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO | | | ZOCCOLATURE | | |
| STRUTTURA TETTO | | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO | | |
| MANTO DI COPERTURA | | | FINESTRE | | |
| TIPO DI MURATURA IN PIETRA | | | DAVANZALI | | |
| INTONACO ESTERNO ASSENTE | | | PORTE DI INGRESSO | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO BUONO | | | INTERVENTI NECESSARI RICOSTRUZIONE | | |
| NOTE La cascina si compone di due fabbricati: la casa (in Comune di Bosio) ed il fienile (in Comune di Tagliolo). In piedi ci sono soltanto pochi brandelli di muro. Molto bello il contesto, è un'area verde molto comoda per la sosta, il parcheggio o altro. | | | ESTRATTO DI MAPPA  | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE: ANTE 1900 | | | | | |




PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|--|------------------------------------|--|
| COMUNE: TAGLIOLO M.TO | | LOCALITA': PIANTAMBURO | | SCHEDA N° 2 T | |
| DENOMINAZIONE C.PIAMBELLO DI SOPRA | | RIF. CATASTALE: FG 28 MAPP 17 | | ACCESSIBILITA' VEICOLARE | |
| DESTINAZIONE RESIDENZIALE RURALE | CORPI DI FABBRICA UNICO | PROPRIETA' PRIVATA | STATO CONSERVAZIONE BUONO | USO STAGIONALE | |
| N.IDENTIFICATIVO | UTILIZZO RESIDENZA | CONSISTENZA N°PANI 2 N°APPARTAMENTI 1 N°VANI | | SERVIZI ACQUEDOTTO | |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A PIU' FALDE | | | ZOCCOLATURE | | |
| STRUTTURA TETTO | | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO SCURI AD ANTA PIENA | | |
| MANTO DI COPERTURA TEGOLE MARSIGLIESI | | | FINESTRE IN LEGNO | | |
| TIPO DI MURATURA IN PIETRA | | | DAVANZALI | | |
| INTONACO ESTERNO ARENINO | | | PORTE DI INGRESSO | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO IN CONTRASTO PARZIALE PER ELEM.SOVRASTRUTT. | | | INTERVENTI NECESSARI IN CORSO DI RISTRUTTURAZIONE | | |
| NOTE La casa è in corso di ristrutturazione; è stata intonacata esternamente coprendo le vecchie pietre a vista. Il tetto è in tegole marsigliesi con una struttura in cls. In adiacenza troviamo tre baracche. Molto bello il prato circostante. | | | ESTRATTO DI MAPPA  | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE: TRA 1900 - 1930 | | | | | |




PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| COMUNE: TAGLIOLO M.TO | | LOCALITA': PIANTAMBURO | | SCHEDA N° 3 T | |
| DENOMINAZIONE C. PIAMBELLO DI SOTTO | | RIF. CATASTALE: FG 28 MAPP 14 | | ACCESSIBILITA' PEDONALE | |
| DESTINAZIONE RESIDENZIALE RURALE | CORPI DI FABBRICA UNICO | PROPRIETA' PRIVATA | STATO CONSERVAZIONE RUDERE | USO NON UTILIZZATO | |
| N.IDENTIFICATIVO | UTILIZZO | CONSISTENZA N°PIANI N°APPARTAMENTI N°VANI | | SERVIZI | |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO | | | ZOCCOLATURE | | |
| STRUTTURA TETTO | | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO | | |
| MANTO DI COPERTURA | | | FINESTRE | | |
| TIPO DI MURATURA IN PIETRA | | | DAVANZALI | | |
| INTONACO ESTERNO ASSENTE | | | PORTE DI INGRESSO | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO BUONO | | | INTERVENTI NECESSARI RICOSTRUZIONE | | |
| NOTE E' un rudere con poca struttura ancora visibile. | | ESTRATTO DI MAPPA  | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE: ANTE 1900 | | | | | |




PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | | |
|---|--|--|--------------------------------------|------------------------------------|--|
| COMUNE: TAGLIOLO M.TO | | LOCALITÀ: PLANTAMBURO | | SCHEDA N° 4 T | |
| DENOMINAZIONE C.ALBERGO BIANCO | | RIF. CATASTALE: FG 28 MAPP 9 | | ACCESSIBILITA' VEICOLARE | |
| DESTINAZIONE RESIDENZIALE RURALE | CORPI DI FABBRICA DUE O PIU' CORPI | PROPRIETA' PRIVATA | STATO CONSERVAZIONE RUDERE | USO NON UTILIZZATO | |
| N.IDENTIFICATIVO 1) Fabbricato principale 2) Accessorio | UTILIZZO | CONSISTENZA N°PIANI 2 N°APPARTAMENTI N°VANI | | SERVIZI | |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A CAPANNA | | ZOCCOLATURE | | | |
| STRUTTURA TETTO IN LEGNO | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO | | | |
| MANTO DI COPERTURA | | FINESTRE | | | |
| TIPO DI MURATURA IN PIETRA | | DAVANZALI IN PIETRA | | | |
| INTONACO ESTERNO ASSENTE | | PORTE DI INGRESSO | | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO BUONO | | INTERVENTI NECESSARI RICOSTRUZIONE | | | |
| NOTE <p>La casa è scoperta (senza tetto) e ci sono anche due pertinenze; quella sulla strada ha una copertura mentre dell'altra si riconoscono solo i pilastri.</p> <p>La casa, in pietra a vista molto chiara, è in una bella posizione e sarebbe interessante polo di un'area verde.</p> <p>Probabilmente era una locanda per viandanti di passaggio.</p> | | ESTRATTO DI MAPPA  | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE: ANTE 1900 | | | | | |




PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|
| COMUNE: TAGLIOLO M.TO | | LOCALITA': PIANTAMBURO | | SCHEDA N° 5 T | |
| DENOMINAZIONE C.PIANTAMBURO | | RIF. CATASTALE: FG 25 MAPP 51 | | ACCESSIBILITA' VEICOLARE | |
| DESTINAZIONE RESIDENZIALE RURALE | CORPI DI FABBRICA DUE O PIU' CORPI | PROPRIETA' PRIVATA | STATO CONSERVAZIONE BUONO | USO STAGIONALE | |
| N.IDENTIFICATIVO 1) Fabbricato principale 2) Fienile 3) Chiesetta | UTILIZZO RESIDENZA | CONSISTENZA N°PIANI 2 + sottotetto N°APPARTAMENTI 3 N°VANI 12+14 | | SERVIZI ACQUEDOTTO LUCE ELETTRICA FOSSA BIOLOGICA | |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A CAPANNA | | | ZOCCOLATURE | | |
| STRUTTURA TETTO IN LEGNO | | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO | | |
| MANTO DI COPERTURA COPPI | | | FINESTRE IN LEGNO | | |
| TIPO DI MURATURA IN PIETRA | | | DAVANZALI IN PIETRA | | |
| INTONACO ESTERNO ASSENTE | | | PORTE DI INGRESSO IN LEGNO | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO BUONO | | | INTERVENTI NECESSARI NESSUNO | | |
| NOTE <p>La cascina è stata ristrutturata da poco (forse all'interno i lavori non sono ancora terminati). Nelle adiacenze è presente un fienile ormai senza tetto con i soli quattro pilastri in piedi. E' stato creato un invaso d'acqua per captare acqua "antincendio".</p> <p>Poco distanze è presente una chiesetta o meglio un altare (cappella votiva) da poco ripristinata; è in pietra a vista con lapide che dice: "Repetto Tommaso fondò questa cappelletta in perpetua memoria per grazia ricevuta dalla Santissima Trinità e dalla Madonna Addolorata. Raccomando al pubblico di rispettare questa cappelletta. 1903".</p> <p>Il tetto in pietra è ricoperto con guaina bituminosa; è stata restaurata nel 1994.</p> | | ESTRATTO DI MAPPA  | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE: ANTE 1900 | | | | | |




PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|--|--|------------------------------------|--|
| COMUNE: TAGLIOLO M.TO | | LOCALITÀ: PIANTAMBURO | | SCHEDA N° 6 T | |
| DENOMINAZIONE C.PARODI | | RIF. CATASTALE: FG 25 MAPP 47 | | ACCESSIBILITA' VEICOLARE | |
| DESTINAZIONE RESIDENZIALE RURALE | CORPI DI FABBRICA UNICO | PROPRIETÀ PRIVATA | STATO CONSERVAZIONE CATTIVO | USO NON UTILIZZATO | |
| N. IDENTIFICATIVO | UTILIZZO | CONSISTENZA N° PIANI 2 N° APPARTAMENTI 1 N° VANI | | SERVIZI | |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A CAPANNA | | | ZOCCOLATURE | | |
| STRUTTURA TETTO IN LEGNO | | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO | | |
| MANTO DI COPERTURA | | | FINESTRE | | |
| TIPO DI MURATURA IN PIETRA | | | DAVANZALI | | |
| INTONACO ESTERNO ASSENTE | | | PORTE DI INGRESSO | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO BUONO | | | INTERVENTI NECESSARI IN CORSO DI RISTRUTTURAZIONE | | |
| NOTE La cascina, sulla strada, è in corso di ristrutturazione. Muri in pietra a vista e tetto in rifacimento con struttura in legno. | | | ESTRATTO DI MAPPA  | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE: ANTE 1900 | | | | | |



PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|--|---------------------------------------|------------------------------------|--|
| COMUNE: TAGLIOLO M.TO | | LOCALITA': PIANTAMBURO | | SCHEDA N° 7 T | |
| DENOMINAZIONE C.PARONI | | RIF. CATASTALE: FG 25 MAPP 35 | | ACCESSIBILITA' VEICOLARE | |
| DESTINAZIONE RURALE | CORPI DI FABBRICA UNICO | PROPRIETA' PRIVATA | STATO CONSERVAZIONE CATTIVO | USO NON UTILIZZATO | |
| N.IDENTIFICATIVO | UTILIZZO | CONSISTENZA N°PIANI 2 N°APPARTAMENTI 1 N°VANI 5 | | SERVIZI | |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A CAPANNA | | ZOCOLATURE | | | |
| STRUTTURA TETTO IN LEGNO | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO SCURI AD ANTA PIENA | | | |
| MANTO DI COPERTURA | | FINESTRE IN LEGNO | | | |
| TIPO DI MURATURA IN PIETRA | | DAVANZALI IN PIETRA | | | |
| INTONACO ESTERNO | | PORTE DI INGRESSO | | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO BUONO | | INTERVENTI NECESSARI RICOSTRUZIONE | | | |
| NOTE La cascina è in corso di ristrutturazione con il tetto smantellato ed in corso di rifacimento. I muri sono in pietra a vista ed è presente uno zoccolo in cls. | | ESTRATTO DI MAPPA  | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE: ANTE 1900 | | | | | |



PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | | |
|--|---|--|--|---|--|
| COMUNE: TAGLIOLO M.TO | | LOCALITÀ: PIANTAMBURO | | SCHEDA N° 8 T | |
| DENOMINAZIONE C. LE CHIESE SUP. | | RIF. CATASTALE: FG 24 MAPP 106 | | ACCESSIBILITA' VEICOLARE | |
| DESTINAZIONE RESIDENZIALE RURALE | CORPI DI FABBRICA DUE O PIU CORPI | PROPRIETA' PRIVATA | STATO CONSERVAZIONE BUONO | USO STAGIONALE | |
| N.IDENTIFICATIVO 1) Fabbricato principale | UTILIZZO RESIDENZA | CONSISTENZA N°PIANI 1+1 N°APPARTAMENTI 2 N°VANI 8+10 | | SERVIZI ACQUEDOTTO LUCE ELETTRICA FOSSA BIOLOGICA | |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A CAPANNA | | | ZOCCOLATURE | | |
| STRUTTURA TETTO IN LEGNO | | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO SCURI AD ANTA PIENA | | |
| MANTO DI COPERTURA TEGOLE ALLA ROMANA | | | FINESTRE IN LEGNO | | |
| TIPO DI MURATURA IN PIETRA | | | DAVANZALI IN LEGNO | | |
| INTONACO ESTERNO ASSENTE | | | PORTE DI INGRESSO IN LEGNO | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO BUONO | | | INTERVENTI NECESSARI NESSUNO | | |
| NOTE La casa è stata da poco ripristinata; parte dell'edificio è a due piani e parte ad un piano + sottotetto. I muri sono in pietra a vista. Nelle adiacenze è presente un forno mentre nel prato è stata realizzata una vasca "antincendio". Poco lontano c'è una cappelletta votiva. | | ESTRATTO DI MAPPA | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE: ANTE 1900 | | | | | |




PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|--|---|--------------------------|
| COMUNE: TAGLIOLO M.TO | | LOCALITÀ: PIANTAMBURRO | | SCHEDA N° 9 T | |
| DENOMINAZIONE C. LE CHIESE INF. | | RIF. CATASTALE: FG 24 MAPP 99 | | ACCESSIBILITA' VEICOLARE | |
| DESTINAZIONE RESIDENZIALE | CORPI DI FABBRICA UNICO | PROPRIETÀ PRIVATA | STATO CONSERVAZIONE BUONO | | USO STAGIONALE |
| N. IDENTIFICATIVO 1) Fabbicato principale | UTILIZZO | CONSISTENZA N° PIANI 2 + sottotetto abitato N° APPARTAMENTI 1 N° VANI 6+8 | | SERVIZI ACQUEDOTTO LUCE ELETTRICA FOSSA BIOLOGICA | |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A CAPANNA | | | ZOCOLATURE | | |
| STRUTTURA TETTO IN CLS | | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO SCURI AD ANTA PIENA | | |
| MANTO DI COPERTURA TEGOLE MARSIGLIESI | | | FINESTRE | | |
| TIPO DI MURATURA MISTA | | | DAVANZALI IN PIETRA | | |
| INTONACO ESTERNO RUSTICO | | | PORTE DI INGRESSO IN LEGNO | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO BUONO | | | INTERVENTI NECESSARI NESSUNO | | |
| NOTE La casa è stata ristrutturata da pochi anni. Si trova in un terrazzamento circondato dal bosco. Su lato a monte è presente un ampliamento (ripostiglio-garage) ad un piano. Sul colmo una scritta 1828/1987 indica due date fondamentali nella vita della casa (ampliamento e/o ristrutturazione). Nelle adiacenze un piccolo forno con tetto a capanna. | | | ESTRATTO DI MAPPA | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE: ANTE 1900 | | | | | |




PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | | |
|--|--|--|--|------------------------------------|--|
| COMUNE: TAGLIOLO M.TO | | LOCALITA': PIANTAMBURO | | SCHEDA N° 10 T | |
| DENOMINAZIONE C.ALBERGO DEL MELO | | RIF. CATASTALE: FG 24 MAPP 66-67 | | ACCESSIBILITA' VEICOLARE | |
| DESTINAZIONE RESIDENZIALE RURALE | CORPI DI FABBRICA DUE O PIU CORPI | PROPRIETA' PRIVATA | STATO CONSERVAZIONE CATTIVO | USO NON UTILIZZATO | |
| N.IDENTIFICATIVO 1) Fabbricato principale 2) Deposito 3) Accessorio | UTILIZZO RESIDENZA (1) DEPOSITO (2) ACCESSORIO (3) | CONSISTENZA N°PIANI 2 N°APPARTAMENTI 1 N°VANI | | SERVIZI | |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A CAPANNA | | | ZOCCOLATURE | | |
| STRUTTURA TETTO IN LEGNO | | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO | | |
| MANTO DI COPERTURA TEGOLE MARSIGLIESI | | | FINESTRE IN LEGNO | | |
| TIPO DI MURATURA IN PIETRA | | | DAVANZALI IN PIETRA | | |
| INTONACO ESTERNO RUSTICO | | | PORTE DI INGRESSO IN LEGNO | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO BUONO | | | INTERVENTI NECESSARI RICOSTRUZIONE | | |
| NOTE La casa e le pertinenze in adiacenza sono in stato di avanzato degrado, con il tetto in parte crollato. | | ESTRATTO DI MAPPA  | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE: ANTE 1900 | | | | | |



PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|--|---|------------------------------------|--|
| COMUNE: TAGLIOLO M.TO | | LOCALITÀ: SPAGNOLO | | SCHEDA N° 11 T | |
| DENOMINAZIONE C.CA' STEVENIN | | RIF. CATASTALE: FG 24 MAPP 41 | | ACCESSIBILITA' VEICOLARE | |
| DESTINAZIONE RESIDENZIALE | CORPI DI FABBRICA UNICO | PROPRIETA' PRIVATA | STATO CONSERVAZIONE DISCRETO | USO NON UTILIZZATO | |
| N.IDENTIFICATIVO | UTILIZZO | CONSISTENZA N° PIANI 2 N° APPARTAMENTI 1 N° VANI 6 | | SERVIZI | |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A CAPANNA | | | ZOCCOLATURE | | |
| STRUTTURA TETTO IN LEGNO | | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO | | |
| MANTO DI COPERTURA COPPI | | | FINESTRE | | |
| TIPO DI MURATURA MISTA | | | DAVANZALI | | |
| INTONACO ESTERNO RUSTICO | | | PORTE DI INGRESSO | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO IN CONTRASTO PARZIALE PER ELEM.STRUTTURALI | | | INTERVENTI NECESSARI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA | | |
| NOTE La casa è in corso di ristrutturazione; il tetto è in legno ed è esageratamente aggettante (90+100 cm.). La copertura è in coppi; i muri esterni sono intonacati con i serramenti ancora da installare. La strada passa a valle e non a monte della casa, come invece era indicato dai fogli di mappa. | | ESTRATTO DI MAPPA  | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE: TRA 1900 - 1930 | | | | | |



PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | | |
|--|---|--|-------------------------------------|---|--|
| COMUNE: TAGLIOLO M.TO | | LOCALITA': PIANTAMBURO | | SCHEDA N° 12 T | |
| DENOMINAZIONE C.NUOVA | | RIF. CATASTALE: FG 24 MAPP 80 | | ACCESSIBILITA' VEICOLARE | |
| DESTINAZIONE RESIDENZIALE RURALE | CORPI DI FABBRICA DUE O PIU CORPI | PROPRIETA' PRIVATA | STATO CONSERVAZIONE BUONO | USO STAGIONALE | |
| N. IDENTIFICATIVO 1) Fabbicato principale 2-3-4) Accessori | UTILIZZO RESIDENZA | CONSISTENZA N° PIANI 2 N° APPARTAMENTI 3+4 N° VANI 12+14 | | SERVIZI ACQUEDOTTO LUCE ELETTRICA FOSSA BIOLOGICA | |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A CAPANNA | | ZOCCOLATURE IN PIETRA | | | |
| STRUTTURA TETTO IN LEGNO | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO SCURI AD ANTA PIENA | | | |
| MANTO DI COPERTURA TEGOLE IN CEMENTO | | FINESTRE IN LEGNO | | | |
| TIPO DI MURATURA | | DAVANZALI IN PIETRA | | | |
| INTONACO ESTERNO RUSTICO | | PORTE DI INGRESSO IN LEGNO | | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO BUONO | | INTERVENTI NECESSARI NESSUNO | | | |
| NOTE La casa è in ottime condizioni con ampliamento verso valle. I muri esterni sono intonacati a meno di brevi pezzi di muro. C'è un porticato anteriore coperto, come la casa, in tegole in cemento. Inoltre ci sono tre pertinenze (due vecchie ed una recente). | | ESTRATTO DI MAPPA | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE: ANTE 1900 | | | | | |




PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | | |
|---|---|--|---|------------------------------------|--|
| COMUNE: TAGLIOLO M.TO | | LOCALITA': PIANTAMBURO | | SCHEDA N° 13 T | |
| DENOMINAZIONE C.NUOVA SUP. | | RIF. CATASTALE: FG 24 MAPP 55 | | ACCESSIBILITA' VEICOLARE | |
| DESTINAZIONE RESIDENZIALE RURALE | CORPI DI FABBRICA DUE O PIU CORPI | PROPRIETA' PRIVATA | STATO CONSERVAZIONE BUONO | USO STAGIONALE | |
| N. IDENTIFICATIVO 1) Fabbricato principale 2) Deposito 3) Forno | UTILIZZO RESIDENZA | CONSISTENZA N° PIANI N° APPARTAMENTI N° VANI | | SERVIZI | |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A CAPANNA | | | ZOCCOLATURE | | |
| STRUTTURA TETTO IN LEGNO | | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO SCURI AD ANTA PIENA | | |
| MANTO DI COPERTURA TEGOLE IN CEMENTO | | | FINESTRE IN LEGNO | | |
| TIPO DI MURATURA | | | DAVANZALI IN PIETRA | | |
| INTONACO ESTERNO RUSTICO | | | PORTE DI INGRESSO IN LEGNO | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO IN CONTRASTO PARZIALE PER ELEM.SOVRASTRUTT. | | | INTERVENTI NECESSARI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA | | |
| NOTE I muri esterni sono intonacati; il tetto è in legno con tegole in cemento. L'intervento non è apprezzabile visti i materiali usati impropriamente (il tetto è perlinato). Bella la scala esterna ancora in pietra a vista. | | | ESTRATTO DI MAPPA | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE: ANTE 1900 | | | | | |




PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | | |
|---|---|---|-------------------------------------|---|--|
| COMUNE: TAGLIOLO M.TO | | LOCALITA': VAL DEI ZUCCHI | | SCHEDA N° 14 T | |
| DENOMINAZIONE C.SACCHETTO | | RIF. CATASTALE: FG 24 MAPP 37 | | ACCESSIBILITA' VEICOLARE | |
| DESTINAZIONE RESIDENZIALE RURALE | CORPI DI FABBRICA DUE O PIU CORPI | PROPRIETA' PRIVATA | STATO CONSERVAZIONE BUONO | USO STAGIONALE | |
| N.IDENTIFICATIVO 1) Fabbricato principale 2) Ex deposito | UTILIZZO RESIDENZA (1-2) | CONSISTENZA N°PIANI 2 N°APPARTAMENTI 2 N°VANI 4 | | SERVIZI ACQUEDOTTO LUCE ELETTRICA FOSSA BIOLOGICA | |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A CAPANNA (1-2) | | ZOCCOLATURE INTONACO STROLLATO | | | |
| STRUTTURA TETTO IN LEGNO (1-2) | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO SCURI AD ANTA PIENA (2) | | | |
| MANTO DI COPERTURA COPPI (1) TEGOLE MARSIGLIESI (2) | | FINESTRE IN LEGNO | | | |
| TIPO DI MURATURA IN PIETRA (1-2) | | DAVANZALI IN MATTONI (1) | | | |
| INTONACO ESTERNO ASSENTE (2) RUSTICO (1) | | PORTE DI INGRESSO IN LEGNO (1) IN FERRO (2) | | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO BUONO | | INTERVENTI NECESSARI NESSUNO | | | |
| NOTE Bello il contesto. La casa, ristrutturata da poco, ha i muri intonacati a strollato con zoccolo grigio ed elevazione rosa, marcaffinestre bianco e tetto in coppi. Quella che un tempo era un pertinenza oggi è una casetta molto bella ripristinata con gusto; i muri esterni, in pietra a vista, con portico retrostante e tetto con tegole in cemento. Nelle adiacenze c'è una baracca in lamiera. | | ESTRATTO DI MAPPA | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE: ANTE 1900 | | | | | |




PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|--|-----------------------------------|------------------------------|
| COMUNE: TAGLIOLO M.TO | | LOCALITÀ: VAL DEI ZUCCHI | | SCHEDA N° 15 T | |
| DENOMINAZIONE C VAL DEI ZUCCHI | | RIF. CATASTALE: FG 24 MAPP 11 | | ACCESSIBILITA' PEDONALE | |
| DESTINAZIONE RESIDENZIALE RURALE | CORPI DI FABBRICA UNICO | PROPRIETÀ PRIVATA | STATO CONSERVAZIONE RUDERE | | USO NON UTILIZZATO |
| N.IDENTIFICATIVO | UTILIZZO | CONSISTENZA N°Piani N°APPARTAMENTI N°VANI | | SERVIZI | |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO | | | ZOCCOLATURE | | |
| STRUTTURA TETTO IN LEGNO | | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO | | |
| MANTO DI COPERTURA | | | FINESTRE | | |
| TIPO DI MURATURA IN PIETRA | | | DAVANZALI | | |
| INTONACO ESTERNO | | | PORTE DI INGRESSO | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO BUONO | | | INTERVENTI NECESSARI RICOSTRUZIONE | | |
| NOTE E' un rudere con pochi brandelli di muro in pietra a vista ancora in piedi. | | ESTRATTO DI MAPPA  | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE: ANTE 1900 | | | | | |





PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------------------------|--|
| COMUNE: TAGLIOLO M.TO | | LOCALITÀ: VAL DEI ZUCCHI | | SCHEDA N° 16 T | |
| DENOMINAZIONE C.LIGGIA | | RIF. CATASTALE: FG 24 MAPP 36 | | ACCESSIBILITA' PEDONALE | |
| DESTINAZIONE RESIDENZIALE RURALE | CORPI DI FABBRICA UNICO | PROPRIETÀ PRIVATA | STATO CONSERVAZIONE RUDERE | USO NON UTILIZZATO | |
| N.IDENTIFICATIVO | UTILIZZO | CONSISTENZA N°PIANTI N°APPARTAMENTI N°VANI | | SERVIZI | |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO | | ZOCOLATURE | | | |
| STRUTTURA TETTO | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO | | | |
| MANTO DI COPERTURA | | FINESTRE | | | |
| TIPO DI MURATURA IN PIETRA | | DAVANZALI | | | |
| INTONACO ESTERNO ASSENTE | | PORTE DI INGRESSO | | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO BUONO | | INTERVENTI NECESSARI RICOSTRUZIONE | | | |
| NOTE Del fabbricato originario non restano che poche parti dei muri perimetrali. | | ESTRATTO DI MAPPA  | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE: ANTE 1900 | | | | | |




PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---|--|-----------------------------------|--|
| COMUNE: TAGLIOLO M.TO | | LOCALITÀ: VAL DEI ZUCCHI | | SCHEDA N° 17 T | |
| DENOMINAZIONE C. VICINO A VAL DEI ZUCCHI | | RIF. CATASTALE: FG 24 MAPP 47 | | ACCESSIBILITA' PEDONALE | |
| DESTINAZIONE RESIDENZIALE RURALE | CORPI DI FABBRICA UNICO | PROPRIETÀ PRIVATA | STATO CONSERVAZIONE RUDERE | USO NON UTILIZZATO | |
| N.IDENTIFICATIVO | UTILIZZO | CONSISTENZA N°PANI N°APPARTAMENTI N°VANI | | SERVIZI | |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A CAPANNA | | | ZOCCOLATURE | | |
| STRUTTURA TETTO IN LEGNO | | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO | | |
| MANTO DI COPERTURA | | | FINESTRE | | |
| TIPO DI MURATURA IN PIETRA | | | DAVANZALI | | |
| INTONACO ESTERNO ASSENTE | | | PORTE DI INGRESSO | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO BUONO | | | INTERVENTI NECESSARI RICOSTRUZIONE | | |
| NOTE Pochi muri in pietra restano in piedi; è un rudere in mezzo al bosco. | | ESTRATTO DI MAPPA  | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE: ANTE 1900 | | | | | |



PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | | |
|---|---|---|--|---|--|
| COMUNE: TAGLIOLO M.TO | | LOCALITÀ: SPAGNOLO | | SCHEDA N° 18 T | |
| DENOMINAZIONE C.RILE | | RIF. CATASTALE: FG 23 MAPP 53 | | ACCESSIBILITA' VEICOLARE | |
| DESTINAZIONE RESIDENZIALE RURALE | CORPI DI FABBRICA DUE O PIU CORPI | PROPRIETA' PRIVATA | STATO CONSERVAZIONE BUONO | USO STAGIONALE | |
| N.IDENTIFICATIVO 1) Fabbricato principale 2) Ex pertinenza 3) Forno | UTILIZZO RESIDENZA (1-2) | CONSISTENZA N°PIANI 2 + sottotetto N°APPARTAMENTI 1 N°VANI 10 | | SERVIZI ACQUEDOTTO LUCE ELETTRICA FOSSA BIOLOGICA | |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A CAPANNA | | | ZOCCOLATURE | | |
| STRUTTURA TETTO IN LEGNO | | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO | | |
| MANTO DI COPERTURA TEGOLE MARSIGLIESI | | | FINESTRE IN LEGNO | | |
| TIPO DI MURATURA IN PIETRA | | | DAVANZALI IN PIETRA | | |
| INTONACO ESTERNO ASSENTE | | | PORTE DI INGRESSO IN LEGNO | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO BUONO | | | INTERVENTI NECESSARI NESSUNO | | |
| NOTE Bello il contesto; la casa è ben ristrutturata, a due piani più il sottotetto. C'è un portico sul prospetto anteriore. La seconda costruzione, ex pertinenza, è stata ristrutturata molto bene, con la scala esterna in legno, tetto a due falde in coppi. Forno esterno. Tutti i muri sono in pietra a vista. | | | ESTRATTO DI MAPPA  | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE: ANTE 1900 | | | | | |



PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|
| COMUNE: TAGLIOLO M.TO | | LOCALITÀ: SPAGNOLO | | SCHEDA N° 19 T | |
| DENOMINAZIONE C. CA' DI CIUNIN | | RIF. CATASTALE: FG 23 MAPP 55-56 | | ACCESSIBILITA' VEICOLARE | |
| DESTINAZIONE RESIDENZIALE RURALE | CORPI DI FABBRICA DUE O PIU CORPI | PROPRIETA' PRIVATA | STATO CONSERVAZIONE BUONO | USO STAGIONALE | |
| N.IDENTIFICATIVO 1) Fabbicato principale 2) Pertinenza | UTILIZZO RESIDENZA (1) ACCESSORIO (2) | CONSISTENZA N°PIANI 2 + sottotetto N°APPARTAMENTI 1 N°VANI 7 | | SERVIZI ACQUEDOTTO LUCE ELETTRICA FOSSA BIOLOGICA | |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A CAPANNA | | | ZOCCOLATURE | | |
| STRUTTURA TETTO IN LEGNO | | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO | | |
| MANTO DI COPERTURA TEGOLE ALLA ROMANA | | | FINESTRE IN LEGNO | | |
| TIPO DI MURATURA IN PIETRA IN MATTONI (Ampliamento) | | | DAVANZALI IN MATTONI | | |
| INTONACO ESTERNO ASSENTE | | | PORTE DI INGRESSO IN LEGNO | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO IN CONTRASTO PARZIALE PER ELEM.SOVRASTRUTT. | | | INTERVENTI NECESSARI NESSUNO | | |
| NOTE Casa coperta con muri in pietra a vista nella parte originaria e con portico sul lato lungo verso valle. Ampliamento ad un solo piano in mattoni a vista (la scelta è discutibile). C'è una pertinenza in legno poggiate su pali, con copertura in coppi (sembra una palafitta). | | | ESTRATTO DI MAPPA | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE: ANTE 1900 | | | | | |




PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | | |
|---|---|---|--|---|--|
| COMUNE: TAGLIOLO M.TO | | LOCALITÀ: SPAGNOLO | | SCHEDA N° 20 T | |
| DENOMINAZIONE C.SPAGNOLO | | RIF. CATASTALE: FG 23 MAPP 70-71 | | ACCESSIBILITA' VEICOLARE | |
| DESTINAZIONE RESIDENZIALE RURALE | CORPI DI FABBRICA DUE O PIU CORPI | PROPRIETA' PRIVATA | STATO CONSERVAZIONE CATTIVO | USO PERMANENTE | |
| N.IDENTIFICATIVO 1) Fabbicato principale 2) Fienile | UTILIZZO RESIDENZA (1) | CONSISTENZA N°Piani 2 N°APPARTAMENTI 1 N°VANI 8 | | SERVIZI ACQUEDOTTO LUCE ELETTRICA FOSSA BIOLOGICA | |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A CAPANNA | | | ZOCCOLATURE | | |
| STRUTTURA TETTO IN LEGNO | | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO | | |
| MANTO DI COPERTURA | | | FINESTRE | | |
| TIPO DI MURATURA IN PIETRA | | | DAVANZALI | | |
| INTONACO ESTERNO RUSTICO | | | PORTE DI INGRESSO | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO BUONO. | | | INTERVENTI NECESSARI RESTAURO O RISTRUTTURAZIONE | | |
| NOTE In origine era un corpo unico; ora troviamo due fabbricati; il primo residenziale ed il secondo accessorio (il tetto senza copertura). I due fabbricati, ai quali non abbiamo potuto accedere, sono collegati dalla sola trave di colmo del fienile (ormai rudere). Le condizioni sembrano discrete. | | ESTRATTO DI MAPPA | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE: ANTE 1900 | | | | | |



PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | | |
|---|---|--|---|---|--|
| COMUNE: TAGLIOLO M.TO | | LOCALITA': VEZZOLINA | | SCHEDA N° 21 T | |
| DENOMINAZIONE C.CA' DI ZANNI | | RIF. CATASTALE: FG 27 MAPP 4-3 | | ACCESSIBILITA' VEICOLARE | |
| DESTINAZIONE RESIDENZIALE RURALE | CORPI DI FABBRICA DUE O PIU CORPI | PROPRIETA' PRIVATA | STATO CONSERVAZIONE DISCRETO | USO STAGIONALE | |
| N.IDENTIFICATIVO 1) Fabbricato principale 2) Garage 3) Baracca | UTILIZZO RESIDENZA (1) | CONSISTENZA N°PANI 2 N°APPARTAMENTI 2 N°VANI 10 | | SERVIZI ACQUEDOTTO LUCE ELETTRICA FOSSA BIOLOGICA | |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A CAPANNA | | | ZOCOLATURE IN PETRA (lato nord) | | |
| STRUTTURA TETTO IN LEGNO | | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO | | |
| MANTO DI COPERTURA COPPI | | | FINESTRE IN LEGNO | | |
| TIPO DI MURATURA IN PIETRA | | | DAVANZALI IN PIETRA IN MATTONI (lato nord) | | |
| INTONACO ESTERNO RUSTICO | | | PORTE DI INGRESSO IN LEGNO | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO BUONO. | | | INTERVENTI NECESSARI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA | | |
| NOTE La casa è stata recentemente ristrutturata; in origine si articolava in due corpi di fabbrica ora uniti da un ampliamento. Nelle adiacenze si segnalano due locali accessori di cui uno è il garage (2) costituito da lamiera grecate relativamente recenti ed in buono stato, mentre l'altro (3) è una baracca costituita da pezzi di lamiera, serramenti e tavolato di risulta. | | ESTRATTO DI MAPPA  | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE: ANTE 1900 | | | | | |




PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | | |
|---|---------------------------------------|--|-------------------------------------|--|-------------------|
| COMUNE: TAGLIOLO M.TO | | LOCALITÀ: VEZZOLINA | | SCHEDA N° 22 T | |
| DENOMINAZIONE C.S.ROCCO | | RIF. CATASTALE: FG 27 MAPP 10 | | ACCESSIBILITA' VEICOLARE | |
| DESTINAZIONE RESIDENZIALE RURALE | CORPI DI FABBRICA DUE O PIU' CORPI | PROPRIETA' PRIVATA | STATO CONSERVAZIONE BUONO | | USO STAGIONALE |
| N.IDENTIFICATIVO 1) Fabbicato principale 2) Accessorio | UTILIZZO RESIDENZA | CONSISTENZA N°Piani 2 N°APPARTAMENTI 1 N°VANI 6 | | SERVIZI ACQUEDOTTO LUCE ELETTRICA FOSSA BIOLOGICA | |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A CAPANNA | | ZOCCOLATURE IN PIETRA | | | |
| STRUTTURA TETTO IN LEGNO | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO | | | |
| MANTO DI COPERTURA COPPI | | FINESTRE IN LEGNO | | | |
| TIPO DI MURATURA IN PIETRA | | DAVANZALI IN PIETRA | | | |
| INTONACO ESTERNO RUSTICO | | PORTE DI INGRESSO IN LEGNO | | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO BUONO. | | INTERVENTI NECESSARI NESSUNO | | | |
| NOTE Corpo unico ristrutturato recentemente, con P.T. in pietra a vista e parte superiore intonacata. Le finestre hanno una riquadratura in mattoni a vista. La casa, verso est, ha subito un ampliamento al solo P.T. (locale garage) con copertura ad una falda ortogonale alla struttura principale. Nelle immediate adiacenze è presente un locale accessorio avente struttura in legno. | | ESTRATTO DI MAPPA | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE: ANTE 1900 | | | | | |




PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|-------------------------------------|---|--|
| COMUNE: TAGLIOLO M.TO | | LOCALITÀ: VEZZOLINA | | SCHEDA N° 23 T | |
| DENOMINAZIONE C.VEZZOLINA (1) | | RIF. CATASTALE: FG 27 MAPP 17 | | ACCESSIBILITA' VEICOLARE | |
| DESTINAZIONE RESIDENZIALE | CORPI DI FABBRICA UNICO | PROPRIETÀ PRIVATA | STATO CONSERVAZIONE BUONO | USO STAGIONALE | |
| N. IDENTIFICATIVO | UTILIZZO | CONSISTENZA N°PLANI 2 N°APPARTAMENTI 1 N°VANI 6 | | SERVIZI ACQUEDOTTO LUCE ELETTRICA FOSSA BIOLOGICA | |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A CAPANNA | | ZOCCOLATURE | | | |
| STRUTTURA TETTO IN LEGNO | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO | | | |
| MANTO DI COPERTURA TEGOLE MARSIGLIESI | | FINESTRE IN LEGNO | | | |
| TIPO DI MURATURA IN PIETRA | | DAVANZALI IN MATTONI | | | |
| INTONACO ESTERNO ASSENTE | | PORTE DI INGRESSO IN LEGNO | | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO BUONO. | | INTERVENTI NECESSARI NESSUNO | | | |
| NOTE In origine erano due corpi di fabbrica poi uniti. Molto bello l'uso della pietra a vista con bucaure riquadrate ai lati da mattoni a vista e sopra da architrave in legno. Interessante il balcone in legno che, pur non avendo gli stemmi tipici del ballatoio in uso nella zona, riesce per la sua semplicità ad inserirsi molto bene nel contesto. | | ESTRATTO DI MAPPA  | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE: ANTE 1900 | | | | | |




PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | | |
|---|---|--|--|---|--|
| COMUNE: TAGLIOLO M.TO | | LOCALITÀ: VEZZOLINA | | SCHEDA N° 24 T | |
| DENOMINAZIONE C.VEZZOLINA O BARDOTTO | | RIF. CATASTALE: FG 27 MAPP 31-32 | | ACCESSIBILITA' VEICOLARE | |
| DESTINAZIONE RESIDENZIALE RURALE | CORPI DI FABBRICA DUE O PIU CORPI | PROPRIETA' PRIVATA | STATO CONSERVAZIONE CATTIVO | USO STAGIONALE | |
| N.IDENTIFICATIVO 1) Fabbricato principale 2) Ex pertinenza 3) Gabinetto | UTILIZZO RESIDENZA (1) | CONSISTENZA N° PIANI 3 N° APPARTAMENTI 1 N° VANI 3 + 1 | | SERVIZI ACQUEDOTTO FOSSA BIOLOGICA | |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A CAPANNA | | | ZOCCOLATURE | | |
| STRUTTURA TETTO IN LEGNO | | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO | | |
| MANTO DI COPERTURA CIAPASSI TEGOLE MARSIGLIESI | | | FINESTRE IN LEGNO | | |
| TIPO DI MURATURA IN PIETRA | | | DAVANZALI IN PIETRA | | |
| INTONACO ESTERNO RUSTICO | | | PORTE DI INGRESSO IN LEGNO | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO BUONO. | | | INTERVENTI NECESSARI RESTAURO O RISTRUTTURAZIONE | | |
| NOTE Casa in cattive condizioni, tetti in tegole marsigliesi con una piccola parte in lastre di pietra (ciapassi). Muri in pietra; nella casa principale stalla al P.T. con fienile sopra, vani piccoli. In adiacenza c'è una casetta (ex pertinenza) con un solo vano rimessa a posto. | | ESTRATTO DI MAPPA  | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE: ANTE 1900 | | | | | |



PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | | |
|---|---|--|--|---|--|
| COMUNE: TAGLIOLO M.TO | | LOCALITA': VEZZOLINA | | SCHEDA N° 25 T | |
| DENOMINAZIONE C.VEZZOLINA (3) | | RIF. CATASTALE: FG 27 MAPP 26 | | ACCESSIBILITA' VEICOLARE | |
| DESTINAZIONE RESIDENZIALE RURALE | CORPI DI FABBRICA DUE O PIU CORPI | PROPRIETA' PRIVATA | STATO CONSERVAZIONE DISCRETO | USO STAGIONALE | |
| N.IDENTIFICATIVO 1) Fabbriato principale 2) Fienile | UTILIZZO RESIDENZA (1) FIENILE (2) | CONSISTENZA N°PIANI 2 + sottotetto N°APPARTAMENTI 1 N°VANI 5 | | SERVIZI ACQUEDOTTO LUCE ELETTRICA FOSSA BIOLOGICA | |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A CAPANNA | | | ZOCCOLATURE | | |
| STRUTTURA TETTO IN LEGNO | | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO | | |
| MANTO DI COPERTURA COPPI CEMENO (1) TEGOLE MARSIGLIESI (2) | | | FINESTRE IN LEGNO | | |
| TIPO DI MURATURA MISTA | | | DAVANZALI IN PIETRA | | |
| INTONACO ESTERNO RUSTICO | | | PORTE DI INGRESSO IN LEGNO | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO BUONO | | | INTERVENTI NECESSARI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA | | |
| NOTE La casa è coperta da coppi in cemento, il fienile da tegole marsigliesi; i muri sono intonacati. | | | ESTRATTO DI MAPPA  | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE: ANTE 1900 | | | | | |



PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|
| COMUNE: TAGLIOLO M.TO | | LOCALITA': VEZZOLINA | | SCHEDA N° 26 T | |
| DENOMINAZIONE C.VICINO ALLA S.ROCCO | | RIF. CATASTALE: FG 27 MAPP 8-45 | | ACCESSIBILITA' VEICOLARE | |
| DESTINAZIONE RESIDENZIALE RURALE | CORPI DI FABBRICA DUE O PIU CORPI | PROPRIETA' PRIVATA | STATO CONSERVAZIONE BUONO | USO STAGIONALE | |
| N.IDENTIFICATIVO 1) Fabbricato principale 2) Accessorio | UTILIZZO RESIDENZA (1) ACCESSORIO (2) | CONSISTENZA N°PIANI 2 N°APPARTAMENTI 1 N°VANI 4 | | SERVIZI ACQUEDOTTO LUCE ELETTRICA FOSSA BIOLOGICA | |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A CAPANNA | | | ZOCCOLATURE IN PIETRA | | |
| STRUTTURA TETTO IN LEGNO | | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO | | |
| MANTO DI COPERTURA COPPI | | | FINESTRE IN LEGNO | | |
| TIPO DI MURATURA IN PIETRA | | | DAVANZALI IN PIETRA | | |
| INTONACO ESTERNO RUSTICO | | | PORTE DI INGRESSO IN LEGNO | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO BUONO | | | INTERVENTI NECESSARI NESSUNO | | |
| NOTE Casa da poco ristrutturata con zoccolo in pietra a vista (P.T.) ed intonaco fino a tetto. Tettoia sul lato corto probabilmente costruita su fienile preesistente. Pertinenza poco distaccata coperta da tegole marsigliesi ed ancora da ristrutturare. | | | ESTRATTO DI MAPPA | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE: ANTE 1900 | | | | | |




PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | | |
|--|--|--|-------------------------------------|---|--|
| COMUNE: TAGLIOLO M.TO | | LOCALITÀ: PINELLA | | SCHEDA N° 27 T | |
| DENOMINAZIONE C.PIAN DEL VECCO | | RIF. CATASTALE: FG 22 MAPP 21 | | ACCESSIBILITA' VEICOLARE | |
| DESTINAZIONE RESIDENZIALE RURALE | CORPI DI FABBRICA DUE O PIU' CORPI | PROPRIETA' PRIVATA | STATO CONSERVAZIONE BUONO | USO STAGIONALE | |
| N. IDENTIFICATIVO 1) Fabbricato principale 2) Accessorio | UTILIZZO RESIDENZA (1) ACCESSORIO (2) | CONSISTENZA N° PIANI 2 N° APPARTAMENTI 1 N° VANI 4 | | SERVIZI ACQUEDOTTO LUCE ELETTRICA FOSSA BIOLOGICA | |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A CAPANNA | | ZOCCOLATURE IN PIETRA | | | |
| STRUTTURA TETTO IN LEGNO | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO SCURI AD ANTA PIENA | | | |
| MANTO DI COPERTURA COPPI | | FINESTRE IN LEGNO | | | |
| TIPO DI MURATURA IN PIETRA | | DAVANZALI IN PIETRA | | | |
| INTONACO ESTERNO RUSTICO | | PORTE DI INGRESSO IN LEGNO | | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO BUONO | | INTERVENTI NECESSARI NESSUNO | | | |
| NOTE Casa da poco ristrutturata con tettoia verso valle; il P.T. è in pietra a vista mentre il resto è intonacato. E' presente nelle adiacenze un garage (precario) delle dimensioni 5,00x3,00 in lamiera. Molto bello il prato intorno alla casa. | | ESTRATTO DI MAPPA | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE: ANTE 1900 | | | | | |




PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|--|--|---|--|
| COMUNE: TAGLIOLO M.TO | | LOCALITÀ: PINELLA | | SCHEDA N° 28 T | |
| DENOMINAZIONE C.PINELLA | | RIF. CATASTALE: FG 22 MAPP 14-31 | | ACCESSIBILITA' VEICOLARE | |
| DESTINAZIONE RESIDENZIALE RURALE | CORPI DI FABBRICA UNICO | PROPRIETÀ' PRIVATA | STATO CONSERVAZIONE DISCRETO | USO STAGIONALE | |
| N.IDENTIFICATIVO | UTILIZZO RESIDENZA | CONSISTENZA N°PIANI 2 + sottotetto N°APPARTAMENTI 2 N°VANI 9 | | SERVIZI ACQUEDOTTO LUCE ELETTRICA FOSSA BIOLOGICA | |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A CAPANNA | | | ZOCCOLATURE | | |
| STRUTTURA TETTO | | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO SCURI AD ANTA PIENA | | |
| MANTO DI COPERTURA COPPI | | | FINESTRE IN LEGNO | | |
| TIPO DI MURATURA | | | DAVANZALI IN PIETRA | | |
| INTONACO ESTERNO RUSTICO | | | PORTE DI INGRESSO IN LEGNO | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO BUONO | | | INTERVENTI NECESSARI NESSUNO | | |
| NOTE La cascina ha subito un ampliamento sul lato opposto alla strada (ovest). Una piccola tettoia si sviluppa a bordo strada lungo l'ala a sud. | | | ESTRATTO DI MAPPA  | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE: ANTE 1900 | | | | | |



PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | | |
|--|-------------------|--|------------------------|-------------------|--|
| COMUNE: TAGLIOLO M.TO | | LOCALITA': MONTE COLMA | | SCHEDA N° 29 T | |
| DENOMINAZIONE C.VARCO | | RIF. CATASTALE: FG 21 MAPP 5 | | ACCESSIBILITA' | |
| DESTINAZIONE | CORPI DI FABBRICA | PROPRIETA' | STATO CONSERVAZIONE | USO | |
| N.IDENTIFICATIVO | UTILIZZO | CONSISTENZA N°PIANI N°APPARTAMENTI N°VANI | | SERVIZI | |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO | | | ZOCCOLATURE | | |
| STRUTTURA TETTO | | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO | | |
| MANTO DI COPERTURA | | | FINESTRE | | |
| TIPO DI MURATURA | | | DAVANZALI | | |
| INTONACO ESTERNO | | | PORTE DI INGRESSO | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO | | | INTERVENTI NECESSARI | | |
| NOTE La cascina non è stata trovata. In corrispondenza della casa abbiamo viceversa constatato la presenza di una frana. | | ESTRATTO DI MAPPA  | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE: | | | | | |

PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | | |
|---|--|---|-------------------------------------|---|--|
| COMUNE: TAGLIOLO M.TO | | LOCALITÀ: MONTE COLMA | | SCHEDA N° 30 T | |
| DENOMINAZIONE C.RIANASSO | | RIF. CATASTALE: FG 21 MAPP 80-78 | | ACCESSIBILITA' VEICOLARE | |
| DESTINAZIONE RESIDENZIALE | CORPI DI FABBRICA DUE O PIU CORPI | PROPRIETA' PRIVATA | STATO CONSERVAZIONE BUONO | USO STAGIONALE | |
| N. IDENTIFICATIVO 1) Fabbicato principale 2-3) Deposito 4) Garage | UTILIZZO RESIDENZA (1) DEPOSITO (2-3) ACCESSORIO (4) | CONSISTENZA N° PIANI 2 + sottotetto N° APPARTAMENTI 1 N° VANI 7 | | SERVIZI ACQUEDOTTO LUCE ELETTRICA FOSSA BIOLOGICA | |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A CAPANNA | | ZOCCOLATURE IN PIETRA | | | |
| STRUTTURA TETTO IN LEGNO | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO SCURI AD ANTA PIENA | | | |
| MANTO DI COPERTURA TEGOLE MARSIGLIESI | | FINESTRE IN LEGNO | | | |
| TIPO DI MURATURA MISTA | | DAVANZALI IN PIETRA | | | |
| INTONACO ESTERNO RUSTICO | | PORTE DI INGRESSO IN LEGNO | | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO IN CONTRASTO PARZIALE PER ELEM.SOVRASTRUTT. | | INTERVENTI NECESSARI NESSUNO | | | |
| NOTE <p>La cascina si compone di due case e di diversi volumi minori; l'abitazione in oggetto è stata da pochi anni ristrutturata e presenta alcuni elementi discordanti con la tradizione delle cascine del posto, quali la pertinenza del livello sottotetto ed un portico sul lato corto di dimensioni inusuali per la zona.</p> <p>Nelle adiacenze sono presenti altri volumi accessori: due depositi tamponati in legno con copertura in tegole marsigliesi ed un garage in lamiera metallica.</p> | | ESTRATTO DI MAPPA | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE: TRA 1900 - 1930 | | | | | |





PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | | |
|---|---|---|-------------------------------------|---|--|
| COMUNE: TAGLIOLO M.TO | | LOCALITA': MONTE COLMA | | SCHEDA N° 31 T | |
| DENOMINAZIONE C. RIANASSO (2) | | RIF. CATASTALE: FG 21 MAPP 80-78 | | ACCESSIBILITA' VEICOLARE | |
| DESTINAZIONE RESIDENZIALE | CORPI DI FABBRICA DUE O PIU CORPI | PROPRIETA' PRIVATA | STATO CONSERVAZIONE BUONO | USO STAGIONALE | |
| N.IDENTIFICATIVO 1) Fabbricato principale 2) Forno | UTILIZZO RESIDENZA | CONSISTENZA N°Piani 2 + sottotetto N°APPARTAMENTI 1 N°VANI 10 | | SERVIZI ACQUEDOTTO LUCE ELETTRICA FOSSA BIOLOGICA | |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A CAPANNA | | ZOCCOLATURE | | | |
| STRUTTURA TETTO IN LEGNO | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO | | | |
| MANTO DI COPERTURA COPPI DI CEMENTO | | FINESTRE IN LEGNO | | | |
| TIPO DI MURATURA IN PIETRA | | DAVANZALI IN PIETRA | | | |
| INTONACO ESTERNO ASSENTE | | PORTE DI INGRESSO IN LEGNO | | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO BUONO | | INTERVENTI NECESSARI NESSUNO | | | |
| NOTE E' la seconda unità abitativa della C. Rianasso, molto più curata della prima; ha un portico sulla rientranza dei muri perimetrali (lato Nord) ed un forno sempre in pietra nelle immediate adiacenze. | | ESTRATTO DI MAPPA | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE: ANTE 1900 | | | | | |




PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|--|--|--|--|
| COMUNE: TAGLIOLO M.TO | | LOCALITA': MONTE COLMA | | SCHEDA N° 32 T | |
| DENOMINAZIONE C.RIANASSO (3) | | RIF. CATASTALE: FG 21 MAPP 81 | | ACCESSIBILITA' VEICOLARE | |
| DESTINAZIONE RESIDENZIALE | CORPI DI FABBRICA UNICO | PROPRIETA' PRIVATA | STATO CONSERVAZIONE BUONO | USO STAGIONALE | |
| N.IDENTIFICATIVO 1) Fabbricato principale | | UTILIZZO RESIDENZA | | CONSISTENZA N°PIANI 2 + seminterrato N°APPARTAMENTI 1 N°VANI 2 | |
| SERVIZI ACQUEDOTTO LUCE ELETTRICA FOSSA BIOLOGICA | | | | | |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A CAPANNA | | | ZOCCOLATURE IN PIETRA | | |
| STRUTTURA TETTO IN LEGNO | | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO SCURI AD ANTA PIENA | | |
| MANTO DI COPERTURA TEGOLE IN CEMENTO | | | FINESTRE IN LEGNO | | |
| TIPO DI MURATURA IN PIETRA | | | DAVANZALI | | |
| INTONACO ESTERNO ASSENTE | | | PORTE DI INGRESSO IN LEGNO | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO IN CONTRASTO PARZIALE PER ELEM.SOVRASTRUTT. | | | INTERVENTI NECESSARI NESSUNO | | |
| NOTE <p>La terza costruzione si sviluppa su un piano controterra (locali garage e ripostiglio) in pietra a vista e su un livello superiore tamponato con perline.</p> <p>Le dimensioni (6,00x8,00) e la posizione poco defilata rispetto ai volumi principali potrebbero far pensare al riutilizzo di un essiccatoio preesistente anche se non compare alcun segno sulle mappe catastali ed è difficile ritrovare qualche segnale delle preesistenze.</p> | | ESTRATTO DI MAPPA  | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE: ANNI 1970 | | | | | |




PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|--|--|---|--|
| COMUNE: TAGLIOLO M.TO | | LOCALITA': BATTINETTO | | SCHEDA N° 33 T | |
| DENOMINAZIONE C.BARDOTTA | | RIF. CATASTALE: FG 21 MAPP 32 | | ACCESSIBILITA' VEICOLARE | |
| DESTINAZIONE RESIDENZIALE | CORPI DI FABBRICA UNICO | PROPRIETA' PRIVATA | STATO CONSERVAZIONE BUONO | USO STAGIONALE | |
| N.IDENTIFICATIVO | UTILIZZO RESIDENZA | CONSISTENZA N°Piani 2 N°APPARTAMENTI 1 N°VANI 4 | | SERVIZI ACQUEDOTTO LUCE ELETTRICA FOSSA BIOLOGICA | |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A CAPANNA | | | ZOCCOLATURE | | |
| STRUTTURA TETTO IN LEGNO | | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO | | |
| MANTO DI COPERTURA COPPI | | | FINESTRE IN LEGNO | | |
| TIPO DI MURATURA IN PIETRA | | | DAVANZALI IN MATTONI | | |
| INTONACO ESTERNO ASSENTE | | | PORTE DI INGRESSO IN LEGNO | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO BUONO | | | INTERVENTI NECESSARI NESSUNO | | |
| NOTE La cascina è stata da poco ristrutturata; interessante l'uso abbinato della pietra a vista e del mattone a cornice delle bucatore e della loggia (lato sud) ricavato forse dopo un ampliamento. Nelle vicinanze è presente un container di ferro (2). | | ESTRATTO DI MAPPA  | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE: ANTE 1900 | | | | | |



PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | |
|---|--|--|--|---|
| COMUNE: TAGLIOLO M.TO | | LOCALITA': BATTINETTO | | SCHEDA N° 34 T |
| DENOMINAZIONE C. VERINA | | RIF. CATASTALE: FG 26 MAPP 2 | | ACCESSIBILITA' VEICOLARE |
| DESTINAZIONE RESIDENZIALE | CORPI DI FABBRICA DUE O PIU CORPI | PROPRIETA' PRIVATA | STATO CONSERVAZIONE DISCRETO | USO STAGIONALE |
| N. IDENTIFICATIVO 1) Fabbricato principale 2) Accessorio | UTILIZZO RESIDENZA (1) ACCESSORIO (2) | CONSISTENZA N°PIANI 2 N°APPARTAMENTI 1 N°VANI 6 | | SERVIZI ACQUEDOTTO LUCE ELETTRICA FOSSA BIOLOGICA |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A CAPANNA | | ZOCCOLATURE | | |
| STRUTTURA TETTO IN LEGNO | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO | | |
| MANTO DI COPERTURA TEGOLE MARSIGLIESI | | FINESTRE IN LEGNO | | |
| TIPO DI MURATURA MISTA | | DAVANZALI | | |
| INTONACO ESTERNO RUSTICO | | PORTE DI INGRESSO | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO IN CONTRASTO PARZIALE PER ELEM.SOVRASTRUTT. | | INTERVENTI NECESSARI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA | | |
| NOTE <p>La casa è in corso di ristrutturazione (il P.T. è finito mentre il 1° piano deve essere terminato). Decisamente brutto il terrazzino in fase di ultimazione. Il P.T. ha le tapparelle in plastica ed inferriate fatte con tondini di ferro per armatura. Nelle adiacenze è presente una baracca adibita a garage coperta con tegole di cemento. Poco lontano un "gabbiotto" in cls. (acquedotto).</p> | | ESTRATTO DI MAPPA  | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE: ANTE 1900 | | | | |




PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|---|---|--|
| COMUNE: TAGLIOLO M.TO | | LOCALITÀ: BATTINETTO | | SCHEDA N° 35 T | |
| DENOMINAZIONE C.SPOSINA | | RIF. CATASTALE: FG 26 MAPP 40 | | ACCESSIBILITA' VEICOLARE | |
| DESTINAZIONE RESIDENZIALE RURALE | CORPI DI FABBRICA UNICO | PROPRIETÀ PRIVATA | STATO CONSERVAZIONE DISCRETO | USO STAGIONALE | |
| N.IDENTIFICATIVO | UTILIZZO | CONSISTENZA N° PIANI 2/1 N° APPARTAMENTI 2 N° VANI 4+2 | | SERVIZI ACQUEDOTTO LUCE ELETTRICA FOSSA BIOLOGICA | |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A PIU' FALDE | | | ZOCCOLATURE | | |
| STRUTTURA TETTO IN LEGNO | | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO | | |
| MANTO DI COPERTURA TEGOLE MARSIGLIESI | | | FINESTRE IN LEGNO | | |
| TIPO DI MURATURA IN PIETRA | | | DAVANZALI IN PIETRA | | |
| INTONACO ESTERNO ASSENTE | | | PORTE DI INGRESSO IN LEGNO | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO BUONO | | | INTERVENTI NECESSARI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA | | |
| NOTE La casa è in parte a due piani (4 vani già ripristinati) e parte ad un piano (2 vani + fienile in fase di ripristino (mansarda)). E' stata parzialmente ristrutturata (marciapiede in cls tutto intorno alla parte alta) ma tende a scivolare verso valle (si notano delle crepe). | | | ESTRATTO DI MAPPA | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE: ANTE 1900 | | | | | |




PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|--|---|--|
| COMUNE: TAGLIOLO M.TO | | LOCALITÀ: BATTINETTO | | SCHEDA N° 36 T | |
| DENOMINAZIONE C.BATTINETTO DI SOPRA | | RIF. CATASTALE: FG 26 MAPP 36 | | ACCESSIBILITA' VEICOLARE | |
| DESTINAZIONE RESIDENZIALE RURALE | CORPI DI FABBRICA UNICO | PROPRIETÀ' PRIVATA | STATO CONSERVAZIONE DISCRETO | USO STAGIONALE | |
| N.IDENTIFICATIVO | UTILIZZO RESIDENZA | CONSISTENZA N°PIANI 2/1 N°APPARTAMENTI 1 N°VANI | | SERVIZI ACQUEDOTTO LUCÈ ELETTRICA FOSSA BIOLOGICA | |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A CAPANNA | | | ZOCCOLATURE | | |
| STRUTTURA TETTO IN LEGNO | | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO | | |
| MANTO DI COPERTURA CIAPASSO TEGOLE MARSIGLIESI LAMIERE | | | FINESTRE | | |
| TIPO DI MURATURA IN PIETRA | | | DAVANZALI | | |
| INTONACO ESTERNO ASSENTE (in parte) RUSTICO (in parte) | | | PORTE DI INGRESSO | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO | | | INTERVENTI NECESSARI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA | | |
| NOTE Due corpi di fabbrica in una unica struttura. Bello il contesto Nella parte alta, con due piani + il fienile, è sistemata una scala (lato lungo) che in origine doveva essere aperta e poi è stata coperta con il prolungamento della falda, ma con pendenza meno rigida. I muri sono intonacati e la copertura, a due falde, è in tegole marsigliesi. La parte bassa è in pietra a vista con stalla + fienile ad un piano + sottotetto. | | | ESTRATTO DI MAPPA  | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE: ANTE 1900 | | | | | |



PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | | |
|---|---|--|--|------------------------------------|--|
| COMUNE: TAGLIOLO M.TO | | LOCALITA': BATTINETTO | | SCHEDA N° 37 T | |
| DENOMINAZIONE C.BATTINETTO DI SOTTO | | RIF. CATASTALE: FG 26 MAPP 4 | | ACCESSIBILITA' VEICOLARE | |
| DESTINAZIONE RURALE | CORPI DI FABBRICA UNICO | PROPRIETA' PRIVATA | STATO CONSERVAZIONE BUONO | USO SALTUARIO | |
| N.IDENTIFICATIVO | UTILIZZO DEPOSITO ESSICATOIO | CONSISTENZA N°Piani 1 N°APPARTAMENTI N°VANI | | SERVIZI | |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A CAPANNA | | | ZOCOLATURE | | |
| STRUTTURA TETTO IN LEGNO | | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO SCURI AD ANTA PIENA | | |
| MANTO DI COPERTURA TEGOLE MARSIGLIESI | | | FINESTRE | | |
| TIPO DI MURATURA PANNELLI DI MASONITE | | | DAVANZALI | | |
| INTONACO ESTERNO | | | PORTE DI INGRESSO | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO | | | INTERVENTI NECESSARI | | |
| NOTE E' ricostruito sopra il vecchio albergo o pertinenza. Le pareti esterne sono in masonite con fienile nel sottotetto. In adiacenza si trova una baracca in lamiera. | | ESTRATTO DI MAPPA  | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE: ANNI 1970 | | | | | |



PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | |
|---|---|--|---|--|
| COMUNE: TAGLIOLO M.TO | | LOCALITA': BATTINETTO | | SCHEDA N° 38 T |
| DENOMINAZIONE C.ACQUAFRESCA | | RIF. CATASTALE: FG 26 MAPP 10-8 | | ACCESSIBILITA' PEDONALE |
| DESTINAZIONE RESIDENZIALE RURALE | CORPI DI FABBRICA DUE O PIU CORPI | PROPRIETA' PRIVATA | STATO CONSERVAZIONE DISCRETO RUDERE (2) | USO STAGIONALE |
| N.IDENTIFICATIVO 1) Fabbricato principale 2) Casetta vacanze 3) Deposito | UTILIZZO RESIDENZA (2) DEPOSITO (3) | CONSISTENZA N°PIANI 1 N°APPARTAMENTI 1 N°VANI 3 | | SERVIZI ACQUEDOTTO FOSSA BIOLOGICA |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A CAPANNA | | ZOCCOLATURE | | |
| STRUTTURA TETTO IN LEGNO | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO SCURI AD ANTA PIENA (2) | | |
| MANTO DI COPERTURA TEGOLE MARSIGLIESI (2) | | FINESTRE | | |
| TIPO DI MURATURA IN PANNELLI | | DAVANZALI | | |
| INTONACO ESTERNO ASSENTE | | PORTE DI INGRESSO | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO IN CONTRASTO TOTALE | | INTERVENTI NECESSARI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA | | |
| <p>NOTE</p> <p>La cascina è un rudere con pochi brandelli di muro; nelle adiacenze si trovano tre capanne coperte in tegole marsigliesi e struttura in legno (nelle due più piccole).</p> <p>La terza pertinenza è pannellata con cartone o masonite arancione ed è probabilmente usata come abitazione nella stagione estiva.</p> <p>EPOCA DI COSTRUZIONE: ANIE 1900</p> | | <p>ESTRATTO DI MAPPA</p> | | |




PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | | |
|--|---|---|-------------------------------------|---|--|
| COMUNE: TAGLIOLO M.TO | | LOCALITÀ: BATTINETTO | | SCHEDA N° 39 T | |
| DENOMINAZIONE C.SORIA | | RIF. CATASTALE: FG 21 MAPP 60-94 | | ACCESSIBILITA' VEICOLARE. | |
| DESTINAZIONE RESIDENZIALE RURALE | CORPI DI FABBRICA DUE O PIU' CORPI | PROPRIETA' PRIVATA | STATO CONSERVAZIONE BUONO | USO PERMANENTE | |
| N.IDENTIFICATIVO 1) Fabbicato principale 2) Stalla 3) Essicatoio 4) Fienile | UTILIZZO RESIDENZA (1) STALLA (2) FIENILE (4) ESSICATOIO (3) | CONSISTENZA N°PIANI 2 N°APPARTAMENTI 2 N°VANI 4 e 5 | | SERVIZI ACQUEDOTTO LUCE ELETTRICA FOSSA BIOLOGICA | |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A CAPANNA | | ZOCCOLATURE INTONACO STROLLATO | | | |
| STRUTTURA TETTO IN LEGNO | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO SCURI AD ANTA PIENA | | | |
| MANTO DI COPERTURA TEGOLE MARSIGLIESI | | FINESTRE IN LEGNO | | | |
| TIPO DI MURATURA IN PIETRA | | DAVANZALI IN PIETRA | | | |
| INTONACO ESTERNO RUSTICO | | PORTE DI INGRESSO | | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO BUONO | | INTERVENTI NECESSARI NESSUNO | | | |
| NOTE <p>Gruppo di edifici: il corpo principale ha due unità abitative di 4 e 5 vani. Gli altri due edifici sono una stalla ed un essicatoio esternamente ripristinati con a lato una piccola piscina. Due baracche molto vecchie; la piccola legnaia è coperta da scandole in legno e rivestita in legno; la più grande (fienile) ha i pilastri in pietra a vista e la tettoia in lamiera.</p> | | ESTRATTO DI MAPPA | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE: ANTE 1900 | | | | | |




PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| COMUNE: TAGLIOLO M.TO | | LOCALITÀ: BATTINETTO | | SCHEDA N° 40 T | |
| DENOMINAZIONE C.CANTACUCCO | | RIF. CATASTALE: FG 21 MAPP 68 | | ACCESSIBILITA' PEDONALE | |
| DESTINAZIONE RESIDENZIALE RURALE | CORPI DI FABBRICA UNICO | PROPRIETÀ PRIVATA | STATO CONSERVAZIONE RUDERE | USO NON UTILIZZATO | |
| N.IDENTIFICATIVO | UTILIZZO RESIDENZA | CONSISTENZA N°Piani N°APPARTAMENTI N°VANI | | SERVIZI | |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO | | | ZOCCOLATURE | | |
| STRUTTURA TETTO | | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO | | |
| MANTO DI COPERTURA | | | FINESTRE | | |
| TIPO DI MURATURA IN PIETRA | | | DAVANZALI | | |
| INTONACO ESTERNO ASSENTE | | | PORTE DI INGRESSO | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO BUONO | | | INTERVENTI NECESSARI RICOSTRUZIONE | | |
| NOTE E' diroccata e si trova in una selva di rovi. | | ESTRATTO DI MAPPA  | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE: ANTE 1900 | | | | | |




PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO


| | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|--|----------------------------------|------------------------------|
| COMUNE: TAGLIOLO M.TO | | LOCALITÀ: ROCCHÉ | | SCHEDA N° 41 T | |
| DENOMINAZIONE C.ROCCHÉ | | RIF. CATASTALE: FG 29 MAPP 9 | | ACCESSIBILITÀ PEDONALE | |
| DESTINAZIONE RESIDENZIALE RURALE | CORPI DI FABBRICA UNICO | PROPRIETÀ PRIVATA | STATO CONSERVAZIONE RUDERE | | USO NON UTILIZZATO |
| N.IDENTIFICATIVO | UTILIZZO | CONSISTENZA N°PANI N°APPARTAMENTI N°VANI | | SERVIZI | |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO | | | ZOCCOLATURE | | |
| STRUTTURA TETTO | | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO | | |
| MANTO DI COPERTURA | | | FINESTRE | | |
| TIPO DI MURATURA IN PIETRA | | | DAVANZALI | | |
| INTONACO ESTERNO ASSENTE | | | PORTE DI INGRESSO | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO BUONO | | | INTERVENTI NECESSARI RICOSTRUZIONE | | |
| NOTE E' un rudere con pochi pezzi di muro ancora visibili. | | | ESTRATTO DI MAPPA  | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE: ANTE 1900 | | | | | |



PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO


| | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------------------------|--|
| COMUNE: TAGLIOLO M.TO | | LOCALITÀ: PIANTAMBURRO | | SCHEDA N° 42 T | |
| DENOMINAZIONE ALBERGO BATULLA | | RIF. CATASTALE: FG 29 MAPP 1 | | ACCESSIBILITA' PEDONALE | |
| DESTINAZIONE RURALE | CORPI DI FABBRICA UNICO | PROPRIETÀ | STATO CONSERVAZIONE RUDERE | USO NON UTILIZZATO | |
| N.IDENTIFICATIVO | UTILIZZO ESSICATOIO | CONSISTENZA N°PIANI N°APPARTAMENTI N°VANI | | SERVIZI | |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO | | ZOCCOLATURE | | | |
| STRUTTURA TETTO | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO | | | |
| MANTO DI COPERTURA | | FINESTRE | | | |
| TIPO DI MURATURA | | DAVANZALI | | | |
| INTONACO ESTERNO | | PORTE DI INGRESSO | | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO | | INTERVENTI NECESSARI | | | |
| NOTE E' in un pianoso; si trovano solo alcuni muretti in pietra ancora in piedi che segnalano i margini del campo. | | ESTRATTO DI MAPPA  | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE: ANTE 1900 | | | | | |

PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------|--|
| COMUNE: TAGLIOLO M.TO | | LOCALITA': PIANTAMBURO | | SCHEDA N° 43 T | |
| DENOMINAZIONE CA' DI PRIANO | | RIF. CATASTALE: FG 29 MAPP 2 | | ACCESSIBILITA' | |
| DESTINAZIONE RESIDENZIALE RURALE | CORPI DI FABBRICA UNICO | PROPRIETA' PRIVATA | STATO CONSERVAZIONE RUDERE | USO NON UTILIZZATO | |
| N.IDENTIFICATIVO | UTILIZZO RESIDENZA | CONSISTENZA N°PANI N°APPARTAMENTI N°VANI | | SERVIZI | |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO | | | ZOCCOLATURE | | |
| STRUTTURA TETTO IN LEGNO | | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO | | |
| MANTO DI COPERTURA | | | FINESTRE | | |
| TIPO DI MURATURA IN PIETRA | | | DAVANZALI | | |
| INTONACO ESTERNO ASSENTE | | | PORTE DI INGRESSO | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO | | | INTERVENTI NECESSARI | | |
| NOTE E' un rudere del quale resta in evidenza una parte di una testata d'angolo. | | ESTRATTO DI MAPPA  | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE: ANTE 1900 | | | | | |




PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | | |
|---|--|--|-------------------------------------|---|--|
| COMUNE: TAGLIOLO M.TO | | LOCALITA': CA' DI FANA' | | SCHEDA N° 44 T | |
| DENOMINAZIONE C. CA' DI CICCIO | | RIF. CATASTALE: FG 25 MAPP 21-17-24 | | ACCESSIBILITA' VEICOLARE | |
| DESTINAZIONE RESIDENZIALE RURALE | CORPI DI FABBRICA DUE O PIU' CORPI | PROPRIETA' PRIVATA | STATO CONSERVAZIONE BUONO | USO STAGIONALE | |
| N.IDENTIFICATIVO 1) Fabbricato principale 2) Deposito 3-4-5-6) Accessorio 7) Stalla | UTILIZZO RESIDENZA (1) STALLA (7) DEPOSITO (2) ACCESSORIO (3-4-5-6) | CONSISTENZA N°PIANI 2 + sottotetto N°APPARTAMENTI 1 N°VANI 8 | | SERVIZI ACQUEDOTTO LUCE ELETTRICA FOSSA BIOLOGICA | |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A CAPANNA | | ZOCCOLATURE | | | |
| STRUTTURA TETTO IN LEGNO | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO SCURI AD ANTA PIENA | | | |
| MANTO DI COPERTURA CIAPASSI | | FINESTRE IN LEGNO | | | |
| TIPO DI MURATURA IN PIETRA | | DAVANZALI IN PIETRA | | | |
| INTONACO ESTERNO ASSENTE | | PORTE DI INGRESSO IN LEGNO | | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO BUONO | | INTERVENTI NECESSARI NESSUNO | | | |
| NOTE <p>Il fabbricato principale è abitato nei fine settimana ed è in ottimo stato.</p> <p>I muri sono in pietra; il tetto è in ciapassi con orditura in legno a vista; finestre con scuri interni o esterni) ed inferriate.</p> <p>La seconda costruzione in muratura (ex fienile o legnaia) ha un vano per piano ed è forse una tavernetta.</p> <p>Altri quattro fabbricati in legno sono adibiti a garage, depositi e ricovero attrezzi.</p> | | ESTRATTO DI MAPPA  | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE: TRA 1900 - 1930 | | | | | |




PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | | |
|--|---|--|--|------------------------------------|--|
| COMUNE: TAGLIOLO M.TO | | LOCALITÀ: CA' DI FANA' | | SCHEDA N° 45 T | |
| DENOMINAZIONE C. CA' DI FANA' | | RIF. CATASTALE: FG 25 MAPP 5-6 | | ACCESSIBILITA' VEICOLARE | |
| DESTINAZIONE RESIDENZIALE RURALE | CORPI DI FABBRICA DUE O PIU' CORPI | PROPRIETA' PRIVATA | STATO CONSERVAZIONE BUONO | USO STAGIONALE | |
| N.IDENTIFICATIVO 1) Fabbricato principale 2) Fienile | UTILIZZO RESIDENZA (1) FIENILE (2) | CONSISTENZA N°PIANI 2 + sottotetto N°APPARTAMENTI 1 N°VANI | | SERVIZI | |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A CAPANNA | | | ZOCCOLATURE | | |
| STRUTTURA TETTO IN LEGNO | | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO SCURI AD ANTA PIENA | | |
| MANTO DI COPERTURA COPPI TEGOLE MARSIGLIESI | | | FINESTRE IN LEGNO | | |
| TIPO DI MURATURA IN PIETRA | | | DAVANZALI IN PIETRA | | |
| INTONACO ESTERNO RUSTICO | | | PORTE DI INGRESSO IN LEGNO | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO BUONO | | | INTERVENTI NECESSARI NESSUNO | | |
| NOTE Ci sono due corpi di fabbrica. L'abitazione è a due piani + sottotetto ed in parte ad un piano + sottotetto. I muri sono intonacati e la copertura in parte in coppi ed in parte in tegole marsigliesi. Nel secondo corpo di fabbrica in pietra a vista (ex fienile-legnaia) la copertura è in coppi di cemento con i muri in pietra a vista. Nella ex stalla (corpo principale) è stato ricavato un piano abitabile scavando controterra (lato strada) e facendo gli accessi sul lato ovest. | | | ESTRATTO DI MAPPA  | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE: ANTE 1900 | | | | | |




PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|
| COMUNE: TAGLIOLO M.TO | | LOCALITA': CA' DI FANA' | | SCHEDA N° 46 T | |
| DENOMINAZIONE CA' SOTTO CA' DI FANA' | | RIF. CATASTALE: FG 25 MAPP 10 | | ACCESSIBILITA' VEICOLARE | |
| DESTINAZIONE RESIDENZIALE | CORPI DI FABBRICA DUE O PIU' CORPI | PROPRIETA' PRIVATA | STATO CONSERVAZIONE BUONO | USO STAGIONALE | |
| N.IDENTIFICATIVO 1) Fabbricato principale 2) Forno | UTILIZZO RESIDENZA (1) ACCESSORIO (2) | CONSISTENZA N°PIANI 1 N°APPARTAMENTI 1 N°VANI 3 | | SERVIZI ACQUEDOTTO LUCE ELETTRICA FOSSA BIOLOGICA | |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A CAPANNA | | | ZOCCOLATURE | | |
| STRUTTURA TETTO IN LAMIERA | | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO SCURI AD ANTA PIENA | | |
| MANTO DI COPERTURA IN LAMIERA | | | FINESTRE IN FERRO | | |
| TIPO DI MURATURA IN LAMIERA | | | DAVANZALI | | |
| INTONACO ESTERNO ASSENTE | | | PORTE DI INGRESSO IN FERRO | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO IN CONTRASTO TOTALE | | | INTERVENTI NECESSARI NESSUNO | | |
| NOTE Casa in lamiera marrone con poche finestre; un secondo corpo di fabbrica è in pietra finita a vista. Terrazzamento verso valle. | | | ESTRATTO DI MAPPA  | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE: | | | | | |




PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------------------------|--|
| COMUNE: TAGLIOLO M.TO | | LOCALITÀ: PIAN DELLA NOCE | | SCHEDA N° 47 T | |
| DENOMINAZIONE C GIARDINETTO | | RIF. CATASTALE: FG 24 MAPP 6 | | ACCESSIBILITA' PEDONALE | |
| DESTINAZIONE RURALE | CORPI DI FABBRICA UNICO | PROPRIETÀ PRIVATA | STATO CONSERVAZIONE RUDERE | USO NON UTILIZZATO | |
| N.IDENTIFICATIVO | UTILIZZO | CONSISTENZA N°PIANI N°APPARTAMENTI N°VANI | | SERVIZI | |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A CAPANNA | | ZOCCOLATURE | | | |
| STRUTTURA TETTO IN LEGNO | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO | | | |
| MANTO DI COPERTURA | | FINESTRE | | | |
| TIPO DI MURATURA IN PIETRA | | DAVANZALI | | | |
| INTONACO ESTERNO RUSTICO | | PORTE DI INGRESSO | | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO BUONO | | INTERVENTI NECESSARI RICOSTRUZIONE | | | |
| NOTE E' un rudere con travi e pietre a terra; una sola parete di testa è ancora in piedi. | | ESTRATTO DI MAPPA  | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE: ANTE 1900 | | | | | |




PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | |
|--|-----------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------------------------|
| COMUNE: TAGLIOLO M.TO | | LOCALITA': PIAN DELLA NOCE | | SCHEDA N° 48 T |
| DENOMINAZIONE C. PIAN DELLA NOCE | | RIF. CATASTALE: FG 23 MAPP | | ACCESSIBILITA' PEDONALE |
| DESTINAZIONE RESIDENZIALE RURALE | CORPI DI FABBRICA UNICO | PROPRIETA' PRIVATA | STATO CONSERVAZIONE RUDERE | USO NON UTILIZZATO |
| N. IDENTIFICATIVO | UTILIZZO RESIDENZA | CONSISTENZA N° PIANI 1 + sottotetto N° APPARTAMENTI 1 N° VANI | | SERVIZI |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A CAPANNA | | ZOCCOLATURE | | |
| STRUTTURA TETTO IN LEGNO | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO | | |
| MANTO DI COPERTURA TEGOLE MARSIGLIESI | | FINESTRE | | |
| TIPO DI MURATURA IN PIETRA | | DAVANZALI IN PIETRA | | |
| INTONACO ESTERNO RUSTICO | | PORTE DI INGRESSO | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO BUONO | | INTERVENTI NECESSARI RICOSTRUZIONE | | |
| NOTE E' un rudere; la parte intonacata (lato sud) è un probabile ampliamento: ha ancora il tetto (in tegole marsigliesi) visibile. La parte in pietra è scoperta e cadente. | | ESTRATTO DI MAPPA  | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE: ANTE 1900 | | | | |




PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | |
|---|----------------------------|--|------------------------------|-----------------------------|
| COMUNE: TAGLIOLO M.TO | | LOCALITA': VAL DEI ZUCCHI | | SCHEDA N° 49 T |
| DENOMINAZIONE C. GRANELLA | | RIF. CATASTALE: FG 23 MAPP 34 | | ACCESSIBILITA' VEICOLARE |
| DESTINAZIONE RESIDENZIALE | CORPI DI FABBRICA UNICO | PROPRIETA' PRIVATA | STATO CONSERVAZIONE BUONO | USO STAGIONALE |
| N.IDENTIFICATIVO | UTILIZZO RESIDENZA | CONSISTENZA N°PIANI 2 N°APPARTAMENTI 2 N°VANI 4 + 4 | | SERVIZI |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A CAPANNA | | ZOCCOLATURE | | |
| STRUTTURA TETTO IN LEGNO | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO SCURI AD ANTA PIENA | | |
| MANTO DI COPERTURA COPPI | | FINESTRE IN LEGNO | | |
| TIPO DI MURATURA IN PIETRA | | DAVANZALI IN PIETRA | | |
| INTONACO ESTERNO ASSENTE | | PORTE DI INGRESSO | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO IN CONTRASTO PARZIALE PER ELEM. STRUTTURALI | | INTERVENTI NECESSARI NESSUNO | | |
| NOTE E' in fase di ristrutturazione. Muri in pietra a vista con sopraelevazioni in mattoni intonacati. Tetto in coppi. Sul lato a monte ampliamento con porticato in legno poggiante su pilastri in cls. troncoconici. | | ESTRATTO DI MAPPA  | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE: ANTE 1900 | | | | |



PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | | |
|---|----------------------------|--|---------------------------------|----------------------------|------------------|
| COMUNE: TAGLIOLO M.TO | | LOCALITA': BANO | | SCHEDA N° 50 T | |
| DENOMINAZIONE TETTOIA VICINO ALLA C.BANO | | RIF. CATASTALE: FG 22 MAPP 2 | | ACCESSIBILITA' PEDONALE | |
| DESTINAZIONE DEPOSITI | CORPI DI FABBRICA UNICO | PROPRIETA' PRIVATA | STATO CONSERVAZIONE DISCRETO | | USO SALTUARIO |
| N.IDENTIFICATIVO 1) Fabbricato principale | UTILIZZO DEPOSITO | CONSISTENZA N° PIANI 1 N° APPARTAMENTI N° VANI 1 | | SERVIZI | |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A CAPANNA | | ZOCOLATURE | | | |
| STRUTTURA TETTO | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO | | | |
| MANTO DI COPERTURA TEGOLE IN CEMENTO | | FINESTRE | | | |
| TIPO DI MURATURA | | D'AVANZALI | | | |
| INTONACO ESTERNO | | PORTE DI INGRESSO | | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO IN CONTRASTO PARZIALE PER ELEM.SOVRASTRUTT. | | INTERVENTI NECESSARI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA | | | |
| NOTE Tettoia in tegole con orditura in legno; un servizio igienico e due roulotte sono ospitati sotto la tettoia. | | ESTRATTO DI MAPPA  | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE: DOPO 1980 | | | | | |



PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

Legge Regionale 31 agosto 1979, n. 52 e s.m.i.

PIANO D'AREA

1° VARIANTE





L.R. 22 marzo 1990, n.12 – art. 23


L.R. 21 luglio 1992, n.36 – art.7

CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO ALLA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

COMUNE DI VOLTAGGIO

LEGENDA

| | |
|---|---|
|  | Confini del Parco (L.R.23.01.1989 n.13) |
|  | Confini comuni |
|  | Localizzazione manufatto |
|  | Denominazione manufatto |




PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | |
|---|--|--|-------------------------------------|-----------------------------------|
| COMUNE: VOLTAGGIO | | LOCALITÀ: MONTE LECO | | SCHEDA N° 000 V |
| DENOMINAZIONE RIPETITORI | | RIF. CATASTALE: FG 50 MAPP 128 | | ACCESSIBILITÀ VEICOLARE |
| DESTINAZIONE TRALICCI DEPOSITI | CORPI DI FABBRICA DUE O PIU' CORPI | PROPRIETÀ PRIVATA | STATO CONSERVAZIONE BUONO | USO PERMANENTE |
| N. IDENTIFICATIVO 1) Ripetitori Ministero P.T. | UTILIZZO TRALICCI E DEPOSITI | CONSISTENZA N° PIANI N° APPARTAMENTI N° VANI | | SERVIZI LUCE ELETTRICA |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO | | ZOCOLATURE | | |
| STRUTTURA TETTO | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO | | |
| MANTO DI COPERTURA | | FINESTRE | | |
| TIPO DI MURATURA | | DAVANZALI | | |
| INTONACO ESTERNO | | PORTE DI INGRESSO | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO IN CONTRASTO TOTALE | | INTERVENTI NECESSARI NESSUNO | | |
| NOTE <p>Sulla cima sono ubicati diversi tralicci con depositi di varia natura: "camerette in c.a.", prefabbricati in lamiera ed alcune nuove costruzioni in pietra a vista, parzialmente interrato che, nel contesto sono decisamente più integrate.</p> <p>Più a valle, lungo la strada (a 850 m circa), è stato recentemente installato un traliccio Telecom.</p> | | ESTRATTO DI MAPPA | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE: DOPO 1950 | | | | |




PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | | |
|---|--|--|--|------------------------------------|--|
| COMUNE: VOLTAGGIO | | LOCALITÀ: MONTE LECO | | SCHEDA N° 00 V | |
| DENOMINAZIONE RIPETITORI | | RIF. CATASTALE: FG 49 MAPP 90 | | ACCESSIBILITA' VEICOLARE | |
| DESTINAZIONE TRALICCI DEPOSITI | CORPI DI FABBRICA DUE O PIU' CORPI | PROPRIETA' PRIVATA | STATO CONSERVAZIONE BUONO | USO PERMANENTE | |
| N. IDENTIFICATIVO 1) Ripetitori | UTILIZZO TRALICCI E DEPOSITI | CONSISTENZA N° PIANI N° APPARTAMENTI N° VANI | | SERVIZI LUCE ELETTRICA | |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO | | | ZOCCOLATURE | | |
| STRUTTURA TETTO | | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO | | |
| MANTO DI COPERTURA | | | FINESTRE | | |
| TIPO DI MURATURA | | | DAVANZALI | | |
| INTONACO ESTERNO | | | PORTE DI INGRESSO | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO IN CONTRASTO TOTALE | | | INTERVENTI NECESSARI NESSUNO | | |
| NOTE <p>Sulla cima sono ubicati diversi tralicci con depositi di varia natura: "camerette in c.a.", prefabbricati in lamiera ed alcune nuove costruzioni in pietra a vista, parzialmente interrate che, nel contesto sono decisamente più integrate.</p> <p>Più a valle, lungo la strada (a 850 m circa), è stato recentemente installato un traliccio Telecom.</p> | | | ESTRATTO DI MAPPA  | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE: DOPO 1950 | | | | | |




PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | |
|---|--|--|-------------------------------------|------------------------------------|
| COMUNE: VOLTAGGIO | | LOCALITÀ: MONTE LECO | | SCHEDA N° 0 V |
| DENOMINAZIONE RIPETITORI | | RIF. CATASTALE: FG 49 MAPP 90 | | ACCESSIBILITA' VEICOLARE |
| DESTINAZIONE TRALICCI DEPOSITI | CORPI DI FABBRICA DUE O PIU' CORPI | PROPRIETA' PRIVATA | STATO CONSERVAZIONE BUONO | USO PERMANENTE |
| N. IDENTIFICATIVO 1) Ripetitori enel | UTILIZZO TRALICCI E DEPOSITI | CONSISTENZA N° PIANI N° APPARTAMENTI N° VANI | | SERVIZI LUCE ELETTRICA |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO | | ZOCCOLATURE | | |
| STRUTTURA TETTO | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO | | |
| MANTO DI COPERTURA | | FINESTRE | | |
| TIPO DI MURATURA | | DAVANZALI | | |
| INTONACO ESTERNO | | PORTE DI INGRESSO | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO IN CONTRASTO TOTALE | | INTERVENTI NECESSARI NESSUNO | | |
| NOTE <p>Sulla cima sono ubicati diversi tralicci con depositi di varia natura: "camerette in c.a.", prefabbricati in lamiera ed alcune nuove costruzioni in pietra a vista, parzialmente interrato che, nel contesto sono decisamente più integrate.</p> <p>Più a valle, lungo la strada (a 850 m circa), è stato recentemente installato un traliccio Telecom.</p> | | ESTRATTO DI MAPPA  | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE: DOPO 1950 | | | | |



PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | |
|---|--|--|-------------------------------------|------------------------------------|
| COMUNE: VOLTAGGIO | | LOCALITÀ: MONTE LECO | | SCHEDA N° 1 V |
| DENOMINAZIONE RIPETITORI | | RIF. CATASTALE: FG 49 MAPP 90 | | ACCESSIBILITA' VEICOLARE |
| DESTINAZIONE TRALICCI DEPOSITI | CORPI DI FABBRICA DUE O PIU' CORPI | PROPRIETA' PRIVATA | STATO CONSERVAZIONE BUONO | USO PERMANENTE |
| N.IDENTIFICATIVO 1) Ripetitori Telecom | UTILIZZO TRALICCI E DEPOSITI | CONSISTENZA N°PIANI N°APPARTAMENTI N°VANI | | SERVIZI LUCE ELETTRICA |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO | | ZOCCOLATURE | | |
| STRUTTURA TETTO | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO | | |
| MANTO DI COPERTURA | | FINESTRE | | |
| TIPO DI MURATURA | | DAVANZALI | | |
| INTONACO ESTERNO | | PORTE DI INGRESSO | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO IN CONTRASTO TOTALE | | INTERVENTI NECESSARI NESSUNO | | |
| NOTE <p>Sulla cima sono ubicati diversi tralicci con depositi di varia natura: "camerette in c.a.", prefabbricati in lamiera ed alcune nuove costruzioni in pietra a vista, parzialmente interrato che, nel contesto sono decisamente più integrate.</p> <p>Più a valle, lungo la strada (a 850 m circa), è stato recentemente installato un traliccio Telecom.</p> | | ESTRATTO DI MAPPA  | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE: DOPO 1950 | | | | |



PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|---|------------------------------------|--|
| COMUNE: VOLTAGGIO | | LOCALITÀ: MONTE LECO | | SCHEDA N° 1 V (bis) | |
| DENOMINAZIONE CABINA ENEL | | RIF. CATASTALE: FG 49 MAPP 90 | | ACCESSIBILITA' VEICOLARE | |
| DESTINAZIONE SERVIZI PUBBLICI | CORPI DI FABBRICA UNICO | PROPRIETA' PUBBLICA | STATO CONSERVAZIONE DISCRETO | USO PERMANENTE | |
| N.IDENTIFICATIVO | UTILIZZO | CONSISTENZA N°Piani 1 N°APPARTAMENTI N°VANI | | SERVIZI | |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO PIANO | | | ZOCCOLATURE | | |
| STRUTTURA TETTO | | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO | | |
| MANTO DI COPERTURA | | | FINESTRE IN FERRO | | |
| TIPO DI MURATURA IN MATTONI | | | DAVANZALI IN CLS | | |
| INTONACO ESTERNO ARENINO | | | PORTE DI INGRESSO IN FERRO | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO IN CONTRASTO PARZIALE | | | INTERVENTI NECESSARI RISTRUTTURAZIONE | | |
| NOTE | | ESTRATTO DI MAPPA | | | |
| | | | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE: DOPO 1980 | | | | | |



PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | |
|---|--|---|--|---|
| COMUNE: VOLTAGGIO | | LOCALITÀ: PASSO DELLA BOCCHETTA | | SCHEDA N° 2 V |
| DENOMINAZIONE C. POSTO | | RIF. CATASTALE: FG 50 MAPP 16-47 | | ACCESSIBILITA' VEICOLARE |
| DESTINAZIONE RESIDENZIALE RURALE SERVIZI PUBBLICI | CORPI DI FABBRICA DUE O PIU' CORPI | PROPRIETA' PRIVATA | STATO CONSERVAZIONE DISCRETO | USO STAGIONALE |
| N.IDENTIFICATIVO | UTILIZZO | CONSISTENZA N°PIANI 2 N°APPARTAMENTI 2-3 N°VANI 14-16 | | SERVIZI ACQUEDOTTO LUCE ELETTRICA FOSSA BIOLOGICA |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A CAPANNA | | ZOCCOLATURE INTONACO STROLLATO | | |
| STRUTTURA TETTO IN LEGNO | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO SCURI AD ANTA PIENA | | |
| MANTO DI COPERTURA TEGOLE MARSIGLIESI | | FINESTRE IN LEGNO | | |
| TIPO DI MURATURA IN PIETRA | | DAVANZALI IN PIETRA | | |
| INTONACO ESTERNO RUSTICO | | PORTE DI INGRESSO IN LEGNO | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO BUONO | | INTERVENTI NECESSARI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA | | |
| NOTE <p>La cascina Posto, in origina locanda dove si fermavano i viaggiatori, è costituita da un corpo di fabbrica principale che, nel corso degli anni, ha subito diversi ampliamenti. In adiacenza alla casa di due piani è ubicato il garage (lato strada) mentre sul retro si trova la stalla-fienile. I tetti, in legno, sono coperti da tegole marsigliesi.</p> | | ESTRATTO DI MAPPA | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE: ANTE 1900 | | | | |




PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|---|------------------------------------|--|
| COMUNE: VOLTAGGIO | | LOCALITA': PASSO BOCCHETTA | | SCHEDA N° 2 V (bis) | |
| DENOMINAZIONE CABINA ENEL | | RIF. CATASTALE: FG 50 MAPP 42 | | ACCESSIBILITA' VEICOLARE | |
| DESTINAZIONE SERVIZI PUBBLICI | CORPI DI FABBRICA UNICO | PROPRIETA' PUBBLICA | STATO CONSERVAZIONE DISCRETO | USO PERMANENTE | |
| N.IDENTIFICATIVO | UTILIZZO | CONSISTENZA N°PIANI 2 N°APPARTAMENTI N°VANI | | SERVIZI | |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO PIANO | | | ZOCCOLATURE | | |
| STRUTTURA TETTO | | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO | | |
| MANTO DI COPERTURA | | | FINESTRE IN FERRO | | |
| TIPO DI MURATURA IN MATTONI | | | DAVANZALI IN CLS | | |
| INTONACO ESTERNO ARENINO | | | PORTE DI INGRESSO IN FERRO | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO IN CONTRASTO TOTALE | | | INTERVENTI NECESSARI RISTRUTTURAZIONE | | |
| NOTE | | ESTRATTO DI MAPPA | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE: ANNI 1970 | | | | | |



PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | | |
|--|--------------------------|--|----------------------------|-----------------------------------|--|
| COMUNE: VOLTAGGIO | | LOCALITÀ: PASSO DELLA BOCCHETTA | | SCHEDA N° 3 V | |
| DENOMINAZIONE CAVA PIETRA | | RIF. CATASTALE: FG 50 MAPP 33 | | ACCESSIBILITA' PEDONALE | |
| DESTINAZIONE | CORPI DI FABBRICA | PROPRIETÀ | STATO CONSERVAZIONE | USO NON UTILIZZATO | |
| N. IDENTIFICATIVO | UTILIZZO | CONSISTENZA N° PIANI N° APPARTAMENTI N° VANI | | SERVIZI | |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO | | ZOCCOLATURE | | | |
| SIRUTTURA TETTO | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO | | | |
| MANTO DI COPERTURA | | FINESTRE | | | |
| TIPO DI MURATURA | | DAVANZALI | | | |
| INTONACO ESTERNO | | PORTE DI INGRESSO | | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO | | INTERVENTI NECESSARI | | | |
| NOTE <p>La strada di accesso alle cave, che partiva di fronte alla Cascina Posto, è ora sulla curva precedente, sbarrata e, comunque, non transitabile con auto.</p> <p>Le cave, oggi poco visibili perché coperte da basse vegetazioni, si affacciano su uno slargo che oggi ospita un laghetto "antincendio".</p> <p>La casa o albergo vicino alla cave non c'è più forse perché ubicata a valle di una collina fatta con terra riportata.</p> | | ESTRATTO DI MAPPA  | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE: TRA 1930 - 1950 | | | | | |



PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | |
|---|--|---|--|---|
| COMUNE: VOLTAGGIO | | LOCALITÀ: SORGENTE SETTEFONTANE | | SCHEDA N° 4 V |
| DENOMINAZIONE C. CAMPA' | | RIF. CATASTALE: FG 49 MAPP 84 | | ACCESSIBILITA' VEICOLARE |
| DESTINAZIONE RESIDENZIALE RURALE | CORPI DI FABBRICA DUE O PIU' CORPI | PROPRIETA' PUBBLICA | STATO CONSERVAZIONE DISCRETO | USO NON UTILIZZATO |
| N. IDENTIFICATIVO 1) Fabbricato principale 2) Garage | UTILIZZO RESIDENZA (1) ACCESSORIO (2) | CONSISTENZA N° PIANI 2 N° APPARTAMENTI 1 N° VANI 5-6 | | SERVIZI ACQUEDOTTO LUCE ELETTRICA FOSSA BIOLOGICA |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A PIU' FALDE | | ZOCOLATURE INTONACO STROLLATO | | |
| STRUTTURA TETTO | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO SCURI AD ANTA PIENA | | |
| MANTO DI COPERTURA | | FINESTRE IN LEGNO | | |
| TIPO DI MURATURA | | DAVANZALI | | |
| INTONACO ESTERNO A CIVILE | | PORTE DI INGRESSO | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO IN CONTRASTO PARZIALE PER ELEM. SOVRASTRUTT. | | INTERVENTI NECESSARI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA | | |
| NOTE <p>La casa è stata ristrutturata da pochi anni all'esterno, mentre internamente non si notano migliorie. Ora è abbandonata. Il tetto è a quattro falde, due piani, infissi esterni metallici (scuri) e finestre in legno con inferriate. Intorno alla casa è stato fatto un marciapiede rivestito in gres con due scalini sul fronte principale e rampa disabili. Muri intonacati e tinteggiati di giallo con zoccolino in strollato. Il garage a due falde è coperto con tegole marsigliesi come la casa e rivestito con mattonelle tipo klinker (tremende). La strada di accesso è sbarrata da un cancello in legno chiuso con filo di ferro. Vicino all'ingresso di proprietà si nota un muraglione in pietra di discrete dimensioni che, a suo tempo, ospitava una nevieria. E' di proprietà della Regione Piemonte.</p> | | ESTRATTO DI MAPPA | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE: ANTE 1900 | | | | |



PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | |
|---|--|--|---------------------------------------|--|
| COMUNE: VOLTAGGIO | | LOCALITA': SORGENTE SETTEFONTANE | | SCHEDA N° 5 V |
| DENOMINAZIONE LOCALI DI SERVIZIO C.CAMPA' | | RIF. CATASTALE: FG 49 MAPP 78-82-83 | | ACCESSIBILITA' VEICOLARE |
| DESTINAZIONE RURALE | CORPI DI FABBRICA DUE O PIU' CORPI | PROPRIETA' PUBBLICA | STATO CONSERVAZIONE CATTIVO | USO NON UTILIZZATO |
| N. IDENTIFICATIVO 1) Stalla - Fienile 2) Deposito 3) Deposito in legno | UTILIZZO STALLA FIENILE DEPOSITO (3) | CONSISTENZA N° PIANI 2-1 N° APPARTAMENTI N° VANI | | SERVIZI ACQUEDOTTO LUCE ELETTRICA |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A CAPANNA | | ZOCCOLATURE INTONACO STROLLATO | | |
| STRUTTURA TETTO IN LEGNO | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO | | |
| MANTO DI COPERTURA TEGOLE MARSIGLIESI | | FINESTRE | | |
| TIPO DI MURATURA IN MATTONI | | DAVANZALI | | |
| INTONACO ESTERNO A CIVILE | | PORTE DI INGRESSO | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO IN CONTRASTO PARZIALE PER ELEM.SOVRASTRUTT. | | INTERVENTI NECESSARI RESTAURO O RISTRUTTURAZIONE | | |
| NOTE <p>Tra le pertinenze della C.Camparo si nota la stalla di recente costruzione a due piani, con due corpi che si affiancano; il più alto ospita un deposito-ricovero mezzi al piano terra e, tramite un corpo scala esterno, si accede ad una camera.</p> <p>In adiacenza si trova la stalla con il fienile al piano superiore.</p> <p>Il secondo corpo di fabbrica, in muratura, ad un piano, ha sul retro dei cordoli in cls. (h = 10-15 cm.) con pali in ferro che lasciano presagire un utilizzo particolare.</p> <p>L'ultimo fruitore era un apicoltore.</p> <p>Il terzo corpo di fabbrica è un deposito fatto in pali di legno che sta per crollare.</p> <p>E' di proprietà della Regione Piemonte.</p> | | ESTRATTO DI MAPPA | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE: DOPO 1970 | | | | |




PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | |
|---|-----------------------------------|--|--|---|
| COMUNE: VOLTAGGIO | | LOCALITÀ: SORGENTE SETTEFONTANE | | SCHEDA N° 5 V (bis) |
| DENOMINAZIONE CABINA ENEL | | RIF. CATASTALE: FG 49 MAPP 72 | | ACCESSIBILITA' VEICOLARE |
| DESTINAZIONE SERVIZI PUBBLICI | CORPI DI FABBRICA UNICO | PROPRIETÀ PUBBLICA | STATO CONSERVAZIONE DISCRETO | USO PERMANENTE |
| N. IDENTIFICATIVO | UTILIZZO | CONSISTENZA N° PIANI 2 N° APPARTAMENTI N° VANI | | SERVIZI |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO PIANO | | ZOCCOLATURE | | |
| STRUTTURA TETTO | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO | | |
| MANTO DI COPERTURA | | FINESTRE IN FERRO | | |
| TIPO DI MURATURA IN MATTONI | | DAVANZALI IN CLS | | |
| INTONACO ESTERNO ARENINO | | PORTE DI INGRESSO IN FERRO | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO IN CONTRASTO TOTALE | | INTERVENTI NECESSARI RISTRUTTURAZIONE | | |
| NOTE | | ESTRATTO DI MAPPA | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE: ANNI 1970 | | | | |



PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | |
|--|---|--|---------------------------------------|------------------------------------|
| COMUNE: VOLTAGGIO | | LOCALITÀ: SORGENTE SETTEFONTANE | | SCHEDA N° 6 V |
| DENOMINAZIONE PAL. AQUARONE | | RIF. CATASTALE: FG 49 MAPP 94 | | ACCESSIBILITA' VEICOLARE |
| DESTINAZIONE RESIDENZIALE RURALE | CORPI DI FABBRICA UNICO | PROPRIETÀ PUBBLICA | STATO CONSERVAZIONE CATTIVO | USO NON UTILIZZATO |
| N. IDENTIFICATIVO 1) Fabbricato principale | UTILIZZO RESIDENZA STALLA FIENILE | CONSISTENZA N° PIANI 2 N° APPARTAMENTI 1 N° VANI 6 | | SERVIZI |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A CAPANNA | | ZOCOLATURE | | |
| STRUTTURA TETTO IN LEGNO | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO SCURI AD ANTA PIENA | | |
| MANTO DI COPERTURA TEGOLE MARSIGLIESI | | FINESTRE IN LEGNO | | |
| TIPO DI MURATURA IN PIETRA | | DAVANZALI IN PIETRA | | |
| INTONACO ESTERNO RUSTICO | | PORTE DI INGRESSO IN LEGNO | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO BUONO | | INTERVENTI NECESSARI RESTAURO O RISTRUTTURAZIONE | | |
| NOTE <p>Questo edificio, a differenza dei vicini corpi di fabbrica, versa in cattive condizioni; i muri in pietra intonacati sorreggono un tetto in legno che necessita di essere manutentato. Gli infissi sono cadenti o assenti. La copertura è in tegole marsigliesi. E' di proprietà della Regione Piemonte.</p> | | ESTRATTO DI MAPPA  | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE: ANTE 1900 | | | | |



PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | |
|---|-------------------------------------|--|-------------------------------------|---|
| COMUNE: VOLTAGGIO | | LOCALITÀ: SORGENTE SETTEFONTANE | | SCHEDA N° 7 V |
| DENOMINAZIONE PAL. AQUARONE | | RIF. CATASTALE: FG 49 MAPP 55-56 | | ACCESSIBILITA' VEICOLARE |
| DESTINAZIONE COLONIA DI INFANZIA | CORPI DI FABBRICA UNICO | PROPRIETÀ PRIVATA | STATO CONSERVAZIONE BUONO | USO STAGIONALE |
| N. IDENTIFICATIVO 1) Fabbricato principale | UTILIZZO RESIDENZA ESTIVA | CONSISTENZA N° PIANI 2+ sottotetto N° APPARTAMENTI N° VANI 12÷15 | | SERVIZI ACQUEDOTTO LUCE ELETTRICA FOSSA BIOLOGICA |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A CAPANNA | | ZOCCOLATURE INTONACO STROLLATO | | |
| STRUTTURA TETTO IN LEGNO | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO SCURI ALLA GENOVESE | | |
| MANTO DI COPERTURA TEGOLE MARSIGLIESI | | FINESTRE | | |
| TIPO DI MURATURA MISTA | | DAVANZALI | | |
| INTONACO ESTERNO A CIVILE | | PORTE DI INGRESSO | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO BUONO | | INTERVENTI NECESSARI NESSUNO | | |
| NOTE <p>Il fabbricato A si trova di fronte alla chiesa; è un edificio in buono stato di conservazione, con muri intonacati e tinteggiati con risalto sugli angoli e sul marcapiano (rossi) mentre i "pannelli" sono gialli.</p> <p>Il tetto è in tegole marsigliesi poggianti su orditura in legno.</p> <p>Verso monte è stato fatto un ampliamento che consiste in alcuni locali tecnici (C.T.), depositi, ecc. con sopra una terrazza piana.</p> <p>In adiacenza alla terrazza, al confine col bosco, è ubicato un campo di pallavolo in terra battuta.</p> | | ESTRATTO DI MAPPA | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE: TRA 1900 - 1930 | | | | |



PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | |
|--|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|
| COMUNE: VOLTAGGIO | | LOCALITA': SORGENTE SETTEFONTANE | | SCHEDA N° 8 V |
| DENOMINAZIONE PAL. AQUARONE | | RIF. CATASTALE: FG 49 MAPP 64 | | ACCESSIBILITA' VEICOLARE |
| DESTINAZIONE COLONIA DI INFANZIA | CORPI DI FABBRICA UNICO | PROPRIETA' PRIVATA | STATO CONSERVAZIONE BUONO | USO STAGIONALE |
| N. IDENTIFICATIVO 1) Fabbricato principale | UTILIZZO RESIDENZA ESTIVA | CONSISTENZA N° PIANI 2 N° APPARTAMENTI N° VANI 8+10 | | SERVIZI ACQUEDOTTO LUCE ELETTRICA FOSSA BIOLOGICA |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A CAPANNA | | ZOCCOLATURE INTONACO STROLLATO | | |
| STRUTTURA TETTO IN LEGNO | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO PERSIANE ALLA GENOVESE | | |
| MANTO DI COPERTURA TEGOLE MARSIGLIESI | | FINESTRE IN LEGNO | | |
| TIPO DI MURATURA | | DAVANZALI IN PIETRA | | |
| INTONACO ESTERNO A CIVILE | | PORTE DI INGRESSO IN LEGNO | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO BUONO | | INTERVENTI NECESSARI NESSUNO | | |
| NOTE Si trova tra l'edificio vecchio ed il fabbricato A. Muri gialli con marcapiano ed angoli color panna, tetto in legno coperto da tegole marsigliesi. Sul lato lungo è posto l'ingresso leggermente rialzato (cinque gradini); sul lato corto, di fronte al fabbricato A, è presente una tettoia ad un piano chiusa con vetri, adibita a bar. | | ESTRATTO DI MAPPA | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE: TRA 1900 - 1930 | | | | |



PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | |
|---|-----------------------------------|--|-------------------------------------|---|
| COMUNE: VOLTAGGIO | | LOCALITÀ: SORGENTE SETTEFONTANE | | SCHEDA N° 9 V |
| DENOMINAZIONE PAL. AQUARONE | | RIF. CATASTALE: FG 49 MAPP 102 | | ACCESSIBILITA' VEICOLARE |
| DESTINAZIONE EDIFICIO DI CULTO DELLA COLONIA | CORPI DI FABBRICA UNICO | PROPRIETÀ PRIVATA | STATO CONSERVAZIONE BUONO | USO STAGIONALE |
| N. IDENTIFICATIVO 1) Fabbricato principale | UTILIZZO | CONSISTENZA N° PIANI 2 N° APPARTAMENTI N° VANI | | SERVIZI ACQUEDOTTO LUCE ELETTRICA FOSSA BIOLOGICA |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A CAPANNA | | ZOCCOLATURE IN CLS | | |
| STRUTTURA TETTO IN CLS | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO | | |
| MANTO DI COPERTURA TEGOLE MARSIGLIESI | | FINESTRE IN FERRO | | |
| TIPO DI MURATURA | | DAVANZALI | | |
| INTONACO ESTERNO ASSENTE | | PORTE DI INGRESSO IN LEGNO | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO IN CONTRASTO TOTALE | | INTERVENTI NECESSARI NESSUNO | | |
| NOTE <p>La chiesa, in c.a. e mattoni a vista, è caratterizzata da ampie vetrate; al piano inferiore, sfruttando un terrazzamento, è ubicata una grande sala per i giochi. Di fronte alla chiesa c'è il fabbricato A; sui lati il parcheggio e, verso il bosco, il teatro e l'anfiteatro, luoghi di aggregazione all'aperto.</p> | | ESTRATTO DI MAPPA | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE: TRA 1950 - 1970 | | | | |



PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | |
|---|---|---|---------------------------------------|------------------------------------|
| COMUNE: VOLTAGGIO | | LOCALITA': SORGENTE SETTEFONTANE | | SCHEDA N° 10 V |
| DENOMINAZIONE PAL. AQUARONE | | RIF. CATASTALE: FG 49 MAPP 102-104-58 | | ACCESSIBILITA' VEICOLARE |
| DESTINAZIONE DEPOSITI | CORPI DI FABBRICA DUE O PIU' CORPI | PROPRIETA' PRIVATA | STATO CONSERVAZIONE CATTIVO | USO STAGIONALE |
| N. IDENTIFICATIVO 1-2-3) Box metallici 4-5-6) Depositi | UTILIZZO DEPOSITO (4-5-6) ACCESSORIO (1-2-3) | CONSISTENZA N° PIANI N° APPARTAMENTI N° VANI | | SERVIZI |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A CAPANNA (1-2-3) | | ZOCCOLATURE | | |
| STRUTTURA TETTO IN LAMIERA (1-2-3) IN CLS (4-5-6) | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO SCURI AD ANTA PIENA | | |
| MANTO DI COPERTURA | | FINESTRE | | |
| TIPO DI MURATURA MISTA (4-5-6) | | DAVANZALI | | |
| INTONACO ESTERNO RUSTICO (4-5-6) | | PORTE DI INGRESSO IN FERRO | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO IN CONTRASTO PARZIALE PER ELEM.SOVRASTRUTT. | | INTERVENTI NECESSARI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA | | |
| NOTE <p>Nel parcheggio troviamo tre box metallici: uno sicuramente garage mentre gli altri, a lato del campo di calcio, potrebbero essere bungalow usati, forse, come spogliatoi o depositi.</p> <p>Altre tre casette in muratura versano in cattive condizioni, anche a causa degli alberi caduti lo scorso inverno per il ghiaccio.</p> | | ESTRATTO DI MAPPA | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE: TRA 1930 - 1950 | | | | |



PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------------------------|--|
| COMUNE: VOLTAGGIO | | LOCALITÀ: NIDO DEI CORVI | | SCHEDA N° 11 V | |
| DENOMINAZIONE C. PRIATECCIA | | RIF. CATASTALE: FG 42 MAPP 75 | | ACCESSIBILITA' PEDONALE | |
| DESTINAZIONE RESIDENZIALE RURALE | CORPI DI FABBRICA UNICO | PROPRIETÀ PRIVATA | STATO CONSERVAZIONE RUDERE | USO NON UTILIZZATO | |
| N. IDENTIFICATIVO | UTILIZZO | CONSISTENZA N° PIANI 2 N° APPARTAMENTI 1 N° VANI 6 | | SERVIZI | |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A CAPANNA | | ZOCOLATURE | | | |
| STRUTTURA TETTO IN LEGNO | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO | | | |
| MANTO DI COPERTURA | | FINESTRE | | | |
| TIPO DI MURATURA IN PIETRA | | DAVANZALI | | | |
| INTONACO ESTERNO ASSENTE | | PORTE DI INGRESSO | | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO BUONO | | INTERVENTI NECESSARI RICOSTRUZIONE | | | |
| NOTE E' un rudere, senza tetto e con muri in avanzato stato di degrado. Il tetto era a due falde; notevoli le dimensioni.. | | ESTRATTO DI MAPPA | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE: ANTE 1900 | | | | | |




PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|
| COMUNE: VOLTAGGIO | | LOCALITÀ: NIDO DEI CORVI | | SCHEDA N° 12 V | |
| DENOMINAZIONE C. NIDO DEI CORVI | | RIF. CATASTALE: FG 48 MAPP 14-15 | | ACCESSIBILITA' VEICOLARE | |
| DESTINAZIONE RESIDENZIALE RURALE | CORPI DI FABBRICA DUE O PIU' CORPI | PROPRIETA' PUBBLICA | STATO CONSERVAZIONE BUONO | USO PERMANENTE | |
| N. IDENTIFICATIVO 1) Fabbricato principale 2) Stalla 3-4-5-6-7) Baracche | UTILIZZO RESIDENZA (1) STALLA-FIENILE (2) ACCESSORIO (3-7) | CONSISTENZA N° PIANI 3 + sottotetto N° APPARTAMENTI 1 N° VANI 5 | | SERVIZI ACQUEDOTTO LUCE ELETTRICA FOSSA BIOLOGICA | |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A CAPANNA | | | ZOCCOLATURE | | |
| STRUTTURA TETTO IN LEGNO | | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO SCURI AD ANTA PIENA | | |
| MANTO DI COPERTURA LASTRE DI LAVAGNA | | | FINESTRE IN LEGNO | | |
| TIPO DI MURATURA IN PIETRA | | | DAVANZALI IN CLS | | |
| INTONACO ESTERNO RUSTICO | | | PORTE DI INGRESSO IN LEGNO | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO BUONO | | | INTERVENTI NECESSARI NESSUNO | | |
| NOTE <p>La casa, ristrutturata da pochi anni, ha i muri intonacati, il tetto coperto da lastre di lavagna.</p> <p>Al piano terreno, parzialmente seminterrato, ci sono locali di sgombero, mentre l'abitazione, grazie alla strada di accesso che sale con notevole pendenza, ha l'ingresso in posizione rialzata.</p> <p>La stalla, ancora in uso (due capi) è in cattive condizioni; i muri sono in pietra a vista con il tetto coperto da tegole marsigliesi così come le due baracche-depositi posizionate nei dintorni della casa.</p> <p>Le baracche lungo la strada sono in lamiera - legno.</p> <p>E' di proprietà della Regione Piemonte.</p> | | | ESTRATTO DI MAPPA | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE: ANTE 1900 | | | | | |



PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | | |
|---|---|--|---------------------------------------|------------------------------------|--|
| COMUNE: VOLTAGGIO | | LOCALITÀ: PEASSO | | SCHEDA N° 13 V | |
| DENOMINAZIONE C. PEASSO | | RIF. CATASTALE: FG 48 MAPP 19 | | ACCESSIBILITA' VEICOLARE | |
| DESTINAZIONE RESIDENZIALE RURALE | CORPI DI FABBRICA DUE O PIU' CORPI | PROPRIETA' PUBBLICA | STATO CONSERVAZIONE CATTIVO | USO NON UTILIZZATO | |
| N.IDENTIFICATIVO 1) Fabbricato principale 2) Fienile 3) Deposito | UTILIZZO RESIDENZA (1) FIENILE (2) DEPOSITO (3) | CONSISTENZA N°PIANI 2 N°APPARTAMENTI 1 N°VANI 5 | | SERVIZI | |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A CAPANNA | | ZOCCOLATURE | | | |
| STRUTTURA TETTO IN LEGNO | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO | | | |
| MANTO DI COPERTURA TEGOLE MARSIGLIESI | | FINESTRE IN LEGNO | | | |
| TIPO DI MURATURA IN PIETRA | | DAVANZALI | | | |
| INTONACO ESTERNO RUSTICO | | PORTE DI INGRESSO | | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO BUONO | | INTERVENTI NECESSARI RESTAURO O RISTRUTTURAZIONE | | | |
| NOTE <p>La casa è in cattivo stato. Muri in pietra parzialmente intonacati, tetto in legno coperto da tegole marsigliesi, solaio interpiano in legno ora puntellato, vano scala rimosso. Al piano terra era ubicata la stalla mentre al 1° piano c'era l'abitazione. La pertinenza principale, in muratura, ha subito un ampliamento verso valle ed è coperto in parte con scandole di legno. La terza baracca sta crollando, è senza tetto e con struttura e tamponamenti in legno.. E' di proprietà della Regione Piemonte.</p> | | ESTRATTO DI MAPPA  | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE: ANTE 1900 | | | | | |




PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | |
|---|--|--|-------------------------------------|---|
| COMUNE: VOLTAGGIO | | LOCALITÀ: PEASSO | | SCHEDA N° 14 V |
| DENOMINAZIONE C. LUCIANI | | RIF. CATASTALE: FG 48 MAPP 29 | | ACCESSIBILITA' VEICOLARE |
| DESTINAZIONE RESIDENZIALE RURALE | CORPI DI FABBRICA DUE O PIU' CORPI | PROPRIETA' PUBBLICA | STATO CONSERVAZIONE BUONO | USO PERMANENTE |
| N.IDENTIFICATIVO 1) Fabbricato principale 2) Deposito | UTILIZZO RESIDENZA (1) DEPOSITO (2) | CONSISTENZA N°Piani 2 + sottotetto N°APPARTAMENTI 2 N°VANI 4+5 | | SERVIZI ACQUEDOTTO LUCE ELETTRICA FOSSA BIOLOGICA |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A CAPANNA CON ABBAINI | | ZOCCOLATURE INTONACO STROLLATO | | |
| STRUTTURA TETTO IN LEGNO | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO PERSIANE ALLA GENOVESE | | |
| MANTO DI COPERTURA TEGOLE MARSIGLIESI | | FINESTRE IN LEGNO | | |
| TIPO DI MURATURA MISTA | | DAVANZALI IN PIETRA | | |
| INTONACO ESTERNO A CIVILE | | PORTE DI INGRESSO IN LEGNO | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO BUONO | | INTERVENTI NECESSARI NESSUNO | | |
| NOTE Attualmente è occupata da operatori della Regione Piemonte (forse servizio forestale). Ha subito due ampliamenti lungo il lato lungo in entrambi i fabbricati, forse utilizzati per il ricovero dei mezzi e della legna. Muri intonacati, tegole marsigliesi su tetto con abbaino centrale. E' di proprietà della Regione Piemonte. | | ESTRATTO DI MAPPA | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE: TRA 1930 - 1950 | | | | |




PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | |
|--|--|--|-------------------------------------|---|
| COMUNE: VOLTAGGIO | | LOCALITA': PEASSO | | SCHEDA N° 15 V |
| DENOMINAZIONE CASA SOPRA ALLA C.FRANE' | | RIF. CATASTALE: FG 49 MAPP 1 | | ACCESSIBILITA' VEICOLARE |
| DESTINAZIONE RESIDENZIALE | CORPI DI FABBRICA DUE O PIU' CORPI | PROPRIETA' PRIVATA | STATO CONSERVAZIONE BUONO | USO STAGIONALE |
| N.IDENTIFICATIVO 1) Fabbricato principale 2) Deposito | UTILIZZO RESIDENZA DEPOSITO | CONSISTENZA N°PIANI 1 + sottotetto N°APPARTAMENTI 1 N°VANI 5 | | SERVIZI ACQUEDOTTO LUCE ELETTRICA FOSSA BIOLOGICA |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A CAPANNA | | ZOCCOLATURE IN PIETRA | | |
| STRUTTURA TETTO IN LEGNO | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO SCURI AD ANTA PIENA | | |
| MANTO DI COPERTURA TEGOLE MARSIGLIESI | | FINESTRE IN LEGNO | | |
| TIPO DI MURATURA IN MATTONI | | DAVANZALI IN PIETRA | | |
| INTONACO ESTERNO A CIVILE | | PORTE DI INGRESSO IN LEGNO | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO IN CONTRASTO PARZIALE PER ELEM.SOVRASTRUTT. | | INTERVENTI NECESSARI NESSUNO | | |
| NOTE Casa di recente costruzione; tetto in tegole a due falde con muri intonacati bianchi. A monte, vicino alla strada, è stato posizionato un deposito in lamiera. | | ESTRATTO DI MAPPA  | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE: DOPO 1970 | | | | |




PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | |
|--|-----------------------------------|--|-------------------------------------|---|
| COMUNE: VOLTAGGIO | | LOCALITÀ: PEASSO | | SCHEDA N° 16 V |
| DENOMINAZIONE 2° CASA VICINO ALLA C.FRANÈ | | RIF. CATASTALE: FG 49 MAPP 1 | | ACCESSIBILITA' VEICOLARE |
| DESTINAZIONE RESIDENZIALE | CORPI DI FABBRICA UNICO | PROPRIETÀ PRIVATA | STATO CONSERVAZIONE BUONO | USO STAGIONALE |
| N.IDENTIFICATIVO 1) Fabbricato principale | UTILIZZO | CONSISTENZA N° PIANI 1 + sottotetto N° APPARTAMENTI 1 N° VANI 4+5 | | SERVIZI ACQUEDOTTO LUCE ELETTRICA FOSSA BIOLOGICA |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A CAPANNA | | ZOCCOLATURE IN PIETRA | | |
| STRUTTURA TETTO IN LEGNO | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO SCURI AD ANTA PIENA | | |
| MANTO DI COPERTURA LAMIERA | | FINESTRE IN LEGNO | | |
| TIPO DI MURATURA IN MATTONI | | DAVANZALI IN PIETRA | | |
| INTONACO ESTERNO A CIVILE | | PORTE DI INGRESSO IN LEGNO | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO IN CONTRASTO PARZIALE PER ELEM.STRUTTURALI | | INTERVENTI NECESSARI NESSUNO | | |
| NOTE E' una casa costruita recentemente nei pressi della C.Franè. E' caratterizzata da un tetto in lamiera marrone molto spiovente, con uno sbalzo anteriore e laterale che crea un porticato. Muri in parte intonacati, in parte rivestiti con perline. Mal si integra in questo contesto. | | ESTRATTO DI MAPPA  | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE: DOPO 1980 | | | | |




PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|
| COMUNE: VOLTAGGIO | | LOCALITÀ: PEASSO | | SCHEDA N° 17 V | |
| DENOMINAZIONE C. FRANE' | | RIF. CATASTALE: FG 49 MAPP 5 | | ACCESSIBILITA' VEICOLARE | |
| DESTINAZIONE RESIDENZIALE RURALE | CORPI DI FABBRICA DUE O PIU' CORPI | PROPRIETA' PRIVATA | STATO CONSERVAZIONE BUONO | USO STAGIONALE | |
| N. IDENTIFICATIVO 1) Residenziale 2) Residenziale 3) Forno | UTILIZZO RESIDENZA (1-2) ACCESSORIO (3) | CONSISTENZA N°PIANI 2 + sottotetto N°APPARTAMENTI 1 e 1 N°VANI 5 e 5 | | SERVIZI ACQUEDOTTO LUCE ELETTRICA FOSSA BIOLOGICA | |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A CAPANNA | | | ZOCCOLATURE | | |
| STRUTTURA TETTO IN LEGNO | | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO SCURI AD ANTA PIENA | | |
| MANTO DI COPERTURA TEGOLE MARSIGLIESI | | | FINESTRE IN LEGNO | | |
| TIPO DI MURATURA IN PIETRA | | | DAVANZALI IN PIETRA | | |
| INTONACO ESTERNO ASSENTE | | | PORTE DI INGRESSO IN LEGNO | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO BUONO | | | INTERVENTI NECESSARI NESSUNO | | |
| NOTE Due corpi di fabbrica in pietra a vista ottimamente conservati. Entrambi attualmente sono ad uso residenziale. Tetti in tegole marsigliesi. Bel contesto ambientale e buon intervento di ripristino. | | | ESTRATTO DI MAPPA  | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE: ANTE 1900 | | | | | |




PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | | |
|--|--|---|--|------------------------------------|--|
| COMUNE: VOLTAGGIO | | LOCALITÀ: ACQUESTRIATE | | SCHEDA N° 18 V | |
| DENOMINAZIONE C. CASTIGLIONE | | RIF. CATASTALE: FG 39 MAPP 3 | | ACCESSIBILITA' VEICOLARE | |
| DESTINAZIONE RESIDENZIALE RURALE | CORPI DI FABBRICA DUE O PIU' CORPI | PROPRIETA' PRIVATA | STATO CONSERVAZIONE CATTIVO | USO NON UTILIZZATO | |
| N.IDENTIFICATIVO 1) Fabbricato principale 2) Rudere | UTILIZZO RESIDENZA (1) DEPOSITO (2) | CONSISTENZA N°PIANI 2 N°APPARTAMENTI 1 N°VANI 4 | | SERVIZI ACQUEDOTTO | |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A CAPANNA | | | ZOCCOLATURE | | |
| STRUTTURA TETTO IN LEGNO | | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO | | |
| MANTO DI COPERTURA TEGOLE MARSIGLIESI LAMIERE | | | FINESTRE IN LEGNO | | |
| TIPO DI MURATURA IN PIETRA | | | DAVANZALI IN PIETRA | | |
| INTONACO ESTERNO RUSTICO | | | PORTE DI INGRESSO IN LEGNO | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO BUONO | | | INTERVENTI NECESSARI RESTAURO O RISTRUTTURAZIONE | | |
| NOTE <p>Due corpi di fabbrica: l'abitazione ha il tetto in parte coperto da lamiera ed in parte da tegole marsigliesi; i muri sono in pietra mentre il solaio interpiano è in legno ed ha preso fuoco.</p> <p>Le finestre sono in legno senza scuri esterni.</p> <p>Al 1° piano abbiamo l'abitazione con l'essicatoio nel sottotetto.</p> <p>Il secondo corpo di fabbrica è un rudere che doveva ospitare stalla e fienile; i muri che restano sono in pietra parzialmente intonacati.</p> <p>Bello il contesto ambientale.</p> <p>E' di proprietà del Pio Istituto De Ferrari Galliera.</p> | | | ESTRATTO DI MAPPA  | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE: ANTE 1900 | | | | | |




PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | |
|--|-------------------------------------|--|--|------------------------------------|
| COMUNE: VOLTAGGIO | | LOCALITÀ: MONTE TOBBIO | | SCHEDA N° 19 V |
| DENOMINAZIONE C. CAROSINA | | RIF. CATASTALE: FG 38 MAPP 10 | | ACCESSIBILITA' VEICOLARE |
| DESTINAZIONE RESIDENZIALE RURALE | CORPI DI FABBRICA UNICO | PROPRIETÀ PRIVATA | STATO CONSERVAZIONE DISCRETO | USO PERMANENTE |
| N.IDENTIFICATIVO | UTILIZZO STALLA - FIENILE | CONSISTENZA N°PIANI 2 N°APPARTAMENTI 1 N°VANI 3+3 | | SERVIZI |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A CAPANNA | | ZOCCOLATURE | | |
| STRUTTURA TETTO IN LEGNO | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO SCURI AD ANTA PIENA | | |
| MANTO DI COPERTURA LAMIERE | | FINESTRE IN LEGNO | | |
| TIPO DI MURATURA IN PIETRA | | DAVANZALI IN PIETRA | | |
| INTONACO ESTERNO RUSTICO | | PORTE DI INGRESSO IN LEGNO | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO BUONO | | INTERVENTI NECESSARI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA | | |
| NOTE <p>Il fabbricato un tempo abitato, è ora adibito a stalla con depositi ed un vano (la cucina) con alcuni generi di confort; l'abitazione si distribuiva lungo il lato strada, su due piani con stalla sul fronte opposto.</p> <p>Attualmente non c'è più il vano scala e la cascina si compone di tre vani sotto e tre vani (fienile) sopra.</p> <p>Il solaio è in legno con tavolato superiore; i muri sono in pietra intonacati rustici con serramenti in legno (scuri).</p> <p>Il tetto è in lamiera.</p> <p>E' di proprietà del Pio Istituto De Ferrari Galliera.</p> | | ESTRATTO DI MAPPA  | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE: ANTE 1900 | | | | |




PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|--|---|---|--|
| COMUNE: VOLTAGGIO | | LOCALITA': ACQUE STRIATE | | SCHEDA N° 20 V | |
| DENOMINAZIONE Casetta Acque Striate 1 | | RIF. CATASTALE: FG 40 MAPP 27 | | ACCESSIBILITA' PEDONALE | |
| DESTINAZIONE RESIDENZIALE | CORPI DI FABBRICA UNICO | PROPRIETA' PRIVATA | STATO CONSERVAZIONE BUONO | USO STAGIONALE | |
| N. IDENTIFICATIVO 1) Fabbricato principale | UTILIZZO | CONSISTENZA N° PIANI N° APPARTAMENTI 1 N° VANI 2 | | SERVIZI ACQUEDOTTO LUCE ELETTRICA FOSSA BIOLOGICA | |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A CAPANNA | | | ZOCCOLATURE | | |
| STRUTTURA TETTO IN FERRO | | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO SCURI AD ANTIA PIENA | | |
| MANTO DI COPERTURA LAMIERA | | | FINESTRE IN LEGNO | | |
| TIPO DI MURATURA PANNELLI TERMOISOLANTI | | | DAVANZALI | | |
| INTONACO ESTERNO ASSENTE | | | PORTE DI INGRESSO | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO | | | INTERVENTI NECESSARI | | |
| NOTE La casa poggia su un basamento più largo rivestito in pietra a spacco ed è inserita in un giardino curato in adiacenza al Rio Acque Striate. | | ESTRATTO DI MAPPA  | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE: DOPO 1980 | | | | | |



PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--------------------------|
| COMUNE: VOLTAGGIO | | LOCALITÀ: ACQUE STRIATE | | SCHEDA N° 21 V | |
| DENOMINAZIONE CASETTA ACQUESTRIATE 2 | | RIF. CATASTALE: FG 40 MAPP 2 | | ACCESSIBILITA' PEDONALE | |
| DESTINAZIONE RESIDENZIALE I | CORPI DI FABBRICA DUE O PIU' CORPI | PROPRIETA' PRIVATA | STATO CONSERVAZIONE BUONO | | USO STAGIONALE |
| N.IDENTIFICATIVO 1) Fabbicato principale 2) Baracca | | UTILIZZO RESIDENZA (1) DEPOSITO (2) | | CONSISTENZA N°PIANI 1 + sottotetto N°APPARTAMENTI 1 N°VANI 3 | |
| SERVIZI ACQUEDOTTO LUCE ELETTRICA FOSSA BIOLOGICA | | | | | |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A CAPANNA | | | ZOCCOLATURE IN PIETRA | | |
| STRUTTURA TETTO | | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO SCURI AD ANTA PIENA | | |
| MANTO DI COPERTURA TEGOLE CANADESI | | | FINESTRE IN LEGNO | | |
| TIPO DI MURATURA | | | DAVANZALI | | |
| INTONACO ESTERNO ASSENTE | | | PORTE DI INGRESSO IN LEGNO | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO IN CONTRASTO PARZIALE PER ELEM.SOVRASTRUTT. | | | INTERVENTI NECESSARI NESSUNO | | |
| NOTE La casa è in un bel contesto, un prato pianeggiante molto curato; ora poggia su un basamento rivestito in pietra a spacco. Le pareti sono rivestite in parte di perline di legno ed in parte di tessere verdi che vengono poi riutilizzate per la copertura (tegole canadesi). Nelle adiacenze è presente un box in lamiera zincata. | | | ESTRATTO DI MAPPA  | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE: DOPO 1980 | | | | | |



PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

| | | | | | |
|---|--|---|--|-----------------------------------|--------------------------|
| COMUNE: VOLTAGGIO | | LOCALITA': LAVAGE' | | SCHEDA N° 22 V | |
| DENOMINAZIONE C. COLLE DI FONDO | | RIF. CATASTALE: FG 31 MAPP 9 | | ACCESSIBILITA' PEDONALE | |
| DESTINAZIONE | CORPI DI FABBRICA DUE O PIU' CORPI | PROPRIETA' PRIVATA | STATO CONSERVAZIONE DISCRETO | | USO STAGIONALE |
| N.IDENTIFICATIVO | UTILIZZO | CONSISTENZA N°PIANI 1 + semint. + sottotet. N°APPARTAMENTI N°VANI | | SERVIZI | |
| DATI TECNICI E TIPOLOGICI | | | | | |
| TIPOLOGIA TETTO A CAPANNA | | ZOCCOLATURE | | | |
| STRUTTURA TETTO IN LEGNO | | SERRAMENTI-OSCURAMENTO | | | |
| MANTO DI COPERTURA TEGOLE MARSIGLIESI | | FINESTRE IN LEGNO | | | |
| TIPO DI MURATURA IN PIETRA | | DAVANZALI IN PIETRA | | | |
| INTONACO ESTERNO ASSENTE | | PORTE DI INGRESSO IN LEGNO | | | |
| INSERIMENTO NEL PAESAGGIO BUONO | | INTERVENTI NECESSARI RICOSTRUZIONE | | | |
| NOTE <p>Il complesso si compone di due corpi di fabbrica; il fabbricato principale, molto grande, era l'abitazione con stalla al piano seminterrato mentre il secondo corpo era di modeste dimensioni, probabilmente un deposito.</p> <p>La cascina è caratterizzata da un avancorpo che doveva ospitare il corpo scala di accesso all'abitazione.</p> <p>I solai interpiano erano in travi di legno con tavolato posto superiormente. I muri interni erano intonacati in bianco (calcina) con zoccololetto nero pitturato.</p> <p>Il lato a Nord (fronte lungo) è quasi privo di bucatore (interessante una feritoia presente nel seminterrato); su questo lato è stato costruito un contrafforte in pietre e cls, forse per uno scivolamento della terra.</p> | | ESTRATTO DI MAPPA | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE: ANTE 1900 | | | | | |

