

## COMUNE DI LEQUIO TANARO



FIGURA 30:

— Tracciato della linea ferroviaria Bra-Ceva dismessa



FIGURA 31:

Il ponte sul Tanaro in seguito all'alluvione del 1994



## COMUNE DI FARIGLIANO




**FIGURA 32:**

— Tracciato della linea ferroviaria



**FIGURA 33:**

■ Casa Cantoniera al Km 73+910,  
Foglio 2, part. 251



**FIGURA 34:**

■ Casa Cantoniera al Km 72+770,  
Foglio 3, part. 51






**FIGURA 35:**

■ Casa Cantoniera al Km 72+323,  
Foglio 3, part. 49



**FIGURA 36:**

— Tracciato della linea  
ferroviaria



**FIGURA 37: Aree di Stazione**

- Magazzino Merci al km 70+154,  
Foglio 6, part. 348
- Fabbricato di Stazione,  
al km 70+110, Foglio 6, part. 413
- Fabbricato W.C., al km 70+100  
Foglio 6, part. 414
- Fabbricato Viaggiatori,  
al km 70+097, Foglio 6, part. 247
- Casa Cantoniera al km 69+963,  
Foglio 6, part. 313

La stazione si trova alla periferia Ovest dell'abitato di Farigliano.



Il **fabbricato viaggiatori** è a pianta rettangolare, a due piani fuori terra. L'ingresso è



**FIGURA 38:** Fabbricato viaggiatori

collocato in posizione assiale rispetto al prospetto maggiore, sul lato verso il piazzale. La porta di accesso, a differenza di quanto avviene in quasi tutte le stazioni, non è evidenziato da segni architettonici, nè da decorazioni di sorta. Al piano terreno si accedeva ad un atrio, alla biglietteria, alla sala d'attesa ed ai locali di servizio per il personale, mentre al piano superiore si trovavano gli alloggi.

in stato di abbandono. La struttura portante si suppone in muratura di laterizi pieni. La copertura è a quattro falde con orditura in legno e manto in tegole marsigliesi. Il fabbricato è interamente intonacato con un colore giallo paglierino. Al piano terreno i vani delle porte e



**FIGURA 39:** Fabbricato viaggiatori

Attualmente la stazione è delle finestre sono fasciati da una cornice piana di colore grigio quasi completamente sbiadita, come la fascia marcapiano. Al piano superiore i serramenti hanno delle persiane in legno. Accanto al fabbricato è stata realizzata una tettoia adibita a ricovero per le biciclette dei viaggiatori e come riparo per l'attesa dell'autobus sostitutivo.



La "**piccola**" è discosta dal fabbricato viaggiatori. A pianta rettangolare con struttura portante in muratura di laterizi pieni, ha una copertura a due falde con orditura lignea e manto in tegole marsigliesi. Il piano di calpestio è sopraelevato rispetto al piano di campagna



**FIGURA 40:** Magazzino Merci detto la "piccola"

per consentire le operazioni di carico e scarico delle merci. Tali operazioni erano protette dall'accentuato sparto delle falde sui prospetti principali, sostenuto da saette. Quattro grandi aperture, una su ogni prospetto, sono ad arco a sesto ribassato. Le aperture sulle testate sono sovrastate da un'apertura circolare. I prospetti sono intonacati con colore "*Terra di Siena*". I vani delle aperture sono fasciati da una cornice in mattoni a vista.

Il **deposito** è un fabbricato di più recente realizzazione. A pianta rettangolare con struttura portante presumibilmente in muratura di laterizi pieni, ha una copertura a due falde con orditura lignea e manto in tegole marsigliesi. I prospetti sono intonacati in bianco e le aperture sono rettangolari senza alcun tipo di decorazione.



**FIGURA 41:** Fabbricato di stazione adibito a deposito



**FABBRICATO DI STAZIONE Scheda tecnica:**

**Oggetto:** *stazione intermedia (Km 70+098,98 da Savona)*

**Località:** *Farigliano (CN)*

**Ambiente:** *urbano*

**Accessibilità:** *da piazzale asfaltato*

**Anno di inaugurazione:** *1874*

**Proprietà:** *Ferrovie dello Stato*


**Stato del fabbricato viaggiatori:** *abbandonato*

**Stato di conservazione:** *sufficiente*

**Altri fabbricati:** *"piccola", deposito*

**Binari:** *rimossi*

**FIGURA 42:** Ponte sul fiume Tanaro al km 69+214



**FIGURA 43:**

■ Casa Cantoniera al  
Km 68+462,  
Foglio 10, part. 454



## COMUNE DI CLAVESANA



**FIGURA 44:**

— Tracciato della  
linea ferroviaria

**FIGURA 45:**

■ Casa Cantoniera  
al Km 67+288,  
Foglio 2, part. 44





FIGURA 46: Casa Cantoniera al Km 67+288, Foglio 2, part. 44



FIGURA 47: Fabbricato WC al Km 67+288, Foglio 2, part. 44