
Subject : POSTA CERTIFICATA: Invaso artificiale TO00197 - Comune di BRICHERASIO (TO) - Località Cascina Badariotti

From : domenico.battisti@geopec.it

To : difesasuolo@cert.regione.piemonte.it

Cc : -

Date Sent: 04/10/2018 10:32:51

Date Receive: 04/10/2018 10:32:55

Attachment :

dati-cert.xml	APPLICATION/XML	0.8 KB
Relazione di collaudo.pdf.p7m	APPLICATION/PKCS7-MIME	1686.4 KB
doc.fotografica CONSORZIO VALLE ANGROGNA.pdf	APPLICATION/PDF	609.2 KB
smime.p7s	APPLICATION/X-PKCS7-SIGNATURE	6.7 KB

Body :

In riferimento alla nota **prot. n. 32431** del 10/07/2017, relativa all'invaso artificiale di cui in oggetto, si trasmette in allegato:

- relazione di collaudo a firma dell'Ing. BAROTTO Massimo, che attesta il permanere delle condizioni di sicurezza del rilevato e del bacino di accumulo;
- documentazione fotografica che dimostra l'avvenuta rimozione della vegetazione.

Cordialmente.

BATTISTI Geom. Domenico