

**SCHEDA ILLUSTRATIVA INTERVENTI DI MANUTENZIONE CON ASPORTAZIONE**  
**D.G.R. n.4-2929 del 5 marzo 2021**


**DESCRIZIONE INTERVENTO**

Lavori di manutenzione idraulica con asportazione materiale litoide nel tratto d'alveo del f. Tanaro presso il ponte San Giuseppe in comune di Ormea (CN)

**LOCALIZZAZIONE INTERVENTO**

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| PROVINCIA     | CUNEO              |
| COMUNE        | ORMEA              |
| LOCALITA'     | PONTE SAN GIUSEPPE |
| CORSO D'ACQUA | TANARO             |

**INQUADRAMENTO TERRITORIALE**



**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**



**STIMA DI MASSIMA VOLUMETRIA DA ASPORTARE**

Mc: 10.000

**SCHEDA ILLUSTRATIVA INTERVENTI DI MANUTENZIONE CON ASPORTAZIONE**  
**D.G.R. n.4-2929 del 5 marzo 2021**

| <b>DESCRIZIONE INTERVENTO</b>   |                  |
|---|------------------|
| Lavori di manutenzione idraulica con asportazione materiale litoide nel tratto d'alveo del f. Tanaro presso il ponte San Pietro in comune di Ormea (CN) |                  |
| <b>LOCALIZZAZIONE INTERVENTO</b>  |                  |
| PROVINCIA   | CUNEO            |
| COMUNE  | ORMEA            |
| LOCALITA'   | PONTE SAN PIETRO |
| CORSO D'ACQUA   | TANARO           |



| <b>STIMA DI MASSIMA VOLUMETRIA DA ASPORTARE</b> |
|---|
| Mc: 10.000                                      |

**SCHEDA ILLUSTRATIVA INTERVENTI DI MANUTENZIONE CON ASPORTAZIONE**  
**D.G.R. n.4-2929 del 5 marzo 2021**

**DESCRIZIONE INTERVENTO**

Lavori di manutenzione idraulica con asportazione materiale litoide nel tratto d'alveo del f. Tanaro presso il Concentrico (a monte Ponte Barjols) in comune di Garessio (CN)

**LOCALIZZAZIONE INTERVENTO**

|               |             |
|---------------|-------------|
| PROVINCIA     | CUNEO       |
| COMUNE        | GARESSIO    |
| LOCALITA'     | CONCENTRICO |
| CORSO D'ACQUA | TANARO      |

**INQUADRAMENTO TERRITORIALE**



**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**



**STIMA DI MASSIMA VOLUMETRIA DA ASPORTARE**

Mc: 10,000

**SCHEDA ILLUSTRATIVA INTERVENTI DI MANUTENZIONE CON ASPORTAZIONE**  
**D.G.R. n.4-2929 del 5 marzo 2021**

**DESCRIZIONE INTERVENTO**

Lavori di manutenzione idraulica con asportazione materiale litoide nel tratto d'alveo del f. Tanaro presso il Cimitero in comune di Priola (CN)


**LOCALIZZAZIONE INTERVENTO**

|               |          |
|---------------|----------|
| PROVINCIA     | CUNEO    |
| COMUNE        | PRIOLA   |
| LOCALITA'     | CIMITERO |
| CORSO D'ACQUA | TANARO   |

**INQUADRAMENTO TERRITORIALE**



**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**



**STIMA DI MASSIMA VOLUMETRIA DA ASPORTARE**

Mc: 10.000

**SCHEDA ILLUSTRATIVA INTERVENTI DI MANUTENZIONE CON ASPORTAZIONE**  
**D.G.R. n.4-2929 del 5 marzo 2021**

**DESCRIZIONE INTERVENTO**

Lavori di manutenzione idraulica con asportazione materiale litoide nel tratto d'alveo del f. Tanaro in località "Borgo" (a valle ponte S.P.292 Priola-Casario) in comune di Priola (CN)

**LOCALIZZAZIONE INTERVENTO**

|               |        |
|---------------|--------|
| PROVINCIA     | CUNEO  |
| COMUNE        | PRIOLA |
| LOCALITA'     | BORGO  |
| CORSO D'ACQUA | TANARO |

**INQUADRAMENTO TERRITORIALE**



**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**



*Eventuale foto 2*

**STIMA DI MASSIMA VOLUMETRIA DA ASPORTARE**

Mc: 10.000

**SCHEDA ILLUSTRATIVA INTERVENTI DI MANUTENZIONE CON ASPORTAZIONE**  
**D.G.R. n.4-2929 del 5 marzo 2021**

**DESCRIZIONE INTERVENTO**

Lavori di manutenzione idraulica con asportazione materiale litoide nel tratto d'alveo del f. Tanaro in località "Pianchiosso" (a valle ponte str. Comunale Pianchiosso) in comune di Priola (CN)


**LOCALIZZAZIONE INTERVENTO**

|               |             |
|---------------|-------------|
| PROVINCIA     | CUNEO       |
| COMUNE        | PRIOLA      |
| LOCALITA'     | PIANCHIOSSO |
| CORSO D'ACQUA | TANARO      |

**INQUADRAMENTO TERRITORIALE**



**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**



**STIMA DI MASSIMA VOLUMETRIA DA ASPORTARE**

Mc: 10.000

**SCHEDA ILLUSTRATIVA INTERVENTI DI MANUTENZIONE CON ASPORTAZIONE**  
**D.G.R. n.4-2929 del 5 marzo 2021**

| <b>DESCRIZIONE INTERVENTO</b>  |   |
|--|---|
| <i>Inserire titolo intervento di manutenzione idraulica</i>                                |   |
| LOCALIZZAZIONE INTERVENTO: Ceva, loc. confluenza F. Tanaro con t. Cevetta e ponte ferrovia |   |
| PROVINCIA  | Cn  |
| COMUNE   | Ceva  |
| LOCALITA'  | loc. confluenza F. Tanaro con t. Cevetta          |
| CORSO D'ACQUA  | Confluenza F. Tanaro- t. Cevetta e ponte ferrovia |

| <b>INQUADRAMENTO TERRITORIALE</b>   |  |
|---|--|
|  |  |

| <b>DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>   |  |
|---|--|
|  |  |

| <b>STIMA DI MASSIMA VOLUMETRIA DA ASPORTARE</b> |
|---|
| Mc: 20.000                                      |

SCHEDA ILLUSTRATIVA INTERVENTI DI MANUTENZIONE CON ASPORTAZIONE  
 D.G.R. n.4-2929 del 5 marzo 2021

**DESCRIZIONE INTERVENTO**

*Inserire titolo intervento di manutenzione idraulica*

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO: Bagnasco, a monte del ponte sulla SS 490

PROVINCIA CN

COMUNE Bagnasco

LOCALITA' San Sebastiano

CORSO D'ACQUA f. Tanaro

**INQUADRAMENTO TERRITORIALE**

*Inserire foto aerea o corografia  
(BDTRE)*



**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**



*Inserire foto 1*



*Eventuale foto 2*

**STIMA DI MASSIMA VOLUMETRIA DA ASPORTARE**

Mc: 10.000

SCHEDA ILLUSTRATIVA INTERVENTI DI MANUTENZIONE CON ASPORTAZIONE  
 D.G.R. n.4-2929 del 5 marzo 2021

**DESCRIZIONE INTERVENTO**

*Inserire titolo intervento di manutenzione idraulica*

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO: Bagnasco, a valle del ponte di Costanzo, fino all'area industriale

|               |  |
|---------------|--|
| PROVINCIA     | CN   |
| COMUNE        | Bagnasco   |
| LOCALITA'     | A valle del ponte di Costanzo, fino all'area industriale |
| CORSO D'ACQUA | f. Tanaro  |


**INQUADRAMENTO TERRITORIALE**



**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**



*Inserire foto 1*




*Eventuale foto 2*

**STIMA DI MASSIMA VOLUMETRIA DA ASPORTARE**

mc: 10.000

**SCHEDA ILLUSTRATIVA INTERVENTI DI MANUTENZIONE CON ASPORTAZIONE**  
**D.G.R. n.4-2929 del 5 marzo 2021**

| <b>DESCRIZIONE INTERVENTO</b>  |                      |
|--|----------------------|
| LAVORI DI RIPRISTINO OFFICIOSITA' SEZIONI DI DEFLUSSO TORRENTE GHIANDONE MEDIANTE ASPORTAZIONE DI MATERIALE LITOIDE NEL COMUNE DI BARGE IN LOCALITA' PONTE STAFFARDA |                      |
| LOCALIZZAZIONE INTERVENTO  |                      |
| PROVINCIA  | CUNEO                |
| COMUNE   | BARGE                |
| LOCALITA'  | LOC. PONTE STAFFARDA |
| CORSO D'ACQUA  | GHIANDONE            |

| <b>INQUADRAMENTO TERRITORIALE</b>   |
|---|
|  |

| <b>DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>   |  |
|---|--|
|  |  |

| <b>STIMA DI MASSIMA VOLUMETRIA DA ASPORTARE</b> |
|---|
| M <sup>3</sup> : 10.000                         |

**SCHEDA ILLUSTRATIVA INTERVENTI DI MANUTENZIONE CON ASPORTAZIONE**  
**D.G.R. n.4-2929 del 5 marzo 2021**

**DESCRIZIONE INTERVENTO**

**INTERVENTI DI RICALIBRATURA DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO MEDIANTE ASPORTAZIONE DI MATERIALE LITOIDE - TRATTO : A MONTE E A VALLE DEL PONTE COMUNALE "OLLA"**


**LOCALIZZAZIONE INTERVENTO**

|               |               |
|---------------|---------------|
| PROVINCIA     | CUNEO         |
| COMUNE        | CORTEMILIA    |
| LOCALITA'     | PONTE OLLA    |
| CORSO D'ACQUA | FIUME BORMIDA |

**INQUADRAMENTO TERRITORIALE**



**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**



**STIMA DI MASSIMA VOLUMETRIA DA ASPORTARE**

**Mc: 10.000,00**

SCHEDA ILLUSTRATIVA INTERVENTI DI MANUTENZIONE CON ASPORTAZIONE  
 D.G.R. n.4-2929 del 5 marzo 2021

**DESCRIZIONE INTERVENTO**

*INTERVENTI DI RICALIBRATURA DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO MEDIANTE ASPORTAZIONE DI MATERIALE LITOIDE - TRATTO : PONTI COMUNALI SC SARGENTI – SC per PRUNETTO*


**LOCALIZZAZIONE INTERVENTO**

|               |   |
|---------------|---|
| PROVINCIA     | CUNEO                                       |
| COMUNE        | GORZEGNO                                    |
| LOCALITA'     | DEPURATORE COMUNALE – PONTE SC PER PRUNETTO |
| CORSO D'ACQUA | FIUME BORMIDA                               |

**INQUADRAMENTO TERRITORIALE**



**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**



a valle del Ponte Sargenti – depuratore comunale



a valle del ponte sc per Prunetto

**STIMA DI MASSIMA VOLUMETRIA DA ASPORTARE**

Mc: **4.000,00**

SCHEDA ILLUSTRATIVA INTERVENTI DI MANUTENZIONE CON ASPORTAZIONE  
 D.G.R. n.4-2929 del 5 marzo 2021


**DESCRIZIONE INTERVENTO**

*INTERVENTI DI RICALIBRATURA DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO MEDIANTE ASPORTAZIONE DI MATERIALE LITOIDE - TRATTO : A MONTE E A VALLE DEL PONTE STRADA COMUNALE RIGOSIO*

**LOCALIZZAZIONE INTERVENTO**

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| PROVINCIA     | CUNEO           |
| COMUNE        | CORTEMILIA      |
| LOCALITA'     | PONTE RIGOSIO   |
| CORSO D'ACQUA | TORRENTE UZZONE |

**INQUADRAMENTO TERRITORIALE**



**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**



**STIMA DI MASSIMA VOLUMETRIA DA ASPORTARE**

Mc: **10.000,00**

SCHEDA ILLUSTRATIVA INTERVENTI DI MANUTENZIONE CON ASPORTAZIONE  
 D.G.R. n.4-2929 del 5 marzo 2021

**DESCRIZIONE INTERVENTO**

*Inserire titolo intervento di manutenzione idraulica*

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO: San Michele Mondovì, t. Casotto

|               |  |
|---------------|--|
| PROVINCIA     | Cn   |
| COMUNE        | San Michele Mondovì, Torre Mondovì, Monasterolo Casotto          |
| LOCALITA'     | A valle del ponte sulla S.P. 164 fino al ponte centralina Volume |
| CORSO D'ACQUA | t. Casotto   |

**INQUADRAMENTO ERITORIALE**

*Inserire foto aerea o corografia (BDTRE)*



**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**



*Inserire foto 1*



*Eventuale foto 2*

**STIMA DI MASSIMA VOLUMETRIA DA ASPORTARE**

Mc: 10.000

SCHEDA ILLUSTRATIVA INTERVENTI DI MANUTENZIONE CON ASPORTAZIONE  
 D.G.R. n.4-2929 del 5 marzo 2021

### DESCRIZIONE INTERVENTO

LAVORI DI RIPRISTINO OFFICIOSITA' SEZIONI DI DEFLUSSO TORRENTE CASOTTO MEDIANTE ASPORTAZIONE DI MATERIALE LITOIDE NEL COMUNE DI PAMPARATO IN LOCALITA' FRERA


### LOCALIZZAZIONE INTERVENTO

|               |           |
|---------------|-----------|
| PROVINCIA     | CUNEO     |
| COMUNE        | PAMPARATO |
| LOCALITA'     | FRERA     |
| CORSO D'ACQUA | CASOTTO   |

### INQUADRAMENTO TERRITORIALE



### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



### STIMA DI MASSIMA VOLUMETRIA DA ASPORTARE

M<sup>3</sup>: 10.000

SCHEDA ILLUSTRATIVA INTERVENTI DI MANUTENZIONE CON ASPORTAZIONE  
D.G.R. n.4-2929 del 5 marzo 2021

| <b>DESCRIZIONE INTERVENTO</b>  |               |
|--|---------------|
| LAVORI DI RIPRISTINO OFFICIOSITA' SEZIONI DI DEFLUSSO TORRENTE CASOTTO MEDIANTE ASPORTAZIONE DI MATERIALE LITOIDE NEL COMUNE DI PAMPARATO IN LOC. <b>PONTE GIAMBOI</b> |               |
| <b>LOCALIZZAZIONE INTERVENTO</b>   |               |
| PROVINCIA  | CUNEO         |
| COMUNE   | PAMPARATO     |
| LOCALITA'  | PONTE GIAMBOI |
| CORSO D'ACQUA  | CASOTTO       |

| <b>INQUADRAMENTO TERRITORIALE</b>   |
|---|
|  |

| <b>DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>   |  |
|---|--|
|  |  |

| <b>STIMA DI MASSIMA VOLUMETRIA DA ASPORTARE</b> |
|---|
| M <sup>3</sup> : 10.000                         |

**SCHEDA ILLUSTRATIVA INTERVENTI DI MANUTENZIONE CON ASPORTAZIONE**  
**D.G.R. n.4-2929 del 5 marzo 2021**


**DESCRIZIONE INTERVENTO**

*Inserire titolo intervento di manutenzione idraulica*

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO: Vicoforte, t. Corsaglia, loc. Moline

|               |              |
|---------------|--------------|
| PROVINCIA     | Cn           |
| COMUNE        | Vicoforte    |
| LOCALITA'     | loc. Moline  |
| CORSO D'ACQUA | t. Corsaglia |

**INQUADRAMENTO TERRITORIALE**



*Inserire foto aerea o corografia (BDTRE)*

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**



*Inserire foto 1*



*Eventuale foto 2*

**STIMA DI MASSIMA VOLUMETRIA DA ASPORTARE**

Mc: 10.000

SCHEDA ILLUSTRATIVA INTERVENTI DI MANUTENZIONE CON ASPORTAZIONE  
 D.G.R. n.4-2929 del 5 marzo 2021

### DESCRIZIONE INTERVENTO

LAVORI DI RIPRISTINO OFFICIOSITA' SEZIONI DI DEFLUSSO TORRENTE VARAITA MEDIANTE ASPORTAZIONE DI MATERIALE LITOIDE NEL COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO IN LOCALITA' **CONCENTRICO A MONTE PONTE SP 589**

### LOCALIZZAZIONE INTERVENTO

|               |                                      |
|---------------|--------------------------------------|
| PROVINCIA     | CUNEO                                |
| COMUNE        | COSTIGLIOLE SALUZZO                  |
| LOCALITA'     | LOC. CONCENTRICO A MONTE PONTE SP589 |
| CORSO D'ACQUA | VARAITA                              |

### INQUADRAMENTO TERRITORIALE



### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



### STIMA DI MASSIMA VOLUMETRIA DA ASPORTARE

M<sup>3</sup>: 5.000

**SCHEDA ILLUSTRATIVA INTERVENTI DI MANUTENZIONE CON ASPORTAZIONE**  
**D.G.R. n.4-2929 del 5 marzo 2021**


**DESCRIZIONE INTERVENTO**

Lavori di manutenzione idraulica con asportazione materiale litoide nel tratto d'alveo del torrente Gesso in località Chiabotto, in comune di Roccavione (CN)

**LOCALIZZAZIONE INTERVENTO**

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| PROVINCIA     | CUNEO           |
| COMUNE        | ROCCAVIONE      |
| LOCALITA'     | TETTO CHIABOTTO |
| CORSO D'ACQUA | TORRENTE GESSO  |

**INQUADRAMENTO TERRITORIALE**



**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**



**STIMA DI MASSIMA VOLUMETRIA DA ASPORTARE**

MC: 2.000

**SCHEDA ILLUSTRATIVA INTERVENTI DI MANUTENZIONE CON ASPORTAZIONE**  
**D.G.R. n.4-2929 del 5 marzo 2021**

**DESCRIZIONE INTERVENTO**

Lavori di manutenzione idraulica con asportazione materiale litoide nel tratto d'alveo del torrente Gesso della Valletta a monte del "ponte Rosso" in comune di Valdieri (CN)


**LOCALIZZAZIONE INTERVENTO**

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| PROVINCIA     | CUNEO                |
| COMUNE        | VALDIERI             |
| LOCALITA'     | PONTE ROSSO          |
| CORSO D'ACQUA | GESSO DELLA VALLETTA |

**INQUADRAMENTO TERRITORIALE**



**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**



**STIMA DI MASSIMA VOLUMETRIA DA ASPORTARE**

MC: 10.000

**SCHEDA ILLUSTRATIVA INTERVENTI DI MANUTENZIONE CON ASPORTAZIONE**  
**D.G.R. n.4-2929 del 5 marzo 2021**

**DESCRIZIONE INTERVENTO**

Lavori di manutenzione idraulica con asportazione materiale litoide nel tratto d'alveo del t. Vermenagna in località "Venchi" (a monte ponte ferroviario) in comune di Robilante (CN)

**LOCALIZZAZIONE INTERVENTO**

|               |  |
|---------------|--|
| PROVINCIA     | CUNEO                                    |
| COMUNE        | ROBILANTE                                |
| LOCALITA'     | A MONTE PONTE FERROVIARIO (DITTA VENCHI) |
| CORSO D'ACQUA | TORRENTE VERMENAGNA                      |

**INQUADRAMENTO TERRITORIALE**



**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**




**STIMA DI MASSIMA VOLUMETRIA DA ASPORTARE**

MC: 2.000

**SCHEDA ILLUSTRATIVA INTERVENTI DI MANUTENZIONE CON ASPORTAZIONE**  
**D.G.R. n.4-2929 del 5 marzo 2021**

| <b>DESCRIZIONE INTERVENTO</b>                   |                        |
|---|------------------------|
| <i>Manutenzione idraulica torrente Talloria</i> |                        |
| <b>LOCALIZZAZIONE INTERVENTO</b>                |                        |
| PROVINCIA                                       | Cuneo                  |
| COMUNI  | Alba – Grinzane Cavour |
| LOCALITA'                                       | Gallo d'Alba           |
| CORSO D'ACQUA                                   | torrente Talloria      |


| <b>INQUADRAMENTO TERRITORIALE</b>   |
|---|
|  |

| <b>DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>   |  |
|---|--|
|  |  |

| <b>STIMA DI MASSIMA VOLUMETRIA DA ASPORTARE</b> |
|---|
| mc: 5000  |

**SCHEDA ILLUSTRATIVA INTERVENTI DI MANUTENZIONE CON ASPORTAZIONE**  
**D.G.R. n.4-2929 del 5 marzo 2021**

| <b>DESCRIZIONE INTERVENTO</b>                       |                       |
|---|-----------------------|
| <i>Manutenzione idraulica torrente Seno d'Elvio</i> |                       |
| <b>LOCALIZZAZIONE INTERVENTO</b>                    |                       |
| PROVINCIA   | Cuneo                 |
| COMUNE  | Alba                  |
| LOCALITA'   | Seno d'Elvio          |
| CORSO D'ACQUA                                       | torrente Seno d'Elvio |


| <b>INQUADRAMENTO TERRITORIALE</b>   |
|---|
|  |

| <b>DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>  |
|--|
|  |

| <b>STIMA DI MASSIMA VOLUMETRIA DA ASPORTARE</b> |
|---|
| mc: 1000  |

**SCHEDA ILLUSTRATIVA INTERVENTI DI MANUTENZIONE CON ASPORTAZIONE**  
**D.G.R. n.4-2929 del 5 marzo 2021**

| <b>DESCRIZIONE INTERVENTO</b>                  |                  |
|--|------------------|
| <i>Manutenzione idraulica torrente Riddone</i> |                  |
| <b>LOCALIZZAZIONE INTERVENTO</b>               |                  |
| PROVINCIA                                      | Cuneo            |
| COMUNI   | Alba - Guarene   |
| LOCALITA'                                      | Castelrotto      |
| CORSO D'ACQUA                                  | torrente Riddone |

| <b>INQUADRAMENTO TERRITORIALE</b>   |
|---|
|  |

| <b>DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>   |  |
|---|--|
|  |  |

| <b>STIMA DI MASSIMA VOLUMETRIA DA ASPORTARE</b> |
|---|
| mc: 10000                                       |

**SCHEDA ILLUSTRATIVA INTERVENTI DI MANUTENZIONE CON ASPORTAZIONE**  
**D.G.R. n.4-2929 del 5 marzo 2021**


**DESCRIZIONE INTERVENTO**

Lavori di manutenzione idraulica con asportazione materiale litoide nel tratto d'alveo del t. Armella a monte del Concentrico in comune di Ormea (CN)

**LOCALIZZAZIONE INTERVENTO**

|               |             |
|---------------|-------------|
| PROVINCIA     | CUNEO       |
| COMUNE        | ORMEA       |
| LOCALITA'     | CONCENTRICO |
| CORSO D'ACQUA | ARMELLA     |

**INQUADRAMENTO TERRITORIALE**



**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**



**STIMA DI MASSIMA VOLUMETRIA DA ASPORTARE**

Mc: 10.000