


**SCHEDA ILLUSTRATIVA INTERVENTI DI MANUTENZIONE CON ASPORTAZIONE**  
**D.G.R. n.4-2929 del 5 marzo 2021**

<b>DESCRIZIONE INTERVENTO</b>	
<i>Intervento di ripristino della sezione idraulica mediante asportazione del materiale litoide depositatosi lungo la sponda sinistra, in corrispondenza della confluenza con il fiume Sesia</i>	
<b>LOCALIZZAZIONE INTERVENTO</b>	
PROVINCIA	Vercelli
COMUNE	Alagna Valsesia
LOCALITA'	Villaggio Betulle
CORSO D'ACQUA	Torrente Vogna



<b>STIMA DI MASSIMA VOLUMETRIA DA ASPORTARE</b>	
m <sup>3</sup> : 4.000	
<b>EVENTUALE STIMA DI MASSIMA MOVIMENTAZIONE/RIPASCIMENTO:</b>	m <sup>3</sup> : -----

**SCHEDA ILLUSTRATIVA INTERVENTI DI MANUTENZIONE CON ASPORTAZIONE**  
**D.G.R. n.4-2929 del 5 marzo 2021**

<b>DESCRIZIONE INTERVENTO</b>	
<i>Intervento di ripristino dell'efficienza della sezione idraulica mediante apertura di un canale di deflusso in centro alveo con asportazione di materiale litoide e movimentazione di materiale da collocare ad imbottimento della sponda sinistra</i>	
<b>LOCALIZZAZIONE INTERVENTO</b>	
PROVINCIA	Vercelli
COMUNE	Scopello
LOCALITA'	Fonderia
CORSO D'ACQUA	Fiume Sesia



<b>STIMA DI MASSIMA VOLUMETRIA DA ASPORTARE</b>	
m <sup>3</sup> : 8.000	
<b>EVENTUALE STIMA DI MASSIMA MOVIMENTAZIONE/RIPASCIMENTO:</b>	m <sup>3</sup> : 2.000

**SCHEDA ILLUSTRATIVA INTERVENTI DI MANUTENZIONE CON ASPORTAZIONE**  
**D.G.R. n.4-2929 del 5 marzo 2021**

<b>DESCRIZIONE INTERVENTO</b>	
<i>Intervento di regolarizzazione della sezione idraulica mediante apertura di un canale di deflusso presso la sponda destra, con asportazione di materiale litoide e movimentazione di materiale da collocare ad imbottimento della sponda sinistra</i>	
<b>LOCALIZZAZIONE INTERVENTO</b>	
PROVINCIA	Vercelli
COMUNE	Scopa
LOCALITA'	Salterana
CORSO D'ACQUA	Fiume Sesia


<b>INQUADRAMENTO TERRITORIALE</b>


<b>DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
	

<b>STIMA DI MASSIMA VOLUMETRIA DA ASPORTARE</b>	
$m^3$ : 9.000	
<b>EVENTUALE STIMA DI MASSIMA MOVIMENTAZIONE/RIPASCIMENTO:</b>	$m^3$ : 3.500

SCHEDA ILLUSTRATIVA INTERVENTI DI MANUTENZIONE CON ASPORTAZIONE  
 D.G.R. n.4-2929 del 5 marzo 2021

<b>DESCRIZIONE INTERVENTO</b>	
<i>Intervento di regolarizzazione della sezione idraulica, mediante apertura di un canale di deflusso presso la confluenza del torrente Morca, con asportazione di materiale litoide e movimentazione di materiale da collocare a rincalzo della scogliera a difesa area RME in sponda sinistra</i>	
<b>LOCALIZZAZIONE INTERVENTO</b>	
PROVINCIA	Vercelli
COMUNE	Varallo
LOCALITA'	Balangerà
CORSO D'ACQUA	Fiume Sesia



<b>STIMA DI MASSIMA VOLUMETRIA DA ASPORTARE</b>	
m <sup>3</sup> : 9.000	
<b>EVENTUALE STIMA DI MASSIMA MOVIMENTAZIONE/RIPASCIMENTO:</b>	m <sup>3</sup> : 3.500

**SCHEDA ILLUSTRATIVA INTERVENTI DI MANUTENZIONE CON ASPORTAZIONE**  
**D.G.R. n.4-2929 del 5 marzo 2021**

**DESCRIZIONE INTERVENTO**


*Inserire titolo intervento di manutenzione idraulica*

Ripristino efficienza vasche di sedimentazione nel torrente Oremo a monte abitato

**LOCALIZZAZIONE INTERVENTO**

PROVINCIA	Biella
COMUNE	POLLONE
LOCALITA'	Chiavolino
CORSO D'ACQUA	torrente Oremo

**INQUADRAMENTO TERRITORIALE**



**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**



**STIMA DI MASSIMA VOLUMETRIA DA ASPORTARE**

mc: 2.500,00

**EVENTUALE STIMA DI MASSIMA MOVIMENTAZIONE/RIPASCIMENTO:**

mc 300,00