

## **ALLEGATO 3**

Documentazione fotografica dei danni alla rete viaria  
nella Provincia di Alessandria





**Provincia di Alessandria**

**DIREZIONE VIABILITA'**

Danni causati alla rete viabile provinciale  
dagli eventi meteorologici eccezionali  
del 15 novembre 2014

Somme urgenze

Provincia di Alessandria



FOTO 1: SP 160 "DI VAL LEMME" KM 11+830



FOTO 2: SP 176 "GAVI - CASTELLETTO D'ORBA" KM 2+200

Provincia di Alessandria



FOTO 3: SP 160 "DI VAL LEMME" KM 9+200



FOTO 4: SP 168 "DI S. REMIGIO" KM 2+700

Provincia di Alessandria



FOTO 5: SP 160 "DI VAL LEMME" KM 30+000



FOTO 6: SP 170 "OVADA - GAVI" KM 15+900

Provincia di Alessandria



FOTO 7: SP 176 "GAVI - CASTELLETTO D'ORBA" KM 3+350



FOTO 8: SP 170 "OVADA - GAVI" KM 13+500

Provincia di Alessandria



FOTO 1: SP 141 "CASSANO – S. SAGATA FOSSILI"



FOTO 1: SP 141 "CASSANO – S. SAGATA FOSSILI"



FOTO 1: SP 142 "DI SARDIGLIANO"



Provincia di Alessandria



FOTO 1: SP 142 "DI SARDIGLIANO"



FOTO 1: SP 142 "DI SARDIGLIANO"

SP 35 Bis “dei Giovi di Serravalle” dal km 0+000 al km 8+000  
Ripristino fossi e attraversamenti stradali occlusi





Sp10 "Padana Inferiore" frana scarpata dal km 84+770 al km 84+920 foto n° 1



Sp10 "Padana Inferiore" frana scarpata dal km 84+770 al km 84+920 foto n° 2



Sp 494 “Vigevanese” frana viale Repubblica km 75+950 foto n°2



Sp 494 “Vigevanese” frana località Colla km 82+500 foto n°1

## REPARTO n° 5 TORTONA



SP 104 “Volpedo-Pozzolgroppo” km 2+700 foto n° 1



SP104 “Volpedo-Pozzolgroppo” km 5+000 foto n° 1



SP 139 "Carezzano -Cassano" km 3+000 n° 1



SP 139 "Carezzano -Cassano" km 3+000 n° 2



SP 139 "Carezzano -Cassano" km 3+000 n° 3

## REPARTO n° 6 SAN SEBASTIANO CURONE



Sp 119 "della Polverola" km 0+500 foto n° 1



Sp 120 "della Val Grue" dal km20+000 al km 21+200 foto n° 1





Sp 120 “della Val Grue” dal km20+000 al km 21+200 foto n° 2



Sp 120”della Val Grue” dal km 21+429 al km 21+600 foto n° 1



Sp 122 “di Campioli” dal km 2+800 al km 2+850 foto n° 1



Sp 122 “di Campioli” dal km 2+800 al km 2+850 foto n°2



Sp 123 "di Montebere" dal km 0+200 al km 0+900 foto n° 1



Sp 123 "di Montebore" dal km 0+200 al km 0+900 foto n° 2



Sp 126 “di Cerreto Grue” dal km 0+150 al km 0+300 foto n° 1



Sp 126 “di Cerreto Grue” dal km 0+150 al km 0+300 foto n°2



Sp 130 “della Valle Ossona” km 8+300 foto n° 1



Sp 137 “ Garbagna - Bastita” dal km 0+000 al km 0+500 foto n° 1



Sp 137 “ Garbagna - Bastita” dal km 0+000 al km 0+500 foto n° 2



Sp 137 f“ Garbagna - Bastita”rana dal km 2+750 al km 2+800 foto n° 1