

SCHEDA ILLUSTRATIVA INTERVENTI DI MANUTENZIONE CON ASPORTAZIONE
 D.G.R. n.4-2929 del 5 marzo 2021

| DESCRIZIONE INTERVENTO | |
|---|----------------------------------|
| <i>Riprofilatura dell'alveo presso la confluenza del Rio Guarabione</i> | |
| LOCALIZZAZIONE INTERVENTO | |
| PROVINCIA | Vercelli |
| COMUNE | Buronzò |
| LOCALITA' | Confluenza Rio Guarabione |
| CORSO D'ACQUA | Torrente Cervo |



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1 -



Foto 2 -

STIMA DI MASSIMA VOLUMETRIA DA ASPORTARE

mc: 5.000

EVENTUALE STIMA DI MASSIMA MOVIMENTAZIONE/RIPASCIMENTO:

mc //