

SCHEDA ILLUSTRATIVA INTERVENTI DI MANUTENZIONE CON ASPORTAZIONE
D.G.R. n.4-2929 del 5 marzo 2021 - 3° PROGRAMMA


DESCRIZIONE INTERVENTO: *Manutenzione con asportazione di materiale a monte della briglia sul Rio Antolina in comune di CRODO (VB) località Cruppo*

Manutenzione con asportazione di materiale a monte della briglia sul Rio Antolina in comune di Crodo (VB).

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO

PROVINCIA	VB
COMUNE	CRODO
LOCALITA'	CRUPPO
CORSO D'ACQUA	RIO ANTOLINA

INQUADRAMENTO TERRITORIALE



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



STIMA DI MASSIMA VOLUMETRIA DA ASPORTARE

Mc: 2.000

SCHEDA ILLUSTRATIVA INTERVENTI DI MANUTENZIONE CON ASPORTAZIONE
D.G.R. n.4-2929 del 5 marzo 2021 – 3° PROGRAMMA

DESCRIZIONE INTERVENTO

Manutenzione con asportazione di materiale a monte della briglia sul Rio Frassino, nella parte alta, a completamento del disalveo già effettuato nella parte medio-bassa, in comune di Gravellona Toce (VB)

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO

PROVINCIA	VB
COMUNE	Gravellona Toce
LOCALITA'	
CORSO D'ACQUA	Rio Frassino

INQUADRAMENTO TERRITORIALE



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



STIMA DI MASSIMA VOLUMETRIA DA ASPORTARE

Mc: 5.000

SCHEDA ILLUSTRATIVA INTERVENTI DI MANUTENZIONE CON ASPORTAZIONE
D.G.R. n.4-2929 del 5 marzo 2021 – 3° PROGRAMMA

DESCRIZIONE INTERVENTO

Asportazione di materiale litoide dall'alveo del torrente Strona a monte di briglia di consolidamento in loc. Otra, in comune di Valstrona (VB)

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO

PROVINCIA	Verbano Cusio Ossola
COMUNE	Valstrona
LOCALITA'	Otra
CORSO D'ACQUA	Torrente Strona

INQUADRAMENTO TERRITORIALE



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



STIMA DI MASSIMA VOLUMETRIA DA ASPORTARE

mc: 1000 m³