

SCHEDA ILLUSTRATIVA INTERVENTI DI MANUTENZIONE CON ASPORTAZIONE
D.G.R. n.4-2929 del 5 marzo 2021

DESCRIZIONE INTERVENTO	
Interventi di manutenzione idraulica con ricalibratura del torrente Borbera a monte del ponte della S.P. 140 in Comune di Borghetto di Borbera (AL) e Vignole Borbera (AL)	
LOCALIZZAZIONE INTERVENTO	
PROVINCIA	ALESSANDRIA
COMUNE	BORGHETTO DI BORBERA – VIGNOLE BORBERA
LOCALITA'	A MONTE PONTE S.P.140
CORSO D'ACQUA	TORRENTE BORBERA

INQUADRAMENTO TERRITORIALE
 <p align="center"><i>Fonte Immagine Google Maps – scala 1:10.000</i></p>

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA


STIMA DI MASSIMA VOLUMETRIA DA ASPORTARE
m ³ : 10.000
STIMA DI MASSIMA MOVIMENTAZIONE/RIPASCIMENTO
m ³ : 6.000

SCHEDA ILLUSTRATIVA INTERVENTI DI MANUTENZIONE CON ASPORTAZIONE
D.G.R. n.4-2929 del 5 marzo 2021

DESCRIZIONE INTERVENTO

Interventi di manutenzione idraulica con ricalibratura del torrente Borbera in località Rosano in Comune di Cabella Ligure (AL)

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO

PROVINCIA	ALESSANDRIA
COMUNE	CABELLA LIGURE
LOCALITA'	A MONTE PONTE ROSANO
CORSO D'ACQUA	TORRENTE BORBERA

INQUADRAMENTO TERRITORIALE



Fonte Immagine Google Maps – scala 1:10.000

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



STIMA DI MASSIMA VOLUMETRIA DA ASPORTARE

m³: 10.000

STIMA DI MASSIMA MOVIMENTAZIONE/RIPASCIMENTO

m³: 2.000

SCHEDA ILLUSTRATIVA INTERVENTI DI MANUTENZIONE CON ASPORTAZIONE
D.G.R. n.4-2929 del 5 marzo 2021

DESCRIZIONE INTERVENTO

Interventi di manutenzione idraulica con ricalibratura del torrente Borbera in corrispondenza dell'abitato di Cabella Ligure (AL)

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO

PROVINCIA	ALESSANDRIA
COMUNE	CABELLA LIGURE
LOCALITA'	CONCENTRICO
CORSO D'ACQUA	TORRENTE BORBERA

INQUADRAMENTO TERRITORIALE



Fonte Immagine Google Maps – scala 1:10.000

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



STIMA DI MASSIMA VOLUMETRIA DA ASPORTARE

m³: 8.000

STIMA DI MASSIMA MOVIMENTAZIONE/RIPASCIMENTO

m³: 4.000

SCHEDA ILLUSTRATIVA INTERVENTI DI MANUTENZIONE CON ASPORTAZIONE
D.G.R. n.4-2929 del 5 marzo 2021


DESCRIZIONE INTERVENTO

Interventi di manutenzione idraulica con ricalibratura del fiume Bormida di Spigno a valle del ponte della FF.SS. in Comune di Denice (AL)

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO


PROVINCIA	ALESSANDRIA
COMUNE	DENICE
LOCALITA'	A VALLE PONTE FF.SS.
CORSO D'ACQUA	FIUME BORMIDA DI SPIGNO

INQUADRAMENTO TERRITORIALE



Fonte Immagine Google Maps – scala 1:10.000

INQUADRAMENTO BDTRE



STIMA DI MASSIMA VOLUMETRIA DA ASPORTARE

m³: 3.000

STIMA DI MASSIMA MOVIMENTAZIONE/RIPASCIMENTO

-

SCHEDA ILLUSTRATIVA INTERVENTI DI MANUTENZIONE CON ASPORTAZIONE
D.G.R. n.4-2929 del 5 marzo 2021


DESCRIZIONE INTERVENTO	
Interventi di manutenzione idraulica con ricalibratura del torrente Curone localizzati in località Bruggi in Comune di Fabbrica Curone (AL)	
LOCALIZZAZIONE INTERVENTO	
PROVINCIA	ALESSANDRIA
COMUNE	FABBRICA CURONE
LOCALITA'	BRUGGI
CORSO D'ACQUA	TORRENTE CURONE

INQUADRAMENTO TERRITORIALE



Fonte Immagine Google Maps – scala 1:5.000

INQUADRAMENTO BDTRE



STIMA DI MASSIMA VOLUMETRIA DA ASPORTARE

m³: 2.000

STIMA DI MASSIMA MOVIMENTAZIONE/RIPASCIMENTO

m³:1.000

SCHEDA ILLUSTRATIVA INTERVENTI DI MANUTENZIONE CON ASPORTAZIONE
D.G.R. n.4-2929 del 5 marzo 2021

DESCRIZIONE INTERVENTO	
Interventi di manutenzione idraulica con ricalibratura del torrente Lemme nel tratto in corrispondenza del ponte per loc. Cascina della Signora (Biutta) in Comune di Francavilla Bisio (AL)	
LOCALIZZAZIONE INTERVENTO	
PROVINCIA	ALESSANDRIA
COMUNE	FRANCAVILLA BISIO
LOCALITA'	PONTE PER LOC. CASCINA DELLA SIGNORA (BIUTTA)
CORSO D'ACQUA	TORRENTE LEMME

INQUADRAMENTO TERRITORIALE
 <p align="center"><i>Fonte Immagine Google Maps – scala 1:10.000</i></p>

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA


STIMA DI MASSIMA VOLUMETRIA DA ASPORTARE
m ³ : 10.000
STIMA DI MASSIMA MOVIMENTAZIONE/RIPASCIMENTO
m ³ : 4.000

SCHEDA ILLUSTRATIVA INTERVENTI DI MANUTENZIONE CON ASPORTAZIONE
D.G.R. n.4-2929 del 5 marzo 2021

DESCRIZIONE INTERVENTO	
Interventi di manutenzione idraulica con ricalibratura del torrente Lemme nel tratto a monte dell'abitato di Gavi (AL)	
LOCALIZZAZIONE INTERVENTO	
PROVINCIA	ALESSANDRIA
COMUNE	GAVI
LOCALITA'	a monte dell'abitato
CORSO D'ACQUA	TORRENTE LEMME

INQUADRAMENTO TERRITORIALE
 <p><i>Fonte Immagine Google Maps – scala 1:10.000</i></p>

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA


STIMA DI MASSIMA VOLUMETRIA DA ASPORTARE
m ³ : 10.000
STIMA DI MASSIMA MOVIMENTAZIONE/RIPASCIMENTO
m ³ : --

SCHEDA ILLUSTRATIVA INTERVENTI DI MANUTENZIONE CON ASPORTAZIONE
D.G.R. n.4-2929 del 5 marzo 2021


DESCRIZIONE INTERVENTO	
Interventi di manutenzione idraulica con ricalibratura del torrente Spinti nel tratto in località Formighezzo in Comune di Grondona (AL)	
LOCALIZZAZIONE INTERVENTO	
PROVINCIA	ALESSANDRIA
COMUNE	GRONDONA
LOCALITA'	FORMIGHEZZO
CORSO D'ACQUA	TORRENTE SPINTI

INQUADRAMENTO TERRITORIALE



Fonte Immagine Google Maps – scala 1:20.000

INQUADRAMENTO BDTRE



STIMA DI MASSIMA VOLUMETRIA DA ASPORTARE

m³: 10.000

STIMA DI MASSIMA MOVIMENTAZIONE/RIPASCIMENTO

m³: 5.000

SCHEDA ILLUSTRATIVA INTERVENTI DI MANUTENZIONE CON ASPORTAZIONE
D.G.R. n.4-2929 del 5 marzo 2021


DESCRIZIONE INTERVENTO

Interventi di manutenzione idraulica con ricalibratura del torrente Stura di Ovada localizzati in località Panicata nei Comuni di Ovada e Belforte Moferrato (AL)

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO

PROVINCIA	ALESSANDRIA
COMUNE	OVADA – BELFORTE MONFERRATO
LOCALITA'	PANICATA
CORSO D'ACQUA	TORRENTE STURA DI OVADA

INQUADRAMENTO TERRITORIALE



Fonte Immagine Google Maps – scala 1:10.000

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



STIMA DI MASSIMA VOLUMETRIA DA ASPORTARE

m³: 6.000

STIMA DI MASSIMA MOVIMENTAZIONE/RIPASCIMENTO

m³: --

SCHEDA ILLUSTRATIVA INTERVENTI DI MANUTENZIONE CON ASPORTAZIONE
D.G.R. n.4-2929 del 5 marzo 2021


DESCRIZIONE INTERVENTO

Interventi di manutenzione idraulica con ricalibratura del torrente Sisola localizzati in località Pagliaro Inferiore nel Comune di Rocchetta Ligure (AL)

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO

PROVINCIA	ALESSANDRIA
COMUNE	ROCCHETTA LIGURE
LOCALITA'	PAGLIARO INFERIORE
CORSO D'ACQUA	TORRENTE SISOLA

INQUADRAMENTO TERRITORIALE



Fonte Immagine Google Maps – scala 1:10.000

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



STIMA DI MASSIMA VOLUMETRIA DA ASPORTARE


m³: 6.000

STIMA DI MASSIMA MOVIMENTAZIONE/RIPASCIMENTO

m³:

SCHEDA ILLUSTRATIVA INTERVENTI DI MANUTENZIONE CON ASPORTAZIONE
D.G.R. n.4-2929 del 5 marzo 2021

DESCRIZIONE INTERVENTO	
Interventi di manutenzione idraulica con ricalibratura del torrente Borbera in loc. Vallata Paradiso nel Comune di Stazzano (AL)	
LOCALIZZAZIONE INTERVENTO	
PROVINCIA	ALESSANDRIA
COMUNE	STAZZANO
LOCALITA'	VALLATA PARADISO
CORSO D'ACQUA	TORRENTE BORBERA



STIMA DI MASSIMA VOLUMETRIA DA ASPORTARE
m ³ : 8.000
STIMA DI MASSIMA MOVIMENTAZIONE/RIPASCIMENTO
m ³ : 4.000