




## INQUADRAMENTO BDTRE




**STIMA DI MASSIMA VOLUMETRIA DA ASPORTARE mc: 4000**

**STIMA DI MASSIMA MOVIMENTAZIONE/RIPASCIMENTO Mc: 1500**

<b>DESCRIZIONE INTERVENTO</b>	
<b>Interventi di manutenzione idraulica con ricalibratura del torrente Cervo presso confluenza con rio Borghese in comune di Campiglia Cervo.</b>	
<b>LOCALIZZAZIONE INTERVENTO</b>	
PROVINCIA	BIELLA
COMUNE	CAMPIGLIA CERVO
LOCALITA'	CONFLUENZA RIO BORGHESE
CORSO D'ACQUA	TORRENTE CERVO



**INQUADRAMENTO BDTRE**




**STIMA DI MASSIMA VOLUMETRIA DA ASPORTARE Mc: 4.000.**

**STIMA DI MASSIMA MOVIMENTAZIONE/RIPASCIMENTO Mc: 1.500.**



## INQUADRAMENTO BDTRE



**STIMA DI MASSIMA VOLUMETRIA DA ASPORTARE Mc: 2.000.**

**STIMA DI MASSIMA MOVIMENTAZIONE/RIPASCIMENTO Mc: -**


**DESCRIZIONE INTERVENTO**

**Interventi di manutenzione idraulica con ricalibratura del torrente Elvo a monte del ponte SP 100 in località Montesinaro in comune di Piedicavallo.**

**LOCALIZZAZIONE INTERVENTO**

PROVINCIA	BIELLA
COMUNE	PIEDICAVALLO
LOCALITA'	A MONTE PONTE SP 100
CORSO D'ACQUA	TORRENTE CERVO

**INQUADRAMENTO TERRITORIALE**




**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**



**STIMA DI MASSIMA VOLUMETRIA DA ASPORTARE Mc: 3.000.**

**STIMA DI MASSIMA MOVIMENTAZIONE/RIPASCIMENTO Mc: 1.000.**

DESCRIZIONE INTERVENTO	
<b>Intervento di ripristino funzionalità vasca di sedimentazione del torrente Oremo località Chiavolino in comune di Pollone.</b>	
LOCALIZZAZIONE INTERVENTO	
PROVINCIA	BIELLA
COMUNE	POLLONE
LOCALITA'	CHIAVOLINO
CORSO D'ACQUA	TORRENTE OREMO





DESCRIZIONE INTERVENTO	
<b>Intervento di manutenzione idraulica con ricalibratura del torrente Cervo a monte del concentrico di Biella in comune di Tollegno.</b>	
LOCALIZZAZIONE INTERVENTO	
PROVINCIA	BIELLA
COMUNE	TOLLEGGNO
LOCALITA'	A MONTE DEL CONCENTRICO DI BIELLA
CORSO D'ACQUA	TORRENTE CERVO



