

SECONDA FASE: STAMPA DEL FASCICOLO INFORMATIVO DA ASSEGNARE ALLE SQUADRE DI RILEVATORI PER EFFETTUARE LE VERIFICHE DI AGIBILITA'

ERIKUS - Applicativo per la gestione delle richieste di sopralluogo da parte dei cittadini ai COC (realizzato dalla Regione Piemonte - Settore Sismico e Arpa Piemonte - DT Geologia Disastro)

FASCICOLO RELATIVO ALL'ISTANZA DI SOPRALLUOGO

N. ISTANZA: 1 DEL: 6-9-2016 DATA RICHIESTA: 6-9-2016 DATA EVENTO: 24-8-2016

TIPOLOGIA: EDIFICIO ORDINARIO
 DENOMINAZIONE: CONDOMINIO
 INDIRIZZO: VIA ROMA - 1
 REGIONE:
 PROVINCIA:
 COMUNE:

DATI CATASTALI
 FOGLIO: 1 PARTI: 1
 ALL:
 ID AGGREGATO: 238

numero istanza



scala 1:10000 con indicazione dei numeri delle istanze di sopralluogo




scala 1:2000 con indicazione dei num istanze di sopralluogo

DATI RICHIEDENTE **USO DEL FABBRICATO**

RESIDENTE: SI USO PREVALENTE:
 NOME: X PROPRIETA': PRIVATA
 RESIDENTE IN: CASTEL ATTUALMENTE UTILIZZATA: SI
 PROVINCIA: MACERATA EDIFICIO COMPOSTO DA: PIU' UNITA' IMMOBILIARI
 REGIONE: MARCHE
 VIA: VIA ROMA, 1
 IN QUALITA' DI: PROPRIETARIO
 TEL: 011111 VULNERABILITA': NO

NOTE

Base Cartografica OpenStreetMap Contributors



ERIKUS - Applicativo per la gestione delle richieste di sopralluogo da parte dei cittadini ai COC (realizzato dalla Regione Piemonte - Settore Sismico e Arpa Piemonte - DT Geologia e Disastro)

Modello MUT

MODULO DI UNIONE DI TUTTE LE ISTANZE DI SOPRALLUOGO PER LO STESSO EDIFICIO/OPERE

ELENCO DELLE RICHIESTE SUCCESSIVE SULLO STESSO AGGREGATO

ISTANZA	DATA PROT	RICHIEDENTE	CEVICO	FOGLIO	PARTICELLE	TEL	RESIDENTE	NOTE
---------	-----------	-------------	--------	--------	------------	-----	-----------	------

23 ottobre 2018 – Torino

SCHEDE AEDES PRECOMPILATE

PROTEZIONE CIVILE
Piazzale del Consiglio dei Ministri
10121 TORINO

REGIONE PIEMONTE
COMMISSIONE REGIONALE DELLE PROTEZIONI AUTONOME

ID SCHEDA: _____

SEZIONE 1 - IDENTIFICAZIONE EDIFICIO

Provincia: **RIETI**
Comune: **AMATRICE**
Frazione/Località (denominazione Istat): **AMATRICE**

1 VIA VIA COSTANZO ANGELINI
2 CORSO
3 VICOLO
4 PIAZZA
5 ALTRO (Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

COORDINATE piano UTM geografiche altro

Fuso (32-33-34) Datum Nord/Lat ED50 WGS84 Est/Long

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARI: _____ Codice Uso (S...)

IDENTIFICATIVO SOPRALLOCCO
Squadra _____ Scheda n. _____ Data _____


IDENTIFICATIVO EDIFICIO
Istat Reg. 12 Istat Prov. 57 Istat Comune 002

N° aggregato 01119 00 N° edificio 004

Cod. di Località Istat _____ Tipo carta _____
Sez. di censimento Istat _____ N° carta _____

Dati catastali Foglio 59 Allegato _____
Particelle 68 sub _____

Posizione edificio Isolate Interno D'estremità D'angolo



SEZIONE 2 - DESCRIZIONE EDIFICIO

Dati metrici		Età (max 2)		Uso - esposizione		Occupanti	
N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m²)	1 <input type="checkbox"/> < 1919	1 <input type="checkbox"/> Abitativo	Uso	Utilizzazione	Occupanti
1 <input type="radio"/> 9	1 <input type="radio"/> < 2.50	A <input type="radio"/> < 50	2 <input type="checkbox"/> 19 + 45	2 <input type="checkbox"/> Produttivo	A <input type="checkbox"/> > 65%	1 <input type="checkbox"/> > 65%	1 <input type="checkbox"/> > 65%
2 <input type="radio"/> 10	2 <input type="radio"/> 2.50 + 3.49	B <input type="radio"/> 50 + 69	3 <input type="checkbox"/> 46 + 81	3 <input type="checkbox"/> Commercio	B <input type="checkbox"/> 30 + 65%	2 <input type="checkbox"/> 30 + 65%	2 <input type="checkbox"/> 30 + 65%
3 <input type="radio"/> 11	3 <input type="radio"/> 3.50 + 5.00	C <input type="radio"/> 70 + 99	4 <input type="checkbox"/> 62 + 71	4 <input type="checkbox"/> Uffici	C <input type="checkbox"/> < 30%	3 <input type="checkbox"/> < 30%	3 <input type="checkbox"/> < 30%
4 <input type="radio"/> 12	4 <input type="radio"/> > 5.00	D <input type="radio"/> 100 + 129	5 <input type="checkbox"/> 72 + 75	5 <input type="checkbox"/> Serv. Pubbli.	D <input type="checkbox"/> Non utilizz.	4 <input type="checkbox"/> Non utilizz.	4 <input type="checkbox"/> Non utilizz.
5 <input type="radio"/> > 12		E <input type="radio"/> 130 + 159	6 <input type="checkbox"/> 82 + 86	6 <input type="checkbox"/> Deposito	E <input type="checkbox"/> In costruz.	5 <input type="checkbox"/> In costruz.	5 <input type="checkbox"/> In costruz.
6 <input type="radio"/> Piani interrati		F <input type="radio"/> 170 + 229	7 <input type="checkbox"/> 87 + 91	7 <input type="checkbox"/> Strategico	F <input type="checkbox"/> Non finito	6 <input type="checkbox"/> Non finito	6 <input type="checkbox"/> Non finito
7 <input type="radio"/> A <input type="radio"/> 0 <input type="radio"/> 2		G <input type="radio"/> 220 + 269	8 <input type="checkbox"/> 92 + 96	8 <input type="checkbox"/> Turisti-ricett.	G <input type="checkbox"/> Abbandon.	7 <input type="checkbox"/> Abbandon.	7 <input type="checkbox"/> Abbandon.
8 <input type="radio"/> B <input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 3		H <input type="radio"/> 300 + 399	9 <input type="checkbox"/> 97 + 01				
			10 <input type="checkbox"/> 02 + 06				
			11 <input type="checkbox"/> 09 + 11				
			12 <input type="checkbox"/> > 2011				

Istat Provincia 57 Istat Comune 002 Squadra _____ N° scheda _____ Data _____

SEZIONE 3 - TIPOLOGIA (multiscelta; per gli edifici in muratura indicare al massimo 2 tipi di combinazioni strutture verticali-solai)

Strutture verticali	STRUTTURE IN MURATURA				ALTERE STRUTTURE	
	Non identificate	A: trassatura semplice e di cattiva qualità (Pulvisone non squadrato, cotti...)	B: trassatura regolare e di buona qualità (Blocchi, mattoni, pietra squadrata...)	C: trassatura regolare e di buona qualità (Blocchi, mattoni, pietra squadrata...)	1: Tetri in c.a.	2: Tetri in acciaio
1 Non identificate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 Tetri con catene	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Tetri con catene e cordoli	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Tetri con soletta deformabile (travi in legno con soletta in calcestruzzo, travi in acciaio...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Travi con soletta sommitaria (travi in legno con soletta sommitaria, travi in acciaio...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 Travi con soletta rigida (travi in c.a., travi in ferro collegate a soletta di c.a...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SEZIONE 4 - DANNI AD ELEMENTI STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Componente strutturale-danno pressistente	Livello-estensione				Danno (%)				Provvedimenti di P.I. eseguiti				
	D4-D5 Gravissimo	D2-D3 Medio Grave	D1 Leggero	Nulla	> 2/3	1/3-2/3	< 1/3	< 1/3	Nessuno	Demolizione	Cercature di travi	Riparazione	Puntelli
1 Solai verticali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
2 Strutture	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
3 Scale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
4 Coperture	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
5 Temperature - tramezzi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
6 Danno pressistente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								

SEZIONE 5 - DANNI AD ELEMENTI NON STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Tipo di danno	Presenza Danno	Provvedimenti di P.I. eseguiti					
		Nessuno	Rimozione	Puntelli	Riparazione	Divieto di accesso	Trasfissione e protezione passaggi
1 Distacco intonaci, rivestimenti, controsoffitti, ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 Caduta tegole, cornicioni, canne fumarie, ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Caduta cornicioni, parapetti, ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Caduta altri oggetti interni e esterni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Danno alla rete idrica, legnaria o termoidraulica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 Danno alla rete elettrica e del gas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SEZIONE 6 - Pericolo ESTERNO indotto da altre costruzioni, reti, versanti e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Causa	Pericolo su: Assente	Pericolo su: Edificio				Provvedimenti di P.I. eseguiti		
		Edificio	Vie d'accesso o di fuga	Vie interne	Nessuno	Divieto di accesso	Barriere protettive	
1 Crolli e caduta oggetti da edifici adiacenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
2 Cadute di reti di distribuzione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
3 Crolli da versanti incombenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						

SEZIONE 7 - TERRENO E FONDAZIONI

Morfologia del sito	Benessere alle fondazioni			
	1 <input type="checkbox"/> Crolli	2 <input type="checkbox"/> Perdite d'acqua	3 <input type="checkbox"/> Medio leggero	4 <input type="checkbox"/> Piano
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Istat Provincia 57 Istat Comune 002 Squadra _____ N° scheda _____ Data _____

SEZIONE 8 - Giudizio di agibilità

Rischio	8-A Valutazione del rischio				8-B Esito di agibilità	
	Estimo (Inv. 6)	Strutturale (Inv. 7)	Non-Strutturale (Inv. 8)	Geotecniche (Inv. 9)	A: Edificio AGIBILE (*)	B: Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (in tutto o in parte) ma AGIBILE con provvedimenti di P.I. (1)
Basso con provvedimenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SEZIONE 8-D Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) e estesi ()**

* **	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI	**	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI
1 <input type="checkbox"/>	Messa in opera di cerchiate e travi	7 <input type="checkbox"/>	Rimozione di cornicioni, parapetti, oggetti, ...
2 <input type="checkbox"/>	Riparazione danni leggeri alle temperature e tramezzi	8 <input type="checkbox"/>	Rimozione di altri oggetti interni e esterni
3 <input type="checkbox"/>	Riparazione coperture	9 <input type="checkbox"/>	Trasmissione e protezione passaggi
4 <input type="checkbox"/>	Puntellatura di scale	10 <input type="checkbox"/>	Riparazioni delle reti degli impianti
5 <input type="checkbox"/>	Rimozione di intonaci, rivestimenti, controsoffittature, ...	11 <input type="checkbox"/>	
6 <input type="checkbox"/>	Rimozione di tegole, cornicioni, canne fumarie, ...	12 <input type="checkbox"/>	

SEZIONE 8-E Unità immobiliari inagibili, famiglie e persone evacuate

Unità immobiliari inagibili: _____ Nuclei familiari evacuati: _____ N° persone evacuate: _____

SEZIONE 9 - Altre osservazioni

Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro

ANNOVAZIONE: _____ Foto d'insieme dell'edificio: _____ Spillo: _____

Riepilogo sopralluoghi precedenti:

Riferimento Istanza :2571 del 2016-09-20

I componenti della squadra di ispezione (stampatello) _____ Firma _____




Immagine prima degli eventi sismici (Bing Satellite - (C) Microsoft Bing Maps).

Google Satellite - (C) Google Maps

OSM: © OpenStreetMap contributors



Immagine dopo evento sismico del 24/08/2016 (Google Satellite - (C) Google Maps).



Immagine dopo evento sismico del 30/10/2016 (Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco).

Numero di aggregati: 99




Comune: Casamicciola Terme

Località: Casamicciola Terme

FASCICOLI INFORMATIVI PER OGNI SEZIONE DI CENSIMENTO CON INDICAZIONE DELLA NUMERAZIONE DEGLI AGGREGATI

ID AGGREGATO		
00001	00085	00691
00002	00086	01958
00003	00087	01960
00006	00090	01964
00007	00091	01966
00008	00092	01967
00009	00093	01978
00010	00097	01991
00011	00099	01994
00012	00362	02033
00013	00379	
00014	00380	
00015	00381	
00016	00382	
00017	00383	
00018	00384	
00019	00385	
00020	00386	
00021	00387	
00022	00388	
00023	00389	
00024	00390	
00025	00391	
00026	00392	
00027	00393	
00066	00485	
00067	00486	
00068	00487	
00069	00488	
00070	00489	
00071	00490	
00072	00491	
00073	00492	
00074	00493	
00075	00610	
00076	00613	
00077	00614	
00078	00620	
00079	00632	
00080	00637	
00081	00638	
00082	00659	
00083	00685	
00084	00686	
	00690	



REGIONE PIEMONTE ERIKUS Regione Piemonte - Settore Sismico e Arpa Piemonte - DT Geologia e Dissesto Arpa

