

## SCHEDA ILLUSTRATIVA INTERVENTI DI MANUTENZIONE CON ASPORTAZIONE

01

D.G.R. n. 4-2929 del 5 marzo 2021

DESCRIZIONE INTERVENTO	
<i>Intervento di manutenzione straordinaria del letto della Dora Riparia in Comune di Susa a valle della confluenza con il Torrente Cenischia</i>	
LOCALIZZAZIONE INTERVENTO	
AIPO-TORINO	Tratto competenza
PROVINCIA	Torino
COMUNE	Susa
LOCALITÀ	Tiro a segno Nazionale – Ponte Briancon
CORSO D'ACQUA	DORA RIPARIA
VINCOLI	NO



STIMA VOLUMETRIA DA ASPORTARE
4.000 m <sup>3</sup>
---- m <sup>3</sup> – Necessità di ripascimento
LINK POSIZIONE/COORDINATE: deposito a monte del ponte: E45.136163°, N7.057964°; deposito a valle del ponte : E45.134862°, N 7.060759°

**SCHEDA ILLUSTRATIVA INTERVENTI DI MANUTENZIONE CON ASPORTAZIONE**

02

D.G.R. n. 4-2929 del 5 marzo 2021

**DESCRIZIONE INTERVENTO**

*Intervento di manutenzione straordinaria del letto della Dora Riparia in Comune di Borgone di Susa in corrispondenza del Ponte di attraversamento*

**LOCALIZZAZIONE INTERVENTO**

AIPO-TORINO	Tratto competenza
PROVINCIA	Torino
COMUNE	Borgone di Susa
LOCALITÀ	Giaconera
CORSO D'ACQUA	DORA RIPARIA
VINCOLI	NO

**INQUADRAMENTO TERRITORIALE**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**STIMA VOLUMETRIA DA ASPORTARE**

 6.000 m<sup>3</sup>

 ---- m<sup>3</sup> – Necessità di ripascimento

LINK POSIZIONE/COORDINATE: deposito a monte del ponte: E 45.118898°, N 7.238617°; deposito a valle del ponte : E45.118111°, N 7.239814°

**SCHEDA ILLUSTRATIVA INTERVENTI DI MANUTENZIONE CON ASPORTAZIONE**

03

D.G.R. n. 4-2929 del 5 marzo 2021

<b>DESCRIZIONE INTERVENTO</b>	
<i>Intervento di manutenzione straordinaria del letto della Stura di Lanzo in Comune di Torino nel tratto prossimo alla confluenza nel Fiume Po a monte ed a valle dell'attraversamento stradale di Corso Giulio Cesare</i>	
<b>LOCALIZZAZIONE INTERVENTO</b>	
AIPO-TORINO	Tratto competenza
PROVINCIA	Torino
COMUNE	Torino
LOCALITÀ	Ponte di Corso Giulio Cesare
CORSO D'ACQUA	STURA DI LANZO
VINCOLI	A valle del ponte, Area Parco Naturale del Po Piemontese; a monte del ponte Area contigua alla Fascia Fluviale del Po Piemontese



<b>STIMA VOLUMETRIA DA ASPORTARE</b>
10.000 m <sup>3</sup>
---- m <sup>3</sup> – Necessità di ripascimento
LINK POSIZIONE/COORDINATE: deposito a monte del ponte: E 45.112558°, N 7.702685°; deposito a valle del ponte : E 45.107405°, N 7.711368°

## SCHEDA ILLUSTRATIVA INTERVENTI DI MANUTENZIONE CON ASPORTAZIONE

04

D.G.R. n. 4-2929 del 5 marzo 2021

**DESCRIZIONE INTERVENTO**

*Intervento di manutenzione straordinaria del letto della Stura di Lanzo in Comune di Torino nel tratto prossimo alla confluenza nel Fiume Po*

**LOCALIZZAZIONE INTERVENTO**

AIPO-TORINO	Tratto competenza
PROVINCIA	Torino
COMUNE	Torino
LOCALITÀ	Ponte Amedeo VIII
CORSO D'ACQUA	STURA DI LANZO
VINCOLI	Area Parco Naturale del Po Piemontese

**INQUADRAMENTO TERRITORIALE**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**STIMA VOLUMETRIA DA ASPORTARE**

 10.000 m<sup>3</sup>

 ---- m<sup>3</sup> – Necessità di ripascimento

LINK POSIZIONE/COORDINATE: deposito a monte del ponte: E 45.112558°, N 7.702685°; deposito a valle del ponte : E 45.107405°, N 7.711368°

**SCHEDA ILLUSTRATIVA INTERVENTI DI MANUTENZIONE CON ASPORTAZIONE**

05

D.G.R. n. 4-2929 del 5 marzo 2021

<b>DESCRIZIONE INTERVENTO</b>	
<i>Intervento di manutenzione straordinaria del letto del Torrente Sangone in comune di Torino, in corrispondenza dell'attraversamento della tangenziale sud di Torino</i>	
<b>LOCALIZZAZIONE INTERVENTO</b>	
AIPO-TORINO	Tratto competenza
PROVINCIA	Torino
COMUNE	Torino
LOCALITÀ	Attraversamento tangenziale sud di Torino
CORSO D'ACQUA	TORRENTE SANGONE
VINCOLI	Area contigua alla Fascia Fluviale del Po Piemontese



<b>STIMA VOLUMETRIA DA ASPORTARE</b>
8.000 m <sup>3</sup>
3.000 m <sup>3</sup> – Necessità di ripascimento
LINK POSIZIONE/COORDINATE: deposito a monte del ponte: E 45.012231°, N 7.602099°; deposito a valle del ponte : E 45.012516°, N 7.605259°

## SCHEDA ILLUSTRATIVA INTERVENTI DI MANUTENZIONE CON ASPORTAZIONE

06

D.G.R. n. 4-2929 del 5 marzo 2021

DESCRIZIONE INTERVENTO	
<i>Intervento di manutenzione straordinaria del letto del Torrente Chisone in comune di San Secondo di Pinerolo, a monte del ponte di Miradolo</i>	
LOCALIZZAZIONE INTERVENTO	
AIPO-TORINO	Tratto competenza
PROVINCIA	Torino
COMUNE	San Secondo di Pinerolo
LOCALITÀ	Miradolo
CORSO D'ACQUA	TORRENTE CHISONE
VINCOLI	NO



STIMA VOLUMETRIA DA ASPORTARE
8.000 m <sup>3</sup>
2.000 m <sup>3</sup> – Necessità di ripascimento
LINK POSIZIONE/COORDINATE: deposito a monte del ponte: E 44.876221°, N 7.308568°

**SCHEDA ILLUSTRATIVA INTERVENTI DI MANUTENZIONE CON ASPORTAZIONE**

07

D.G.R. n. 4-2929 del 5 marzo 2021

<b>DESCRIZIONE INTERVENTO</b>	
<i>Intervento di manutenzione straordinaria del letto del Torrente Chisola in Comune di Moncalieri, a monte ed a valle del Ponte della Barauda</i>	
<b>LOCALIZZAZIONE INTERVENTO</b>	
AIPO-TORINO	Tratto competenza
PROVINCIA	Torino
COMUNE	Moncalieri
LOCALITÀ	Barauda
CORSO D'ACQUA	TORRENTE CHISOLA
VINCOLI	Area contigua alla Fascia Fluviale del Po Piemontese



<b>STIMA VOLUMETRIA DA ASPORTARE</b>
2.000 m <sup>3</sup>
---- m <sup>3</sup> – Necessità di ripascimento
LINK POSIZIONE/COORDINATE: deposito a monte del ponte: E 44.977538°, N 7.672478°; deposito a valle del ponte : E 44.977587°, N 7.673629°

## SCHEDA ILLUSTRATIVA INTERVENTI DI MANUTENZIONE CON ASPORTAZIONE

08

D.G.R. n. 4-2929 del 5 marzo 2021

**DESCRIZIONE INTERVENTO**

*Intervento di manutenzione straordinaria del letto del Torrente Chisola in Comune di Volvera, a monte ed a valle del Ponte della SP139*

**LOCALIZZAZIONE INTERVENTO**

AIPO-TORINO	Tratto competenza
PROVINCIA	Torino
COMUNE	Volvera
LOCALITÀ	Attraversamento ponte SP139
CORSO D'ACQUA	TORRENTE CHISOLA
VINCOLI	NO

**INQUADRAMENTO TERRITORIALE**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**STIMA VOLUMETRIA DA ASPORTARE**

 1.000 m<sup>3</sup>

 ---- m<sup>3</sup> – Necessità di ripascimento

LINK POSIZIONE/COORDINATE: deposito a monte del ponte: E 44.948505°, N 7.512246°; deposito a valle del ponte : E 44.948523°, N 7.513362°

**SCHEDA ILLUSTRATIVA INTERVENTI DI MANUTENZIONE CON ASPORTAZIONE**

09

D.G.R. n. 4-2929 del 5 marzo 2021

**DESCRIZIONE INTERVENTO**

*Intervento di manutenzione straordinaria del letto del Fiume Po a monte del ponte della SP26 nel Comune di Revello*

**LOCALIZZAZIONE INTERVENTO**

AIPO-TORINO	Tratto competenza
PROVINCIA	Cuneo
COMUNE	Revello
LOCALITÀ	A monte dell'attraversamento SP26
CORSO D'ACQUA	FIUME PO
VINCOLI	Area contigua alla Fascia Fluviale del Po Piemontese

**INQUADRAMENTO TERRITORIALE**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**STIMA VOLUMETRIA DA ASPORTARE**

 10.000 m<sup>3</sup>

 5.000 m<sup>3</sup> – Necessità di ripascimento

LINK POSIZIONE/COORDINATE: deposito 1: E 44.647030°, N 7.433568°; deposito 2: E 44.650243°, N 7.439062°

## SCHEDA ILLUSTRATIVA INTERVENTI DI MANUTENZIONE CON ASPORTAZIONE

10

D.G.R. n. 4-2929 del 5 marzo 2021

<b>DESCRIZIONE INTERVENTO</b>	
<i>Intervento di manutenzione straordinaria del letto del Torrente Mellea in corrispondenza dell'attraversamento ferroviario nel Comune di Savigliano</i>	
<b>LOCALIZZAZIONE INTERVENTO</b>	
AIPO-TORINO	Tratto competenza
PROVINCIA	Cuneo
COMUNE	Savigliano
LOCALITÀ	Ponte FFSS – museo ferroviario di Savigliano
CORSO D'ACQUA	TORRENTE MELLEA
VINCOLI	NO



<b>STIMA VOLUMETRIA DA ASPORTARE</b>
2.000 m <sup>3</sup>
----- m <sup>3</sup> – Necessità di ripascimento
LINK POSIZIONE/COORDINATE: deposito 1: E 44.639132°, N 7.665868°; deposito 2; E 44.639411°, N 7.666148°

## SCHEDA ILLUSTRATIVA INTERVENTI DI MANUTENZIONE CON ASPORTAZIONE

11

D.G.R. n. 4-2929 del 5 marzo 2021

<b>DESCRIZIONE INTERVENTO</b>	
<i>Intervento di manutenzione straordinaria del letto della Dora Baltea in Comune di Quincinetto a valle del Ponte in corrispondenza dello svincolo autostradale</i>	
<b>LOCALIZZAZIONE INTERVENTO</b>	
AIPO-TORINO	Tratto competenza
PROVINCIA	Torino
COMUNE	Quincinetto
LOCALITÀ	Ponte in corrispondenza dello svincolo autostradale
CORSO D'ACQUA	DORA BALTEA
VINCOLI	NO



<b>STIMA VOLUMETRIA DA ASPORTARE</b>
1.500 m <sup>3</sup>
----- m <sup>3</sup> – Necessità di ripascimento
LINK POSIZIONE/COORDINATE: E 45.563891°, N 7.814479°

Scheda	Provincia	Comune	Località	Fiume	Vincoli	Volumetria CANONE ZERO A=m <sup>3</sup>	Eventuale deroga B=m <sup>3</sup>	Eventuale movimentazione e ripascimento %B=m <sup>3</sup>	Descrizione intervento	Posizione	Attività	NOTE/VINCOLI/INTERFERENZE
1	Torino	Susa		Dora Riparia	NO	4.000,00			Intervento di manutenzione straordinaria del letto della Dora Riparia in Comune di Susa a valle della confluenza con il Torrente Cenischia.	E45.136163°, N7.057964° E45.134862°, N7.060759°	Disalveo dal letto centrale a monte ed a valle del ponte	Ponte Briancon
2	Torino	Borgone di Susa		Dora Riparia	NO	6.000,00			Intervento di manutenzione straordinaria del letto della Dora Riparia in Comune di Borgone di Susa in corrispondenza del Ponte di attraversamento.	E 45.118898°, 7.238617° E45.118111°, N 7.239814°	Disalveo dal letto centrale a monte ed a valle del ponte	Ponte di collegamento strade statali
3	Torino	Torino		Stura di Lanzo	SI	10.000,00	10.000,00		Intervento di manutenzione straordinaria del letto della Stura di Lanzo in Comune di Torino nel tratto prossimo alla confluenza nel Fiume Po a monte ed a valle dell'attraversamento stradale di Corso Giulio Cesare.	E 45.112558°, 7.702685° E 45.107405°, N 7.711368°	Disalveo dal letto centrale a monte ed a valle del ponte	Ponte di Corso Giulio Cesare
4	Torino	Torino		Stura di Lanzo	SI	10.000,00	10.000,00		Intervento di manutenzione straordinaria del letto della Stura di Lanzo in Comune di Torino nel tratto prossimo alla confluenza nel Fiume Po.	E 45.112558°, 7.702685° E 45.107405°, N 7.711368°	Disalveo dal letto centrale a monte ed a valle del ponte	Ponte Amedeo VIII
5	Torino	Torino		Sangone	SI	8.000,00		37%	Intervento di manutenzione straordinaria del letto del Torrente Sangone in comune di Torino, in corrispondenza dell'attraversamento della tangenziale sud di Torino.	E 45.112558°, 7.702685° E 45.107405°, N 7.711368°	Disalveo e ripascimento spondale	Ponte della tangenziale
6	Torino	San Secondo di Pinerolo		Chisone	NO	8.000,00		25%	Lavori di manutenzione idraulica Fiume Sesia mediante asportazione di materiale alluvionale nel tratto in Comune di Gattinara (VC).	E 44.876221°, N 7.308568°	Disalveo e ripascimento spondale	
7	Torino	Moncalieri		Chisola	SI	2.000,00			Intervento di manutenzione straordinaria del letto del Torrente Chisola in Comune di Moncalieri, a monte ed a valle del Ponte della Barauda.	E 44.977538°, 7.672478° E 44.977587°, 7.673629°	Disalveo dal letto centrale a monte ed a valle del ponte	Ponte Barauda
8	Torino	Volvera		Chisola	NO	1.000,00			Intervento di manutenzione straordinaria del letto del Torrente Chisola in Comune di Volvera, a monte ed a valle del Ponte della SP139.	E 44.948505°, N 7.512246° E 44.948523°, N 7.513362°	Disalveo dal letto centrale a monte ed a valle del ponte	
9	Cuneo	Revello		Po	SI	10.000,00	10.000,00	50%	Intervento di manutenzione straordinaria del letto del Fiume Po a monte del ponte della SP26 nel Comune di Revello.	E 44.647030°, N 7.433568° E 44.650243°, N 7.439062°	Disalveo e ripascimento spondale	
10	Cuneo	Savigliano		Mellea	NO	2.000,00			Intervento di manutenzione straordinaria del letto del Torrente Mellea in corrispondenza dell'attraversamento ferroviario nel Comune di Savigliano.	E 44.639132°, N 7.665868° E 44.639411°, N 7.666148°	Disalveo dal letto centrale a monte ed a valle del ponte	
11	Torino	Quincinetto		Dora Baltea	NO	1.500,00			Intervento di manutenzione straordinaria del letto della Dora Baltea in Comune di Quincinetto a valle del Ponte in corrispondenza dello svincolo autostradale	45°28'2.10"N - 8°24'7.19"E	Disalveo dal letto centrale a valle del ponte	
<b>TOTALI</b>						<b>62.500,00</b>	<b>30.000,00</b>					